2011年福島県浜通り地震の地表地震断層の近傍における建物被害調査

久田嘉章¹⁾、久保智弘²⁾、松澤 佳³⁾

松本俊明⁴⁾、田邊朗仁⁵⁾、森川 淳⁶⁾

1) 正会員 工学院大学 建築学部 まちづくり学科、教授 工博

e-mail : hisada@cc.kogakuin.ac.jp

2) 正会員 工学院大学 建築学部 まちづくり学科、特任助教 博士(工学)

3) ジャパンパイル株式会社 学士(工学)

4) 正会員 株式会社 篠塚研究所、修士(工学)

5) 正会員 工学院大学 建築学部 大学院

6) 正会員 小堀鐸二研究所、修士(工学)

要 約

2011年東北地方太平洋沖地震の広義の余震と考えられている2011年福島県浜通り地震（Mj 7.0）では、大規模な地表地震断層が出現し、多大な建物被害が発生した。この地震は正断層の活断層帯の地震であるが、周辺で観測された強震動や距離減衰式による検討から、逆断層の地震と比べて特に地震動が弱くはなかったことを確認した。さらに、地表地震断層と震源近傍の強震による建物への影響を調べるため、地表断層のごく近傍において建物の悉皆調査を行い、191棟の建物被害の特徴を整理した。その結果、建物の大きな被害は地表断層の直上による地盤変状（断層すべりや地盤傾斜）に起因し、強震動による甚大な被害は殆ど無く、断層の近傍で推定される震度も6弱から5強程度であることが分かった。また地表地震断層の直上の建物では、最大で80 cmにも達する断層すべり変位の影響により、大きな変形や傾斜による被害が生じたが、耐震性に劣る1棟の寺院の山門を除き、倒壊した建物は無かった。

キーワード：2011年福島県浜通り地震、地表地震断層、建物の悉皆調査、震源近傍強震動

1. はじめに

近年、首都圏の立川断層や大阪圏の上町断層など、大都市での活断層帯の大規模地震に対する対策の重要性が指摘されている。1995年兵庫県南部地震で明らかになったように、活断層帯による地震では、震源近傍の破壊力ある指向性パルス（キラーパルス、長周期パルス）だけでなく、地表地震断層の出現によって、大規模なすべり変形であるフリングステップなどの特有な地震動が現れる^{1),2)}。ここで地表地震断層とは、多くの場合、地震学的に認められる震源断層の延長が地表に達したものとしている³⁾。地表地震断層の出現による建物被害に関する調査結果は多くはないが、特徴的な被害例が報告されている。例えば、1945年三河地震では逆断層型の地表地震断層が出現したが、大きな建物の被害は地表断層に近い上盤側に集中し、多くの建物は断層線に対して直交し、かつ断層線の向きに倒壊していた⁴⁾。一方、1999年台湾・集集地震では大規模な逆断層型の地表地震断層が出現し、詳細な建物被害が報告されてい

る。地表断層から20 km程度東側に位置する震源域では、多くの建物が強震動による被害を受けていたが、地表断層のごく近傍では、殆どの被害は地震動ではなく、断層のすべり変位に起因していた^{5),6)}。特に大きな被害は、断層直上のずれ破壊か、上盤が下盤に乗上げたことにより、表層地盤が大きく変形・傾斜したことによる⁵⁾。日本の耐震建築に、地表地震断層がどのような影響を及ぼすのかは不明な点が多く、建物への影響を調査し、その対策を検討することは、大都市を含めて多数の活断層を抱える我が国の建物の耐震対策上、極めて重要である。

2011年4月11日に発生した福島県浜通り地震（Mj 7.0, Mw 6.6、震源深さ6 km）は、2011年東北地方太平洋沖地震（Mw 9.0）の広義な余震と考えられ、東北東-西南西に引張軸を持つ浅い内陸地殻内の正断層の地震であった。図1 に示すように、この地震により、主として湯ノ岳断層と井戸沢断層に沿った広い範囲に地表地震断層が出現した⁷⁾⁻¹¹⁾。両断層は事前に活断層として推定されていたが¹²⁾、今回の地震では湯ノ岳断層の東南側の延長に当たる藤原断層¹³⁾に加え、東西に平行する井戸沢断層の西側が破壊し、さらに、その北西側にも大きく延長した断層が現れた。特に塩ノ平では最大で2 m の大規模な地表断層が出現している。残念ながら地表地震断層の近くでは記録が得られていないが、周辺地域で観測された震度は、図1 に示すように断層の南東側（いわき市など）や北西側では6 弱、断層の南西側などでは5 強であった。

本論文の目的は、福島県浜通り地震による地表地震断層の近傍における建物の悉皆調査の結果をまとめ、地表断層のごく近傍での強震動特性と建物の影響を調べることにある。悉皆調査は2011年5月29-30日に6名の調査員により、日本建築学会東北支部が使用している調査シート¹⁴⁾をもとに実施した。主な調査項目は主として外観目視により、建築年、建物用途、構造種別、階数、基礎・屋根形式、被害度、地盤変状の有無などである。被害度は既存の被害チャート図¹⁵⁾により判別した。

図1 推定活断層と福島県浜通り地震で出現した地表断層、および、強震観測点と建物調査地点

2. 2011年福島県浜通り地震で観測された強震動特性

福島県浜通り地震は正断層型の地震であったが、過去の地震では、1933年昭和三陸地震のように正断層からは強い地震動を放出しない事例も知られている。また観察された地震被害が、本震である東北地方太平洋沖地震か、あるいは、その一月後の余震である今回の地震で発生したのかを検討する必要がある。そこで、はじめに今回の地震と本震で得られた強震動記録の特性を調べた。

図2 福島県浜通り地震と本震（東北地方太平洋沖地震）による速度波形と速度応答スペクトル

図2 は、図1 に示す福島県浜通り地震の震源域に最も近い3つの観測地点における、今回の地震と本震で得られた速度波形と応答スペクトル、および計測震度の値である。震源域の南東側であるFKS012（勿来）では両地震の振幅レベルや計測震度はほぼ同レベルである。一方、震源域の北西側であるFKS013（古殿）では福島県浜通り地震の方がより大きな振幅と震度を示しているが、逆に震源域の南西側であるIBRH13（高萩）では本震の方が大きな値となっている。この理由は震源が断層の南側にあり、断層破壊が北向きに伝播したことによる破壊伝播の指向性効果によると考えられる。今回の調査地点である地表地震断層の近傍での強震動の詳細は不明であるが、指向性効果により地震動が大きくなる可能性がある。また現地調査による多くのヒアリングでの証言は、例外なく本震より福島県浜通り地震の地震動の方が強く感じ、また被害も生じたと報告していた。従って本論文では、被害調査によって得られた結果は、福島県浜通り地震によるものとする。

次に正断層の活断層である今回の地震と、他の逆断層の活断層による地震による強震動の強さを、観測記録と距離減衰式（司・翠川式¹⁶⁾）との比較により検討する。図3 は、福島県浜通り地震と、浅い逆断層地震の参考例として2008年岩手・宮城内陸地震（Mj 7.2、Mw 6.9、震源深さ8 km）を対象に、K-NET強震記録による最大速度値（PGV）と距離減衰式との関係を示す。その際、観測記録のPGVをS波速度600m/s程度の硬質地盤での値を推定するため、表層20 m の地盤情報から文献¹⁷⁾の手法を用いて補正している。図より、岩手・宮城内陸地震のPGVは、司・翠川式と非常に良く整合していること、一方、福島県浜通り地震のPGVは司・翠川式と同等か、それ以上の値を示していること、が分かる。よって、今回の地震は正断層ではあるが、強震動強さのレベルは逆断層と比べて、同等以上であったと考えられる。

図3 K-NET強震記録による最大速度値（PGV）と距離減衰式（司・翠川式）との関係

3. 地表地震断層の近傍での悉皆調査

福島県浜通り地震で出現した地表地震断層や震源近傍の強震動による建物への影響を調べるため、地表断層の近傍で悉皆調査を実施した。調査は2011年5月29～30日の2日間で、計6名の調査員により、巻末に載せた参考資料の調査シート¹⁴⁾を用いて行った。主な対象地域の多くが山地であり、まとまった建物数が多くないため、倉庫や神社仏閣の拝殿を含め、できるだけ多くのデータを収集した。調査法は原則として外観目視としたが、住民のヒアリングが可能な場合は全て記録した。主な調査項目は、建築年、建物用途、構造種別、階数、基礎・屋根形式、被害度、地盤変状の有無などであり、断層による被害がある場合は地盤の変位量や建物傾斜などの計測情報を記入することとした。被害度（Damage Grade）は、岡田・高井による被害チャート¹⁵⁾により、D0（無被害）、D1（軽微）、D2（一部損壊）、D3（半壊）、D4（全壊）、D5（一部倒壊）、D6（完全倒壊）の6段階で判別した。この被害調査チャートは建築分野で最も広く使用されているが、主として揺れによる被害を前提とし、地盤変状による被害には対応していない。今回の東日本大震災では大規模な液状化や造成宅地の地滑り被害なども生じており、今後は地表地震断層など地盤変状にも対応した被害判定の基準とチャートの開発が必要である。

図4 に調査地点と、事前に推定されていた活断層の位置¹²⁾、および実際に出現した地表地震断層の位

置¹¹⁾を示す。今回の調査では井戸沢断層（西）と湯ノ岳断層の南東部（藤原断層）を中心に、主に3か所のエリアで悉皆調査は調査を行った。なお、図4の建物1～3は地表地震断層の直上、またはごく近傍であり、悉皆調査は行っていないが、参考データとして記録を残した。

図4 福島県浜通り地震による地表地震断層と、断層の近傍での悉皆調査地点

表1～6は悉皆調査を実施した191棟の建物の主な特徴である（図4の建物1～3は、悉皆調査で無いため除外）。表1は構造種別、表2は階数、表3は築年、表4と表5は基礎と屋根形式、表6は用途である。調査建物の全体の約9割は木造の戸建専用住宅であり、1棟を除き全て2階以下の低層建物であった。新しい建物は少なく、9割近くは築10年以上の古い建物、さらに、その約半数近くは築30年程度以上のかなり古い建物である。基礎形式では、8割以上が布基礎であるが、1割程度は一般に耐震性に劣る玉石などの独立基礎であった。屋根形式では9割近くは瓦屋根であるが、土を葺いている建物は5%と多くはなかった。

次に、表7～12は建物と地表地震断層からの位置関係や被害の概要である。表7は地表地震断層から建物の距離の分布であるが、全ての建物は断層から500 m以内であり、かつ半数以上は200 m以内とごく近傍であった。一方、表8は地表断層に対する建物の位置であるが、断層直上の建物は9棟である。一方、地盤が沈下する上盤の54棟に対して、上昇する下盤側では120棟と倍以上の数であった。また、不明となっているのは、近くに明瞭な地表断層が見られなかった建物である。表9は被害度の分布であるが、9割近い建物はD1以下の軽微な損傷であり、D4以上の大きな被害を受けている建物は7%と少数であった。表10は屋根の被害であるが、8割近くは無被害であり、約2割に一部瓦の落下など部分的被害が見られた。全面的な屋根被害を生じた建物は、倒壊した1棟（山門）だけであった。一方、表11は基礎の被害、表12は建物敷地内の地盤変状の有無である。約2割の敷地で地表地震断層、あるいは盛土等に起因する地盤変状が見られ、うち2割以上の建物の基礎に亀裂や破壊、基礎のずれや傾斜などの被害があった。

表1 調査建物の構造種別

構造	棟数	割合
木造	171	90%
S造	16	8%
RC造	2	1%
不明	2	1%
合計	191	100%

表2 調査建物の階数

階数	棟数	割合
1	93	49%
2	97	51%
3	1	1%
合計	191	100%

表3 調査建物の築年

築年	棟数	割合
30年以上	81	42%
30～10年	85	45%
10年以下	25	13%
合計	191	100%

表4 調査建物の基礎形式

基礎形式	棟数	割合
独立基礎	21	11%
布基礎	154	81%
高基礎	1	1%
杭基礎	1	1%
不明	11	6%
その他	3	2%
合計	191	100%

表5 調査建物の屋根形式

屋根形式	棟数	割合
土葺瓦	10	5%
土無瓦	153	80%
金属	13	7%
スレート	4	2%
その他	4	2%
不明	7	4%
合計	191	100%

表6 調査建物の用途

建物用途	棟数	割合
戸建専用住宅	169	88%
長屋住宅	0	0%
共同住宅	0	0%
併用住宅	1	1%
店舗	1	1%
オフィス	2	1%
その他	18	9%
合計	191	100%

表7 地表地震断層からの距離

断層からの距離	棟数	割合
直上	9	5%
100m以内	68	36%
101～200m	57	30%
201～300m	25	13%
301～400m	19	10%
401～500m	13	7%
合計	191	100%

表8 断層との位置関係

断層位置	棟数	割合
直上	9	5%
上盤	54	28%
下盤	120	63%
不明	8	4%
合計	191	100%

表9 被害度の分布

被害度	棟数	割合
D0	96	50%
D1	71	37%
D2	7	4%
D3	5	3%
D4	11	6%
D5	1	1%
合計	191	100%

表10 屋根被害の分布

屋根被害	棟数	割合
無被害	145	76%
部分的	38	20%
全面的	1	1%
不明	7	4%
合計	191	100%

表11 基礎被害の分布

基礎被害	棟数	割合
無被害	131	69%
部分的亀裂	33	17%
著しい破壊	1	1%
基礎のずれ	3	2%
基礎の傾斜	11	6%
不明	10	5%
その他	2	1%
合計	191	100%

表12 建物敷地内の地盤変状

地盤変状	棟数	割合
無し	155	81%
有り	36	19%
合計	191	100%

より詳細な被害を検討するため、表13 に建物の築年と被害度との関係を示す。今回の調査ではD5以上は1棟だけであり、約8割はD1以下の軽微な被害であった。表にある全壊とはD4以上の合計であり、全体での全壊率は約6%であった。築年と全壊率の関係では、非常に古い(30年程度以上)建物では約11%、やや古い(10年程度以上)建物では約4%であるのに対し、新しい建物の全壊率は0%であり、古い建物ほど大きな被害が現れていた。

表14 は地表地震断層に対する建物の位置と被害度との関係である。断層直上の9棟のうち、6棟は大きなすべり変位によりD4以上の被害を受けており、全壊率は約78%であった。他の2棟の被害はD2とD1であったが、これは後ほど紹介するように、地表断層が建物の側面を通過した場合(写真14)と、地盤変状が小さい場合(写真23)である。一方、地表地震断層の直上以外では、上盤・下盤ともに全壊率は2%以下と非常に小さな値となる。逆断層の地表地震断層のごく近傍では、上盤側で被害が集中する傾向^{4), 5)}が報告されているが、今回の調査ではその傾向ははっきりとは見られなかった。この理由として、調査地域一帯が山岳地帯にあり、軟弱な表層地盤が一般に少ないことに加え、正断層では上盤が沈み込むため、逆断層のような隆起する上盤先端部の地盤における崩壊現象が見られないことによると考えられる。

表13 被害度と築年（外観目視）との関係（全体）

被害度	30年以上	割合	30～10年	割合	10年以下	割合	合計	割合
D0	38	47%	37	44%	21	84%	96	50%
D1	23	28%	44	52%	4	16%	71	37%
D2	6	7%	1	1%	0	0%	7	4%
D3	5	6%	0	0%	0	0%	5	3%
D4	9	11%	2	2%	0	0%	11	6%
D5	0	0%	1	1%	0	0%	1	1%
合計	81	100%	85	100%	25	100%	191	100%
全壊	9	11%	3	4%	0	0%	12	6%

表14 地表地震断層と調査建物の位置関係と被害度の関係（全体）

被害度	直上	上盤	下盤	不明	合計
D0	0	27	67	2	96
D1	1	24	42	4	71
D2	1	1	5	0	7
D3	0	1	4	0	5
D4	6	1	2	2	11
D5	1	0	0	0	1
合計	9	54	120	8	191
全壊率	78%	2%	2%	25%	6%

調査地域では多くの建物が非常に古いにもかかわらず、断層直上の被害を除くと、地震動による全壊率は2%以下であった。これは震度では5強から6弱程度に相当する。すなわち、大規模な地表断層が出現したにもかかわらず、地表断層近傍では強い地震動が発生しなかったと考えられる。これは1999年台湾・集集地震における地表地震断層のごく近傍で見られた調査結果とも調和的である⁵⁾。図4に見られるように震源と調査地点との位置関係より、調査地点では指向性パルスが現れると考えられるが、今回はかなり長周期のパルスとなったためか、低層建物にはあまり影響はなかったようである。今後は強震動シミュレーションなどとも併せて検討が必要である。

4. エリア別の建物被害報告

ある程度まとまったデータが得られている図4に示す3つのエリアごとに、観測された地表地震断層と建物被害の特徴を報告する。最後に、エリア外での地表断層近傍の特徴的な建物の被害例（図4の建物1～3）を報告する。

4.1 エリア1（いわき市 田人町黒田 字塩ノ平）

エリア1は調査建物が7棟と少ないが、このエリアのすぐ南側で約2 mの最大の地表地震断層のすべり変位を記録している。7棟のうち、2棟の建物が地表断層の直上に位置し、典型的な断層すべりによる被害事例が観測された。表15と表16に被害度と築年・断層位置の関係を示す。この地域は典型的な農村地帯であり、殆どの建物は非常に古い伝統木造である。全壊率は全体で43%、築30年以上の建物で60%と高い値であるが、D4の被害は地表地震断層に起因していた。それ以外の建物では、D1以下の軽微な被害であった。

図5は調査建物と写真撮影の位置である。図には事前に推定されていた活断層¹²⁾と今回の地震で出現した地表断層の位置も示している。両者の断層位置はほぼ対応しているが、南側の分岐断層は特定されていなかった。断層を挟み、左（西）側が沈降した上盤、右（東）が隆起した下盤である。

表15 被害度と築年（外観目視）との関係（エリア1）

被害度	30年以上	割合	30～10年	割合	10年以下	割合	合計	割合
D0	1	20%	0	0%	0	0%	1	14%
D1	1	20%	2	100%	0	0%	3	43%
D2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
D3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
D4	3	60%	0	0%	0	0%	3	43%
D5	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合計	5	100%	2	100%	0	0%	7	100%
全壊	3	60%	0	0%	0	0%	3	43%

表16 地表地震断層と調査建物の位置関係と被害度の関係（エリア1）

被害度	直上	上盤	下盤	不明	合計
D0	0	0	1	0	1
D1	0	2	1	0	3
D2	0	0	0	0	0
D3	0	0	0	0	0
D4	2	0	0	1	3
D5	0	0	0	0	0
合計	2	2	2	1	7
全壊率	22%	0%	0%	13%	2%

図5 エリア1（字塩ノ平）における地表地震断層と被害調査結果（矢印は撮影位置と向き）

写真1～10 に建物被害や地表断層の様子を示す。まず写真1 の木造建物（図5 に撮影位置と向きを表示）は、写真2 の地表地震断層の延長上であり、断層すべりの影響を受けたと考えられる。但し、この場所では明瞭な地表断層が見られないため、断層位置は不明としている。建物の北半分は増築されたと思われる、大きな被害はなかったが、南半分は既に取り壊されており、ここではD4（全壊）と推定した。実際、取り壊された建物は4月16日の時点で大きく傾いており、つかえ棒で支えられた（京都大学遠田晋次准教授からの私信より）。

写真3～6は地表地震断層の直上に位置する非常に古い木造農家である。建物の下に80 cm 近い断層すべりが現れており、建物の南側を斜めに横切っている。断層変位により基礎が大きく変形、建物も傾斜しており、D4としている。但し、室内の様子などから地震動としてはあまり強くはなく、これほど大きな断層すべりによる被害を受けながら、倒壊には至らないことが注目される。

写真1 木造建物の被害(撤去済、D4)

写真2 地表地震断層(断層の先に写真1が見える)

写真3 木造農家(中央、D4)と倉庫(手前・奥)

写真4 写真3の建物の側面と地表地震断層

写真5 写真3の建物の室内被害

写真6 写真3の建物の裏側と地表地震断層

写真7 写真3の手前の木造倉庫(D1)

写真8 写真3の奥の木造倉庫(D4、奥に写真9が見える)

写真9 地表地震断層近くの伝統木造家屋 (D0)

写真10 地表地震断層近くの木造家屋 (D1)

写真7 と8 は写真3 に隣接する木造倉庫である。写真7 はやや古い木造倉庫であるが、地表断層から10 m 程度離れており、D1と軽微な被害であった。一方、写真8 は、80 cm近い断層変位の地表地震断層の直上に位置する非常に古い木造倉庫である。地盤変状により建物も変形しており、D4としている。瓦の落下は主として軒屋根の沈降によって生じ、やはり地震動はあまり強くはなかったことが分かる。

写真9 と10は、写真8 の建物の南側に隣接し、地表地震断層のごく近傍に位置する家屋である。特に写真9 は、非常に古い伝統木造であり、壁は少なく、屋根も茅葺で重いため、耐震性は著しく劣ると思われる。しかしながら、特に被害は見られないため、D0としている。さらに写真10 は、比較的古い木造家屋であるが、細かなクラック以外に目立った被害はなくD1である。

4.2 エリア2 (いわき市 田人町黒田)

エリア2は調査建物が70棟と比較的多く、地表地震断層の直上での建物の被害事例が4棟ある地域である。表17と表18 は被害度と築年・断層位置の関係であるが、非常に古い建物の割合は42棟と半数以上である。D4が4棟あり、全壊率は6% である。うち断層直上では3棟であり、断層直上での全壊率は75% である。一方、8割近い建物はD1以下の軽微な被害であり、断層直上以外では殆ど大きな被害は生じていない。

表17 被害度と築年（外観目視）との関係（エリア2）

被害度	30年以上	割合	30～10年	割合	10年以下	割合	合計	割合
D0	31	74%	12	50%	4	100%	47	67%
D1	5	12%	10	42%	0	0%	15	21%
D2	2	5%	0	0%	0	0%	2	3%
D3	2	5%	0	0%	0	0%	2	3%
D4	2	5%	2	8%	0	0%	4	6%
D5	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合計	42	100%	24	100%	4	100%	70	100%
全壊	2	5%	2	8%	0	0%	4	6%

表18 地表地震断層と調査建物の位置関係と被害度の関係（エリア2）

被害度	直上	上盤	下盤	不明	合計
D0	0	10	37	0	47
D1	1	6	8	0	15
D2	0	1	1	0	2
D3	0	0	2	0	2
D4	3	0	1	0	4
D5	0	0	0	0	0
合計	4	17	49	0	70
全壊率	75%	0%	2%	0%	6%

図6 はエリア 2 の調査建物の分布と写真撮影の位置である。図には推定された活断層¹²⁾と今回の地震で出現した地表地震断層の位置も示している。推定活断層が東西に 2 つあるのに対し、今回の地表断層はその間に現れており、100 m 程度ずれている。やはり断層を挟み、左（西）側が沈降した上盤、右（東）が隆起した下盤である。

図6 エリア 2（田人町黒田）における地表地震断層と被害調査結果（矢印は撮影位置と向き）

写真11～18 に被害や地表断層の様子を示す。まず写真11 は老朽化した非常に古い木造建物であり、地表断層からやや離れているが、東側（写真の奥側）に 3 度程度傾いており、D4としている。建物の耐震性能は著しく低いと考えられ、地震動による大きな被害を受けた稀な例である。一方、周辺にあるその他の建物の被害は、全てD1以下であった。

写真12と13 は田人中学校の鉄骨造体育館であり、手前に見える地盤の亀裂が地表地震断層である。断層は体育館を南北に横切っており、右側（西側）が沈降し、基礎面で 5 度程度傾斜している。写真13 は、写真12の体育館の左端の隅柱であるが、建物が反対側に沈降し、柱脚が引張り破壊を起こしている。基礎の大きな変形などから被害度はD4とした。一方、体育館の東側に隣接する鉄骨造と思われる 2 階建て校舎（平成 3 年建設と表示あり）では、周辺地盤には変状が見られ、また校舎間のエクspansion・ジョイント部分にはクラックが見られたが、建物本体には目立った被害が見られず、D0としている。

写真14 は、比較的古い平屋の木造家屋であり、建物の左隅を断層が通り抜けている。建物は隆起側に位置し、建物全体が左（北東）側に 3 度程度の傾き、沈降していたが、外観上は大きな被害はないため、D1としている。一方、この建物の写真左手には母屋があり、渡り廊下でつながっていたが、廊下は大きな被害を受けており、一部撤去されていた。住民の話では、母屋の柱が渡り廊下に押されて傾斜するなどの被害が生じた。但し、外観上は軽微な被害であったため、ここではD1としている。ちなみに、住民は、傾斜などにより写真14の家には住むのは止め、母屋で生活しているとのことであった。

写真15 は新しい木造家屋である。手前の擁壁の直下に地表地震断層が現れ、擁壁は破壊されていたが、建物は無被害（D0）であった。

写真11 木造家屋 (D4、地震動による数少ない被害例)

写真12 鉄骨造体育館と地表地震断層 (D4)

写真13 写真12の体育館の柱脚の引張り被害

写真14 木造建物 (D1、左端が断層で、地盤傾斜有)

写真15 木造建物 (D0、手前に地表断層有り)

写真16 木造建物 (D4、直下の地表断層で傾斜)

写真17 木造建物 (D4、右端の断層で建物が傾斜)

写真18 地表断層による擁壁破壊 (奥は写真17)

写真16 は非常に古い木造家屋である。真下を南北に地表断層が通っており、80 cm 近い大きな段差が生じていた。左側（西側）の大きな落ち込みで、建物左側が8度近い大きな傾斜を生じており、D4とした。この建物の裏にも擁壁があったが、やはり断層変位により破壊されていた。

写真17 は比較的古い木造家屋であり、右端を地表断層が通り、上盤（沈降）側に位置する。建物が左側（西側）に5度程度傾斜しており、D4とした。一方、断層を挟んで下盤（隆起）側に、平屋の古い木造住宅があるが、地盤変状によりクラックが目立ち、D2とした。

写真18 は、地表断層による擁壁の破壊の様子である。写真奥に写真17 の建物が見えている。写真手前の左側（上盤側）の建物は、非常に古い木造家屋であるが、外壁にクラックが目立ち、D2とした。一方、写真の右側（下盤側）には2棟の築約30年の非常に古い木造家屋があるが（住民談）、地盤変状により外壁だけでなく、基礎にもクラックが目立ち、D3とした。

今回の地震は正断層であり、かつ地盤も比較的良好であったため、上盤側と下盤側で、一般に建物被害の程度にあまり大きな差は見られなかった。但し、写真14や写真18のように断層を挟んで隣接する建物を比較すると、隆起する下盤側の地盤が上盤側に落ち込むように傾斜する場合があります、下盤側の被害の程度が若干大きくなる傾向がみられた。

4.3 エリア3（いわき市 常盤藤原町）

エリア3は、いわき市常盤藤原町の市街地であり、調査建物が114棟と最も多い地域である。表19と表20に被害度と築年・断層位置の関係を示すが、地表地震断層の直上の建物は3棟であった。他のエリアと比べると、築30年以上の非常に古い建物の割合がやや少なく、築30～10年の建物数が59棟と約半数を占めている。D4が4棟、D5が1棟であり、全体の全壊率は4%である。D4以上の5棟のうち、地表地震断層の直上の建物は2棟であり、うち倒壊した1棟はお寺の山門であった（写真29）。一方、地表断層以外でのD4の3棟の建物のうち、2棟は寺院と神社の老朽化した拝殿、1棟は軟弱地盤上の非常に古い家屋である。その他、9割近い建物はD1以下の軽微な被害であった。

図7はエリア3の調査建物の分布と写真撮影の位置である。文献¹²⁾には推定される活断層が示されていないが、この近辺には藤原断層があることが知られている¹³⁾。図には出現した地表地震断層の位置を示しており、断層を挟んで左下側が上盤（沈降側）、右上が下盤（隆起側）である。

表19 被害度と築年（外観目視）との関係（エリア3）

被害度	30年以上	割合	30～10年	割合	10年以下	割合	合計	割合
D0	6	18%	25	42%	17	81%	48	42%
D1	17	50%	32	54%	4	19%	53	46%
D2	4	12%	1	2%	0	0%	5	4%
D3	3	9%	0	0%	0	0%	3	3%
D4	4	12%	0	0%	0	0%	4	4%
D5	0	0%	1	2%	0	0%	1	1%
合計	34	100%	59	100%	21	100%	114	100%
全壊	4	12%	1	2%	0	0%	5	4%

表20 地表地震断層と調査建物の位置関係と被害度の関係（エリア3）

被害度	直上	上盤	下盤	不明	合計
D0	0	17	29	2	48
D1	0	16	33	4	53
D2	1	0	4	0	5
D3	0	1	2	0	3
D4	1	1	1	1	4
D5	1	0	0	0	1
合計	3	35	69	7	114
全壊率	22%	2%	1%	13%	3%

図7 エリア3（常盤藤原町）における地表断層と建物被害調査結果、及び、撮影位置

写真19～30 に建物被害や地表地震断層の様子を示す。まず、写真19と20 は、明瞭に現われた地表地震断層である。写真19 では20 cm程度の断層すべりが現れており、遠方には断層すべりによる建物被害を受けたスパリゾート施設が見える。さらにその南東側には、写真20に示すように、50 cm以上の断層すべりを生じたゴルフクラブの地表地震断層に連なる。

写真21 は、盛土による高い擁壁にある築30年以上の木造住宅（住民談）である。写真19の地表地震断層から30 m 程度と近いが、目立った被害はなく、D1である。周辺の他の建物もD1以下であった。

写真22 ～26は藤原川南側の住宅地の被害の様子である。写真22 は藤原川北岸の擁壁における地表地震断層による被害である。写真左手（西側）の地盤の沈降による大きな亀裂が見られる。写真23 は築23年の木造家屋（住民談）である。すぐ裏手に藤原川があり、写真22の地表断層に近くで、高い擁壁上に位置する。敷地内には、断層ずれに起因すると思われる建物の西（写真左）側への沈降で、建物にも傾斜が見られ、D2とした。一方、写真24 は、非常に古い平屋の木造住宅である。写真25 に示すように、表通りには地表地震断層によると考えられる20 cm 程度の段差があり、建物の東側を地表断層が通っていると考えられる。但し、被害は屋根瓦の落下やクラックが見られる程度であり、D1としている。その他、この住宅地における建物の被害は、全てD1以下であった。

写真27～30 は、境内で明瞭な地表地震断層が現れた建徳寺の被害の様子である。写真27、28 は非常に古い本堂の表と裏の被害である。60 cm 近い断層すべりが現れ、建物基礎が大きな変形・傾斜し、D4としている。一方、写真29 は地表地震断層の直上の山門であり、今回の調査では、倒壊（D5）した唯一の事例である。柱が基礎石にアンカーされていない背高な建物であり、断層を挟み片側の沈下により全体が傾き、転倒したと思われる。耐震設計は殆ど考慮されていなかったと考えられ、データとしての扱いには注意を要する。一方、写真30 は断層から20 m 程度離れた拝殿である。かなり老朽化しており、

大きく傾斜した被害によりD4としている。

写真31 は熊野神社の事務や集会などに使用される築45年の伝統木造の社務所である（住民談）。手前の入口側の地盤が盛土であり、地盤が手前側に移動・沈降していた。柱脚部の木材に腐朽が見られ、外壁や基礎に多くの亀裂破壊があり、D3とした。

写真32 は築約90 年の非常に古い木造建物である（住民談）。今回出現した地表地震断層の南端部に近く、藤原川の沿岸でもあり、地盤も軟弱だと思われる。敷地内に地盤変状がみられ、写真左奥（南西）向きへの建物が傾斜・変形しており、D4とした。

写真33 は昭和33年に建てられた非常に古い木造農家である（住民談）。建物にゆがみや外壁の剥落などがあり、D3とした。

写真34 は建物ではないものの、大きな被害があった八坂神社の拝殿である。かなり古く、基礎や柱の木材が腐朽し、破壊されていた。大きく傾斜・変形しており、D4とした。

写真19 地表地震断層(写真右の西側沈降)

写真20 ゴルフ場の地表地震断層(西側沈降)

写真21 写真19に近い木造家屋 (D1)

写真22 地表断層による藤原川北岸の擁壁の被害

写真23 断層上と推定される木造家屋(D2、左側沈降)

写真24 断層に隣接する木造家屋(D1、左側沈降)

断層

写真25 写真24(左端)の表通りの地盤の段差

写真26 廃屋と思われる老朽木造家屋 (D3)

写真27 地表地震断層上の建徳寺本堂 (D4)

写真28 建徳寺本堂の裏側の被害 (D4)

写真29 地表断層直上の建徳寺山門の倒壊 (D5)

写真30 建徳寺拝殿の被害 (D4)

写真31 熊野神社社務所 (D3、手前の盛土が沈降)

写真32 木造家屋 (D4、建物の奥手側が沈降)

写真33 伝統的木造家屋 (D3)

写真34 八坂神社拝殿 (D4)

4.4 その他の地域における地表断層ごく近傍の建物

図4の建物1～3は、地表地震断層の直上、またはごく近傍に位置する建物である。上記の悉皆調査データには含めていないが、地表地震断層の影響を受けた事例として報告する。

写真35、36は、井戸沢断層の南部に位置する田人町黒田・字唐渡における非常に古い伝統木造建物(建物1)と、そのごく近傍の地表地震断層である。この建物の前面道路や庭には、段差が1mを超える地表地震断層が現れている。写真36は地表断層の様子であり、左手(西側)の上盤側が沈下し、ビニールハウスの骨組みが大きく傾斜している。写真の左奥に写真35の建物がある。写真35の建物や、隣接する非常に古い2階建て伝統木造倉庫などでは、いずれも外観上は被害が認められず、D0としている。

写真37、38は井戸沢断層の北部に位置する田人町石住・字綱木における伝統木造建物(建物2)と、その近傍の地表地震断層の様子である。写真38は、50cm程度の断層すべりによる綱木川の擁壁の被害である。写真37の建物は綱木川に隣接しており、築83年という非常に古い木造建物であるが(住民談)、外観上は被害が認められず、D0としている。

最後に、写真39、40は湯ノ岳断層の北西端部に位置する遠野町入遠野における非常に古い木造建物(建物3)と、その近傍の地表地震断層の様子である。写真40は地表地震断層であり、写真左側(南西側)の地盤が30cm程度沈下している。住民によると沈下した部分は水田としては水を保てなくなったため、畑としての利用をしているとのことであった。写真40の地表断層の延長上に写真39の建物が見えている。この建物は、ほぼ地表地震断層の直上に位置しており、南西側に30cm程度沈下し、東側に約1度、南側に約2度ほど傾斜していた。地盤変状により基礎も壊れており、D4としている。

写真35 伝統的木造家屋 (D0: 図4の建物1)

写真36 建物1の近傍の地表断層 (左側・西側沈降)

写真37 伝統的木造家屋 (D0: 図4の建物2)

写真38 建物2近傍の地表断層による擁壁の被害

写真39 断層直上の木造家屋 (D4: 図4の建物3)

写真40 地表断層と建物3 (左側・南西側沈降)

5. まとめ

本報告では、まず2011年福島県浜通り地震で観測された強震記録の特徴を調べ、次に地表地震断層から500 m以内に位置する計191棟の建物の悉皆調査の結果を整理した。築年や地表断層からの位置などから被害の特徴から、以下のことを明らかにした。

- ・今回の地震は正断層型の活断層による地震であるが、観測された強震記録や距離減衰式から、逆断層型の活断層地震と比べ、震源から放出した地震動は特に弱くはなく、逆に距離減衰では、やや大きい傾向がみられた。
- ・対象地域は、岩盤が比較的浅く、地盤条件の比較的良好な地域であるが、出現した地表地震断層の位置は、既存の推定活断層の位置から100 m程度ずれる場合や、事前には知られていない分岐断層が現れるケースがあった。
- ・甚大な建物の被害は、地表地震断層の直上にほぼ限定されていた。特に60～80 cm の大きな上下方向の断層すべりの直上の建物では、基礎や建物に大きな変形や傾斜が生じており、いずれもD4（全壊）と判断された。但し、倒壊に至った住家は無かった。
- ・地表地震断層の直上で倒壊した建物は寺院の山門だけであった（写真29）。背高であり、柱が玉石基礎に固定されていないため、60 cm近い上下方向の断層すべりで全体が傾斜し、転倒したものと考えられた。転倒防止には、アンカー等で柱と基礎などの接合部をしっかりと固定する必要がある。
- ・地表地震断層のごく近傍では、逆断層で報告されているような、上盤側で被害が集中する傾向は見られなかった。今回の対象地域が比較的良好な地盤条件であることに加え、正断層であるため、逆断層のような上盤の上端部の地盤の大規模な崩壊現象が生じなかったためであると考えられる。

・地表地震断層の直上を除き、地震動に起因すると思われる建物被害による全壊率は2%程度であった。被害建物の多くは非常に古い建物であり、震度では5強から6弱程度に相当する。すなわち、今回の地震では、大規模な地表断層が出現したにもかかわらず、地表断層近傍からは強い地震動が発生しなかったと思われる。この結果は1999年台湾・集集地震による地表断層近傍の強震動記録や建物被害の調査結果とも整合する^{2), 5)}。

・調査地域と震源断層の位置関係より、調査地域には指向性パルスが現れると考えられる。しかしながら、今回は長周期のパルスとなったためか、低層建物の被害にはあまり影響はなかったようである。今後は強震動シミュレーションなどとも併せて検討が必要である。

・今回の被害調査で用いた被害調査シート（参考資料、及び文献¹⁴⁾）は、もともと地震動による被害を想定したものであった。このため、建物本体は殆ど無被害であっても、地盤の傾斜による傾きがある場合などで、被害判定の基準がなく、判定にややばらつきが生じた。今後は地表地震断層に加え、液状化や盛土被害など、地盤変状に起因する建物の体系的な被害判定の基準やチャートの開発が必要である。

この地震は正断層型の地震であり、マグニチュードも7と中規模な地震であるが、地表地震断層の近傍における地震動はあまり強くないこと、地表断層の直上の建物は地盤変状による大きな被害を受けるが、しっかりと耐震設計されていれば倒壊にまで至らない可能性が高いこと、などが明らかになった。活断層の直上には建物を立てないことが望ましいが、立川断層や上町断層帯など、我が国の都市部の活断層帯には多くの建物が存在している。活断層の直上や近傍での被害想定や対策を考える上で、有益な情報を得たと考えている。

謝 辞

本調査研究は工学院大学・125周年記念事業の助成により、同大・総合研究所・都市減災研究センターとの連携のもとに行われています。調査に当たり、ヒアリングに協力頂いた地元住民の皆様には多大な貢献を頂き、工学院大学・建築学部・久田研究室の荒川洋輔氏・二井内信成氏の協力も頂きました。また強震記録は防災科学技術研究所のK-NETとKiK-netの記録を使用し、被害調査シートは東北大学災害科学国際研究所の柴山明寛氏より提供頂きました。また査読者から有益な意見や情報を提供頂きました。記して感謝いたします。

参考文献

- 1) 久田嘉章：震源近傍の強震動－改正基準法の設計用入力地震動は妥当か？－、第29回地盤震動シンポジウム、日本建築学会、2001、pp. 99-110.
- 2) 久田嘉章：活断層と建築の減災対策、活断層研究、No. 28、2008、pp. 77-87.
- 3) 活断層研究会：2章 活断層の定義と用語、新編日本の活断層－分布と資料－、東京大学出版会、1991.
- 4) 中央防災会議：1944 東南海地震・1945 三河地震、災害教訓の継承に関する専門調査会報告書、2007.
<http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/kyoukun/rep/1944-tounankaiJISHIN/index.html>
- 5) 日本建築学会：1999年台湾・集集地震、第I編 災害調査報告書、「第1章 地震及び地震動」、2000、pp1-11.
- 6) 境有紀、吉岡伸悟、額綱一起、壁谷澤寿海：1999年台湾集集地震に基づいた建物被害を予測する地震動の破壊力指標の検討、日本建築学会構造系論文集、第549号、2001、pp. 43-50.
- 7) 独立行政法人産業技術総合研究所 活断層・地震研究センター：福島県浜通りの地震に伴う地表地震断層調査（井戸沢断層）、福島県浜通りの地震に伴う地表地震断層調査（湯ノ岳断層）、2011.
<http://unit.aist.go.jp/actfault-eq/Tohoku/index.html>
- 8) 独立行政法人 土木研究所：福島県いわき市で、地表地震断層の調査（調査速報（第1～6報））、2011.
<http://www.pwri.go.jp/jpn/news/2011/0313/index.html>
- 9) 東京大学地震研究所：2011年4月11日の福島県浜通りの地震に伴う地表地震断層について（第1～3報）、2011. http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/eqvolc/201103_tohoku/fukushimahamadoori/
- 10) 応用地質株式会社：井戸沢断層沿いに出現した地表地震断層の現地調査報告、2011.
http://www.oyoene-db.com/web/topics_h_001.html

- 11) Toda., S., H. Tsutsumi: Reactivation of inland normal faults during the Mw 6.6 1 11 April 2011 Iwaki earthquake triggered by the Mw 9.0 Tohoku-oki, Japan, earthquake, Bull. Seis. Soc. Am., 2011 (投稿中) .
- 12) 中田 高、今泉 俊文：活断層活断層詳細デジタルマップ、東京大学出版会、2002.
- 13) 須貝貫二、松井 寛、佐藤 茂、多川庸二、佐々木実、宮下美智夫、河内英幸：常磐炭田地質図ならびに説明書、日本炭田図I, 地質調査所、1957、p. 143.
- 14) 柴山明寛：2011年東北地方太平洋沖地震災害調査速報, 3章5節2項, 2011年, pp88-92.
- 15) 岡田成幸, 高井伸雄：地震被害調査のための建物分類と破壊パターン、日本建築学会構造系論文集、No. 524、1999、pp. 65-72.
- 16) 司 宏俊、翠川三郎：断層タイプ及び地盤条件を考慮した最大加速度・最大速度の距離減衰式、日本建築学会構造系論文集、No. 523、1999、pp. 63-70.
- 17) 藤本一雄・翠川三郎：日本全国を対象とした国土数値情報に基づく地盤の平均S波速度分布の推定、日本地震工学会論文集、Vol. 3、No. 3、2003、pp. 13-27.
- 18) 内閣府中央防災会議：首都直下地震の被害想定（概要）、2004.
http://www.bousai.go.jp/syuto_higaisoutei

(原稿受理日：2012年4月 1日)

(掲載決定日：2012年7月23日)

参考資料：本論文で使用した悉皆調査シート

日本建築学会災害委員会
2011年東北地方太平洋沖地震

調査地区名

調査日 調査員 住宅地図 頁 写真枚数 枚

A.建物番号 B.表札 氏 C.応急危険度判定 1.無 2.有(赤・黄・緑)

D.建築年 1.非常に古い 2.古い 3.新しい 4.不明 5.推定(年頃) 6.聴取(年)
(築30年以上) (築30~10年) (築10年以下)

E.現状 1.現状保存 2.解体中 3.解体撤去済み 4.修繕中 5.不明 6.聴取(修繕済・無被害・不明)

F.建物用途 1.戸建専用住宅 2.長屋住宅 3.共同住宅 4.併用住宅 5.店舗 6.オフィス 7.その他

G.構造種別 1.木造(伝統・準伝統・在来・壁式・) 2.S造(重量・軽量) 3.RC造 4.その他(CB造・その他)

H.建物階数 1.平屋 2.2階(ピロティ無,ピロティ有) 3.()階(ピロティ無,ピロティ有)

I.主被害階 ()階 (主な被害内容)

J.基礎形式 1.独立基礎(玉石等) 2.布基礎 3.高基礎(一階がRCの車庫等の場合) 4.杭(種類と本数) 5.不明

K.基礎被害 1.無被害 2.部分的亀裂 3.著しい(破壊あり) 4.基礎のずれ 5.基礎傾斜 6.不明

L.地盤変状 1.無 2.有 → (場所と形態、傾斜角度・方向、変動量)
例 建物直下/敷地南端、亀裂沈下、液状化(噴砂)、土砂など

M.屋根形式 1.土葺瓦 2.土無瓦 3.金属 4.スレート 5.その他() 6.不明

N.屋根被害 1.ほとんど無被害 2.著しいずれ(部分的) 3.全面的にずれ、破損 4.判定不能

メモ欄

O.余震による被害拡大 1.無 2.有(余震前の応急危険度判定:赤・黄・緑)

P.増築 1.無 2.有 3.コメント() Q.宅地危険度判定 1.無 2.有(赤・黄・緑)

R.耐震等級 1.等級1 2.等級2 3.等級3 4.等級なし 5.不明 S.ブロック塀被害 1.有 2.無

T.家族・在宅人数 1.家族()名 うち 在宅()名 2.不明

U.人的被害状況 1.死亡(), 重傷(), 軽症() 2.無し 3.不明

V.破壊パターン:木造,軽量S造の場合 下図の該当パターンに○

重量S造,RC造の場合 記号を記入(別紙参照):

被害状況	被害指数	被害状況	被害指数	被害状況	被害指数	被害状況	被害指数	被害状況	被害指数
無被害	D0	無被害	0.0	無被害	Na0	無被害	Na0	無被害	Na0
壁面の亀裂及び内装材の若干の剥離。	D1	0.1	壁面の亀裂及び内装材の若干の剥離。	Md1	0.1	壁面の亀裂及び内装材の若干の剥離。	Md1	壁面が大部分に剥離する(特に内装材)。	Na1
壁面瓦・壁面材の大部分の剥離。	D2	0.2	壁面瓦・壁面材の大部分の剥離。	Md2	0.2	壁面瓦・壁面材の大部分の剥離。	Md2	壁面が大部分に剥離する(特に内装材)。	Na2
2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	D3	0.3	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd3	0.3	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd3	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Ed3
2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	D4	0.4	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd4	0.4	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd4	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Ed4
2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	D5	0.5	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd5	0.5	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd5	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Ed5
2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	D6	0.6	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd6	0.6	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd6	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Ed6
2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	D7	0.7	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd7	0.7	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd7	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Ed7
2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	D8	0.8	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd8	0.8	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd8	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Ed8
2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	D9	0.9	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd9	0.9	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd9	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Ed9
2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	D10	1.0	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd10	1.0	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Gd10	2階の柱・梁・壁の一部の亀裂及び内装材の剥離。	Ed10

W. 断層による被害（詳細）

建物の傾斜角度・方向 (例:北側に 5° 傾斜)	
基礎と建物のずれ幅	
地盤の変動量 (例:北側で 20cm 沈下)	

周辺状況のスケッチ

住民の方へのヒアリング、コメント、メモなど

Investigation of Building Damage near the Surface Faults of 2011 Fukushima-ken-Hama-Dori Earthquake

HISADA Yoshiaki ¹⁾, KUBO Tomohiro ²⁾, MATSUZAWA Kei ³⁾
MATSUMOTO Toshiaki ⁴⁾, TANABE Akihito ⁵⁾, MORIKAWA Atsushi ⁶⁾

1) Member, Professor, School of Architecture, Kogakuin University, Dr. Eng

2) Member, Assistant Professor, School of Architecture, Kogakuin University, Dr. Eng

3) Japan Pile Corporation,

4) Shinozuka Research Institute,

5) Student, School of Architecture, Kogakuin University

6) Manager, Kobori Research Complex, Inc.

ABSTRACT

We investigated the strong ground motions and the damage of buildings near the surface faults of the 2011/04/11 Fukushima-ken-Hama-Dori earthquake (Mw 6.6). First, we confirmed that the strong ground motions from this normal fault were equivalent and/or more than the thrust fault, by using the strong motion records and the attenuation curves. We also checked that the ground motions near the surface faults were larger than those of the 2011/03/11 Great Tohoku earthquake (Mw 9.0), and therefore, the most of building damage was caused by the Fukushima-ken-Hama-Dori earthquake. Next, we investigated that the 191 buildings near the surface faults (within 500 m), and obtained the following conclusions. The most of severe damage was caused by the surface faulting and the subsequent ground failure. Among 9 buildings above the surface faulting, only one building was overturned. The building was a tall gate in a Buddhism temple and fell on the side by the surface fault of 60 cm dislocation, because the columns were not anchored to the foundations. As for the other buildings, the damage by the strong ground motion was negligible. That is, the rate of heavy damage (Damage Grade 4 and upper) was less than 2%, which corresponds to JMA Intensity 5- and 6+, even though the most of buildings seemed very old and weak.

Key Words: 2011 Fukushima-ken-Hama-Dori Earthquake, Surface Fault, Building Damage, Near Source Strong Ground Motion