油槽船さんぢえご丸の上甲板損傷に就て

正員 工學士 玉 井 喬 介

A b s t r a c t

On the Buckling of the Upper Deck Plating and the Other Top-side Member of a Motor Tanker "San Diego Maru" caused by Heavy Seas. By K. Tamai. Member.

It is a well known fact that oil tankers in loaded conditions sustain severe sagging stress on top-side member in rough weather. The motor tanker "San Diego Maru" encountered extremely rough seas in Pacific Ocean during a winter voyage, resulting severe bucklings and some cracks on the upper deck plating and also upper strakes of longitudinal bulkheads in midship portion. The author analyses the causes of the damage referred to, describing her general longitudinal strength among waves, the effect of impinging water on decks, together with some investigation on the theoretical buckling stress on deck plating stiffened with beams of comparatively light scantling.

緒 言

油槽船は一般に機関室を船體後部に配し油槽を中央部に置く關係上、滿載狀態に於ける縱強力上の最惡狀態は sagging であるから、荒天に遭遇した場合往々船體中央部に於て甲板の buckling を起す傾向がある事は周知の事實であるが、偶々昭和5年2月三菱商事會社油槽船 San Diego 丸が大平洋に於て大暴風に遭遇し上甲板に損傷を蒙つた事實に鑑み、之が損傷の原因を種々の方面から調査研究した結果を爰に發表する次第である。

本 船 の 要 目

本船は北米方面より原油等を輸入する目的に使用されてゐる油槽船で、昭和3年3月三菱長崎造船所に於て竣工し爾來就航中のものである。其の船體構造は British Corporation の検査長 Foster King 氏の考案せる F. K. 式 transverse system に基き設計されたものであつて、詳細は附圖 general arrangement (第1圖) 及び midshipsection (第2圖) に示す通りである。尙本船の主要々目を掲ぐれば

Length between Perpendiculars	439'-0"
Breadth moulded	57'-0"
Depth moulded	34'-6"
Load Draft moulded	26'-9 $\frac{3}{4}$ "
Load Displacement	14,615 Tons
Dead weight	10,600 "
Gross Tonnage	7,268 "
Main Engine:	

1 Set of 6 ST-60, Mitsubishi-Sulzer 2 Cycle Single Acting Diesel Engine;

Normal B.H.P.=2,300

損 傷 の 経 過

本船は米國加州 San Pedro 港に於て原油 9,874 噸を積載し、昭和 5 年 1 月 13 日徳山に向け出帆（第 12 次復航）して南方航路を執り、大體前方斜寄りの風に抗して 8 節乃至 9 節の速度を保ちつゝ平穩の航海を續けて、2 月 7 日北緯 29.57° 東經 152.08° の附近に達したる時、俄然稀有の大暴風に襲はれ爾來 2 月 10 迄引續き前後 3 回の荒天に遭遇し、上甲板部に後段詳説の如き損傷を蒙りたるため、乗組員は損傷の進展を防止する目的で前後 2 回に互り凡そ 4500 噸の捨荷をなし徳山に歸着したものである。今その遭難の経過を簡単に述べて見よう。（第 3 圖航海状態圖参照）

第 1 回荒天（2 月 7 日）

朝から風力が次第に加はり午後に至つて晴雨計は 744 耗に降り風向は正面となり、風力階級 12（颶風、時速 75 哩以上）に達し、波浪は “Tremendous”、波高は 30 呎以上と推定されるに至り、上甲板の後部 well 部分は舷牆の高さの半分迄絶えず海水を以て滿され、船體は甚しく動搖して船首部が第 2 番槽底邊迄水上に跳上る様に感じ、船の速度も僅々 1 節を出す實に永年大洋通ひせる乗組員が未だ嘗て経験せざる大暴風であつた。翌 8 日午前に至り風波は稍治まつたが、此時第 6 番槽上部の上甲板に殆んど船の全幅に互る鋼板の buckling が生じてゐる事及び第 4 番夏期油槽に少量の漏水がある事を發見したのである。

第 2 回荒天（2 月 9 日）

夕刻頃正背の風は左舷後方 36 度の方向に移り風力は漸次募り始め、午後 8 時頃に至つて再び前々日と同様 12 に達し、波高は 25 呎乃至 35 呎と推定されるに至つた。而して上甲板の buckle せる部分は多數の鉾が弛緩し、又左舷夏期油槽縦隔壁直上の厚さ .70 吋の上甲板鋼板が Fr. No. 88~89 間の横縁接手の鉾列に沿ひ約 20 吋に互り龜裂を生じ、更に第 4 夏期油槽の縦隔壁及び同底部甲板の一部分に buckling を起すに至つたので、此夜 9 時から 12 時迄の間に第 4 及び第 7 油槽の原油の全部即ち總量 2,173 噸の捨荷を決行したものであるが、之がため上甲板の buckling は可なり減少を來し、又夏期油槽縦隔壁及び同底部甲板の變形は殆んど全く復舊する事が出來た。

第3回荒天（2月10日）

此日は朝から風荒く波高く正午には氣壓は既に737耗に降り波高は又も30呎を超えた様に覺えたが、午後2時頃になつて船は遂に734耗の低氣壓の中心に入つたため海上は三角波を生じ一時全く無風状態となつた。然かし間もなく再び風波は募り始め午後4時より8時迄の間に風力は又々12に達し波浪も亦激甚を極めて來たので、前記上甲板横縁接手の龜裂は更に漸次進展し遂に46呎に達し鉋の弛緩せる數も可なりの數に上つた。依つて此の間に第2回捨荷として第1及第8油槽併に第1夏期油槽の原油合計約2,300噸の抛棄を決行し荒天を乗切つたのであるが、翌日になつて天候恢復後詳細に損傷部を點檢した結果又新に夏期油槽縦隔壁が兩舷共にFr. No. 88—89の附近に於て buckling 及び龜裂を生じてゐたのを發見したのである。

損 傷 の 状 況

本船が徳山に入港後損傷の實狀を詳細に調査した結果、第4圖の損傷及び第5乃至第11圖の損傷寫眞に示す通り、損傷は船體中央部Fr. No. 82乃至93の範圍に於ける上甲板及び縦隔壁上部に限られ、外板、船樓端、舷牆其他の箇所には何等の異狀も認めなかつた。爰にその損傷狀況の要點を記述すれば下の通りである。

荷揚前の狀況

1. 上甲板の鋼板は第6油槽及び第4夏期油槽上Fr. No. 82より93迄の間に於て船の全幅に互り上下にbuckleし、最大の突起は船の舷弧を考へずに約 $2\frac{3}{4}$ 吋、最大の陥没は $1\frac{3}{32}$ 吋である。特に注目すべき事は鋼板の横縁接手の部分が例外なしに盛上つて甲板上を横に走れる一脈の山を形成してゐる事である(第4圖参照)。特に鋼板の起伏甚しき所では陥没せる部分と突起せる部分とは何れも縦隔壁又は梁を軸として相互に對稱の位置に位し、互に因となり果となつて凹凸の皺曲を形作つてゐる様である。一般に鋼板の皺波の形狀は夏期油槽縦隔壁より内側の部分では突起せる横縁、艀口などの局部的影響に加ふるに buckling の進展の程度が著しかつたため甚だ不規則であるが、該縦隔壁の外側の部分は比較的規則正しく、縦波は凡そ2乃至3梁間の波長になつてゐる事が明かに認められる(第4圖参照)。鋼板は上述の如き皺曲をなせる外、尙中心線縦隔壁直上の.70吋甲板がFr. No. 87—88間の横縁接手の鉋列に沿ふて横方向に12吋及び3吋、又之に近接せる縦縁及び縦隔壁取付山形材の鉋孔を横切り約10吋及び1吋、合計4箇の龜裂を生じて居り(第8圖参照)。更に左舷夏期油槽縦隔壁直上の甲板はFr. No. 88—89間に於て前同様横縁接手の鉋列に沿ひ長さ54吋、口の開き最大 $\frac{3}{16}$ 吋なる割れ目が出来て、その鉋の幅は餘す處僅かに $\frac{1}{5}$ に過ぎない迄に進展してゐる。(第5圖及第7圖参照)

2. 甲板梁は一般に鋼板と固着した儘の状態で鋼板の起伏に伴つて一緒に撓曲をなしてゐる。特に甲板の凸凹の甚しき部分の梁の中にはjogglingを施せる箇所に於て最大 $\frac{1}{2}$ 吋見當の tripping を起

してゐるものもあつたが、兩端取付部には殆んど異狀を認めなかつた。

3. 中心線縦隔壁は Fr. 87~88 間に於て上部約 9 呎の部分の鋼板が左舷の方へ buckle し、其頂部は上甲板より下方に向つて $14\frac{1}{2}$ 吋の裂疵を生じ、此部分の甲板取付山形材は甚しく屈曲し切斷されてゐるが、其の模様は第 8 圖の寫眞に明かに現はれてゐる。

4. 夏期油槽縦隔壁は左舷のものは Fr. No. 88~89 間に於て、右舷のものは Fr. No. 87~89 間に於て、共に中心線縦隔壁と相似の buckling をなし頂部には夫れ々々 $12\frac{3}{8}$ 吋及び $5\frac{7}{8}$ 吋の龜裂を残し取付山形材も亦切斷されてゐるが(第 10 圖參照)、特に右舷の取付山形材は甲板付の面に於て鋸列に沿ひ約 30 吋に互る割目が出来てゐる。而して上述の各縦隔壁の損傷箇所が最も甚しく損傷せる甲板の横縁の直下にある事は殊に注目に値する。

5. 夏期油槽底部甲板は遭難中一時 buckle したが、其の後捨荷のため復舊し、徳山着港後は何等の異狀を認めない。

6. 上記損傷部分全面に互り鋸の弛緩したものは總計約 450 本に達してゐるが、之は主として横縁及び縦縁接手の鋸であつて鋼板と梁との取付鋸には比較的に弛みが少い。又弛緩鋸数の多きに拘らず鋸の切斷されたものは全く 1 本も見當らなかつた。

荷揚後の狀況

荷揚後再び調査した所に依れば、大體に於て buckling の程度は著しく減少した様であるが完全には復舊せず。甲板の起伏も最大突起約 1 吋最大陥没約 1 吋を残し、又梁の撓曲せる部分も同様に幾分の永久歪を存し、中心線縦隔壁及び夏期油槽縦隔壁の皺曲も尙相當の變形を残してゐる。而して甲板上場所によつては先づ完全に原狀に復した様に見える箇所もあるが、此現象及び一般的部分的復舊なるものは必ずしも彈性的の戻りであるとは言はれない。本船は機關室が船尾にあるため荷揚後は hogging の状態にあり、上甲板の損傷部分は凡そ $3.0T/\rho''$ の張力を受けてゐるのであるから、最初の歪が彈性限界を超えたものであつても、之がため原形に近く引戻される傾向がある譯である。

上に述べた損傷の事實から見ても、今回の損傷は單に buckling を起したと云ふだけのものでなく甲板が最初不安定になつて以後終局の損傷程度に達するに至る迄には、可なり複雑な進展過程を経てゐるものである事が判かる。是等損傷の詳細は第 4 圖に示す通りである。本圖に於ては甲板の起伏曲線の或部分では荷上前に比較して荷揚後の状態の方が却つて著しい變形を表はしてゐる所も見えるが之は突起陥没の小なる箇所に限られてゐるのであつて主として計測上の誤差に起因するものである。

損 傷 の 原 因

緒て斯様な損傷を惹起した事に對して其原因を確めるために實際原因になりさうなあらゆる事項を想像し、之を次の通りに大別して逐次吟味研究して見る事にする。

- a. 外部的原因 $\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{ 異常なる荒天} \\ 2. \text{ 豫期以上の外力} \end{array} \right.$

- b. 内在的原因 { 3. 材料
4. 構造
- c. 運用上の原因 { 5. 積荷状態及び捨荷方法
6. 針路の選擇其他の事項

1. 異常なる荒天

本船が遭遇せる連続 3 回の荒天の中損傷の直接の動機となつたのは第 1 回の荒天であるが、之は風力が最上階級 12 と認められてゐる事から考へても、又乗組員が未だ嘗て経験なき大時化であつたと稱してゐる事から推定しても、異常の荒天であつた事は想像出来る。尤も其の程度如何は容易に判定する譯に行かないけれども、元來波浪は風力に比例し従つて低氣壓の深度に密接な關係があると考へられるから、此場合の大時化の程度の目安を付けるために、⁽¹⁾先年海軍給油艦襟裳の上甲板に buckling を惹起せしめた荒天と比較して見る事にする。襟裳が遭遇した荒天は東經 148.5° 北緯 32° の附近の海面で San Diego 丸が遭遇した第 1 回荒天と近接せる場所なるは不思議である。此時風力は 10、氣壓は 747 耗であつたが、之がため上甲板中央部より後方約 100 呎に亙り銅板が梁間のみの buckling を起し、又船橋樓端の舷牆に龜裂を生じたのである。而して此の荒天は永年此の艦に乗り荒天に慣れた人々さへ初めての経験であつたと傳へられてゐる。然かるに今此の 2 つの荒天を比較して見ると

	時 期	風力階級	氣壓(耗)
San Diego 丸	冬	12	744(734)
襟 裳	夏	10	747

此處に注意すべき事は冬期の低氣壓は夏期のものに比し周囲の氣壓が高いため氣壓の谷が特に急峻であり、假令同一指度でも其の作用はより激甚であつて、San Diego 丸の場合の氣壓を夏期のものとして見れば凡そ 734 耗程度の低氣壓に相當するものと認められる。依て San Diego 丸の遭遇した第 1 回荒天は襟裳の夫れに比較すれば更らに一層激烈なものであつたと想像される。

2. 豫期以上の外力

損傷當時の波浪の高さは 30 呎以上であつたと報告されてゐるが、風速を基として波高を與へる Dr. Cornish の實驗式に徴する時は約 32.5 呎以上と推定される事となるから、荒天の場合の波として波高 30 呎なる數字は大體に於て妥當と見て差支ないであらう。次に波長に關しては此場合推定の根據となるべき何等の記録もないのであるが、荒天中船首が第 2 油槽底部迄跳出した様に感じたとの事であつてみれば、此の波浪の形狀は恐らく可なり急峻なものであつたらう。従つて波長は比較的短いものであつた事が想像出来る。乃ち船體は斯様な急峻な高波に襲はれたゝめ全く豫期以上の酷い sagging を受けたのである。

此の異常な波形による靜的外力の外、更に之に伴つて起る激烈なる heaving 及び pitching 等に基く動的影響が可なりに甚しいものではなかつたかと云ふ事が問題になる。殊に船に對する波の相對的週期が船自體の自然週期に接近してゐる様な場合があれば其の影響は甚大なるものとなる。然し後述

(1) 加藤造船大尉、給油艦の縦強力に就て(造船協會々報第 44 號)参照。

の計算の結果に依れば、本船損傷當時の状態に於て波長が船の長さより大なる場合として船に対する波の相対的週期は 8.8 秒以上であり、船自體の固有週期は heaving に於て 5.6 秒、pitching に於て約 7 秒であるから、先づ以て共鳴動搖を惹起してゐたものとは考へられない。夫れにしても尙是等の動搖は船體の sagging に對して相當の影響を與へてゐた事は想像が出来る。

又損傷の時上甲板の後部 well の部に舷牆の半分の高さ位迄絶えず充滿して居たと稱せらるゝ海水は總量約 300 噸の大量に達してゐるので、此の重量が船體の sagging を増加せしめんとする靜的影響が又可なりの値に上る事は看過すべからざる處である。

上述の様な船體縱強力に直接關係ある事項を總て考慮に入れた場合、上甲板損傷部が受ける壓縮力は最惡の状態で如何なる程度のものであるかを推定するために次の様な計算をやつて見る。即ち積荷状態としては遭難當時のものを採り之に上甲板後部 well 上に海水 300 噸を附加した状態を考へ、且波高 30 呎、波長が船の長さに等しき波形を假定し、船體を sagging の状態に置き、更に heaving 及び pitching の影響を受けた場合の縱強力計算を一度にやるのである。先づ heaving の影響を考へるに一般の船型では sagging の状態に於ては船體の dipping に依つて撓力率が増加するものである。而して其時の dip の最大量 d は次の式に依つて與へられる⁽²⁾。

$$d = \frac{aT}{T_1 - T}$$

但し a = 波上に於ける船體の靜的上下動の振幅

T = 船に對する波の相対的週期

$$T_1 = \text{船體固有の heaving の週期} = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta}{pg}}$$

但し Δ = 船體排水量、 p = 毎吋排水量、 g = 重力加速度

本船第 1 回荒天遭遇の場合は船の速度平均 1.7 ft./sec. 波の速度 47.0 ft./sec.、 $2a = 4.29$ ft.、 $\Delta = 14925$ tons、 $p = 49.5$ tons、故に $T = 8.82$ 秒、 $T_1 = 5.56$ 秒、從つて $d = 2.82$ ft. である。依つて之だけの dip に對する浮力の増加の割合だけ重量曲線に補正を加へる。

次に pitching の影響を考へるに、一般に本船損傷當時の如く船が波に向つて進む時、sagging の状態では船首が下に傾いた場合に振幅が最大になるのであるから、今は此の場合に就て論ずれば充分であらう。然かして本船の場合は此の振幅は別に計算する迄もなく、荒天中船首は辛ふじて波を被らなかつたと云ふ事實に基き、船首が出来る限り下に傾いた位置を想像する事が出来る。依て船を斯様な状態に置き、新に生ずる浮力力率の値を求め、次に船體重心からの距離に比例した割合の補正を重量曲線に與へ、全體として前の浮力力率に平衡する様に調整する。

斯くして結局の見掛けの重量曲線が得られる。第 13 圖に於ける virtual weight curve が即ち是で

(2) Dr. Robb, Studies in Naval Architecture, Chap. IV.

(3) 同書 p. 57. $d = -(y+a)$

ある。而して以下通常の計算法に従ひ圖式的に撓力率曲線を見出したのである。其の結果船體中央部に於ける最大撓力率は約 253,000 ft. T. であるが、此の部分の上甲板に對する抵抗率は 23,300 in².ft. であるから、此の附近の應力從つて此の部面に誘起される壓縮力は 10.9 T/ρ" となる。

然かし今此處で本計算の過程に於て撓力率を見出す際に假定せる波長及び最大壓縮力を算出するに用ゐたる船體横截面の慣性力率に就て一考しなければならぬ。先づ波長に就て言へば大平洋波形の記録から推して考へる時、實際の波長は船の長さより幾分大であつたと見るのが至當であらう。從つて計算による撓力率の靜的部分は多少過大に見積つた感があるが、其の動的部分は pitching angle が制限されたため幾分過小に見積つた傾向がある。故に假令一層長き波長の下に同様の計算を施行しても其の結果が上の數字より低減する量は大したものではないと見られる。次に船體横截面の慣性力率は通常の計算法に依つて出したのであるが、船體の様な中空薄肉のものに對して之がどの程度迄實際を代表するものであるか明かでないから、單純なる比較の問題の場合は別として、今の場合の様に實際の値を見積りたい目的に對しては可なり曖昧なものとなる。然かし “Wolf” の實驗の報告に依れば、鋼板の彈性係數 E を 10,000 T/ρ" とすれば實測が計算と調和するのであるが、理論上鋼板が船體の一部分なるがため其の物理的常數 E が變はる様に考へる事は誤りであつて、此の實驗の結果の不調和は主として船體横截面の慣性力率の過大視に歸すべきものである。依て今此の考を本船の場合に適用するに、鋼板の E の通常値に對して上記慣性力率は約 25% 減少すべく、從つて壓縮力も同じ比例を以て増大するので、前記の波長による撓力率の過大視の影響を遙かに相殺して餘りあるであらう。故に本船が第 1 回荒天に際し船體中央部甲板部分に受けたる最大壓縮力は、先づ 12 T/ρ' の程度であつたと推定して差支ないと思ふ。

以上で大體縦強力關係の事項は吟味出來たが、更に此の外、甲板損傷部分に影響を與へる種々の局部的外力を想像する事が出来る。本船損傷時波濤は船橋樓後端附近より舷牆を超えて上甲板に飛込んで來たとの事であるが、此の波濤の連續的衝擊及び艦體甲板上に充滿せる海水並に油槽内の原油等が船體の激しき動搖に連れて起す動的作用及び亂動、是等は皆甲板に作用する局部的外力であつて、其の影響は決して等閑に附すべからざるものである。然かし是等のものは作用状態が判然しないので數字的に見積るべきものでないかも知れないが、試みに簡單なる假定の下に波浪の衝動及び海水の重量が甲板構造に惹起せしめる應力を概算して見よう。乗組員の談に依れば激浪は舷牆を超えて平均落差約 6 呎を以て夏期油槽縦隔壁と舷牆との中央約 7 呎の範圍に互る甲板部分に落下してゐたとの事である。落水の衝突に依つて生ずる壓力に關しては餘り數多の實驗結果が發表されてゐないが、一般に p を壓力、 h を落差、 w を單位體積の水の重量と置けば $p = awh$ なる關係があり、 a は實驗係數であつて此

(4) Prof. Hovgard. Structural Design of Warships. p. 29.

(5) Prof. Biles. T. I. N. A. 1905.

(6) Mr. Foster King. T. I. N. A. 1925. p. 51.

場合の落差に對しては 1.2 となつてゐる。⁽⁷⁾此の式を採用すれば今の場合 $p = .00142 \text{ T/} \sigma''$ である。依て今此の壓力の下にある甲板部分に於て兩端を甲板梁に依つて固定されたる縦方向の鋼板條を想像し、之を梁と見做して應力を求めて見ると、兩端に於て約 $2.1 \text{ T/} \sigma''$ 中央に於て約 $1.1 \text{ T/} \sigma''$ (共に抗張及抗壓) となる。次に甲板梁を中心として 1 梁間に等しき幅の組立梁を考へれば、其兩端にて梁に $7.3 \text{ T/} \sigma''$ (抗壓)、鋼板に $0.8 \text{ T/} \sigma''$ (抗張)、其中央に於て梁に $4.6 \text{ T/} \sigma''$ (抗張)、鋼板に $1.4 \text{ T/} \sigma''$ (抗壓) の應力を生ずる。尙海水が甲板上約 2 呎の高さ迄充滿し更に船體の heaving による加速度を受けた場合を考へると、其の見掛けの重量が約 10% 増すため、甲板に作用する壓力は激浪の衝突の場合の .31 倍になる。従つて之による應力は鋼板に最大 $.6 \text{ T/} \sigma''$ (抗張及抗壓)、梁に最大 $3.2 \text{ T/} \sigma''$ (抗壓) となる。是等は皆連續的に又反覆的に作用し船體撓力率による壓縮力と同時に作用する事があるので、甲板の不安定を助成する傾向が大である。

尙此處に損傷部附近の甲板に局部的應力を起さしめる原因の 1 つとして横截面内に於ける積荷状態を吟味する必要がある。本船は損傷時に於ては船體中央部より後方の夏期油槽は全部空槽であつたが斯様な場合には高波の襲來に際して上甲板などの上部構造は兩舷からかなりの水壓を受ける傾向があり、更に又波濤の衝突による動的影響も加はり、此作用は著しく増大するものと考へられる。然かし幸にして此の壓力の最大なる場合は船體に對する波頂の位置の關係上、船體の sagging の極大なる場合とは時間的に避距してゐるので、同時に甲板を侵す事はないが、夫れ自體としても甲板を疲労せしめ且 buckling の進展を促進するに相當の力があるであらう。

又船が波に對して斜の針路を採る場合は高波のため船體は撓力率を受けることとなり、上甲板に相當の剪斷應力が起つて來る。尤も第 1 回荒天の際は船は殆ど波に立つてゐたので、此の影響は少かつたと思はれるが、後の 2 回の荒天に於てはかなりの作用があり、従つて buckling や crack の進展を助成する所があつたと思はれる。

3. 材 料

凡て構造物が異常の損傷を受けたる場合、其の推定原因の第 1 に置かれるものは其の構成材料の材質の缺陷である。然かし本船の場合は使用材料は全部船級協會の規格に合格したものであるから、其の一般的性質に缺陷があるべき筈はない。尤も或は材料試験に依つて發見し得ざる或る不明の缺陷が伏在してゐなかつたとは言へないが、夫れは極く局部的のものであるから、今回の場合の様な廣汎に亘る損傷の原因になるとは考へられない。

然かし念のため此の點を更に確實にするため、損傷後取外せる甲板鋼板の比較的健全なる部分を選び、其の化學的成分及び顯微鏡組織を調べて見たが、其の結果は次の表及び第 12 圖に示す通りであつて何れも材質に異状なき事を證明してゐる。

(7) 廣井博士著 “築港” p. 66.

分析成分表（％にて）

炭 素	磷	硫 黄	銅	満 俺	硅 素
0.24	0.036	0.033	0.078	0.59	0.091

更に此の部分より試験片を取り、6 回の抗張力試験及び各 2 回の常温及び焼入屈曲試験を施行した結果は次の 2 表に示す通りであつて、損傷前後を通じて可なり疲労してゐるに拘らず、尙船級協會の材料試験規則に合格してゐることは、明かに使用材料に最初から一般的缺陷が無かつた事を確證するものである。

抗 張 力 試 験 成 績

試験片：— 平行部分の長さ 9 吋、標點間距離 8 吋。

試 験 片			抗 張 力		伸 張 率	
符 號	厚 (吋)	幅 (吋)	(T/□")		(%)	
縦 1	0.705	1.25	28.4	28.3	25.8	28.1
	0.703	1.25	28.2		30.1	
	0.703	1.25	28.3		28.5	
横 1	0.705	1.25	28.1	28.2	23.6	24.9
	0.703	1.25	28.2		26.6	
	0.703	1.25	28.2		24.6	

B. C. 規則：— 抗張力 $28T/\square'' \sim 32T/\square''$ 、伸張率 20% 以上。

屈 曲 試 験 成 績

試験片：— 長さ 10 吋、幅 $1\frac{1}{2}$ 吋。

試 験 種 類	試験片	屈 曲 内 半 徑	
		1.5 × 厚	0
常 温	縦	龜裂起らず	龜裂起らず
	横	〃	〃
焼入※	縦	〃	〃
	横	〃	〃

※ 約 650°C に焼き 26°C の水中に投じたるもの

B. C. 規則：— 厚さの 1.5 倍の内半徑に至る迄屈曲せしめて龜裂を生ぜざる事。

4. 構 造

本船は米國出港時に於ける積荷状態の下に標準波に乗つた場合、上甲板に起る最大壓縮應力は $8.3 T/\square''$ (次節参照)であつて、今之を新 Lloyd's 規則による Isherwood system の油槽船 (第 14 圖参照) と比較する時——假に縦梁が完全に縦強力部材として働くものとすれば——約 15% だけ大であるが

更に之を舊 Lloyd's 規則による transverse system の油槽船 (第 15 圖参照) に比較すれば約 8% だけ小であり、而かも此の $8.3 \text{ T/} \sigma''$ なる數字は斯様な假定の下に計算した場合の應力の値として決して大なるものではない。従つて本船の縦強力それ自體は全く充分であつて、今回の損傷に關しては何等問題となるべき所はない。

次に本船甲板の抗壓力に就て考ふるに、若し甲板梁が鋼板を完全に支持してゐると假定するならば甲板の壓縮極限荷重は $22.0 \text{ T/} \sigma''$ (附錄参照) となり、舊 Lloyd's 構造のものに比すれば約 48% だけ大である。然かし甲板梁が壓縮力に基く鋼板の皺曲に對して充分なる支持を與ふるだけの強力無き場合には、鋼板と一緒に相當の撓みを起す様になる。斯様な場合には假令鋼板自體は比較的丈夫であつても、甲板全體としての抗壓力が意外に弱いものとなる譯である。依つて今斯かる甲板の安定を論ずる場合の 1 つの方便として、周邊を固定したる有梁平板につき最小極限荷重を與へる近似式を作つて見ると、次の様な式が得られる。(附錄参照)

$$P = \frac{4}{9} \frac{Eh^2\pi^2}{(1-\sigma^2)b^2} \left\{ 3r^2 + \frac{3}{r^2} + 2 + \frac{8(1-\sigma^2)}{n} \frac{k\gamma}{r^2} \right\}$$

但し P = 板の長さの方向に働く極限荷重 (單位面積につき)、

E = Young 率、 σ = Poisson 比、 $2h$ = 鋼の厚さ、

$r = \frac{b}{a}$ 、 a 及 b = 鋼の長さ及幅、 n = 梁間の數、

k = (梁の慣性力率) / (1 梁間の鋼の慣性力率)、

$\gamma = n$ に對して定まる常數。

而して今の場合の様に長大なる甲板の一部が單なる壓縮によつて皺曲を生じ不安定になり始める瞬間には、皺波の端に於て左程大なる束縛がなくても鋼の形態は大體に於て固定の數學的條件を滿足するに近い状態を保ち得るものと考へられるから、縦隔壁或は外板と任意の 2 つの梁とによつて圍まれたる甲板部分に對して上式を適用する事が出来る。依て梁間の數を 1 乃至 5 と假定し、各々の場合に對して極限荷重を計算した結果 (附錄参照)、2 梁間及び 3 梁間に互る皺波が生ずる時、甲板は壓縮力に對して特に弱く、特に最小の極限荷重は 2 梁間に對する場合であつて、其の値は $12.2 \text{ T/} \sigma''$ であり、周邊固定の 1 梁間の鋼板に對する極限荷重 $22.0 \text{ T/} \sigma''$ に比して約 55% に過ぎない。而かも之は考へてゐる甲板部分の周邊が完全なる固定状態にあるものとして得られたものであるが、實際の甲板は工事上最初から輕度の波狀を呈してゐること及び梁の固定力が完全でない等を考ふれば、上に得たる結果はまだ過大視されてゐる傾向がある。依つて實際の場合として甲板は $12 \text{ T/} \sigma''$ 以下の壓縮力によつて不安定になるものと認めて大過ないであらう。即ち本船の甲板は單に梁間の鋼板のみが buckling を起すより遙か以前に斯様な最も弱き形の皺波を撰んで不安定になる事が想像出来る。之を本船の損傷の實際に徴するに、損傷の進展程度が輕少であつて buckling の起つた瞬間の皺波形態を比較的保存してゐると認むべき夏期油槽縦隔壁より外側の甲板部分を見る時、其處の皺曲は大體に於て 2 梁

間乃至3梁間の波長のものである事を明かに知るのである。

次に甲板構造上特に損傷に關係深きものとして鋼板の横縁接手を擧げなければならぬ。前記損傷状況の項に於て述べた通り甲板上の大皺波の山は明かに横縁接手の上を走り、而かも鋼板及び縦隔壁の龜裂の總てが横縁接手の附近に限られてゐる事は、其處に何等か横縁接手の弱點が存在する事を感知せしむるものがある。鉸鋸工事の影響も其の弱點の一原因をなす事は勿論であるが、更に考ふべきは接手の形状である。甲板の横縁は全部累接になつてゐるのであるが、之れがため此の部分は外觀上鉸の厚さ t に等しき偏心を有し、丁度山形に盛上つたと全く同様の状態であるから、縦方向の壓縮力 P により他の部分に先立つて突起を起す可能性があると共に、之れに伴ふ撓力率により不測の應力が生ずるのである。尤も接手の附近に於ては鉸の内部に於ける P の分布が接觸面の側の部分に偏するので、外觀上の偏心に對應する大きさだけの撓力率は生じない譯であるが、此の偏心自體が P の作用により常に増加の傾向があるから、其の影響は相當の大きさに達し得るものと考へられる。今偏心の大きさが t に等しき場合を考へて見るに、撓力率は Pt となり、從つて接手端附近にて鉸の上面に於ける抗張應力及び下面に於ける抗壓應力は、それぞれ約 $5P$ 及 $7P$ で表はす事が出来る。勿論是等の値は弾性限界外に對しては適合しないが、夫れにしても P の相當の値に對して先づ破壊應力の程度に達し得ることは想像が出来る。況んや P が反覆力であることは此の傾向を大いに強調するものであらう。殊に横縁の鉸列に沿ふて考へる場合、鉸孔による截面積の減少及び鉸鉸熱による材質の變化并に鉸孔縁に於ける應力集中の現象等を考慮に入れる時は、此の部分の鉸面は他の箇所先立ち最も速かに破斷の域に達するものと思はれる。本船甲板鋼板の龜裂の原因は此の點に存するのであらう。曩に海軍給油艦襟裳が損傷した場合、横縁の鉸が特に多く緩みを生じた事も、矢張り上述の様な横縁接手が累接なりし爲めの弱點に起因するものであると考へられる。

5. 積荷状態及び捨荷方法

本船の米國出港時に於ける積荷状態（第16圖）を見るに、第2番槽を除く他の主油槽は全部原油を積載し、更に夏期油槽は第1より第3槽まで殆ど滿載し、原油の總量は9874噸であつて、吃水は滿載吃水線を超過せず、且標準波に乗つた場合生ずる sagging の状態に於ける最大應力も前節に述べた通り許容し得べき程度のものであるから、大體に於て此の積荷方法は先づ當を得たものであると認められる。然かし理想としては第2油槽の代りに中央部に近き第5又は第6油槽を空槽とし、第3夏期油槽の原油を第5夏期油槽に移した状態が最も望ましい積荷状態である。此の場合多少船首 trim（出港時6吋、入港時3呎の程度）となるが、之は航海上左程支障はないものと思はれる。或は又此の trim を避けるため第2槽の代り第4槽を空槽とし第3夏期油槽の原油を第5夏期油槽に移すも一法である。今是等の關係を一層明かにするために、上の3つの積荷状態に於て船が標準波に乗つた場合の最大撓力率と最大應力とを計算して見ると結果は次の表の通りであつて、本船の實際の積荷状態の場合に比較して是等の値は第4油槽を空槽にした場合約9%、第6油槽を空槽にした場合約19%の減

少を示してゐる。

積 荷 状 態	第 2 槽 空 槽	第 4 槽 空 槽	第 6 槽 空 槽
最 大 撓 力 率 ft.T	192,700	176,000	155,600
最 大 應 力 T/□"	8.3	7.6	6.8

(是等の場合の撓力率曲線は第 19 圖参照の事)

上の様な事實から考へて本船米國出港の時斯様な注意を以て最善の積荷方法を探つてゐたならば、損傷を未然に防止する迄はなくとも可なりの程度迄軽減せしめるに充分の効果があつたことと思はれる。此積荷状態に關聯して損傷の際に施行したる捨荷の方法について吟味する必要がある。勿論之は損傷後の事であるから損傷の發生には何等の關係もないが、其進展に關しては重大なる影響を及ぼしてゐるのである。第 1 回に抛棄したのは第 4 及び第 7 油槽の原油であるが(第 17 圖参照)、此結果は次の表に見る通り最大撓力率及最大應力は捨荷前に比較して約 28% の大減少を示し、此の所置が sagging 軽減の目的に對して可なり當を得たものである事が認められる。然し理想としては第 4 油槽の代り第 5 油槽の原油を抛棄する事が望ましかつた。斯くすれば sagging の減少は 37% に達したであらう。次いで更に第 2 回として第 1 及び第 8 油槽並に第 1 夏期油槽を捨荷したのであるが(第 18 圖参照)、此の第 2 回目投荷は船の weathering power を増加し、船體操縦上の便益を謀るためには確かに有效なる手段であつたに相違なきも、一方撓力率の關係から見れば明かに sagging を助長し、次表に示す通り第 1 回捨荷後の状態より逆に 8% だけ應力の増加を招來する結果となつて sagging の方から云へば不利となつた譯である。

状 態	第 1 回 捨 荷 後	第 2 回 捨 荷 後
最 大 撓 力 率 ft. T	133,000	149,000
最 大 應 力 T/□"	6.0	6.5

(撓力率曲線は第 19 圖に示す)

6. 針路の選擇其他の事項

本船が今回の荒天に遭遇の際針路の選擇並に船體の操縦について執つた所置の當否については、専門外の者の批判すべからざる所であるが、若し常識上の判斷が許されるならば之に就て多少の希望を述べて見ようと思ふ。冬期に於ける北太平洋は北大西洋と同様に頻繁なる低氣壓の通路に當り、荒天の連續する周知の場所なるを以て、満載吃水の油槽船に取りては特に警戒を要すべきものと思はる。此點に就ては今後更に一層深甚なる注意を以て季節的航路の選擇と共に、操船上萬全なる判斷と臨機の處置とを誤らざらんことを希望する。今回の如き稀有の暴風に對しては若し其進行方向を豫知し得たならば、必ず之を避航することに全力を注ぐべきものと考へらる、要するに船體にとつては荒天の回避と言ふ事が第一要件である。荒天に遭遇して激浪に揉まれるならば、假令船體に認識し得べき程

度の損傷を來してゐなくとも事實船體は異常の歪を受けたのであるから、向後の船體の壽命に及ぼす影響が潜在してゐるものと見なければならぬ。是等荒天に對する處置の問題は獨り乗組員の周到なる注意のみによつて解決さるべきものでなく、是等の事情に就ての船主側の充分なる理解に俟つ所が大である。

又船體操縱方法に就ては油槽船々體の特殊なる性能及び應力狀態を完全に了解して、常に之に適合する方法を以て臨機に處置を講ずる事が最大要諦である。

尙茲に内燃機裝備の油槽船が荒天に遭遇したる場合、普通の蒸氣機關裝備の油槽船に比し事情を異にして居るため、船體操縱上特に注意を要する點が一二ある。其第1は航海中に於ける吃水遞減度合の相違である。内燃機船でも汽船でも滿載出港時の吃水は同一であるが、航海日數の経過に従ひ兩者の燃料消費高の相違から吃水に差が生じて來る。即ち本船の例の如く又先年襟裳の經驗の如く、米國出帆後20日以上を経過し本邦近海で荒天に遭遇したる場合には、機船と汽船との吃水には少からず差を生ずる譯である。本船の如きは燃料油と補助罐給水の1日の消費高は約11噸なるに、若し同型の汽船とすれば重油燃焼の場合約35噸、石炭燃焼の場合約50噸を要するから、本船の場合の如く出帆後24日目に荒天に會ひたる場合には吃水の減少程度は機船5½吋重油焚汽船17吋、石炭焚汽船24吋と云ふ様に可なり差が起る。従て此の吃水の相違が船體縱強力上機船に不利を來すのみならず、甲板上に落下する海水の量を増加せしめ益々甲板に加はる應力を大ならしむる事になる。

殊に海上に於て船が heaving, pitching, rolling をやつて居る場合には、其の vertical acceleration は船の排水量に反比例するし、又 rolling, pitching の時の angular acceleration は mass moment of inertia に反比例するから、排水量の小なる方は波の中での運動が敏活であり従つて波濤の甲板上に浸入する事を回避する能力が大である故に、僅かな乾舷の相違が實際に於て甲板上海水の浸入に對し豫想以上大なる影響があるものと考へられる。

第2には荒天時に於ける機關回轉の調節の相違である。即ち汽船に於ては荒天中にあつては必要に應じ如何様にも回轉を調節し得るし、又實際船體激動により機關部員の作業困難となるため機關の回轉が自然に低下し、従つて船の速力が減する傾向があるが、本船の様に Diesel 機關に於ては其の回轉に對して左程の人的要素を必要としないのみならず、機關の性質上過度に回轉數を減少せしむれば機關の運轉の停止を招く虞があるため、自然荒天中に於ても依然として相當の回轉を持続し、従つて船體は波に對して相當の速度を以て進行し勝ちであるから、波浪の衝擊による船體の損傷が比較的に酷くなる可能性がある。以上の理由で内燃機油艙船の船體操縱は、特に注意を要するものと認められるから敢てこゝに附記する所以である。

損傷原因の推定

今迄の説明及び吟味に依つて知られる通り、各推定原因は何れも相互に關聯し併立してゐて何れとして決定的のものはないのであるから、損傷は是等大小の諸原因の集合作用によつて起つたものと見

なければならぬ。依て今上の結果を基として損傷發生及び進展の過程に説明を與へて見よう。

今航海に於ける本船の積荷状態は大體に於て不當なる點は無いから、特に取立てゝ損傷原因に歸すべき程でもないし、又針路選擇の事も問題にはなるが、損傷經過には關係が少いから、是等船體運用上の事項は論外として議論を進めることとする。

先づ外部的原因を観察するに本船は稀有の荒天に遭遇して異常なる高波に乗つたため、極度の sagging を起し之に加ふるに甲板上に充滿せる海水の重量の影響並に激甚なる heaving 及 pitching による動的影響が伴ひ、船體に甚大なる撓力率が作用し、之によつて船體中央部上甲板に約 12 T/㎡ 程度の壓縮力が働くに至つたのである。然かるに甲板の最小極限抗壓力は此の壓縮力以下であつて、之に對抗することが出来ない状態であるに加へて、落下波濤の直接衝擊、甲板上の海水の動的力其他の局部的作用は甲板を疲勞せしめ、或は撓曲せしめて不安定の状態を促進したため、横縁接手の部分は其偏心性に基き盛上りの傾向を示し、同時に其の隣接部分には局部的外力に助けられて反動的に陥没を生ずる處もあり、遂に甲板上に廣汎な buckling を起したのである。而かも甲板梁が比較的に弱小で撓曲に對しても捩りに對しても鋼板に充分の支持力を與へ得ないために、依然たる諸外力の反覆作用によつて鋼板皺曲部の周邊の固定條件は愈々崩れ、従つて其の抗壓力は益々低下して行くため、壓縮力の増大を俟つまでもなく皺波は着々進展をつゞけて行つたのである。斯くて壓縮應力自體は假令直接に彈性限界を超えなくても、buckling に伴ふ皺曲の發達、局部的外力による屈曲の増加、最初からの偏心性に基く撓曲の進展等による副的應力の追加に依つて、鋼板面は先づ容易に彈性限界以上に歪を起すに至つたのである。甲板鋼板に於ける急角度の陥没、横縁接手部分の突起などは此の著しい例である、而して相次いで襲來せる荒天に於て船體は第 1 回荒天の場合以上に激烈な外力を受けたのであつて、捨荷其他の應急所置により損傷の進展を緩和する事は出來たが、全然阻止する迄には至らず弛緩銀數及甲板の凸凹の程度は依然増大して行つたのである。殊に横縁接手銀附近に於て既に破壊状態にまで達してゐた部分は、交番應力に耐へずして遂にありありと龜裂を現はすに至つたのである。斯くて強度の屈曲や龜裂を生じた鋼板部分は殆んど抵抗力を失つたので、此の部分に作用して居た壓縮力は縦隔壁に向つて集中し、而かも油槽内の原油の亂動に助けられて遂に此處にも buckling 及び龜裂を發生せしめる様になつたものであると思はれる。

甲板の補強工事

以上述べた通り今回の損傷は全く稀有の荒天による異常の外力の結果に外ならぬものであるが、本船が今後再び斯かる猛烈な荒天に遭遇する事は絶対にないとは斷言出來ないし、又此の場合に針路の変更其他適當な荒天回避方法が必ずしも常に實施可能であるとは言ひ得ないから、是等の事柄を考慮して本船に以下述べる補強工事を施した。

即ち今回の損傷に鑑み第 1 には本船上甲板の抗壓力を増進する爲め、鋼甲板に對する梁の支持力を

強固にし壓縮力に對する鋼板の極限荷重を増大せしむる方法を講じた。此の方法としては梁の寸法を増す事が最も簡單であるが、現存船の補強法としては不適當であるから他の方法即ち梁の span を縮小する方法を採つた。此方法としては梁柱、梁下縦通材及び甲板下縦通材等があるが、就中甲板下縦通材は最も理想的であつて、單に梁を支持すると言ふだけの作用に止らず、之れと同時に鋼板の不支持面積を半減して、一般的には其強力及び剛性を増し、局部的には横縁接手の弱點を補佐し、而かも撓力率に對する船體横截面の抵抗率をも大ならしめる効果があるので、若し之を採用する事とすれば一舉にして是等 4 方面から船體の縦強力を増進せしめる事が出来る。依て先づ船體中央部凡そ船の長さの $\frac{1}{3}$ の範圍に於て上甲板下に各舷 2 條の甲板下縦通材を新設する事にしたのである（以下補強工事の實際に就ては第 20 圖参照）。即ち舷側と夏期油槽縦隔壁との中間に於て Fr. No. 49 乃至 121 に亙りて 1 條、及び夏期油槽縦隔壁と中心線縦隔壁との中間に於て Fr. No. 62 から 121 までに 1 條とし、其の寸法は次の通りである。

Depth of deck girder	18"
Intercostal plate	.50"
Face bar (single)	7"×3"×.40" B. A.

而して此の甲板下縦通材の兩端に對して充分なる支持を與へるため、各横隔壁の所に於て深さ 18" 厚さ .50" にして 4" の曲縁を有する web を特設する事にした。

第 2 には舷側方向からの波浪の水壓に基く壓縮力に對して甲板横方向の抗壓力を増進せしめる目的並に前記甲板下縦通材の安定を期する目的のために、各横隔壁の中間部に 1 箇宛次の寸法の特設梁を設置する事とした。

Depth of deep beam	18"
Plate	.44"
Face bar (single)	6"×3"×.36" B. A.

且其の兩端に於ける肋骨に對しては、厚さ .44" にして 4" の曲縁を有する鋸を以て 15" の深さの特設肋骨を形作り、以て此の部分の剛性を充分に保たしめる様にしたのである。

斯様にして甲板は縦横の十字形の骨組によつて補強せられ、縦横兩方向からの壓縮力に對して全く頑丈になると共に、甲板上に落下する激浪の衝撃や、甲板上に蓄積される過量の海水重量の動的作用などに對しても、亦充分なる強力を具備する事となつたのである。

今試に補強後の船體縦強力を調べて見るに甲板下縦通材の新設に依つて船體横截面の抵抗率は凡そ 5 % の増加を示したのであるが、更に之によつて甲板梁の鋼板支持力は全く完全の域に達したため、此場合甲板の抗壓力は 1 梁間の鋼板の極限荷重のみによつて決る事となり、結局補強前の抗壓力に比較して約 85 % の増加となつたのである。（附録末尾参照）

依て今上甲板に作用する壓縮力に對する上甲板の抗壓力の比を以て補強前後に於ける船體縦強力を比較するならば、本補強工事に依つて船體は約 95 % だけ強くなつたと言ふ事が出来る。

結 語

油艀船の上甲板の buckling につき、San Diego 丸の例に依て其の原因を調査した結果を茲に報告した次第である。油艀船は普通の貨物船と異り満載時には上甲板上に船體構造上最も好ましからぬ sagging stress を受けるのみならず、此の壓縮應力の最大な中央部は一般に船樓により蔽はれて居ないから、此の部の乾舷少く爲めに波濤の衝擊を受け益々強力上不利となる譯である。故に油艀船の上部構造に就いては是等特殊の應力狀態に適合する様に設計する事が必要であると共に、又一方油艀船の操縱に就いても此の特殊の性能を充分に了解し、適當なる積付方法並に荒天に際する臨機の所置を講ずる必要がある。殊に先般の國際會議の結果により油艀船の乾舷低減が決定された事であるから、將來油艀船の船體強力及び操縱方法につきては更に一層の研究を要するものと考へられる。

附 録

有 梁 平 板 の 安 定

安 定 の 條 件 式

爰に取扱ふ有梁平板とは次の様な構造のものであるとする。

- 即ち
1. 板は矩形であつて周邊固定されてゐる事。
 2. 梁は次の圖に示す通り板の1對の邊に平行に等間隔に配置され、其の中性軸は板の中心内面にあり、且其の兩端は固定されてゐる事。
 3. 壓縮荷重は梁に平行な1對の邊に作用するものとする。

今此の平板の横振動を想像し、其の“變形狀態に於ける位置勢力 = 0 なる條件を作れば、之は近似的に振動周期の無窮大を與へるものであり”⁽¹⁾ 従つて變形の位置に於ける振動の休止即ち安定の極限狀態を規定するものである。

依つて今 W 及び W_1 = 壓縮力が夫々板の撓曲及び壓縮に對して爲す仕事、

S 及び S_1 = 夫々撓曲及び壓縮による板の歪勢力、

(1) 妹澤博士、造船協會々報 33 號 p. 80 參照

S' 及び S_1' = 夫々撓曲及び他の變形による梁の歪勢力、

と置けば、上述の條件から $-(W+W_1)+(S+S_1)+(S'+S_1')=0$ が得られるが、安定の極限に至る迄 $W_1=S_1$ であり、且 S_1' は通常の場合小であるから、是等を式中より除外すれば、

$$-W+S+S_1'=0$$

故に今座標の原点を壓縮力の作用せる邊の中央に取り、梁線に平行に y 軸を、之と垂直に x 軸を考へ、周邊を $x=0$ and a , $y=\pm \frac{b}{2}$ を以て表はす事とすれば、上の關係式は結局次の様に書換へる事が出来る。

$$\begin{aligned} & -Ph \iint \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 dx dy + \frac{Ei}{2(1-\sigma^2)} \iint \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right)^2 dx dy \\ & + \sum_{m=1}^{n-1} \frac{EI}{2} \int \left(\frac{d^2 w_m}{dy^2} \right)^2 dy = 0 \dots\dots\dots (1) \end{aligned}$$

但し $P(x=0 \text{ and } a)$ の邊に作用する壓縮力(單位面積につき)

$$2h = \text{板の厚さ} \quad i = -\frac{2}{3}h^3$$

$$E = \text{Young 率} \quad \sigma = \text{Poisson 比}$$

$$w = \text{板の撓み} \quad w_m = m \text{ 番目の梁線上に於ける } w$$

此處で板の撓みの形狀を假定せんとするに、若し梁が充分剛き時は梁線を節線とする皺波を生ずべく若し梁が無効果なる時は單に周邊のみを節線とする皺波を生ずべきであるから、一般の場合としては此の兩種の皺波を適當に合成したる形狀のものを想像する事が出来る。依て今其の板の變形の形として近似的に次の式を假定することが出来る。

$$w = A \left(\sin^2 \frac{\pi x}{a} + c \sin^2 \frac{n\pi x}{a} \right) \cos^2 \frac{\pi y}{b} \dots\dots\dots (2)$$

但し、 A , c は共に常數、 n は梁間の數である。

さて、此の(2)式を(1)式に適用し、板の全面に互り積分を施行し之を整理すれば、結局次の式が得られる。

$$P = \frac{4}{9} \cdot \frac{Eh^2\pi^2}{(1-\sigma^2)b^2} \cdot \frac{1}{\beta} \left\{ \alpha + \frac{8(1-\sigma^2)}{n} \cdot \frac{k\gamma}{r^2} \right\} \dots\dots\dots (3)$$

$$\text{此處に} \quad \alpha = (3n^4r^2 + \frac{3}{r^2} + 2n^2)c^2 + \frac{4}{r^2}c + 3r^2 + \frac{3}{r^2} + 2$$

$$\beta = 1 + n^2c^2, \quad r = b/a$$

$$\gamma = \sum_{m=1}^{n-1} \sin^4 \frac{\pi x_m}{a}, \quad x_m = m \text{ 番目の梁線の位置}$$

$$k = \frac{I}{Si} = \frac{\text{(梁の慣性力率)}}{\text{(1 梁間の板の慣性力率)}}, \quad S = \text{梁の心距}$$

更に此處で P の極小値を與へる様に c を決定するため $\frac{dP}{dc} = 0$ を作れば、結局 c は次式を満足すべきである事を知る。

$$c^2 + \left\{ 4 \frac{(1-\sigma^2)}{n} k\gamma - \frac{3}{2} (n^2-1) r^4 \right. \\ \left. + \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) \right\} c - \frac{1}{n^2} = 0 \dots\dots\dots (4)$$

故に便宜上本式第 2 項 c の係数を -2δ と置き、與へらるゝ 2 つの c の値を (3) 式に代入すれば、結果として

$$P = P_0 - \frac{4}{9} \frac{Eh^2\pi^2}{(1-\sigma^2)b^2} \cdot \frac{2}{r^2} \left(\delta \mp \sqrt{\delta^2 + \frac{1}{n^2}} \right) \dots\dots\dots (5)$$

但し $P_0 = 1$ 梁間の板 ($n=1$ の場合) の極限荷重

故に $\delta > 0$ ならば $P < P_0$ となる場合がある。換言すれば

$$\frac{8(1-\sigma^2)}{n} \frac{k\gamma}{r^2} - 3(n^2-1)r^2 + 3\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \frac{1}{r^2} < 0 \dots\dots\dots (6)$$

ならば P_0 よりも小なる極限荷重が存在することを知る。

然かるに P に對する影響を論ずる限りは、些小の誤差を看過すれば通常 $\delta + \sqrt{\delta^2 + \frac{1}{n^2}} \doteq 2\delta$ と置く事が出来るから、此の場合の極限荷重 P の値は次の式で與へられる事となる。

$$P = \frac{4}{9} \frac{Eh^2\pi^2}{(1-\sigma^2)b^2} \left\{ 3r^2 + \frac{3}{r^2} + 2 + \frac{8(1-\sigma^2)}{n} \cdot \frac{k\gamma}{r^2} \right\} \dots (7)$$

上に於ては此の場合に必要な $\delta > 0$, $P < P_0$ の場合だけ論じたのであるが、(7) 式は δ の符號及び大きさに關係なく一般に適用出来る事が證明され、又 (5) 式に依つて與へられる今 1 つの P の値は通常の場合實用上常に $P = P_0$ となる事も證明出来る。……… (8)

尚 (7) 式の中の γ は板の寸法に關せず梁間の數のみに依つて決るものであつて、其の値は次の表に示す通りである。

γ の 値

n	1	2	3	4	5
γ	0.000	1.000	1.121	1.500	1.874

式 の 應 用

本文に記載の理由によつて上の算式を先づ本船夏期油槽縦隔壁より内側の甲板部分に應用して見る（之が最悪の場合であるが外側部分も之と大差はない）。先づ甲板の様に厚さが一様でない場合計算に用ふる板の厚さを如何に取るべきか問題になるが、今の場合の様に中に薄板があり外側の厚板に挟まれてゐる時は、先づ外力によつて薄板が最初に撓曲し始めると外力は主として厚板により支へられる傾向になり、薄板の撓曲は比較的に進展せず、或程度迄厚板に助けられて行くものと考へられるから全體としての抗壓力は先づ平均厚さの板の夫れに近いものと見ることが出來よう。

又實際の甲板梁は銅板の片面だけに固着してゐるので、之が銅板と共に撓曲する場合の中性軸は銅板の中心面と避距してゐるが、其量は一般に小であるから近似的に其影響は看過する事とし、梁の慣性力率としては板の厚さの 30 倍に等しき有効幅を考へに入れた場合の中性軸に對するものを用ひて計算することにする。更に又甲板の梁矢及び舷弧は今考へてゐる甲板の一小部分に於ては大したものでないから、之も全然無視することが出來よう。

甲板部分の主要寸法：—

$$S=28'', \quad 2h=.60'' \quad \therefore i=\frac{2}{3}h^3=.0180.$$

$$b=171'' \quad a=nS=28''n, \quad \therefore r=\frac{b}{nS}=\frac{6.11}{n}$$

$$\text{beam} \quad 6\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}'' \times .34'' \text{ B.A.}$$

$$I=42.4(\text{in})^4 \quad \therefore k=\frac{I}{Si}=84.2$$

數計算：—

先づ $E=13,000 \text{ T}/\text{in}^2$, $\sigma=.3$ として (6) 式に於て $n=3$ と置けば左邊は負となり、 $n=5$ と置けば正となるから、 P の最小値は $n<5$ の範圍内にある事が判かる。

而して

$$\begin{aligned} P &= \frac{4}{9} \cdot \frac{Eh^2\pi^2}{(1-\sigma^2)b^2} \left\{ 3r^2 + \frac{3}{r^2} + 2 + \frac{8(1-\sigma^2)}{n} \frac{k\gamma}{r^2} \right\} \\ &= \frac{4}{9} \cdot \frac{13000 \times .30^2\pi^2}{(1-.3^2) \times 171^2} \left\{ 3 \left(\frac{6.11}{n} \right)^2 + \frac{3}{\left(\frac{6.11}{n} \right)^2} \right. \\ &\quad \left. + 2 + 8(1-.3^2) \times 84.2 \frac{\gamma}{n \left(\frac{6.11}{n} \right)^2} \right\} \end{aligned}$$

$$=.1926\left(\frac{111.8}{n^2}+.0805n^2+16.43\gamma n+2\right)$$

斯くて任意の n の値につき直ちに P を算出することが出来る。故に $n=1\sim 5$ に就き之を計算し、且つ(8)式の與ふる P の値と共に表示すれば次の様になる。

n	1	2	3	4	5
P	22.0	12.2	13.5	20.9	30.8
P_0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0

即ち甲板の極限荷重 P は2梁間を考へる場合が最小であり、梁間の數が増すと共に漸次増大し、梁間數5に至つて P_0 を突破することになつてゐる。然かし實際問題としては梁間數が2以上の場合と雖も狀況に依つては梁間數2の場合と同様の彎曲が起らないとは限らないから、一般に甲板全體として最小の極限荷重は $12.2\text{ T/}\sigma''$ であると思ふべきである。

さて上述の通り本船の甲板は $n=2$ に於て抗壓力が最小であるとの結論を得たが、然らば梁の寸法を如何程にすれば斯様な弱點を除くことが出来るかと云ふことが考へられる。依て其の寸法を見出すために、 I を未知數として $n=2$ に對し P の値を P_0 に等しからしむる様に決定して見ると、

$$P=.1926\left\{\frac{111.8}{2^2}+.0805\times 2^2+2+\frac{8(1-.3^2)}{2}\cdot\frac{1.000}{\left(\frac{6.11}{2}\right)^2}\cdot\frac{I}{28\times .0180}\right\}$$

$$=P_0=22.0$$

之より $I=108(\text{in})^4$ 、之に對應する梁の寸法は $8\frac{1}{2}''\times 3\frac{1}{2}''\times 50''$ B. A. の程度のものである。斯様にして決定したる梁は縱強力に關する限り計算上鋼板の撓曲に對する支持は完全であつて、實用上最も理想的であると言ふことが出来る。然かし事實上梁に此の程度の寸法を與へることは稀であるから、通常甲板の抗壓力は1梁間の鋼板の極限荷重で決定すべきものでない事が明に判かる。

尙本船補強後に於ける上甲板の抗壓力を調べて見るに、新設縦通材に依つて考慮すべき甲板部分の寸法は次の通り變化した。

$$b=99.5$$

$$\therefore r=\frac{b}{28n}=\frac{3.55}{n}$$

依て今此關係を(6)式に代入すれば左邊は

$$\frac{8(1-\sigma^2)}{n}84.2\frac{\gamma}{\left(\frac{3.55}{n}\right)^2}-3(n^2-1)\left(\frac{3.55}{n}\right)^2+3\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\left(\frac{n}{3.55}\right)^2$$

$$= (48.7\gamma n + \frac{37.8}{n^2} + 238n^2) - 38 > 0 \quad (n \geq 1 \text{ に對して})$$

即ち P_0 より小なる極限值は存在しないのである。依て此の場合の極限值は P_0 であつて、其の値は

$$P = P_0 = \frac{4}{9} \cdot \frac{13000 \times .30^2 \pi^2}{(1-.3^2)99.5^2} \left\{ 3(3.55)^2 + \frac{3}{(3.55)^2} + 2 \right\}$$

$$= 22.6 \text{ T/} \square''$$

依て補強前の極限荷重 $12.2 \text{ T/} \square''$ に對して約 85% の増加である。

討 論

○會長(末廣恭二君) 唯今の玉井君の御講演に對して御質問又は御意見のある御方は御述べを願ひます。

○片山峰太郎君 San Diego 丸の damage の detail を伺ひまして忝く思ひます。本船は帝國海事協會と B. C. の class を有つてゐます。私共は關係が深いので、豫ねて damage に就て detail の調査をし度いと思つてゐましたが、材料が集まりませんので甘く行きませんでした、詳しく御話を承つて感謝致します。本船は確に稀なる時化に逢ひましたが、元來 North Pacific は North Atlantic 程ひどいとは考へられて居らなかつたらしくあります。各國の Freeboard Rule を見ましても、Winter North Atlantic は特別で North Pacific Winter は普通の winter として居ります。Zone Committee の報告書に依れば North Pacific は North Atlantic より less severe でないから、North Pacific は North Atlantic と同様とするの案が Load Line Committee の案に出てゐます。

San Diego 丸は又も斯かる時化に再び逢はないとは限りませんが、三菱では思切つて大補強を爲されたのは當を得たものと思ひます。補強工事は二様に爲つて居ますが、transverse beam が弱いから deck girder を設けて之を support して beam の安定を増しますのと猶ほ tank の bhd. と bhd. との間に strong beam を附加へられて居ます。之に就て私共も調査して見ますと第一の deck girder は非常に有効で理想的であります、deck girder の scantling を充分にしたならば夫れで充分で、strong beam は附けなくとも宜しからんと思はれます。此方法では deck girder が 18' で之は普通の beam を支へる以上の strength を有つて居つて、deck girder 丈で充分本船は安全になると思ひます。若し夫れでも尙ほ不安ならんと恐るゝならば deck girder の scantling をもつと増して strong beam は附けない方が weight も save され仕事もし易いと思ひます。之は意見の相違ですから御答を要求する譯ではありません。猶ほ先般渡英された斯波博士が Foster King 氏に逢はれた時に、同氏は本船 damage の事を氣にして居られ悉しい data があるならば欲しいと云つて居られましたから、此悉しい御講演に接しましたに就ては translate して之を送る積りであります。

○田路坦君 玉井君の deck damage に就ての斯かる有益なる御講演は將來 designer 及技術者にとつて非常に有益であります。tanker に就ては私も數年前手を焼いた経験が有ります。御参考迄に御話し且つ意見を述べます。transverse system は Lloyd's Rule に従つて design すると deck が薄過ると考へます。其例は海軍で襟裳、知床、佐多、能登呂 4 隻の oil tanker を造りましたが、八八艦隊計畫で忙しい時で design は川崎がやり 2 隻を川崎で造り、1 隻は横濱、1 隻は大阪で造りました。然るに是等の船は reciprocating で r. p. m. が max. 84 で、76~82 になると vibration が非常なもので、寧ろ vibration と云ふよりも bending を起す傾向がありました。横濱船渠の常松君も苦心共力して補強を講ぜられました。襟裳と San Diego との比較も今の consideration を入れないといけませんが、此 class の船は midship の附近で buckle して艀から見れば forecastle が上下するのが明瞭に見えます。尙 transit に依ると非常にはつきり判ります。San Diego は B. C. に従つたが何れにしても rule に依るものは deck が弱いと思ひます。oil tanker のみならず cargo ship は重い Diesel engine が midship に在つて相當の sagging を起す事を覺悟せねばなりません。最近には貨物船の speed, horsepower, machinery weight などが従來のものに比し著しく増加されて居ます。昔の貨物船は hogging の傾向を持つて居たが、今の Diesel 船は sagging の傾向を持つて居ます。然し昔の reciprocating 時代の考へでは現今の如く cargo ship が 17~18 knot で走る事を豫期しなかつたのではないかと思ひます。夫故に是等の rule では deck の scantling が足りないのではないかと思ひます。

San Diego の例を見るに still water で standard calculation をやると $3 \text{ T/} \square \text{ '}$ の deck compression となるが大した事ではないと云はれましたが、軍艦では $8 \text{ T/} \square \text{ '}$ compression の處では mild steel は成る可く使ひません。又斯かる高い stress は mild steel には避けます。故に San Diego では initial condition の longitudinal strength が既に高い値であると思ひます。本文だけでは荒天の際 vibration が combine したか何うかは判らないが、時化の中では still water の時と condition が異うから相當量の nodal vibration もあつたと思ひます。次に deck strength の calculation ですが virtual weight を計算し hammering water の impinging stress 及び之を支へ得る力量を計算されましたが、尙此上に deck を long column として大體 damaged part の sectional area を取り beam は單に transverse stiffener とし、bhd. の間では御計算の $12 \text{ T/} \square \text{ '}$ の load が掛かつてると假定し、beam と deck plate とは同じ deflection をして equilibrium を保つと考へ trials and errors の方法で beam の supporting force を計算し、丈夫な bulkhead の處では 75% 位 fix され中間のグニヤ々々の bhd. の處は free end とし、縦横から load の掛つた long column として calculation をして見れば、deflection の amount 及 strength compensation の決定に良き check になつて有益であると思ひます。

もう一つは補強及増設 pillar が前に述べた佐多の場合でも非常に有効に働いた。之は longitudinal strength には入らないが rigidity を増し、buckle 及 vibration を減らすのに有効であります。pillar

は御考へにならなかつた様ですが、之を増すか或は compensation をしたら如何ですか。

○玉井喬介君 Diesel engine ship になりましてから、船の speed が速くなり爲に船體の damage に影響を及ぼして來た事は田路君の御説に同感であります。又 vibration に就ては本船は滿載状態で full power の場合之が殆んどありませんでした。pillar は間接に longitudinal strength を増すと云ふ事に就きましても同感であります。pillar を増せば upper deck の stiffening は充分となり buckling に對する resistance が殖えますから結構と思ひます。

○會長(末廣恭二君) 時間がありませんから、後は written discussion で御願致します。玉井君の御講演は非常に有益なものでありまして、殊に營業上の秘密と思はるゝ點迄も發表して頂いた事は感謝に堪へません。諸君と共に拍手して謝意を表したいと思ひます。(一同拍手)

第 1 圖

M.S. SANDIEGO MARU GENERAL ARRANGEMENT

SCALE 1/16 TO 1 FT

TO CLASS B.S.* (OIL CARRIER)

DESIGNED FOR 38'-0" HEAD OF TRANSVERSE BULKHEADS AND 40'-0" TEST HEAD. TEST HEAD ON SHELL & CENTER DIVISION NOT TO EXCEED 26'-10" WHILE SHIP IS ON THE BLOCKS.

PRINCIPAL DIMENSIONS & ETC.		
LENGTH B.P.	430'-0"	
BREADTH MOULDED	57'-0" x 2 D	
DEPTH	7'-5" x 34'-6" x 7'	
LOAD DRAUGHT (MOULDED)	26.81' x 3 D	
FREE BOARD	7.69'	
% TO UPPER DECK	12.46	

EQUIPMENT NUMBER		
L x (B + D)	430 x (57 + 34.5)	39,345
FELE DM	4392 x 7.75 = 34,038	
BRIDGE	32.67 x 7.75 = 253.15	136.4 x 3 = 1,021.1
POOP	99.08 x 7.75 = 767.87	
BRIDGE DECK HOUSE	26 x 7.5 = 195	
CASING	73.7 x 7.5 = 552.8	7478 x 3 = 373.9
		40,740.0

EQUIPMENT		
3 - BOWER ANCHOR STOCKLESS COLLECTIVE		23,184 LBS
1 - STREAM " (EX. STOCK)		2296 "
CHAIN CABLE	300 ^{FMS}	2 1/2" DIA.
STEEL WIRE ROPE FOR STREAM ANCHOR	120 "	5' C.
TOW LINE	STEEL WIRE	130 "
HAWSEERS	MANILA	2-100 "
WARPS	"	2-100 "

FORGING & CASTING		
STEM	9 1/2" x 2 1/2" THROUGHOUT	
STERN FRAME WITH APERTURE INNER POST	10" x 8" (B.C.S.S.)	
OUTER	8 1/2" x 8 1/2"	

SHELL PLATING ETC.		
KEEL PLATE	49' x 84' - 74'	
BOTTOM	IN WAY OF TANK	76' - 46'
	IN WAY OF DOUBLE BOTTOM	64' - 46'
SIDE PLATE		66' - 46'
ROSS		74'
FELE SIDE PLATE		40'
BRIDGE		44'
POOP		60' - 36'
SHEER STRAKE (IN WAY OF POOP)	65' - 46'	54' x 86' - 46'
BELOW STRAKE	65' - 46'	76' - 46'

DOUBLE BOTTOM		
	FORE END (DEEP TANK)	ENGINE SPACE (AFT)
CENTRE GIRDER	PLATE 44'	66' x 50' - 44'
	KEEL ANGLE 4' x 4' x 50' D.A.	4' x 4' x 50' D.A.
	TOP 3 1/2' x 3 1/2' x 44' D.A.	3 1/2' x 3 1/2' x 44' D.A.
	VERT. 3' x 3' x 42' S.A.	5' x 5' x 42' S.A.
SIDE GIRDER	PLATE 38'	42'
	TOP ANGLE 3' FLANGE	5' x 5' x 42' S.A.
	BOTTOM 3 1/2' x 3 1/2' x 48' S.A.	3 1/2' x 3 1/2' x 42' S.A.
	VERT. 3' x 3' x 36' S.A.	3' x 3' x 42' S.A.
SOLID FLOOR	PLATE 36'	42'
	FRAME 6' x 6' x 48' A.	3 1/2' x 3 1/2' x 42' A.
	REV. FRAME 3' x 3' x 42' A.	6' x 6' x 42' S.A.
	STIFF ANGLE	3' x 3' x 36' S.A.
W.T. FLOOR	PLATE	48'
	BOUNDARY ANG	3 1/2' x 3 1/2' x 56' A.
	STIFF ANGLE	3' x 3' x 48' A.
INNER BOTTOM	KENT STRAKE 50' - 44'	49' x 52'
	OTHER 44'	52'
	MARGIN PLATE 52'	52'
	SHELL ANGLE 4' x 4' x 52' A.	4' x 4' x 52' A.

BILGE KEEL		
LENGTH	ABOUT 150 FT. AMIDSHIPS	
BULB PLATE	10' x 44' SHELL ANGLE 5' x 5' x 44'	
DEPTH OF GIRDER	12'	

FRAME SPACE		
24' APART IN	A.P. TO F.N. 13	
28' "	F.N. 13 TO F.N. 167	
26' "	F.N. 167 TO F.N. 171	
24' "	F.N. 171 TO F.P.	

BOTTOM LONGITUDINAL		
PLATE	CARGO OIL TANK 60' x 46'	F.O. TANK & PUMP ROOM 60' x 42'
FACE BAR	10' x 3 1/2' x 56' B.A.	6' x 3 1/2' x 38' A.
SHELL ANGLE	6' x 6' x 50' A.	3 1/2' x 3 1/2' x 50' A.
TIE BAR	8' x 3 1/2' x 38' A. FITTED IN WAY OF 16' x 3 1/2' x 38' A. VERTICAL STRUT

DECK HOUSE		
	UPPER DM	BRIDGE DM
HOUSE PLATE	20	20
DM ANGLE	5' x 3' x 30' A	5' x 3' x 30' A
TOP	2 1/2' x 7 1/2' x 1' A	2 1/2' x 7 1/2' x 1' A
STIFFENER	3' FLAT OR 3' FLAT BAR ELECTRIC WELDED	3' FLAT OR 3' FLAT BAR ELECTRIC WELDED
SPACE	ABOUT 33 SPACED	ABOUT 36 SPACED

CASING		
	UP DM POOP DM	ABOVE POOP DM
COMING PLATE	25	44
CASING	25	25
COMING ANGLE	3' x 3' x 30' A	3' x 3' x 44' A
STIFFENER	3' FLANGED	3' FLANGED
SPACE	28	28

SKETCH OF BEAM KNEE & FRAME CONNECTION (OUTSIDE THE OIL SPACE) (SEE ATTACHED LIST)

DECKS		
	POOP	BRIDGE
STRINGER PL	33' x 42'	48' x 60' - 35' x 42'
	ANGLE 3 1/2' x 3 1/2' x 42' A	6' x 6' x 48' A
DECK PLATE	28' x 38'	30' x 28'
	PLANK	2' x 36' F.B.A.R.
G.W. WAY BAR		2' x 36' F.B.A.R.
DECK BEAM & KNEE	AS PER PLAN	

DECKS		
	UPPER	2ND DECK
STRINGER PLATE	IN WAY OF POOP 48' x 42' - 35' x 42'	48' x 60' - 35' x 42'
	ANGLE 3 1/2' x 3 1/2' x 42' A	6' x 6' x 48' A
ATTACHMENT TO SHELL	IN WAY OF POOP 30' x 28'	30' x 28'
DECK PLATE	70' x 52' - 25'	70' x 52' - 25'
	PLANK	2' x 36' F.B.A.R.
G.W. WAY ANGLE		
DECK BEAM & KNEE	AS PER PLAN	

STRENGTHENING OF BOTTOM FORWARD
PITCH OF RIV IN FRAME TO BE 5 1/2" D FOR 0.15L AT FORE END (L.W.L.)
FRAME ANGLE 6' x 6' x 48' A FOR FORWARD OF 1/2 L
SIDE GIRDER SPACED 7'-10" APART FOR FORWARD OF 1/2 L
HALF INTERCOSTAL SIDE GIRDER TO BE FITTED BETWEEN THE SIDE GIRDER FOR FORWARD OF 3/4 L
SHELL PLATING 1/2" LESS THAN 7/2" ON THE FLAT OF FLOOR FORWARD OF 1/2 L

TANKSIDE BRACKET & CONNECTION		
	FOR 2' DEEP TANK	ENGINE SPACE
BRACKET PLATE	42' x 3 1/2' F.L.B.	42' x 3 1/2' F.L.B.
NO. & SIZE OF RIVET IN EACH ARM	13 - 7/8 D RIV	11 - 7/8 D RIV
TANK TOP ANGLE	6' x 6' x 50' A	6' x 6' x 50' A
MARGIN SHELL ANGLE	4' x 4' x 52' A	4' x 4' x 52' A

第 2 圖

M.S. SANDIEGO MARU
MIDSHIP SECTION

SCALE 1/2" TO 1 FT

P. SIDE EXPANSION TRUNK WALL.

(LOOKING FOR P. SIDE.)

C. L. LONG^L. O. T. B^{NO}.

(LOOKING FOR P. SIDE.)

S. SIDE EXPANSION TRUNK WALL.

(LOOKING FOR P. SIDE.)

一十八
四
ヲ示ス

第4回

DAMAGE

PLAN.

SCALE :-

BHD, 1/4" = 1 FT

DECK $\frac{1}{8}'' = 1 F^2$

CURVE $\frac{1}{16}'' = 1$ IN

UPPER DECK.

P. SIDE

注意

- 一、真曲線
- 二、實曲線
- 三、斷曲線

ハ損傷ノ範圍、
ハ荷揚前ノ凹凸、
ハ荷揚後ノ凹凸ヲ示ス。

第 5 圖

圖 6 第

第 7 圖

第 8 圖

第 9 圖

第 10 圖

第 11 圖

第 12 圖

Across Fiber.

Along Fiber.

15. SAN DIEGO MARU.

第13圖

STRENGTH CURVES.

WAVE:- LENGTH = 430'-0"
HEIGHT = 30'-0"
LENGTH HEIGHT = 14.3

第一回荒天遭遇當時

第14圖

MIDSHIP SECTION

430'-0" x 57'-0" x 34'-6"

10,000^{TON} TANKER

LONG ISHERWOOD SYSTEM.

SCALE $\frac{1}{4}$ " = ONE FT. ALL SECTIONS USED ARE REVISED
BRITISH STANDARDS.

L x D.	= 14835
L x (B + D)	= 39345
L/D TO UPPER DECK	= 12.46
LENGTH OF COMPARTMENT	= 25'-8"
NO. OF TRANSVERSES IN TANKS	= 2
(d) FOR SIDE TRANSVERSES	= 21.75'
L x (INTERVAL OF TRANSVERSES)	= 3681

IN ACCORDANCE WITH LLOYD'S RULE 1929-30

第16圖

"SANDIEGO MARU" 積荷狀況.

(一月十三日 — 二月九日)

積荷前

第17圖

"SANDIEGO MARU" 積荷狀況

(二月九日 — 二月十日)

第一回積荷後

M.S. SAN DIEGO MARU

BENDING MOMENT CURVES

番 號	積 荷 状 態
1	米國出港當時
2	第一回捨荷後
3	第二回捨荷後
4	第六番油槽空槽場合
5	第四番油槽空槽場合

第19圖

WAVE :- LENGTH = 430'-0"
 HEIGHT = 21'-6"
 LENGTH = 20'
 HEIGHT = 20'

M.S. "SAN DIEGO MARU"

COMPENSATING LONGITUDINAL GIRDER PLAN

SCALE: UPPER DECK PLAN 1/8" TO 1 FOOT
GIRDER & BEAM 1/4" TO 1 FOOT

FN° 90 DEEP BEAM & DEEP FRAME (解. = 何ツテ見ル)

他モ之ニ準ス

N° 4 SUMMER TANK 内 LONG. GIRDER

他、GIRDERモ之ニ準ス (无駄ニ何ツテ見ル)

第20圖

UPPER DECK PLAN

注意: * DEEP BEAM △ REV. BEAM 新設箇所ヲ示ス

REV. BEAM
KNEE 27' x 27' x 44" WITH 3 FL