- 70) 八田博司: 三次元強化複合材料の弾性率と熱膨張係数, 日本複合材料学会誌, 14, 2 (1988), pp. 73-80.
- 71) 土方明躬, 森 顕伸, 福多健二: 三次元強化複合材料の弾性常数と強度, 日本複合材料学会誌, 19, 1 (1993), pp. 8-14.
- 72) Hahn, H. T. and Williams, J. G.: Compression Failure Mechanisms in Unidirectional Composites, ASTM STP 873, ASTM, Philadelphia, 1986, pp. 115-139.
- 73) 福永久雄, 関根秀樹: 対称積層板の剛性特性とその設計法, 日本航空宇宙学会誌, 42 (1994), pp. 371-380.
- 74) Rogers, C. A.: Smart Materials, Structures, and Mathematical Issues, Technomic, Lancaster, PA, 1989.
- 75) Evans, A. G. and Zok, F. W.: The Physics and Mechanics of Fiber-Reinforced Brittle Matrix Composites, J. Mater. Sci., 29 (1994), pp. 3857-3896.

一 特 集

航空機窓のクレージング*1

浅 野 真 弘*2

Key Words: Acrylic Window Crazing, Aircraft

1. は じ め に

1982年~84年にかけ、長距離路線に使用される機体において、操縦室および客室に使用されているアクリル製窓のクレージングによる取り外しが急増した。その後、クレージングは減少していたが、91年末頃から、再度、クレージングによる取り外しが増加した。

クレージング増加の原因は、82年のエルチチョン火山(メキシコ)、および91年のピナツボ火山(フィリピン)の活動による影響と考えられている。ここでは、その状況、対策等について、747機を中心に簡単に述べる。

2. 窓の材質とクレージング

2.1 客室窓 客室窓は25 cm×35 cmの大きさで3枚のペーンから構成され、外側の2枚の材質はアクリル材であり、内側の薄い1枚(非強度部材)がポリカーボナイド材である(第1図)。

厚さ9 mmの一番外側のペーン(ストレッチド・アクリル)は通常の与圧に対する荷重を受け持っており、また外気に直接触れることもあり、クレージングと呼ばれる微細なひび割れは、このペーンの外側表面にのみ発生する。

胴体構造は巡航中に0.6気圧の与圧を受けており、窓の表面の応力は2,000 psi (14 MPa)~3,000 psi (21 MPa)程度となり、これが飛行回数毎の繰り返し荷重となる。

なお、国際線用747機の場合、1機当たり約180枚の客室窓が取り付けられている。

2.2 操縦室窓 一番前側のNo.1ウインドーはガラス製であり、クレージングは発生しない。その横のNo.2, 3ウインドーは一般にアクリル製であり、外側表面にクレージングが発生する。ただし、747機では84年にガラス製No.2, 3ウインドーが実用化された(第2図)。

2.3 クレージング クレージングとは、航空機窓を含め、一般にアクリルなどのプラスチック表面に生ずる微細なき裂の集合したものをさす。

航空機窓の場合、通常き裂の深さは0.1~0.4 mm程度であり、かつ延伸材であることから、き裂が深き方向に伝播しにくい。強度上の問題はないが、クレージングの程度がはなはだしいと視界に影響を与える。たとえば、見る角度によって客室窓が白っぽく微細な傷で霧がかかったように見えるのは、このクレージングのためである。ひどいクレージングの場合は、擦りガラスのように外側が見えにくくなることもあった。

著 者 紹 介

浅野 真弘(旧会員)

昭和32年生。福島県出身。昭和55年東京大学工学部航空学科卒業。同年日本航空(株)入社。現在、技術部機体技術グループ所属。窓、主翼、パイロン等の航空機構造を担当。平成2年より2年間、ボーイング社へ出向し、747-400 Fの胴体構造の設計に従事。

*1 平成6年10月14日原稿受理 Acrylic Window Crazing

*2 日本航空(株)技術部 Masahiro ASANO

第1図 客室窓 (747機)

第2図 操縦室窓 (747機)

2.4 クレージングの発生過程 クレージングは、通常化学的浸食および応力が存在する場合には、それとの相互作用によって発生する。応力が存在する場合、微細なき裂の方向は主応力と直角な方向となる。

クレージングには、スクラッチ・クレージング、線状に発生するライン・クレージング、各点から放射状にき裂の入るスター・クレージングなどがある。

アクリル材は水を吸収する性質を持っており、この吸水性がクレージング発生に大きく影響する。アクリル製窓に吸収された水分が乾燥する際に、表面が縮み、クレージングを引き起こすためである。

窓の表面に付着した硫酸粒子は、水分と結びつき乾燥を促進し、窓の表面にクレージングを早期に引き起こす影響を与える。

3. 状 況

窓に対する検査は、通常7か月～14か月毎のC整備で実施されるが、機体によっては、2、3か月の間に客室窓に重度のクレージングが発生した例もある。

第3図 客室窓の交換枚数

通常は、クレージングの発生まで2、3年を要する。

クレージングの増加は、主として北半球、特に北極圏域を飛行する機会の多い長距離路線の機体（主に747機）に多く、国内線および近距離国際線では少ない。

第3図に日本航空で交換した747機の客室窓の枚数を示す。機体増加の影響もあるが、92、93年には、そのほかに1,500枚以上の窓を取り外さずに磨いているため、92、93年のクレージングの増加はさらに大

きかった。

クレージングが増加した時期には、機体の塗装が急激に劣化・退色する、赤色の塗装が茶褐色に変色する、および機体表面に白すじが見られる等の現象も発生した。

4. 火山噴火の影響

火山の活動は、アクリル製窓に対して、成層圏に滞留している微粒子（硫酸粒子など）により比較的長期間（数か月から数年間）にわたって影響を与える。

大規模な火山の噴火により噴出された火山物質が成層圏内に大量に注入され、これに含まれる微細な硫酸粒子が大気活動とともに地球的規模で拡散して、成層圏より活動的な大気圏に徐々に落下していく際、比較的長期間にわたって、特に圏界面の低い高緯度地方に

おいて航空機の窓に被害を与えるものである。低緯度地方では対流圏内を飛行するため、影響は少ない（第4図）。

ボーイング社より提供を受けた NASA のデータを第5図に示す。成層圏内の微粒子の量に関するもので、クレージングの増減と相関関係があると考えられる。

5. これまでの対策

航空会社にとっては、窓の交換などに多大な費用がかかるため問題とされ、原因究明および対策が検討・実施された。

5.1 ATA の活動 ATA による対策会議は、エルチチョン火山の噴火の影響でクレージングが多発した 83～84 年に数回、航空会社、航空機メーカーおよ

第4図 成層圏と飛行高度

第5図 成層圏の微粒子のデータ

びウィンドー・メーカー等が参加して開催された。

5.2 原因究明 クレージングの急増について、当初は種々の原因(各種洗浄剤/防水剤等による化学的浸食、アクリル材製造過程の変更など)も考えられたが、最終的には、火山活動による影響であることが判明した。

5.3 操縦室 No. 2, 3 ウィンドー (747 機) 83 年当時には、ワックスの塗布、コーティング(保護被膜)の塗布、アクリル材の改良等も検討されたが、結局、ガラス・ウィンドーの開発に成功し、実用化されている(第1表)。

日本航空では、長距離路線に使用されるほとんどの747機でガラス・ウィンドーへの交換を実施したため、現在では操縦室窓のクレージングは解決されている。

5.4 客室窓 83年当時、種々のコーティングの塗布、アクリル材の改良等が検討され、数年間の実機での評価テストの後、改良アクリル材が採用された。これは、吸水性を低くした材料を使用したものである。

ガラス・ウィンドーも検討されたが、氷の付着などの問題のため、実用不可とされた(第2表)。

5.5 客室窓の磨き 一般にアクリル製窓にクレージングが発生した場合には、表面を研磨することにより、2, 3回の再使用が可能である。窓の磨きは、通常、機体から取り外した状態で曲面の窓を平面にして実施している。

また、日本航空では機体に取り付けた状態での磨きを、国内で協同開発したロボットを使用して91年より実施している。窓の交換に要する費用も少なくないため、交換作業を省略できる効果は大きい。

6. これからの対策

6.1 ATAの対策会議 ピナツボ火山の噴火の影響によるクレージング増加を受けて、ATAは93年8月に対策会議を招集し、その後はSAEによる会議が継続開催されている。

6.2 操縦室 No. 2, 3 ウィンドー (767 機) 767のNo. 2, 3ウィンドーでも、ガラス製ウィンドーの開発が行われている。

6.3 客室窓 91年末からのクレージングの増加により、前述の改良アクリル材でも効果が十分ではないことが判明した。

ボーイング社を中心として、92年から93年にかけて、各種コーティング、改良したアクリル材等の評価テストが実施されたが、よい結果は得られなかった。

現在、さらに改良した各種コーティング、厚みを増

第1表 747 操縦室 No. 2, 3 窓への対策 (80 年代)

対 策	評 価
1 ワックス塗布	不成功
2 コーティング(数種)	不成功
3 ガラス・ウィンドー	本格的採用
4 新材料の開発	不採用

第2表 客室窓への対策 (80 年代)

対 策	評 価
1 コーティング(数種)	一部は良好な結果を示すが、本格的には採用されず
2 新材料の開発	本格的採用
3 ガラス・ウィンドー	不成功

第3表 客室窓への対策 (90 年代, 評価中)

対 策	評 価
1 コーティング(数種)	当初の評価テストでは成功せず、改良したコーティングの評価中
2 改良したアクリル材	不成功
3 薄いガラスを貼り合わせたアクリル・ウィンドー	評価中
4 厚みを増した窓へのコーティング塗布	評価中

した窓へのコーティング塗布、薄いガラスを両面または外側片面に貼り合わせたアクリル製窓等の評価テストが行われている(第3表)。

日本航空では、当面の対策として、現行のコーティングを施した窓を購入し取り付けており、クレージング抑制を図っている。

7. ま と め

二度にわたる大幅なクレージング増加の主因は、大規模な火山活動による影響であり、今後の大規模な火山の活動に備え、恒久的対策を講じておく必要がある。

80年代には、ガラス製の操縦室 No. 2, 3 ウィンドー (747 機) の開発が成功した、90年代には、客室窓のクレージングに対する恒久的対策を実現させる必要があり、これには、航空機メーカー、ウィンドー・メーカー、および航空会社の協力が不可欠である。

航空機メーカーは、開発中の客室窓の寿命の目標として、航空機の重整備 (オーバーホール) の間隔に対応する5年を設定した。革新的なデザイン変更を成功させ、どんな環境下でもこの目標を達成させることができれば、航空会社にとっても大きな効果が見込まれるため、おおいに期待されている。

新設コラム「Just Watch」の紹介

新設の本コラムは、会員に対する情報交換サービスを一層充実させることを目的とするもので、Just Watch in Technology と Just Watch in Research の2種類を設けることに致しました。前者は、企業等の会員が保有している独自技術、最新技術、萌芽的技術を広範囲に紹介して頂くもので、会員への情報提供の他に、特に賛助会員企業の宣伝やイメージアップに利用して頂くことも歓迎致します。後者は、前述の技術に対して研究の紹介をして頂くものであります。全体的に、従来の本誌記事の解説や展望のように、ほぼ確立した分野について総合的かつ体系的な解説を記するものではなく、最新技術・研究、新現象などをワンポイント的に焦点を絞って、しかも他分野の方にもわかりやすい紹介をして頂くことにしています。これによって、最新あるいは限られた分野でしか用いられていない技術・研究情報を会員に提供し、新しい研究のシーズを与え、独自技術のニーズを開拓することに役立つことを期待しています。本誌の記事の分類では「その他」になりますので、会員の方はもちろん、編集委員会の推薦があれば非会員の方でも投稿できます。自薦、他薦を問わず、皆様からの御投稿をお待ちしております。

前期会誌編集委員会委員長 河野 通方

本コラム担当委員 円山 重直

〈Just Watch in Research〉

能動熱遮断による高性能断熱と伝熱制御^{*1}

円 山 重 直^{*2}

Key Words: Heat Transfer, Active Thermal Protection, Spacecraft

Abstract The principle of an active thermal protection system is proposed. The active thermal protection system that consists of a few mm thick layer can keep the back face at room temperature against a high-temperature environment of 2000-3000 K. An application to the high-performance thermal protection for a space plane and possibility of radiation heat-transfer control are introduced.

1. 熱力学第二法則と断熱

熱力学第二法則の教えるところによれば、熱が高温物体から低温物体に流れることは良く知られている。物質は熱ふく射を出しているので、物体間が真空でも高温物体から低温物体に熱が移動する現象は同じであ

る。

しかし、ここで紹介する能動熱遮断の原理を用いると僅か5~10 mmの断熱層厚さで2000~3000 Kの高温環境から層裏面を常温に保ちつつ高温部からの熱流を実際上なくすることができる。また、大きな温度勾配にも関わらず断熱層内の熱応力を小さくできる。

この様な一見熱力学第二法則と矛盾する現象が可能であろうか。本コラムでは能動熱遮断の原理について概説し、スペースプレーンなどの熱遮断への応用を紹介する。また、新しい概念に基づく伝熱の能動的制御についても言及する。

2. 能動熱遮断の原理

能動熱遮断の原理¹⁾を模式的に示したものがFig. 1である。図に示すように、空隙率が高いセラミック繊維などの多孔質層を考える。これを高温環境に曝すと、層内の熱伝導とふく射伝播によって高温部からの熱流が発生し、断熱層裏面が1000 K以上の高温にな

^{*1}平成7年2月24日原稿受理 High-Performance Insulation and Heat-Transfer Control by Active Thermal Protection System

^{*2}東北大学流体科学研究所 Shigenao MARUYAMA (問い合わせ先: Fax. 022-223-2748

E-mail maruyama@ifs.tohoku.ac.jp)