線ばねの疲労破壊起点部の特徴について*

Fractography on Fatigue Fracture of Wire Springs

小泉 義明**・下田 秀明**・斉藤 鉄夫**

Yoshiaki KOIZUMI・Hideaki SHIMODA・Tetsuo SAITO

本論文では、疲れ試験また実際の使用中に疲労破壊した線ばねの疲労破面を電子顕微鏡により観察し特徴を述べた。

ばね疲れ試験により破壊した弁ばね用シリコンクロム鋼線とピアノ線の疲労破壊起点部は次の3形態に分類された。

- (a) 疲労破壊の起点は形金属介在物でありフィッシュアイが生じた破面形態
- (b) 疲労破壊起点部にせん断型初期き裂が存在する破面形態
- (c) 疲労破壊起点部に引張型初期き裂が生じた破面形態

また実際の使用中に、素面疵、フレットング、ショットピーニング処理の不足、脱炭、腐食が原因して破壊した破面例の特徴について述べた。

This paper describes the features of fatigue fracture of coil spring fractured in a fatigue test or actual use through the observation with an electron microscope.

The starting point of fatigue fracture of silicon chrome steel wire and piano wire for the valve spring fractured in a spring fatigue test is classified into the following three forms.

- a. Fracture form with fish eye where the starting point of fatigue fracture is on non-metallic inclusion.
- b. Fracture form where an initial crack of shear type exists on the starting point of fatigue fracture.
- c. Fracture form where an initial crack of tension type is caused on the starting point of fatigue fracture.

The paper also describes the features of fracture caused by surface flaw, fretting damage insufficient shot peening, decarburization and corrosion in actual use.

緒 言

走査型電子顕微鏡 (SEM) を用いて線ばねの疲労破面を観察することが現在では一般的になってきた。破面の中でも特に破壊起点部の観察は破壊起因を究明し、その後の破壊防止に役立っている。

疲労破面を観察するうえで注意しなければならない点は、材料のもつ疲れ強度以上に破壊した破面と、表面疵や腐食などの外的要因により材料のもつ疲れ強さ以下で破壊した破面とを区別しなければならないことである。

本論文では、疲労破壊したばね破面を電子顕微鏡 (JXA-50A: X線マイクロアナライザー) によって観察を行い、第1項に外的要因を完全に防止したうえで実施したばね疲れ試験で破壊した破面を、疲労起点部

形態により分類し特徴を示した。また第2項に使用中に破壊したばねの破面を疲労起点部から破壊原因を推定し、外的要因別にその破面の特徴を示した。

1. 疲れ試験にて破壊したばねの破面例

材料の耐久性を評価するための疲れ試験は、通常圧縮コイルばねに成形後低温焼なまし処理、ショットピーニング処理さらに低温焼なまし処理を施し、表面疵など表面欠陥の無いことを確かめた後試験に供される。試験応力条件は、平均応力を与えて応力振幅を変えながら S-N 線図を求めることで行なわれる。この試験中に破壊したばねは、材料のもつ疲れ強さを越える応力で繰返し負荷したことにより破壊したものでありいわゆる疲労破面と言える。

ここでは、今までに疲れ試験を行なったものの中で観察することが出来た疲労起点部の特徴をオイルテンパー線 (焼入れ焼もどし組織)、ピアノ線 (冷間加工されたパーライト組織) のコイルばね破面についてまとめた。

* ばね技術研究会, 昭和55年度秋季講演会に発表

** 鈴木金属工業株式会社 (Suzuki Metall Industry Co., Ltd.)

1.1 オイルテンパー線のばね破面例

弁ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線を表1に示すばね仕様で疲れ試験を行なった。この時の疲労破面を観察し疲労破壊起点部の特徴について調べた。ばね成形後の処理条件を表2に示す。

図1に示すS-N線図上で破壊したばねの疲労破面について観察した結果より、疲労破壊起点部の破面を3形態に分類した。以下の各破面形態の特徴について述べる。

表1 供試ばね仕様

鋼 種	SWOSC-V
線 径	4.00 mm
コイル平均径	28.0 mm
自由 高 さ	60.0 mm
総 巻 数	6.5
有 効 巻 数	4.5
巻 方 向	右

表2 ばね成形後の処理条件

コイル加工後の 低温焼なまし	ショットピーニング処理			ショットピーニング 後の低温焼なまし
	ショットの種類	投射時間	アークハイト	
420℃×20分	CW 0.8	40分	0.35~0.45 mA	230℃×20分

図1 SWOSC-VのS-N線図

1.1.1 非金属介在物を起点とした破面形態

写真1に非金属介在物が疲労破壊起点となり破壊した破面を示す。起点となった非金属介在物の周辺にはフィッシュアイ (fish-eye) と言われる特徴ある破面が見られる。このフィッシュアイは、非金属介在物を中心に放射状に広がっている。

疲労破壊起点となる非金属介在物の発生位置は、ショットピーニングによる表面圧縮残留応力の付加領域より内部で残留応力が圧縮から引張応力に変る領域、すなわち実質応力が最大となる付近で起きる場合が多い。非金属介在物が疲労破壊の起点となり疲労き裂が内部より生じると、き裂が表面へ到達するまでは酸化されることなく伝播¹⁾するため白く輝いたフィッシュアイが発生する。

疲労き裂の発生起点となった非金属介在物には、様々な形状のものがあるが、硬質系の酸化アルミナ、酸化カルシウムまた酸化マグネシウムを主成分としたものが多い。X線マイクロアナライザーにより非金属介在物の組成を面分析した例を写真2に示す。

写真1 非金属介在物を起点とした破面形態 (矢印はフィッシュアイを示す、)
 $T_m \pm T_a$; $60 \pm 46.0 \text{ kgf/mm}^2$ N_5 ; 4.5×10^6 回

1.1.2 セン断型初期き裂を有する破面形態

起点部に非金属介在物が認められない破面については、起点部に存在する初期き裂方向から破面形態を分類した。通常圧縮コイルばねに荷重が負荷されると、素線にはせん断応力が発生しその大きさは線表面ほど高く、またコイル内側表面において最大となる。このせん断応力が繰返し負荷されることは、単純ねじりとして考えると図2の応力作用モデル²⁾に示すように、せん断応力方向に対し、45°方向、または線軸に対して45°方向に引張応力が繰返し負荷されることになる。この引張応力を受け疲労き裂は進展すると考える。

但し疲労の初期き裂発生段階においては、初期き裂進展方向は必ずしも引張応力方向に垂直ではなく、ある傾きをもっている場合が観察される。写真3に示す破面は、疲労破壊起点部に存在する初期き裂がせん断応力方向すなわち線軸に対して直角に発生し、その後疲労き裂が引張応力により進展した形態である。この破面の特徴は、初期き裂がせん断応力方向と一致していること、そしてその破面には深さ方向に三角形の擦られて発生した極めて滑らかな面が必ず観察されることである。疲労破壊起点部の初期き裂面を写真4、

図2 素線への応力作用モデル²⁾

5に拡大して示す。

写真6に示す破面例も、せん断応力方向である線軸に対し平行な方向に初期き裂が発生したものである。深さ方向に滑めらかな三角形を示す点でもせん断型初期き裂を有する破面として分類出来る。

せん断型初期き裂は、表面から内部へ数百 μm 入った位置より引張応力方向と垂直をなす面内へき裂進展を呈し放射状に広がった破面を示す。このようにき裂の方向がある深さを越えると変化することが観察される。この疲労破壊起点部にせん断型初期き裂を有し破壊したばねは、疲れ試験において比較的高繰返し数で

写真3 疲労起点部にせん断型初期き裂を有する破面（線軸に直角な例）
 $\tau_m \pm \tau_a$; $60 \pm 44.0 \text{ kgf/mm}^2$ N_f ; 5.0×10^6 回

発生する場合が多い。

1.1.3 引張型初期き裂を有する破面

この疲労破壊起点部の特徴は、せん断応力方向と 45° をなす方向で、かつ引張力に対し直角な初期き裂を有しており、表面より疲労き裂が中心に向かって放射状に広がっていることがある。疲労破壊起点部の破面を写真7に示す。このパターンが発生する場合は試験応力が比較的高い条件下で起きることが多く、この点から表面に圧縮残留応力が存在しても、高応力を負荷されると表面からのき裂が発生しやすくなりき裂の合体などを伴い破壊したと考える。

以上ショットピーニング処理した線ばねの疲労起点部形態についてまとめると以下の3種類に分類できる。

- (a) 非金属介在物を起点にフィッシュアイを伴った破面形態
- (b) せん断型初期き裂を有する破面形態
- (c) 引張初期き裂を有する破面形態

1.2 ピアノ線のばね破面例

ピアノ線B種を表3に示すばね仕様で疲れ試験を行った。この時の疲労破面を観察し疲労破壊起点部の特徴について調べた。ばね成形後の処理条件を表4に

写真4 せん断型初期き裂の拡大

写真5 せん断型初期き裂の拡大

○印；せん断型初期き裂面

No.3 破面モデル図

No.1 破面全体 (矢印は線軸を示す。)

No.2 起点部の拡大

写真6 疲労破壊起点部にせん断型初期き裂を有する破面 (線軸に平行な例)

○印; 引張型初期き裂面

No.3 破面モデル図

No.1 破面全体
250 μm

No.2 起点部拡大
30 μm

写真7 疲労破壊起点部に引張型き裂を有する破面
 $\tau_m \pm \tau_a$; $60 \pm 48.0 \text{ kgf/mm}^2$ N_f ; 1.5×10^6 回

表3 供試ばね仕様

鋼 種	SWP-B
線 径	4.00 mm
コイル平均径	28.0 mm
自 由 高 さ	60.0 mm
総 巻 数	6.5
有 効 巻 数	4.5
巻 方 向	右

表4 ばね成形後の処理条件

コイルリング加工後の低温焼なまし	ショットピーニング処理			ショットピーニング後の低温焼なまし
	ショットの種類	投射時間	アークハイト	
360℃×20分	CW08	40分	0.35~0.45 mA	230℃×20分

示す。

図3に示すS-N線図上の破壊したばねについて観察した結果、写真8に示すせん断型初期き裂を有する破面形態のものが多く、非金属介在物を起点とし破壊するものは稀にしか観察されなかった。

写真8の破面では、疲労破壊起点部にオイルテン

パー線(写真7)と同様のせん断型初期き裂が線軸に対して平行に入り、表面より数百μm内部に入ると引張応力方向と垂直をなす面内へ引張型き裂が進行している。オイルテンパー線に比較してピアノ線の場合、せん断型初期き裂方向が線軸に平行な形態が多いことが特徴である。これはピアノ線が冷間引抜き加工により

図3 SWP-BのS-N線図

線軸方向に繊維状組織が発達し、材料強度に異方性をもつためと考える。疲労破壊起点部のせん断型初期き裂面の拡大を写真9に示す。オイルランパー線と同様にせん断型初期き裂面は極めて滑らかな面である。

2. 折損事故例にみられる破面

使用中にばねが折損した場合、使用応力、使用環境などが不明確な例が多く、破面観察のみで折損原因を究明することは難しい。しかし一部には明らかに外的要因が材料のもつ疲労強度を著しく低下させた事例があり特徴ある破面形態が見られる。また破面としては、疲れ試験にて破壊した破面と同一形態であっても、他の調査手段を用いることによって外的要因を推定出来る場合もある。これらの破面を分類し外的要因別に破

No.1 破面全体
(矢印は線軸を示す。)

○印; せん断型初期き裂面
No.3 破面モデル図

No.2 起点部拡大

100 μm

写真8 線軸に平行なせん断型初期き裂を有する破面
 $\tau_m \pm \tau_a$; $60 \pm 40.5 \text{ kgf/mm}^2$ N_f ; 2.8×10^6 回

写真9 せん断型初期き裂の拡大

写真11 ツールマークを起点としての破壊例
SWO-V 4.0 mm の圧縮コイルばね

面の特徴を示す。

2.1 表面疵

表面を起点とし折損する事例で最も多いのは表面疵である。表面疵の中には、材料の肌荒れが原因し長手方向に断続して発生する線状疵、あるいは伸線加工中に過剰に潤滑剤がのりすぎたため発生する連続状のマイクロポケット、ばね成形時に発生するツールマークそして製造または使用中の打ち疵、スリ疵などである。写真10～12に表面疵が原因し破壊した破面例を示す、いずれの破面も表面疵へ応力集中が生じ疵を起点とし疲

写真10 線状疵を起点としての破壊例
SWP-B 4.0 mm の圧縮コイルばね

写真12 スリ疵を起点としての破壊例
SWOSC-V 4.0 mm の圧縮コイルばね

労破壊している。

2.2 フレッシング

線ばねにおけるフレッシング破壊は、コイル有効部と座巻面が相対的に微小振幅の繰返し接触運動を行なうため生じる接触面の表面損傷³⁾あるいはショットの介入⁴⁾が原因と言われている。フレッシング現象により破壊したコイルばねの破面例を写真13、14に示す。疲労破壊の起点は座巻部と接触したコイル有効部の表面である。この起点となった表面には無数の圧

No. 1 破面全体
(矢印は起点部を示す。) 1.25mm

No. 2 接触した表面部 2mm

写真 13 フレッシングによる破壊例
SWOSC-V 4.5 mm の圧縮コイルばね

No. 1 疲労破壊起点部 250μm

No. 2 起点部拡大 30μm

写真 14 フレッシングによる破壊例 (写真 13 の拡大)

痕が認められる。

2.3 ショットピーニング処理の不足

ショットピーニング条件に関しては多くの議論のあるところであるが、ここでは明らかにショットピーニング処理不足により破壊した事例について述べる。写真 15 に示すのは、SWOSC-V 4.0 mm の破面であり表面から約 40 μm 内部へ入った部分の非金属介在物が起点となり破壊している。この点では通常非金属介在物による疲労破壊であるが、非金属介在物の位置が極めて表面に近い点の特徴である。そこでショットピーニング処理による圧縮残留応力分布を X 線応力測定装置を用いて、同一ロットのばねについて測定した。この測定結果を図 4 に示す。測定結果より、折損材は

通常のショットピーニング処理に比べ圧縮残留応力の導入量が少ない。このため実質最大応力点が表面近傍となり、表層部の非金属介在物を起点として破壊したものと考えられる。このようにショットピーニング処理が不足すると、疲労破壊の起点は線表面あるいは表面近傍となる。

2.4 脱炭

ばね材料に脱炭がある場合、表面層の強度低下をきたすと同時に引張残留応力分が増大する。脱炭が存在する表面へショットピーニング処理を施しても、正常材に比べ圧縮残留応力の導入量が少なく疲れ強さの低下はまぬがれない。写真 16 に、SUP 7 のコイルばねの脱炭が原因で破壊した破面を示す。この場合、表面が

No.1 疲労破壊起点部

100 μm

No.2 起点部の非金属介在物

10 μm

写真15 ショットピーニング処理の不足が原因し、表面層の非金属介在物を起点とした破壊例
SWOSC-V 4.0 mm の圧縮コイルばね

図4 残留応力測定結果
SWOSC-V 4.0 mm

250 μm

写真16 脱炭が原因しての破壊例

疲労破壊の起点となっており引張型の初期き裂を有した破面である。写真17には原因となった表層部のフェライト脱炭組織を示す。このように脱炭が疲労破壊の原因になると、破面観察のみで明確に原因推定が出来ない。そのため脱炭の可能性が考えられる場合は、破面観察のみでなく金属組織の調査も行なう必要がある。

2.5 腐食疲労

写真18, 19に示す破面は、海水の影響を受ける雰囲気いわゆる塩化物による腐食環境におかれた場合の破

面である。このばねは船舶用として使用されたもので材質はSWOSC-V 3.5 mm、ばね形状はコイル平均径20 mm、有効巻数6, 5巻である。腐食形態は全面腐食型ではなく孔食型を示し、この孔食を起点とし、腐食は内部へと進む。その結果表面にはまもなく引張応力方向（主応力）に対して直角にクロスマーク（十字型模様）が発生すると考えられる⁵⁾。腐食が原因し破壊する場合、常に起点部にクロスマークが発生するとは限らないが、写真20に示す例では起点部近傍の線表面にも孔食を中心とし、線軸に対して45°方向（引張応力方

写真 17 破面近傍のフェライト脱炭層

写真 19 腐食疲労破面（起点部）
SWOSC-V 3.5 mm の圧縮コイルばね

写真 18 腐食疲労破面
SWOSC-V 3.5 mm の圧縮コイルばね

向に対して直角)にクロスマークが発生していた。
クロスマークの発生は腐食疲労破面の特徴として分類できる。

3. ま と め

本論文では、線ばねの疲労破面を疲労破壊起点部に注目し形態別に分類した。また使用中の折損事例については外的要因が明確になったものについて原因別に分類を行なった。その結果をまとめると

(1) 疲れ試験中に疲労破壊したばね、すなわち材料のもつ疲労強度以上の応力や繰返し数が負荷されて破壊したばねの疲労起点部は、非金属介在物とフィッシュアイを伴う破面、せん断型初期き裂を有する破面、引張型初期き裂を有する破面形態に分類出来た。

No.1 表面に発生した
クロスマーク 100 μm

No.2 クロスマークの拡大 30 μm

写真 20 腐食疲労によって発生したクロスマークの例（矢印はクロスマークを示す。）

(2) 外的要因により破壊したばねのうち, 表面疵, フレタニング, ショットピーニング処理の不足, 脱炭, 腐食の事例を示した。

ここでは疲労破面の起点部のみをとりあげたが, ばねの破面観察を行なう場合, 起点部のみの観察ではなくき裂の進展領域および最終破断領域の形態を観察することにより, 破壊に至るまでの過程, 疲労寿命に占める各領域の割合などを推定し破面を分類しなければならないと考えている。

参 考 文 献

- 1) 星野; 日本機械学会誌, 第 76 卷, No. 658, p. 40.
- 2) O. Krickau and J. Huhnen; Spring fracture and their assessment, WIRE May/June 1974, p. 129.
- 3) 植田, 杉浦; ばね論文集 21 号 (1976) p. 33.
- 4) 渡辺, 平井; ばね論文集 20 号 (1975) p. 41.
- 5) 川田; 金属の疲労と設計, オーム社, p. 182.