平成28年(2016年)熊本地震による液状化発生の特徴

若松 加寿江¹⁾, 先名重樹²⁾, 小澤京子³⁾

1) 正会員 関東学院大学理工学部, 教授 博士 (工学)

e-mail: wakamatu@kanto-gakuin.ac.jp

2) 正会員 (研)防災科学技術研究所社会防災システム研究部門, 主幹研究員 博士 (工学)

e-mail: senna@bosai.go.jp

3) 正会員 (研)防災科学技術研究所社会防災システム研究部門, 研究員 修士 (理学)

e-mail: kyoko@bosai.go.jp

要 約

本論文は, 2016年4月14日の熊本地震の前震と4月16日の本震による液状化発生地点の分布と被害状況を示すと共に, 液状化の発生と地震マグニチュード, 地震動強さ, 微地形区分, 土地条件との関係について検討している. 液状化の発生は, 熊本県下の18市町村に及び, 熊本平野と阿蘇カルデラ内の低地に集中していた. 本震の震央から最も遠い液状化地点の震央距離42.6kmであり, 過去の地震における液状化と比較して小さめの震央距離だった. 250mメッシュ単位の推定震度分布との関係を調べた結果, 前震・本震共に液状化が発生したメッシュの99.9%以上が推定震度5強以上の地域であった. 液状化発生地点の微地形区分は, 熊本平野では後背湿地・自然堤防などの河川の氾濫原のほか干拓地で多かった. 阿蘇地域では, 後背湿地と阿蘇火山山麓に広がる扇状地で多かった. 液状化発生が集中した地域における土地条件を調べた結果, 河川の氾濫, 地形改変履歴, 埋土・盛土とその材料, 砂利採掘履歴, 地下水条件が液状化の発生に大きく影響していたと推察された.

キーワード: 熊本地震, 液状化, 地震動強さ, 微地形区分, 土地条件

1. はじめに

平成28年(2016年)熊本地震では, 4月14日21時26分頃に発生した前震($M_J=6.5$)と4月16日1時25分頃に発生した本震($M_J=7.3$)の2度の強い揺れにより, 熊本県に甚大な被害が生じた. 震度7を2回記録した益城町や, 西原村, 南阿蘇村では家屋の倒壊が顕著であり, 熊本県下の倒壊家屋数は全壊8,673, 半壊33,432と報告されている¹⁾. また, 阿蘇カルデラに面した斜面では大小多数の崩壊・土石流・地すべりが発生し, 鉄道, 道路, 建物に甚大な被害を生じた. 一方, 低地部では地震断層による地表面の垂直・水平変位を生じたほか, 広い範囲で地盤の液状化が発生した.

筆者らは, 地震直後に8日間の現地調査と地震数ヶ月後に5日間の現地補足調査を実施すると共に, 高解像度空中写真等の判読により液状化発生の実態調査を行ってきた. 本論文では, 液状化発生状況について報告し, 分布と被害の特徴を概観すると共に, 地震のマグニチュードと震央から最も遠い液状化発生地点までの距離, 地震動強さと液状化発生の関係について検討を行う. さらに, 液状化の発生が集中した地区について, 微地形区分, 土地条件(旧地形, 土地利用履歴)との関係について考察する.

2. 液状化発生の調査・確認方法

液状化発生の認定は、噴砂・噴水が確認されたものに限定し、これらを伴わない沈下・陥没などの地盤変状は除外した。マンホールや下水等の管渠の埋戻し土など局所的な人工改変地盤や堤体の液状化と考えられる場合は、本論文では液状化発生地点から除外した。調査は以下の方法で実施した。

地理院地図から公表された地震後の低解像度の空中写真²⁾とGoogle Earth2016年4月15日の画像の判読による予察調査の後、現地調査を2016年4月28日～5月1日、5月11日～12日、5月21日～22日に実施し、噴砂と被害状況の調査を行った。その後、国土地理院撮影の高解像度正射画像(地上画素寸法約20cm)の判読により噴砂と判断される地点を抽出した。画像は2016年4月16日撮影の熊本・宇土・合志・西原・阿蘇・南阿蘇、2016年4月20日撮影の八代を用いた。高解像度写真で抽出した噴砂地点について、Google Earthの2016年4月15日の画像(前震の翌日で本震の前)を再判読し、前震による噴砂地点と本震で新たに噴砂が発生した地点の判別を行った。さらに、2016年10月28日、11月18日、2017年3月14～16日に現地での追加調査を実施した。なお、現地調査時に噴砂を確認できた地点でも、空中写真やGoogle Earthの画像では建物・樹木などの陰になって噴砂を判別できなかった箇所も多くあり、逆に空中写真で明瞭な噴砂を確認できた地点でも現地調査時には、作付け開始や路面の仮復旧などにより噴砂が消失した地点もあった。

3. 液状化発生の状況

3.1 液状化発生地点の分布の特徴

図1に、筆者らが現地調査で確認した噴砂地点と空中写真により噴砂と判断した地点の分布を示す。噴砂地点は、日奈久・布田川断層の震源断層に沿って八代市から阿蘇市まで南西―北東方向に約80kmの距離に及んでいる。液状化が発生した自治体は、熊本市(中央区・北区・東区・西区・南区)、八代市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、大津町、菊陽町、益城町、嘉島町、御船町、甲佐町、氷川町、西原村、南阿蘇村の熊本県下の18市町村である。

図1より、14日の前震では液状化は熊本市、嘉島町、益城町など熊本平野を中心に発生したが、15日の本震では発生域が阿蘇市、南阿蘇村、西原村、八代市に拡大したことが分かる。液状化発生メッシュの数は、前震では404メッシュ、本震で1890メッシュとなり前震の約4.7倍に増えた。阿蘇地域では本震のみで614メッシュで液状化が発生しており、本震の合計数の3分の1を占めている。ここで、液状化発生メッシュとは、対象とする250mメッシュ内のどこか1箇所でも液状化の発生が確認されているメッシュ⁷⁾を指す。2011年東北地方太平洋沖地震の液状化発生地点をカウントする際に、例えば浦安市のように広い街区が全面的に液状化した場合、噴砂箇所数を算出できない場合のカウント方法として提案されたものであり、東北地方太平洋沖地震では液状化が発生したのは8680メッシュだった。なお、写真1(a)(b)に一例を示すように、14日の噴砂地点の大部分は、16日の本震後の画像では噴砂がさらに拡大しており本震により再液状化したと考えられるが、図1では14日に発生した噴砂としてプロットしている。

(a) 14日前震後 (4月15日 Google Earth画像) (b) 16日本震後 (4月16日国土地理院高解像度画像)

写真1 嘉島町上島の大型ショッピングモール駐車場における噴砂

図1 平成28年（2016年）熊本地震による液状化発生地点

八代市昭和同仁町では、1968年日向灘地震の際に噴砂が発生した場所³⁾で再液状化が確認された。熊本市西区秋津では1889年熊本地震で噴砂の記録³⁾があるが、1889年の液状化に関しては原典⁴⁾で「秋津村で赤色の泥水噴出」の記載があるのみで、2016年熊本地震による液状化発生域と同一箇所であるかは不明である。また、1889年熊本地震では、熊本市中央区の旧坪井川や水路跡に噴砂・噴水が報告されている⁵⁾。現地調査時にこの地区で噴砂の確認を行ったが、歩道脇に軽微な噴砂が1箇所見られたのみで、液状化と考えられるような変状は認められなかった。

3.2 地震マグニチュードと液状化が発生する限界震央距離の関係

液状化が発生する可能性がある地域を概略的に予測するために、地震のマグニチュード M と震央から最も遠い液状化発生地点までの距離 R との関係についての整理が行われている^{3), 6)}。図2は、1889年熊本地

図2 最も遠い液状化発生地点までの震央距離と地震マグニチュードとの関係（文献7）に加筆）

震から2008年岩手・宮城内陸地震までの87地震の地震マグニチュードと震央から最も遠い液状化発生地点までの距離³⁾に、2008年以降に液状化が発生した2009年の駿河湾を震源とする地震と2011年東北地方太平洋沖地震によるデータを追加した⁷⁾ものである。この図に、2016年熊本地震の前震 ($M 6.5$) と本震 ($M 7.3$) のデータをさらに追加した。熊本地震の震央距離を求めるための震央の座標は気象庁⁸⁾によった。震央から最も遠い液状化発生地点までの震央距離は、前震が29.6km (玉名市大浜町)、本震が42.6km (阿蘇市一の宮町三野) である。図2に示されるように、現時点で判明している液状化発生の情報では、前震・本震共に地震のマグニチュードから見て液状化の発生が既往の地震に比べて遠くに及んだという傾向は認められない。本震に関しては、最遠地点までの震央距離はかなり小さめである。

3.3 液状化発生と微地形区分の関係

図3に熊本平野における液状化発生地点を微地形区分⁹⁾と重ね合わせて示す。低地には「井手」と呼ばれる水路が張り巡らされ、地下水が豊富な地域であることがうかがわれる。液状化は、低地を流れる白川・緑川とその支流沿岸に広がる氾濫原 (後背湿地・自然堤防・旧河道) に多いほか、海岸部の干拓地 (干潟や浅海底を築堤と排水により陸化させた土地) でも発生している。

図4に阿蘇地域における液状化発生地点を微地形区分と重ね合わせて示す。阿蘇カルデラと呼ばれる低地の北部の阿蘇市には黒川が、南部の南阿蘇村には白川が東から西に向かって流れており、黒川の沿岸は後背湿地、白川の沿岸は谷底低地になっている。黒川の後背湿地南方の阿蘇火山北麓には扇状地が広がっている。阿蘇カルデラ内は、阿蘇山を水源とする地下水がきわめて豊富な地域で湧泉が多数分布する田園地帯である。液状化は、北部の黒川の氾濫原と扇状地にきわめて高密度に発生している。南部では北部に比べ少数であるが、谷底低地やローム台地 (河岸段丘) で液状化が発生している。

4. 液状化による被害

液状化による被害は、全地域を通じて農地、農業用施設、農道、河川堤防・護岸に多く、熊本平野では電柱の沈下、住宅・店舗などの不同沈下や外構の傾斜・沈下、RC建物の基礎杭抜け上がりなどの建物被害が認められた (写真2～写真11)。直轄河川堤防の主要復旧箇所は白川水系で3箇所、緑川水系で11箇所

図3 熊本平野の微地形区分⁹⁾と液状化発生地点

図4 阿蘇地域における微地形区分⁹⁾と液状化発生地点

所と報告されており、白川の3箇所（右岸0k-0k200+55新地地先、右岸8k600-8k800蓮台寺地先・左岸8k400-8k600十禅寺地先）、緑川水系加勢川（右岸9k775-9k855下無田地先）において堤体基礎地盤の液状化が確認されている¹⁰⁾。そのほか、図3で河川沿岸に噴砂が確認されている大部分の地区で堤防の変状が発生している。被害形態は、堤体の亀裂・沈下・はらみ出しである。直轄河川以外では、緑川水系の秋津川堤防の被害が最も甚大だった。阿蘇市では白川支流の黒川の堤防も被害を受けていた。

熊本市によれば、液状化被害を受けた住宅は、南区の近見から川尻にかけての地域（図3の①）に最も多く、約1300戸に傾斜や沈下などの被害があった¹¹⁾。このほか、南区土河原（図3の②）、西区中原（図3の③）、東区秋津町秋田（図3の④）でも合計約300戸の液状化被害が確認された。上記の4地区以外でも、目視調査の結果、西区池田周辺（図3の⑤）、南区富合町と城南町（図3の⑥）、白川と緑川の河口域（図3の⑦⑧）などで約1300戸の被害が判明し、市内全域で約2900戸に上ったと報じられている¹¹⁾。

熊本市以外の市町村に関しては、液状化による家屋被害数は報告・公表されていない。筆者らの現地調査で液状化による建物被害を確認したのは熊本市、嘉島町、甲佐町、御船町のみである。宇土市では住宅の外構の変状から家屋にも被害が及んでいると推測された地区があった。

図4と図5の阿蘇地域では、液状化が直接的な原因と考えられる建物被害は確認できなかった。この地域では河川堤防の被害（写真9）も見られたが、液状化被害の大部分は農業被害で、農地、農道、水路、ビニールハウスが多数被害を受けていた（写真10、写真11）。2016年5月21日の現地調査時には、作付けが始まっていたが、噴砂・地割れ・陥没により作付けができずに放置されていた水田も多くあった。

白川流域における噴砂の大部分は、写真4、写真10に示すような熊本県では「ヨナ」と呼ばれる阿蘇の火山碎屑物の2次堆積物¹²⁾と推測された。図5に、熊本市南区近見1丁目の井戸から噴出したヨナと推測される噴砂の粒径加積曲線を示す。砂分77%、シルト分13.9%、粘土分9.1%の細砂を主体とする細粒分質砂で、土粒子密度は2.79g/cm³、均等係数は14.32である。ヨナの色は、写真4のような黒灰色が最も多く、黒色、灰色、赤褐色の噴砂も見られた。ヨナのほか宇土市などの干拓地では海成砂と推測される貝殻混じりの細砂や、緑川水系の低地では河成砂と推測される細礫や礫の噴出も見られた（写真6、写真7）。

写真2 門柱と塀の傾斜と鹿児島街道と宅地の間の水路(熊本市南区近見1丁目)

写真3 約50cm沈下した建物(熊本市南区刈草1丁目)

写真4 沈下した電柱(熊本市南区近見2丁目)

写真5 干拓地における噴砂(八代市同仁町)

写真6 細礫の噴出(熊本市南区富合町緑川沿岸)

写真7 最大径15cmの礫の噴出(御船町陣)

写真8 基礎杭の鋼管杭が約50cm抜け上がった住宅(熊本市東区秋津の間島団地)

写真9 黒川護岸堤防の崩落。法尻に多量の噴砂(阿蘇市赤水)

写真10 農道の陥没(阿蘇市役犬原)

写真11 延々と続く農地の噴砂(阿蘇市役犬原)

図5 熊本市南区近見1丁目における噴砂の粒径加積曲線

5. 地震動強さとの関係

図6(a)~(c)に本震の250mメッシュ単位の推定震度分布¹³⁾、地表最大加速度、地表最大速度の分布と前震と本震による噴砂地点を重ね合わせて示す。これらの地震動指標値は、文献14)および7)と同様、強震観測記録を用いて推定している。地表での観測記録の値は地震計が設置されている表層地盤の揺れやす

さを反映しているため、その揺れやすさを地形・地盤分類250mメッシュマップ⁹⁾から求まる地盤の平均S波速度 (V_{s30}) ¹⁵⁾を介して求めた計測震度・加速度・速度の増幅度¹⁶⁾を用いて取り除き、硬質地盤 (V_{s30} が600 m/s相当)での地震動を推定した。次に、地震の震源からの距離減衰特性をトレンド成分としたSimple Krigingによる空間補間計算¹⁷⁾を行うことで硬質地盤上における地震動分布を計算した。さらに、250mメッシュごとに地盤の増幅度を加算または乗じることにより地表で250mメッシュ単位の推定地震動分布を求めた。推定に使用した地震記録の数は、熊本県とその周辺部で震度については146地点、加速

(a) 震度分布¹³⁾

(a) 震度階級

(b) 地表最大加速度 (PGA)

(b) 地表最大加速度 (PGA)

(c) 地表最大速度 (PGV)

(c) 地表最大速度 (PGV)

図6 本震における推定地震動分布と液状化地点

図7 地震動強さと液状化発生メッシュ数(微地形区分別)

度・速度は62地点である。増幅度¹⁶⁾には地盤の非線形挙動は考慮されていないが、推定に使用した実測値には非線形性を示すデータも含まれているため、結果的には非線形性もある程度反映されていることになる。

図6で本震と前震の噴砂地点も重ね合わせたのは、前述のように前震の噴砂地点の殆どが本震で再液化したと判断されたためである。(a)～(c)ともに、各指標値が大きいところで液化化が発生しているが、地震動の強さのみが液化化発生の支配要因ではないことが分かる。

図7(a)～(c)に、震度階級、地表最大加速度、地表最大速度の地震動レベルごとの微地形区分別の液化化発生メッシュ数を示す。前震・本震ともに後背湿地が多くなっているが、両地震による震度5強以上の地域で後背湿地が広い面積を占めていることが影響していると思われる。また本震では、扇状地、火山山麓地、ローム台地など前震では液化化がほとんど発生しなかった微地形区分でのメッシュ数が多くなっている。これらは、本震の震度が5強ないし6弱と大きかった阿蘇地域（前震では震度5弱）に多い微地形区分である。2011年の東北地方太平洋沖地震で液化化発生メッシュ数が多かった埋立地⁷⁾は、熊本港と八代港付近などに限られ地区にしか存在せず、総メッシュ数自体が少なかった。

次に、各地震動指標について、液化化発生率⁷⁾を求めた。ここで、液化化発生率とは液化化発生メッシュ数を総メッシュ数で除した値で、液化化発生メッシュの割合を示す指標であり、液化化した面積の割合を示すものではないことに留意を要する。その際、沖積低地と埋立地の微地形区分（図3の凡例中、No.10～20）に、本震での液化化発生メッシュ数が100以上あった火山山麓地とローム台地を加えて集計した。その結果を図8(a)～(c)に示す。図(a)～(c)の大部分で、前震より本震の液化化発生率が高くなっている。この理由としては、前震で液化化して緩んでいた地盤が多かったこと、前震では噴砂等が地表に表れなかった地点においても、過剰間隙水圧が上昇し液化化し易い状態になっていたところに本震が発生したことなどが考えられる。図8(a)の震度7と(c)のPGV ≥ 200 では前震の液化化発生率が本震を大きく上回っているが、母数が少ないことも影響していると考えられる。

図8(a)で震度5弱と推定されるメッシュで液化化が発生したのは前震・本震ともに0.1%未満、図8(b)でPGA $<200\text{cm/s}^2$ で液化化が発生したメッシュは、前震・本震ともに2%未満、図8(c)でPGV $<20\text{cm/s}$ で液化化が発生したメッシュは前震・本震ともに0.1%であった。このことから、熊本地震では、震度では5強、PGAでは 200cm/s^2 、PGVでは 20cm/s が液化化しうる地盤における液化化が発生する閾値だったといえる。2011年東北地方太平洋沖地震⁷⁾の場合は、震度5強の閾値は同じであるが、PGA 140cm/s^2 とPGV 15cm/s が閾値であり、PGA $<140\text{cm/s}^2$ は全体の2%、PGV $<15\text{cm/s}$ は1%であった。このことから熊本地震においても上記の閾値における液化化発生率を求めたところ、PGA $<140\text{cm/s}^2$ は前震では0.03%、本震では0.04%であった。PGV $<15\text{cm/s}$ で液化化が発生したメッシュはなかった。以上のことから、熊本地震の液化化が発生した閾値は東北地方太平洋沖地震の閾値と同程度であったが、幾分大きめだったといえる。この原因については両地震における液化化発生地域の地盤特性や地震動の増幅特性の比較などの精査が必要である。

なお、液化化が発生すると地盤が非線形化するため、表層地盤による応答があまり増幅せず、逆に小さくなる場合もあることが知られている。本研究で推定地震動分布を求めるために使用した地震観測記

図8 推定地震動強さと液化化発生率(液化化発生メッシュ数/総メッシュ数)

録には、液状化発生地点のものは含まれていないため、推定地震動分布には液状化による地盤の非線形化の影響はないと考えられる。しかし、熊本地震で観測された大振幅の観測記録の中には、液状化以外の地盤の非線形特性を示すデータも含まれているため、推定地震動分布にも非線形の影響がある程度反映されていると考えられる。非線形性の影響は、加速度で顕著であり、速度は非線形の影響はあまり受けないことが実地震の観測記録から確認されている¹⁸⁾。このことから、図8(b)のPGAと図8(c)のPGVの液状化発生率の頻度分布は異なる傾向を示したものと推測される。

6. 液状化発生の集中地区の微地形区分と土地条件

6.1 熊本平野

(1) 熊本駅付近から熊本市南区近見・川尻地区の白川南岸地域（図9(a)の①）

図9(a)(b)に白川南岸地域の噴砂地点を現在と旧地形図に重ね合わせて示す。図中(a)①に示すように、北は熊本駅付近から南は加勢川まで幅50～100m、長さ7km近くにわたって帯状に噴砂が見られた。前震で主に豊肥本線以南の白川の高水敷から南区日吉にかけて、本震で分布範囲がさらに北方と南方に広がった。鹿児島街道の両側の住宅・店舗、外構が著しく沈下・傾斜していた（写真2、写真3）。鹿児島街道と宅地の間には、写真2に示すような幅1.5m前後、深さ2m余り（地震直後の水深は30cm程度以下）の水路があり、北部の近見1丁目では鹿児島街道の西端、近見2丁目で街道の下を暗渠で横断し、それ以南では街道の東端を流れている。被害の幅は鹿児島街道から数軒に限定されており、水路に面した宅地の住宅の被害が特に顕著であった。蓮台橋付近で白川の左岸堤防は約250m、右岸堤防は約300mが液状化による被害を受けていた¹⁰⁾。南北に延びる液状化の帯の南端部の川尻では噴砂は少なくなり、その東方の元三町周辺できわめて多くなっている。液状化発生地点の分布が帯状に分布すること、鹿児島街道沿いに自然堤防（氾濫土砂のうち粒径が粗い砂質土が堆積する地形）が発達していることから、液状化は当初、旧河道に沿って発生したと推測された。しかし、図9(b)の1901年の地形図を見ても旧河道地形（帯状の水田・湿地などの凹地形）は見当たらない。街道の両側は水田よりやや標高の高い野菜畑（地図では無地の部分）と集落（共に自然堤防）になっており、鹿児島街道は微高地の頂部を走っている。

この地区の1901年以前の地図としては、慶長国絵図（1605年以降慶長期）、正保国絵図（1644～1659年頃）、元禄国絵図（1701年）、天保国絵図（1838年）がある¹⁹⁾。この四つの絵図に鹿児島街道は描かれているが、街道沿いに河川は描かれていない。以上のことから、少なくとも400年余り前までには大きな河川はなく、現在とほとんど変わらない地形だったと考えられる。噴砂は、図9(b)に示すように自然堤防（旧集落と畑）で発生しており、後背湿地（粘性土が堆積する地形：水田）では起きていない。

国土交通省九州地方整備局¹²⁾によれば、白川水系は他の河川の洪水流に比べて土砂の含有量が多いため、氾濫が生じた場合、浸水した地域では水が引いた後にもヨナが残されて堆積するとのことである。白川は蓮台橋付近で約90度屈曲して流れていることから、白川の洪水時には鹿児島街道沿いの水路には大量の河川水が流れ込んで氾濫し、流出土砂が水路兩岸に堆積して自然堤防（図9(b)の白地部分）が形成されたと推察される。地理院地図の5mメッシュ標高データを見ると、鹿児島街道沿いの地盤高は、周辺の水田より1～2m高い。

日吉2丁目における鹿児島街道に面した宅地におけるボーリング資料によると、深度約9mまでがN値10前後の含水量が非常に多い砂（ヨナと推測される）で、9m以深は海成（貝殻を混入）のシルト混じり砂ないし砂である。孔内水位はGL-1mである。詳しくは液状化判定が必要であるが、この地区では地下水位以深のヨナが液状化したと推測される。住民によれば鹿児島街道沿いには農業用として掘られた浅井戸が多く存在し、筆者らがヒアリングを行った近見1丁目の深さ4mの井戸（現在でも使用）からは本震の後に大量の噴砂があったとのことである。このことから、前述のボーリング資料に記載されている「含水量が非常に多い砂」は帯水層で、地震によりきわめて液状化しやすい状態であったと推測される。

以上のことから、鹿児島街道沿いの地区の液状化の帯の要因は氾濫時に堆積したヨナと水路沿いの高地下水位と推測される。さらに仮説ではあるが、蓮台橋付近で白川兩岸の堤防が液状化による被害を受けていたこと、鹿児島街道沿いの噴砂の延長は、蓮台橋より北方の白川の高水敷に熊本駅付近まで連続していたこと、鹿児島街道沿いに浅井戸が多いことから、白川の地下水脈が蓮台橋付近で分岐して鹿児島街道沿いの地下浅所を流れ、水脈に沿った家屋が帯状に被災したという解釈もできる。

(2) 熊本市南区土河原・砂原町・孫代町・浜口町・並建町（図9(a)の②）

この地区にも幅1.5m程度の水路がある．水路は薄場付近の白川から取水しており西方で3本に分岐している．3本の水路に挟まれた地区に前震と本震の両方で多数の噴砂があった，図9(a)②に示されるよう

(a) 現在の地形図(地理院標準地図)と微地形区分

(b) 1901年測量1/2万川尻・砂取・宇土・御船

図9 熊本市西区及び南区白川左岸地域の液状化発生地点，微地形区分⁹⁾，旧地形

蓮田を埋めた地区とのことであり、現在も側溝が張り巡らされ水はけの悪さを物語っている。

(6) 南区富合町・城南町（図12）

この地区は、図12(a)に示すように緑川の左岸地域で、噴砂は緑川と浜戸川の氾濫原で発生している。前述(1)～(3)の白川南岸地域との違いは、図12(b)の1901年の地形図に畑がほとんど見られないことである。阿蘇山に源を発し大量のヨナを運搬する白川とは異なり、緑川は宮崎県境の向坂山を源とし急峻な地形を流下するため砂礫を運ぶ河川であり、沿岸は砂礫質の地盤である。一方、図12(b)に示すように、浜戸川やその派川がかつては激しく蛇行しており氾濫を繰り返してきたと推測される。

液状化は図12(b)に示されるように水田（後背湿地）と旧集落（自然堤防）の両方で起きている。前震で噴砂が確認された箇所もあるが、大部分は本震による噴砂である。噴砂は灰色でヨナより粒径が幾分粗かった。図(a)①地区は、最近水田を盛土造成して宅地化した地区とのことであり、住人によれば地震の2年前に新築したべた基礎の住宅約10軒全てが不同沈下して傾斜したとのことである。緑川の堤防も図12の範囲で右岸3箇所、左岸5箇所で被災し、高水敷や法尻に噴砂が確認された箇所もあった¹⁰⁾。噴砂は盛土造成していない農地（大部分は麦畑）でも起きており、図12(b)を見ると河川の蛇行が著しい地域であり、氾濫により流出した土砂のうち砂質土が局所的に堆積していると推察される。

(7) 白川河口域（熊本市西区小島下町・小島中町）（図13）

図13(a)に示すように、白川河口域では白川と坪井川の間で噴砂が多数見られた。噴砂の大部分は農地で発生していたが、一部宅地や道路にも見られ、住宅にも被害が発生していると推察された。図13(b)を見ると、液状化は1901年当時海域と既に干拓されて陸域になっている地域の新旧両方の干拓地で起きている。図13(a)の右端の白川沿岸で噴砂が密集している箇所（小島公園）は、図13(b)を見ると1901

(a) 現在の地形図(地理院標準地図)と微地形区分

(b) 1901年測量1/2万熊本・金峰山

図11 熊本市北区津浦町付近の液状化発生地点、微地形区分⁹⁾、旧地形(凡例は図9(a)と同じ)

(a) 現在の地形図(地理院標準地図)と微地形区分

(b) 1901年測量1/2万宇土・御船

図12 熊本市南区富合町・城南町の液状化発生地点、微地形区分⁹⁾、旧地形(凡例は図9(a)と同じ)

年当時は白川が蛇行していた川筋で、1901年以降に現在のような流路になった地区である。流路が細いため図(a)の250mメッシュ単位の微地形区分には反映されず、後背湿地となっている。現在は公園であるが、旧流路に沿って地割れを生じヨナと思われる黒い砂が噴出していた。白川右岸堤防は新地先で最大50cm沈下し、基礎地盤の液状化が確認された¹⁰⁾。

(8) 緑川河口域（熊本市南区学料，宇土市走潟町付近）（図14）

図14(a)に示すように、緑川河口域の干拓地で多数の噴砂が見られた。大部分は農地（麦・葉タバコ畑）であるが、水路の底や宅地にも多量の噴砂が見られた。緑川左岸の宇土市笹原町では、直径110cm、深さ60cmの噴砂孔から噴砂により、同心円状の噴砂丘が形成されていた。この場所の噴砂は暗灰色で貝殻が混じっているところもあったことから、海成砂が液状化したと考えられる。

宇土市走潟町は、緑川の旧河道に囲まれた地区で噴砂が多数見られた。大部分は農地であるが、一部では宅地内にも見られた（住宅の被害は不明）。この旧河道は、嘉永年間に現在の流路（嘉永新川）に付け替えられ、その後1925～1942年の緑川第一期改修工事で、嘉永新川の拡張工事が行われ、旧河道の上流側（北走）は廃川になった²⁰⁾。噴砂は廃川部分の旧水面でも発生していたが、大部分は旧河道の内側で起きている。蛇行河川の内側はポイントバーとも呼び、河川によって運搬された土砂が新たに堆積する箇所である。このため外側より液状化が起きやすかったと推測される。緑川左岸の旧河道締切り部の2箇所及び浜戸川旧河道部の堤防に変状が認められた¹⁰⁾。

(9) 嘉島町付近（図15）

緑川とその支流の加勢川に挟まれたこの地区（嘉瀬町，熊本市南区・東区）は、熊本平野の中で最も噴砂が高密度に見られた地区の一つである。気象庁⁸⁾による本震の震央は嘉島町下六嘉付近にあり、前震

(a) 現在の地形図(地理院標準地図)と微地形区分

(b) 1901年測量1/2万川尻

図13 熊本市西区小島下町付近の液状化発生地点，微地形区分⁹⁾，旧地形(凡例は図9(a)と同じ)

(a) 現在の地形図(地理院標準地図)と微地形区分

(b) 1901年測量1/2万宇土

図14 熊本市南区学料・宇土市走潟町付近の液状化発生地点，微地形区分⁹⁾，旧地形(凡例は図9(a)と同じ)

(a) 現在の地形図(地理院標準地図)と微地形区分

(b) 1901年測量1/2万宇土

図15 嘉島町付近の液状化発生地点、微地形区分⁹⁾、旧地形(凡例は図9(a)と同じ)

の震央も嘉島町の東方約6kmときわめて近い。2005年に開業した大型ショッピングモールの駐車場では、前震で敷地北東部の駐車場の一部に噴砂があり、本震で駐車場全体に大量の噴砂・噴水があった(写真1)。隣接する2階建て建屋A(建屋の位置は写真1(b)参照)は、液状化による基礎の沈下等の被害で取り壊し・再築予定²¹⁾、建屋Bも液状化による基礎の沈下など²¹⁾で、2017年3月16日の現地調査時にも大規模補修工事を行っていた。町内の住宅の傾斜や棟数は、白川南岸地域のように顕著ではなかった。緑川と加勢川の堤防には連続的に変状が認められ、右岸堤防は、下無田地先で延長80mにわたり堤体の基礎地盤が液状化し、高さ3mの堤防天端、表法に縦断亀裂が発生し、最大77cm沈下した¹⁰⁾。緑川右岸堤防は、下仲間地先で延長440mにわたり高さ6mの堤防天端に大規模亀裂が発生し最大146cm沈下した。堤体直下の液状化が原因と推測されている¹⁰⁾。

加勢川は、図15(b)に示すように河道が狭小で蛇行していたことから昔から氾濫を繰り返していた²²⁾。加勢川北岸(右岸)には約400年前に熊本城下を守るために築造された堤防(清正堤)がある。しかし、左岸(嘉島町)側は、2004年に築堤されるまでは無堤で、洪水時は町内が遊水地となっていた²²⁾。このため清正堤以南の地域は水はけが悪く表層は後背湿地性の軟弱粘性土が堆積している。これに対して、緑川は砂礫を運搬する河川であることから緑川沿岸は地表より深さ約10mまでは砂礫地盤となっている。また、図15の東方の下六嘉付近には湧水群が十数箇所点在しており、地下水位は全般に高い。

噴砂は自然堤防縁辺部と後背湿地で発生している。自然堤防縁辺部は、後背湿地との比高が小さく、したがって地下水位が高い部分である。後背湿地で液状化が特に高密度に発生した国道445号線の西側の地区は、1983～1998年に実施された区画整理事業により水田を盛土造成した地域であり、加勢川の河川改修による廃土による土砂で厚さ1.2m程度盛土されたとのことである²³⁾。これに対して、瓦礫や細粒分の多い土で盛土造成された企業団地(1995年竣工)などでは噴砂が見られなかった。

緑川に近い地域で噴砂地点が密集している箇所があるが、この地区は地表付近から密実な砂礫地盤である。このうち3箇所では民間業者により1988年～1991年にかけて砂利の採掘が行われた記録があり²³⁾、写真1の大型ショッピングモールにおける噴砂エリアも採掘跡地の埋戻し地盤である(埋戻し範囲は、図15参照)。採掘は深さ約10mまで行われ、その後、建設残土で埋め戻されているとのことである。

以上から、嘉島町において液状化集中箇所は、自然堤防縁辺部、軟弱な後背湿地における河川砂による盛土造成地盤、砂利採掘跡地の埋戻し地盤に集約される。

(10) 甲佐町・御船町(図16)

甲佐町では、図16(a)に示すように、緑川東方の農地(後背湿地)や農地を盛土造成した地域で噴砂が見られた。図16(a)①の物送会社駐車場では、前震後の4月15日朝、社員が出社すると大量の砂水が噴出し水浸しになっていたとのことである。芝原には、11年前に町が分譲した住宅団地に約40軒の戸建て住宅が建っている。住人によれば大部分の住宅で家屋が不同沈下し、築10年のべた基礎の住宅は最大30cm沈下し、1.4%傾斜したとのことである。地震の際には、庭や道路から水と砂利が大量に噴出した。この辺りは銀杏砂利と呼ばれる砂利混じり地盤で、分譲前は水田だったとのことである。

前述の嘉島町や甲佐町の緑川堤外地では砂利採掘が行われてきており、1965年に堤外地での採掘が禁

止されると、堤内地の内陸部の農地で採掘が行われるようになった²³⁾。採掘は1975年頃が最も盛んで、1975年の空中写真²⁴⁾を見ると各所で掘削され、掘削中の箇所は池になっている。嘉島町には農業委員会による許可申請の記録が残されていたが、甲佐町に関しては記録がないため建設課の協力を得て空中写真から掘削箇所を同定した。その結果を図16に示す。空中写真は5年に1回程度しか撮影されていないため、抽出できなかった砂利掘跡地も多数あると思われるが、前述の芝原の新興住宅地や物送会社駐車場も含めて、液状化地点の大部分が砂利採掘跡地の分布と一致している。

御船町では、九州自動車道の御船インターチェンジの南側の御船川沿岸の農地や住宅地には多数の噴砂が見られた。住宅や外構の傾斜、盛土擁壁に液状化による変状が認められた。噴砂があった宅地は、1990年以降に水田に盛土造成した箇所で、昔からの宅地（自然堤防）では噴砂は確認されていない。御船町小坂では、畑に噴砂が多数発生していた。畑より約30cm高く盛土された墓地内では噴砂はなく、墓石は9割以上転倒していた。液状化が発生すると地盤が非線形化し揺れが低減されると一般には言われているが、ここでは液状化と振動被害が隣接して同時に見られた。御船町陣では、噴礫が見られた（写真7）。礫の最大直径は15cmほどで、噴砂孔の直径は約30cm、同心円状の噴砂丘を形成していた。

図16(a)を見ると、液状化発生地点の大部分は後背湿地であり、一部自然堤防の縁辺部でも起きている。これに対して扇状地やローム台地では液状化は発生していなかった。

(11) 熊本市東区・益城町南部の秋津川沿岸（図17、図18）

東区沼山津4丁目では、秋津川右岸で住宅の不同沈下などの液状化被害が見られた。ここはローム台地の裾を刻む谷の沼田で、1980年代に宅地化された地区である。この付近は深さ50mに被圧帯水層があり民家の庭や道路脇に自噴井が見られる。井戸から湧出する水を流す側溝や暗渠には大量の水が音を立てて流れており、傾いた家の敷地直下にも暗渠が敷設されていた。南方の秋津川の左岸には、上記の帯水層から取水している熊本市の上水道の水源地がある。周辺の農地では前震と本震で噴砂が見られた。

益城町西部の広崎もローム台地の裾に位置し、2本の小河川刻む谷と秋津川が合流する集水地形になっている。水はげが悪い水田や桑畑が1980年代に宅地化された。ここでは住宅の不同沈下が見られたほか、秋津川の右岸の堤防道路と法面に亀裂を生じ河心方向に変位していた。この地区では九州自動車道の盛土が谷埋め盛土部分で崩壊した。堤防や九州自動車道の崩壊に液状化が関与しているかは不明であるが、周辺では前震と本震で噴砂が確認された。

益城町中央部では、図17(a)に示すように秋津川南岸の後背湿地の水田や、水田の盛土造成地の町民グ

(a) 現在の地形図(地理院標準地図)と微地形区分 (b) 1901年測量1/2万砂取・御船

図16 甲佐町・御船町の液状化発生地点、微地形区分⁹⁾、旧地形(凡例は図9(a)と同じ)

ランド・総合体育館の敷地に噴砂が見られた。町民グラウンドのRC造のトイレは大きく傾いていた。益城町では後背湿地の北側のやや標高が高い火山山麓地（第四紀火山の火山砕屑物で構成される緩傾斜地）の裾でも噴砂が発生しているが、図17(b)をみると1901年には水田だった地区である。

図18に図17(a)の県道235号線沿いの断面図を示す。住宅の倒壊が集中した県道28号線の北側よりより低く、標高から見ても後背湿地との中間ゾーンである。この地区では噴砂は多く見られたが、液状化が直接の原因と思われる家屋被害は確認されていない。

(12) 八代市（図19）

八代市における噴砂の大部分は本震で発生しており、海岸部の干拓地で起きている。これに対して、扇状地では全く発生しておらず、三角州・海岸低地でも一部噴砂が見られたが、干拓地に比べて少ない。図(a)のA・B地区では、1968年日向灘沖地震でも噴砂が確認されている²⁵⁾。図19(b)の1901年地形図を見ると、ここは1901年には海域であり、地形図の図歴より昭和初期に干拓されたと推定される。噴砂が集中しているA地区は1942年に干拓堤防が決壊、B地区は1944年に決壊し一度水域になった地区で、その後埋

(a) 現在の地形図(地理院標準地図)と微地形区分

(b) 1901年測量1/2万砂取・木山

図17 益城町の液状化発生地点、微地形区分⁹⁾、旧地形(凡例は図9(a)と同じ)

図18 県道235号線沿いの断面図(標高は5mメッシュ標高に基づく)

(a) 現在の地形図(地理院標準地図)と微地形区分

(b) 1901年測量1/5万八代

図19 八代市の液状化発生地点、微地形区分⁹⁾、旧地形(凡例は図9(a)と同じ)

め立てられたとのことである²⁵⁾。埋立て時期の記載はないが、1/5万地形図の図歴を見ると、1953年にはB地区が海域、1962年には陸域となっており、埋立てはこの間に行われたと推測される。2016年の熊本地震では、前震でこの地区だけ大規模な噴砂が発生し、さらに本震でも噴砂範囲が拡大していた。以上のような土地履歴が2016年熊本地震の前震と本震の両方での激しい噴砂の集中につながったと考えられる。

6.2 阿蘇地域（図20、図21）

阿蘇市では、図4に示したように北部の山際に沿って開口が数10cmから2m、段差が数10cmから2mもある地割れ群が、断続的に約10km続いていた。地割れや段差の原因は、断層運動によるものではなく、広域水平すべりによるものである²⁶⁾という指摘があるが、地割れは噴砂を伴ったものと噴砂がなかったものがあつた。噴砂が発生した黒川の氾濫原と火山山麓扇状地は、表層に火山砕屑物の2次堆積物が分布する地域で、地下水位が高い。阿蘇市小倉(図4①)では、図20(a)に示すように多数の噴砂が見られたが、黒川沿岸地区に特に集中していた。図20(b)の1902年測量の地形図を見ると、噴砂集中地区は河川改修（流路のショートカット）以前の蛇行流路に該当していることが分かる。地形図の図歴より、河川改修は1953～1966年の間に行われたと推定される。

阿蘇市役犬原(図4②)では、阿蘇地域の中で最も著しい液状化の痕跡が見られた(図21)。ここは、北方で黒川と合流する2本の水路に挟まれた火山山麓に広がる扇状地である。地割れが南北方向に約1kmにわたって断続的に続き、最大幅約50mの陥没帯を形成していた。陥没帯が横切った道路(図21(a)①～③)は、

(a) 現在の地形図(地理院標準地図)と微地形区分

(b) 1902年測量1/5万宮地

図20 阿蘇市小倉付近の液状化発生地点、微地形区分⁹⁾、旧地形(凡例は図9(a)と同じ)

(a) 現在の地形図(地理院標準地図)と微地形区分

(b) 1975年測量1/2.5万坊中

図21 阿蘇市役犬原付近の液状化発生地点と旧地形(凡例は図9(a)と同じ)

最大2m沈下し、水平方向にも約2m変位していた(写真10)。周辺の農地には大量の噴砂が見られた(写真11)。図21(b)の1975年測量の1/2.5万地形図を見ると、噴砂・陥没集中地区には1975年当時、扇状地湧泉起源の下刻された水路がある。その後、1986年までに行われた圃場整備に伴って埋められ、現在水路は残っていない。噴砂・陥没が激しかった地域は、水路の位置と一致していた。すなわち、水路の埋立てと、湧泉の伏流水による高地下水位が液状化被害集中の原因と考えられる。

以上で述べたほかに、阿蘇市狩尾(図4③)と牧内(図4④)では、段差が最大で1.5m程度の地割れと地盤沈下が連続的に発生し、家屋が甚大な被害を受けた。両地区の被害では噴砂は全く認められず、地盤変位の原因は前述の広域水平すべりであると指摘されている²⁶⁾。

6.3 液状化集中地区の微地形区分と土地条件のまとめ

以上で考察した液状化集中地区の微地形区分と土地条件は、表1のようにまとめられる。表より液状化発生地点の微地形区分は、熊本平野では自然堤防・後背湿地・旧河道などの河川の氾濫原のほか干拓地で多かった。阿蘇地域では、後背湿地と阿蘇火山山麓に広がる扇状地が多い。土地条件は、河川の氾濫、地形改変履歴、盛土とその材料、砂利採掘履歴、地下水条件が液状化の発生に大きく影響していたと推察される。以上は、大局的には既往地震で液状化の発生が多かった微地形区分や土地条件と同様である。

表1 熊本地震による液状化集中地区の微地形区分と土地条件

地 域	主な微地形区分	土地条件	備 考
熊本駅～南区近見・川尻	白川高水敷・自然堤防	白川の氾濫土砂堆積地のうち水路沿い	ヨナが噴出
熊本市南区土河原～並立町	自然堤防	同上	ヨナが噴出
熊本市西区中原町・中島町	自然堤防	同上	ヨナが噴出
熊本市東区秋津町	後背湿地	遊水地の盛土地	
熊本市北区津浦町	谷底低地	低湿な蓮田の盛土地	
熊本市南区富合町・城南町	自然堤防、後背湿地	明治期には浜戸川やその派川が激しく蛇行	細礫の噴砂あり
熊本市西区小島下町・小島中町	干拓地、白川の旧河道		旧河道での噴砂はヨナと推測される
熊本市南区学料・宇土市走潟町	干拓地、三角州・海岸低地	緑川の旧河道沿岸	海成砂の噴砂あり
嘉島町付近	後背湿地、自然堤防	町の北部は後背湿地の盛土地(盛土材が影響)、砂利採掘跡地	近傍に湧水群あり
甲佐町・御船町	後背湿地	砂利採掘跡地	噴礫あり
熊本市東区沼山津～益城町	後背湿地、ローム台地、谷底低地、火山山麓地	沼山津は被圧地下水の自噴帯、旧地形は水田、排水不良地が多い。	
八代市	干拓地	干拓後に決壊し再び水域になった地区で再液状化	1968年日向灘沖地震の液状化地点で再液状化
阿蘇市	後背湿地・扇状地	地下水が豊富で湧水多い	ヨナが噴出
南阿蘇村	谷底低地・ローム台地	地下水が豊富で湧水多い	

7. 結論

2016年4月14日の熊本地震の前震と4月16日の本震で発生した液状化発生地点を網羅的に調査し、液状化発生地点の分布の特徴、液状化の発生と地震動強さ及び微地形区分との関係を俯瞰すると共に、液状化発生の集中地域における土地条件を調査した。その結果、以下のことが明らかになった。

- 1) 液状化の発生は熊本県下の18市町村に及び、熊本平野と阿蘇カルデラ内の低地に集中していた。250mメッシュ単位でカウントすると、液状化が発生したメッシュ数は、前震では404メッシュ、本震で1890メッシュに上った。

- 2) 熊本平野とその周辺地域について、4月14日前震後の空中写真画像と16日の本震後の画像を比較すると、噴砂地点の大部分は、16日の本震により噴砂範囲が拡大しており、14日の噴砂地点が本震により再液状化したと推測される。
- 3) 本震の震央から最も遠い液状化地点の震央距離42.6kmであり、過去の地震における液状化と比較して小さめの震央距離であった。
- 4) 液状化発生地点の微地形区分は、熊本平野では自然堤防・後背湿地・旧河道などの河川の氾濫原のほか干拓地で多かった。阿蘇地域では、後背湿地と阿蘇火山山麓に広がる扇状地で多かった。
- 5) 液状化による被害は全地域を通じて農地、農業用施設、農道、河川堤防・護岸に多く、熊本平野では、電柱の沈下、住宅などの不同沈下、RC建物の基礎杭の抜け上がりなどの建物被害が認められた。
- 6) 噴砂は、白川流域ではヨナと呼ばれる阿蘇の火山碎屑物の2次堆積物と推測される砂が多かった。海岸部では海成砂、緑川水系の河川沿岸では細礫や直径15cmの礫の噴出が見られた場所もあった。
- 7) 250mメッシュ単位の推定地震動分布との関係を調べた結果、震度5強、PGA200cm/s²以上、PGV20cm/s以上の地域において液状化発生率が急増していた。これらの値を2011年東北地方太平洋沖地震と比べると、震度5強は同じであるが、PGAとPGVについては、熊本地震の閾値はやや大きめだった。
- 8) 同じ地震動レベルにおける液状化発生率を前震と本震で比較すると、概して前震に比べて本震の方が高かった。この理由としては、前震で液状化し緩んでいた地盤が多かったこと、前震で噴砂等が地表に表れなかった地点においても、過剰間隙水圧が上昇し液状化し易い状態になっていたところにより本震が発生したことなどが考えられる。
- 9) 液状化発生が集中した地域における土地条件を調べた結果、河川の氾濫、地形改変履歴、埋土・盛土とその材料、砂利採掘履歴、地下水条件が液状化の発生に大きく影響していたと推察された。

参考文献

- 1) 内閣府非常災害対策本部：平成28年(2016年)熊本県熊本地方を震源とする地震に係る被害状況等について(平成29年3月14日19時00分現在)、
http://www.bousai.go.jp/updates/h280414jishin/pdf/h280414jishin_38.pdf (参照 2017-3-20)
- 2) 国土地理院：地理院地図熊本地震空中写真正射画像、<http://maps.gsi.go.jp/> (参照 2016-4-22)。
- 3) 若松加寿江：日本の液状化履歴マップ745-2008、東京大学出版会、2011、90p。
- 4) 中央气象台：明治22年地震報告、pp.26-39、1890。
- 5) 秋吉卓、淵田邦彦：熊本地震(1889年)について、土木史研究、第18号、pp.245-252、1998。
- 6) 栗林栄一、龍岡文夫、吉田精一：明治以降の本邦の地盤液状化履歴、土木研究所彙報、建設省土木研究所、1974、180p。
- 7) 若松加寿江、先名重樹、小澤京子：2011年東北地方太平洋沖地震による液状化発生の特性、日本地震工学会論文集、第17巻、第1号、pp.43-62、2017。
- 8) 気象庁：震度データベース、<http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php> (参照 2017-2-13)。
- 9) 若松加寿江、松岡昌志：全国統一基準による地形・地盤分類250mメッシュマップの構築とその利用、地震工学会誌 No.18、pp.35-38、2013、データは<http://www.j-shis.bosai.go.jp/>で公開。
- 10) 国土交通省熊本河川事務所：第3回緑川・白川堤防調査委員会資料2、2016、<http://www.qsr.mlit.go.jp/n-topics/h28/161128/index.pdf> (参照2017-2-19)
- 11) 熊本日日新聞社：熊本日日新聞2016年12月14日朝刊第一面、2016。
- 12) 国土交通省九州地方整備局：白川水系河川整備計画、2002、58p。
- 13) 国立研究開発法人 防災科学技術研究所：J-RISQ震度分布、
<http://map03.ecomplat.jp/map/map/?cid=20&gid=587&mid=2892>、2016 (参照2016-5-14)。
- 14) 松岡昌志、若松加寿江、橋本光史：地形・地盤分類250mメッシュマップに基づく液状化危険度の推定手法、日本地震工学会論文集第11巻、第2号、pp.20-39、2011。
- 15) 松岡昌志、若松加寿江、藤本一雄、翠川三郎：日本全国地形・地盤分類メッシュマップを利用した地盤の平均S波速度分布の推定、土木学会論文集、No.794/I-72、pp.239-251、2005。

- 16) 翠川三郎, 駒澤真人, 三浦弘之: 横浜市高密度強震計ネットワークの記録に基づく地盤増幅度と地盤の平均S波速度との関係, 日本地震工学会論文集, Vol.8, No.3, pp.19-30, 2008.
- 17) 防災科学技術研究所川崎ラボラトリー: RASMO, 文部科学省大都市大震災軽減化特別プロジェクト公開ソフトウェア, 2008.
- 18) 山口亮, 翠川三郎: 観測記録に基づく地盤増幅率の非線形特性のモデル化, 日本地震工学会論文集, Vol.14, No.1, pp.56-70, 2014.
- 19) 新熊本市史編纂委員会編: 新熊本市史別編第1巻, 熊本市, 1993, 246p.
- 20) 国土交通省九州地方整備局: 治水の沿革, 緑川水系河川整備計画, pp.18-31, 2013.
- 21) イオンリート: 「平成28年熊本地震」の影響に関するお知らせ (第6報) 並びに第7期運用状況の確定及び損失の一部の出資総額等からの控除に関するお知らせ, <http://www.aeon-jreit.co.jp/ir/pressrelease/pdf/ARP-3Ofo.pdf>, 2016.9.14 (参照2017-3-25)
- 22) 国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所: 加勢川改修事業, <http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/river/kaisyu/22kasegawa/frameset.htm> (参照 2016-10-14)
- 23) 嘉島町建設課私信 (2017年1月5日).
- 24) 国土地理院: 縮尺約1/8000カラー空中写真CKU7422-C58 (1975年2月24日撮影), 地図・空中写真閲覧サービス, <http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1> (参照 2017-1-17).
- 25) 浅野新一, 斉藤聡: 日向灘地震による一噴砂現象の観察報告, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.665-666, 1968.
- 26) Tsuji, T., Ishibashi, J., Ishitsuka, K., and Kamata, K.: Horizontal sliding of kilometre-scale hot spring area during the 2016 Kumamoto earthquake. Scientific Report. vol.7, Article 42947, pp.1-7, 2017.

(受理: 2017年4月15日)

(掲載決定: 2017年7月21日)

Liquefaction and its Characteristics during the 2016 Kumamoto Earthquake

WAKAMATSU Kazue¹⁾, SENNA Shigeki²⁾ and OZAWA Kyoko³⁾

1) Member, Professor, Kanto Gakuin University, Dr. Eng.

2) Member, Principal Researcher, National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, Dr. Eng.

3) Member, Researcher, National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, M. Sci.

ABSTRACT

The Kumamoto Earthquake of April 16, 2016 was associated with widespread liquefaction-induced damage in the Kumamoto Prefecture of Japan. Our investigation revealed that the earthquake induced liquefaction at a significant number of locations in a 80-km long zone extending along the earthquake source faults. This paper presents distribution of the liquefied sites and their effects on buildings and infrastructures during the earthquake. Additionally, the distance from the epicenter to the farthest liquefied site is compared with previous Japanese earthquakes, and intensities of ground motion that caused liquefaction are discussed. Finally, land conditions where severe and widespread liquefaction occurred are investigated.

Keywords: Kumamoto Earthquake, Liquefaction, Intensity of ground motion, Geomorphological classification, Land conditions