鐵 中 の 酸 素 (其二)

P. Oberhoffer.

會 員 Y. T. 生

(2) に就ては Rosenhain 及び Tritton が作製せる鐵—酸化第一鐵(?)系の状態圖があるが、此は初期に於ける結論及び推定がどんなものであつたかといふ事をよく示しており、之に關する好例は既に述べた通りである。かくて夙くより事實として認められてゐた酸素の溶解性は確證せられて、 1510° に於て 0.21% とせられ、溶解點の降下は約 20° と決定せられた。Oberhoffer 及び d' Huart によつて得られた共晶的の混入物(此は或意味にて状態圖と矛盾するけれども)に就ても更に進んで研究せられた結果、鐵は酸素を含有するとき自身の溶解點よりも高くなるものなることが期待せられた。此様にして遂に、以前に Goerens⁽⁵³⁾ が假定をしてゐた熔融状態に於ける溶解度の不明の部分が研究され確定を見たのである。即ち 1371° に於て酸素含有量尠ない部分は最高 0.21% の酸素を、また酸素含有量多い部分は 1% の鐵を溶解するものである。温度の變化に伴ふ溶解度の變化の點に就ては残念ながら此状態圖より結論を導き得ない。⁽⁵⁴⁾

(3) に就て、鐵中にて酸化進行中に、脱酸生成物 (MnO , SiO_2 , Al_2O_3 等) が無制限に溶解するとすれば鐵より酸素を除去することを促進する。勿論此ときは混合物の溶解點は重要な意味をもつものであるが、此意味で酸化第一鐵、滿俺第

(54) 茲では何時も乍ら問題になる固鐵中の酸素の溶解度は餘り重大ではないけれども、材料の性質に就て云々する場合には最も重大なる意味をもつものと言はなければならない。Rosenhain 及び Tritton の行つた方法では、0.055%宛の酸素含有點を取つて此より決定したのであるが、此は甚だ不安なものと言はなければならない。0.03%の場合でも尙酸化物の混入を見ることがあるからである。固鐵中の溶解度に関する相當確かな考察は Stead [J. Iron Steel Inst. 103 (1921), s. 271.] のものと、Whiteley [J. Iron Steel Inst. 103 (1921), s. 277.] のものであるが、前者は鍊鐵釘 (Schweissnaht) 中に現はれる resist line につき、後者は擴散試験を行ふときフェライトの粒子境界に現はれる resist line について考察せるものである。擴散の事實それ自身は何等溶解性に關する例證となるものではない [Fry, St. u. E. 43 (1923), s. 1039] を参照せよ。Ziegler [St. u. E. 42 (1922), s. 1377] は此外に擴散速度を決定し、之を他の元素の試験せる結果と比較してゐる。此數値を $\mu/hr.$ にて 1300° の場合のものゝ示すと $MnS \dots 3$, $Fe_3O_4 \dots 140$, $FeS \dots 110$, $Fe_3C \dots 8000$.

一鐵、硅酸、礬土等の状態圖を知ることが必要になる。特に切望されるのは FeO—MnO 系⁽⁵⁵⁾のものである。FeO—SiO₂ 系は部分的に行はれたもので Whiteley と Hallimond⁽⁵⁶⁾ 及び von Keil と Dammann⁽⁵⁷⁾ の研究がある。此兩研究は著しく相違した結果を示してゐるが、此は溶剤中に存在せる三價の鐵の量が異なる事に歸せねばならないと思ふ。FeO—MnO—SiO₂ の三元系は Whiteley と Hallimond が數多の研究を行つてゐる。熔融物が凝固すると一次の硅酸と、二次の

$$\frac{\text{FeO}}{\text{MnO}} < \frac{73}{72} \text{ のとき Rhodonit (MnO.SiO}_2\text{)}$$

$$\frac{\text{FeO}}{\text{MnO}} > \frac{73}{72} \text{ のとき Fayallit (2FeO.SiO}_2\text{)}$$

と、三次の硅酸と硅酸鹽の共晶が存在する。そして鐵は全部 FeO として存在するものとせられてゐる⁽⁵⁸⁾ (?)。此二人は更に進んで FeO—Fe₂O₃—SiO₂ 系を研究し、熔融物が凝固すると硅酸の外に、固溶體中には四三酸化鐵と共に酸化第一鐵があり、また Fayallit 及び Magnetit があつたが、Grünerit (FeO—SiO₂) は無かつた事を知つた。鋼塊の收縮管 (Lunker) 中に屢々發見せられる鋼滓⁽⁵⁹⁾ 竝に微滓 (Blockschaum)、此は兩者とも一部脱酸生成物にちがひないが、此の中に鐵酸素化合物が發見せられることは、脱酸生成物中で鐵酸素化合物の一部が鐵中に溶解するものなることを示すものである。此場合注意すべきは $\frac{\text{MnO}}{\text{FeO}}$ の比が 2.4 と 3.1 の間にあるとき上記の事實が起ることが判つたことである。

(4) に就て、種々の原素で脱酸を行ふ時に、脱酸生成物の相互關係は重要な意味をもつ問題と云はねばならぬ。此點では Le Chatelier は次の如く暗示を與へてゐる。滿俺と硅素 (シリコシュビーゲル) によつて脱酸するときに良結果を得んが爲には、MnO が SiO₂ と結合してその解離壓が低下するやうにし、此の爲めに FeO に對する滿俺の還元効果を強からしむるがよいと述べてゐる。此の

(55) Oberhoffer 及び v. Keil を參照せよ、別掲。

(56) 別に掲ぐ。

(57) 別に掲ぐ。

(58) Mc Cance, j. Iron Steel Inst. 97 (1918), s. 266 を參照せよ。

(59) Oberhoffer: Das technische Eisen, 第二版 s. 178.

MnO—SiO₂系の最も簡單なるものは一部研究が行はれてゐる。⁽⁶⁰⁾ 又 SiO₂—Al₂O₃系に就ても可成り正確に知られてゐる。⁽⁶¹⁾ Cain⁽⁶²⁾ は MnO, SiO₂, Al₂O₃ 及び TiO₂ の混合物に就きその溶解點を研究してゐる。

(5) に就て、最後に鐵中に於ける脱酸生成物の溶解性に就ては、Le Chatelier が次の事實を暗示してゐる。即ち不純の酸化物が鐵中に大なる溶解性を有することは稀であつて、各種の實例を通算しても MnO のときはその鐵中に於ける飽和濃度は一定限度を超えることはないといふ。併し一面には既に述べたる如く脱酸生成物は疑もなく FeO と混合物を形成し、その鐵中に於ける溶解性は此爲めに促進せられる事實竝に Oberhoffer 及び d'Huart⁽⁶³⁾ の二三の實驗は注意して考慮のうちに置かねばならない。此の後者の場合には實際に滿俺を以て脱酸した試料中に脱酸生成物の模範的共晶組織を發見したのであつて、此は溶解性の存在を示す確實なる證據である。同様のものは他の場合にも明瞭なる一次的析出の介在物が存在することによつて示されてゐる。また他の例では脱酸生成物が不均一に球狀に形成せられたこともある。著者⁽⁶⁴⁾ は此等の發見を、溶融状態にて一つの混合物の空隙があることに歸して考へて居つたけれども、此れまでの研究では何等突進んだ特に數值的結論を與へて居らぬ爲めに、どうしても此事實を滿俺による脱酸の關係するものとしが考へられないことになる。硅素及びアルミニウムに就ては個々の觀察が行はれてゐる。Heyn⁽⁶⁵⁾ は硅酸及び礬土の乳化状態に就き顯微鏡試験を行つて、個々の場合に就いて決定する所があつた。

(60) Doerinkel, Met. 8 (1911), s. 201, 及び 最近の Glaser, Diss. Aachen (1925).

(61) Sherphard u. Rankin, An. Chem. 68 (1910), s. 379. 及び Kanold, An. Chem. 85 (1914), s. 15., 尚ほ次書を参照せよ、Boeke-Eitel: Grundlagen der physikalisch-chemischen Petrographie, 第二版(Berlin: gebr. Borntraeger 1923).

(62) Chem. Met. Engg (1920), s. 879.

(63) 別に掲ぐ。

(64) Oberhoffer: Das technische Eisen.

(65) Materialkunde, s. 207. 次書を参照せよ、Mars, Spezialstähle, Abb. 85.: Sauveur, Iron Trade Rev. 59 (1916), s. 179.; Iron Age 98 (1916), s. 180.; St. u. E. 37 (1917) s. 41; Oberhoffer, Das technische Eisen. Abb. 184.

吾人は以上述ぶる所によつて、Ledebur が推察せる鐵中の脱酸生成物の殘留について定性的考察をしたのであるが、Oberhoffer 及び d' Huart は更に進んで次の如く決定を下してゐる。即ち滿俺で脱酸を行ふ場合には其添加量が 0.3% までは可成り不規則に分布された球狀介在物が鐵中に殘留するが、此は添加量を一層増加すると鋼湯の上部に浮集して茲で明かに大なる粒狀に相凝集するものである。そして之は物理化學上の法則によつて行はれる外に、相當大なる粒狀となつて脱酸經過、即ち變化を起さしむるのみならず酸素の除去に影響を與へるだけの大きさとなることは明白であるといふ。斯く考へると先づ次の事が考察される。溶け込まないがしかし熔融狀態にある（即ち乳化狀の）脱酸生成物は固體の（即ち鋼湯中に懸垂せる）ものよりも同條件のもとにて容易に去り得られるものなること、此ものゝ溶解點は此意味よりして重要なものなることである。茲に脱酸生成物の除去のとき、粒狀物質の大きさは著しき影響を有するものであり、同條件のもとにては小なる粒は大なる粒よりも分離が一層困難であるからして、此場合に脱酸生成物が膠狀質のものなりや否やを研究の上（殘滓の決定）、粒の大きさを測定して（後を見よ）決定されるべきである。脱酸生成物が膠狀質のものでないとする、脱酸生成物の凝集を促進すべき脱酸劑の影響に關する説明は何等價値なきものとなり、Giolliti⁽⁶⁶⁾ のなせる證明の如き信賴するに足りぬものとなる。

鋼湯より除去すべき脱酸生成物が、融體或は固體 (MnO , SiO_2 , Al_2O_3 其他) でなくして瓦斯狀であるとする、即ち

の如き反應であるとする、最も容易に除去が行はれねばならぬ。故に昔から冶金者間には炭素により脱酸せんとする努力が行はれてゐるのは首肯出来る事である。此を行ふについてその限度及び安全率は Le Chatelier 及び Styri が既に計算によつて説明してゐる。尙此際次の事實は深く腦裏に置く要がある。物理上の常數（比熱、生成熱）より離れて、酸化第一鐵(?)と炭素の溶解度及び温度によるそ

(66) J. Iron Steel Inst. 108 (1923), s. 35.; St. u. E. 44 (1924) s. 374.

の變化の正確な點を知らんが爲めには、一つの正確なる結果に對して假定を置かねばならぬことである。更にまた炭素の場合には元素の炭素のときと炭化物の炭素のときとにより問題が變つて来る。炭化物によつて行はれるとすると、次式の如くなる。

此のときには變化は左より右へ進む様に思はれやう。同様にして溶鐵に於ける一酸化炭素の溶解性に關する點は解けざる問題であり重要な意味を有する。たとへ固鐵中にて一酸化炭素の溶解することが確實に認められてゐても、此によつて熔融状態につき同じ斷定を下すことは許され得ない。⁽⁶⁷⁾

電氣製鋼爐（弧光式）では炭化カルシュームの形で炭素により脱酸することが確實に然も明かに認められてゐるけれども、炭化カルシュームの存在が全經過を通じて特に大なる脱酸能力の原因をなすほど著大な作用をなすものでないことは斷言出来る。ベッセマー法やシーメンス法では脱酸劑は過精鍊せられた鋼湯に溶け込む。此とき脱酸劑は固體のまゝ湯上に投込むか、溶解したものを添加するか或はまた鋼湯を脱酸劑の上に流し込む。此何れの場合にでも鋼中には脱酸生成物を生ずるからして、次には鋼湯より分離する必要がある。尙鋼湯の上部は鋼滓で蔽はれて居り、此鋼滓の中には各種の酸化物が溶解して含まれてゐる。不均一な鋼湯と鋼滓の相に於ては Nernst の分離法則に従ひ兩相のうちに溶解すべき元素は相互に分離するものである。此時には Glaser ⁽⁶⁸⁾ が脱硫の研究論文にて主張せる如く二つの相中に溶けた物體の成分は必ずしも同様であるを要しない。そこで一つの平衡が成立するまでになつたとすると（此爲めには必ずしも時間を要し

(67) 既に述べた Troost 及び Hautefeuille の研究で、溶鐵を炭素を以て飽和したる事實及び之より引證せる結論は同様に決定的ものと考へ得られない。

(68) 熔鐵爐の場合の例をさるゝ、鐵中の硫黄は FeS 及び MnS として含まれ、鐵滓中の硫黄は之と反對に CaS として存在する。Nernst の分離は異なる相中にて同成分の材料につき適用されるのであるからして、此意味よりすれば Glaser の意味は全然適用されぬ事となる。併し事實を基礎として、個々の相にて等しからざる成分の材料が相互に平衡を保つてゐることより出發すると、Glaser の考察には或る正當さを認め得るのである。

ないのであるが) 酸化物を含有しない鋼湯は成立し得ないものとなる。此例として電氣製鋼爐の場合を挙げると、爐内で非常に石灰の多い⁽⁷⁰⁾ 殆んど酸化物を含有しない鋼滓が幾分過精鍊せられた鋼湯の上に使用されることになつてゐる。鋼中にある酸化物は鋼滓によつて分解される。併し鋼滓の中に酸化物の多くなることは次の事實により妨げられる。即ち石灰と鋼滓の上に撒布された骸炭とにより、弧光の爲めに出來た炭化石灰は鋼滓中の酸化物を再び還元する。斯くて鋼滓は再び酸化物を採取し得る様になる。鋼滓による酸化物の採取はその鋼湯と接觸する面にて起る。炭化石灰の生成及び酸化物の還元は鋼滓中にて起る。此と同様の事は誘導式電氣爐で硅素鐵を以て脱酸するときにも起るのである。坩堝に於ても同様であり、主として鋼湯と壁面の境にて酸素除去が行はれる。一般に炭素を以て脱酸が行はれる經過、即ち例へば滿俺鐵中の炭素が鋼湯中の酸化物に及ぼす作用の如きものは、電氣爐に於ける炭化カルシュームの脱酸作用に對比すると其効果に就て著しき相異があるものである。

III. 製鋼作業上に於ける酸素の作用

既に述べたる如く製鋼作業法は酸化及び脱酸を組合して、之を適宜考慮して行はれる、實際問題として今日の狀態では精鍊する爲めに必要なるだけの酸素を供給する必要があるから従つて之に伴つて脱酸を必要とするのである。茲に於て導き入れた酸素の量だけのみならず、注入せる速度即ち單位時間に於ける酸素量が問題になる。此中で注入速度 V_z は、此際行はれる精鍊速度 V_f に對して一定の關係にあらねばならぬものであり、此 V_f は反應速度の變數でありまた一定の化學上の數量、溫度及び反應面の變數である。更にまた溫度の變化する過程にて、精鍊中に鋼湯の溶解溫度が上昇して注入熱 V_w が或る一定の V_f に相當して變化すべき様な經過を取らねばならない事が起る。さて此の程度に就て考察するとせば、次の事實が認められる。ペッセマー法では V_f 従つて V_z は非常に大なる値となる。此れ反應經過中にて、活潑なる活動の爲めに乳化狀になつた混合物體と

(70) Sisco に依る一例：65.8%CaO, 13.8% MgO.

して鋼湯と空氣竝に鋼湯と鋼滓が極端に大なる反應面に於て酸化作用を起すからである。此點にベッセマー法の偉大なる特長があるのであるが併し其缺點としても、 $\frac{V_z}{V_f}$ が多くの場合に適當に起り難いことに在ることを指摘出来るであらう。 $\frac{V_z}{V_f}$ が餘り大となると鋼湯と鋼滓中に酸化物が過剰に成立するし、滿俺使用量が多くなり易く、歩留が悪くなりまた過精鍊の鋼を脱酸によつて健全ならしむることが遂行出来るかどうか疑問である。尙またベッセマー法では V_f は或程度まで V_w によつて抑壓せられて、精鍊に必要な酸素は同時に熱を供給する反應に振分けられ、作業は V_f と V_w とが次の如き比に在る場合にのみ遂行し得られるものである。即ち必要なる温度の上昇を行はんが爲めには輻射及び傳導による熱損失が操業中に非常に尠少なる場合に限るのである。 $\frac{V_z}{V_f}$ が餘り大となると温度上昇の正當な過程を亂す様に影響を及ぼす。此時には過剰の空氣は熱を奪ひ去る様に働く。温度變化の上で、亂調子になり易い危險は上と反對に $\frac{V_z}{V_f}$ が餘り小なるときにも起るが此時には温度上昇に必要な V_w は保たれ得ない。そして輻射及び傳導による熱損失が打勝つわけである。斯くて温度が液體線 (Liquidus) 以下に下れば粘性が上る。⁽⁷¹⁾ 茲に廢品となる危險と歩留低下の危險が伴ふ。ベッセマー法の機械的裝置は V_z を廣い範圍で調整するに便宜な様に出來てゐることは上の事實より残念な事と云はねばならぬ。此爲めに送風の一層良好な調整を目的とするあらゆる努力⁽⁷²⁾ が行はれてゐるけれども、此に就ては次の事實より益々注意を拂ふを要する。即ち製品の材質を良好ならしむる爲には、過剰の酸素を甚だ不確實に除去することにあるのではなくして其酸素を回避することにあるからである。とは云へ總ての問題は精鍊速度 V_f にかゝる。此 V_f は鐵中に含まれる酸素量と、後に除去せられる酸素量及び鋼滓中に在るべき最低歩減量と直接關係がある。

(71) Oberhoffer u. Wimmer, Berlin, Stahlw. Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 85 (1924). を参照せよ。

(72) 此には風量の測定と、轉爐の廢氣瓦斯の檢定法がある。又送風に就き仕事量より考察した Folkerts の提案がある (Die Windführung bei den Konverterfrischprozessen. Berlin; Julius Springer, 1924).

茲に鋼滓の化學的性質が問題になるが之は例を挙げれば Blum⁽⁷³⁾ による研究等によつて數多き數值的基礎が示されてゐる。

平爐操業法にあつては既に述べたる如く Vf は著しく僅小なるものである。此場合には化學反應による熱量は尠少であつて精鍊に必要な温度を得るまでに到らない。此故に Vf と Vw との間には密接なる關聯性が成立せずして此結果は装入物に熱の添加を必要ならしむることになる。此熱は加熱瓦斯によつて供給せられるものであつて、此ときの Vw は爐の保持し得る最大限度の値を取る。爐の構造上にて最も重要な問題は此最高限度に到達せしむる様にするのみならず、鋼湯の温度に適應して容易に操業出来る様に加熱裝置を設計することに在る。併し此様な點を考へねばならぬ他面には、屑鐵—銑鐵操業法の場合に加熱瓦斯としては酸素を主に炭酸瓦斯の形狀で導入し精鍊を行はねばならないこともある。酸素

- (73) 冶金學者間の文献を見るに礦物學上の文献 (既述の Boeke-Eitel の著書, J. L. Vogt, Mineralbildung in Schmelzmassen, 1892; J. L. Vogt, Silikaltschmelzlösungen, 1903) と對比して、鋼滓の概念に就ては一層進んだ化學量的 (Stoichiometric) 考察を行つて居り、鹽基性及び酸性の成分に就ては狭い意味の見解を持つてゐる。初めの點に關しては文字通りに化學量的に取扱ひ得るものなることは忘れてはならない。即ち均一なる溶體に就ても、殘滓の混合せるもの例へば硫黃と硅素の溶體 (Glaser, Diss. Aachen 1925) の如きに就ても、また不均一なる混合體で固溶體の狀況にあつてその固相が一定の結合物で有り得る様なものに就ては何れも化學量的に取扱ひ得る。此のうちで第一の場合が一般には最も屢々起るものであらう。化學成分の酸性及び鹽基性の性質に就ては、唯 Al_2O_3 の交代性及び既に述べた鹽基性物質は熔融狀態にては混合する可能性を有することを知ればよい。尙一つの鋼滓の個々の成分間に成立する定量的關係、例へば石灰/硅酸の比、此は所謂平爐鋼滓の鹽基度なるものであるが、此は何等利用され得ないものであつて、一定結合物の概念は平行して動かし得ないものなることは茲に記述する要もないであらう。Blum (St. u. E. 34 (1971), s. 487) 次の如く云つてゐる。トーマス鋼滓中の過剰の石灰及び不足の石灰の計算の際には、 $2CaO \cdot SiO_2$ 及び $4CaO \cdot P_2O_5$ の場合に飽和するといふ假定のもとにては、脱酸に使用する滿侖消費量及び鋼湯中の酸素含有量に相關聯する所ある故考慮するを要するといふ。平爐鋼滓の鹽基度の妥當なる考察は Backen (Diss. Aachen 1924) が發表してゐる。之と對比して他の場合には [例へば Killing, St. u. E. 40 (1920), s. 1545; Körber (Diss. Aachen 1921) 鋼滓より滿侖が還元される經過の説明] 鋼滓の鹽基度は十分満足するに足るものでないことを知つた。[Colclough, St. u. E. 43 (1923), s. 1325] 最近に Styri (別掲) は遊離酸素を Ostwald の稀薄液法則の應用のもとに鋼湯及び鋼滓に適用し、計算上より決定せんを試みた。此研究はそれ自體敬服すべき研究であつたが併し確實なる基礎を缺いた。此場合にたゞ Blum の場合と或は進んで Dichmann (Der basische Herdofenprozess) の場合の様に一定の飽和を假定に入れて鋼滓に關する基礎が出来たとしても、第二の物體即ち鐵に對してはその中に含有する酸素の事が不明で此方の基礎は缺けたことになる。併し此事實は確實なる分析法が出来るとき始めて爲し遂げ得られる。

の缺乏する様なことは左程容易に起るものではないのであるから此點も考へに入
れると、平爐作業では V_z よりも V_w の方に就て一層深く考慮を拂ふ必要がある。
併し乍ら精鍊過程の一部をなす所の溶解期間中にて、既に加熱方法に起因する不
安性が伴つてゐる。それは屑鐵の種類と大いさ⁽⁷⁴⁾を意味するのであつて、此によつ
て溶解期間中に形成される鐵酸素化合物の量に變化を來し従つて精鍊經過が變つ
て來る。此外にも溶解期中には鋼湯及び鋼滓の酸素吸収、鋼滓の生成及び精鍊經
過は季節によりまた場所の相違により多種多様に異り得る。此爲めに平爐操業の
精鍊經過に就て的確なる考察をすることは特に困難なものであつて、溶解期に入
つて始めて經過に關する觀察を確實に行ひ得るものと云へる。Back⁽⁷⁵⁾ は此様な
觀察上の困難あるにも拘らず論文を發表して、實際上同條件と見做し得べき時に
は V_f と鋼滓の塩基度との間には或種の關係が成立するものなることを示した。
沸騰が始まつて鋼湯の活潑なる運動作用が起り、反應面積が大きくなつて擴散作
用が容易となると、平爐操業の場合もベッセマー法と同様に $\frac{V_z}{V_f}$ の關係が著し
く大きく現はれて來る。併し平爐では鋼湯及び鋼滓の氧化物含有量及び鋼滓の生
成量が、溶解する爲めには此と關聯して或種的前提條件を必要とする。尙また鋼
滓と鋼湯との化學反應とか精鍊の爲めに絶えず消費される酸素の爲めに鋼滓が變
化する外、鋼湯は加熱瓦斯の爲めに直接に影響を受ける。此様な經過は轉爐の場
合と全然趣きを異にするものであつて、他には認め難い點が多く、茲には純粹の
冶金學的考察より出發して、鋼湯の運動の活潑さは

なる化學反應に直接起因するものとせねばならない。斯くて炭素の燃焼⁽⁷⁶⁾の速
度なるものが此操業法の正規の過程を表現するものであり、此に關する數値が爐
の能率の優劣を示す基準になる。 $\frac{V_z}{V_f}$ の値に關しては此までに述べたと同様の

(74) Monden (別に掲ぐ) が二三の例證を擧げて示せる如く、屑鐵中の屑の含有量が製品の酸素含有量に
對し、換言すれば精鍊過程に影響を及ぼすや否やの點は、更に研究を進めればならぬことである。

(75) Diss. Aachen 1924.

(76) Oberhoffer 及び Körber, St. u. E. 43. (1923), s. 326.

條件を伴ふものであつて、此が餘りに大であると過精鍊が起り、此が餘り小であると時間の空費並に鑛石の添加を必要とする。かくして今日の装置を以て得らる可き Vf の値を知ることは重大なる意義を有するわけである。トーマス法の場合には鋼滓の性質の影響は一層大である。その化學的性質の外に（Back は鹽基性屑鐵銑鐵法に對して鋼滓の鹽基度と鋼湯の關係を決定した）物理的性質を考へねばならない。特に粘性は必要であつて、之は一酸化炭素瓦斯の迅速なる逃避と之に伴ふ反應速度に影響を及ぼすものである。

此までに論述せる所は何等取纏めたものではなく唯次の事を示したに過ぎない。即ち酸素の決定に適當なる方法が発見さるれば、冶金上の作業につき更に一層深く知る所があつて實際操業上に得る所尠少でないことである。——（未完）——

正 誤（電氣製鋼第三卷第三號）所載最後の行結尾の項に（53）の肩符號を附し、同頁の最下段に次の如き字句挿入を落したるに就き追加す。

- （53）鐵酸素系の合金の溶解範圍即ち $\text{Fe}_3\text{O}_4 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{FeO}$ に於ける狀態圖に就ては多くの正確なる研究がある。Kohlmeyer [Met. 6(1909), s. 323, 及び Metal Erz, 10(1910), s. 448] は熱力學上より之を求めんとした。此による酸化第二鐵の溶解點は 1370°C であり、四三酸化鐵の溶解點は約 1600°C である。此二つの間に尙三種の化合物が存在し、是等は分解するさき始めて溶解したり凝固するのであつて、分解しなければ溶解或は凝固せぬ（此は曲線の最高點を不明ならしむる）。此外に次の事實の爲めに狀態圖が判明しない。それは酸化物より發生する酸素の分壓が溶解點附近で著しく高くなることである。此様な事は Ruer 及び Nakamoto [Recueil d. Trav. chim. des Pays-Bas 42 (1923), s. 675] も知つたのであつて酸化第二鐵は既に 1150° に於て酸素を放出し始める。此温度を超すと曲線が非連續的になるので酸化第二鐵中に於ける四三酸化鐵の溶解性が止むことが推定せられたのであり、他方には四三酸化鐵が酸化第二鐵に連續的に變化するものなることが判明し、是等の理由より此二氏は 1150° より 1200° の間に於て約 2% の酸化第二鐵が四三酸化鐵中に溶解するものであると云つてゐる。斯くして Ruer 及び Nakamoto の研究は Kohlmeyer の結果と反對の事實を示した。二氏による 1445° にて酸素壓は 1 氣壓、 1550° にて既に 10 氣壓となつて居つて、此爲めに普通の條件にて酸化第二鐵を溶解することは分解を伴はずして不可能の事になる。Ruer 及び Nakamoto が重量測定法にて研究せる一方に、Sosmann 及び Hostetter [Wash. Ac. of. science 7 (1917), s. 55] は各の場合につき酸素壓を測定して是れ等の研究者と反對に、四三酸化鐵と酸化第二鐵とは任意の割合で相混淆し得る事を發見してゐる。酸化第二鐵に對する四三酸化鐵の關係に就ては此の以前に一致せる見解が行はれてゐるのであつて、Hilpert 及び Beyer [Berlin D. Chem. Ges. 44 (1911), s. 1608] は磁器的測定法及び Ruer 及び Nakamoto と同じ加熱のさきに出る酸素の重量測定法によつて四三酸化鐵中に於ける酸化第一鐵の溶解度を決定したのである。此による $4\%\text{FeO}$, $96\%\text{Fe}_3\text{O}_4$ の混合物の溶解點は 1550° であつた。酸化第一鐵の四三酸化鐵中に於ける溶解度は更に Whileley 及び Hallimond [J. Ir. St. Inst. 99 (1919) s. 199; 100 (1919), s. 176] の $\text{FeO}-\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系に關する顯微鏡研究が眞實に近いもの、様である。此による酸化第一鐵の溶解度は温度の上昇と共に或最高値をさる様な變化をする。冷却の場所には一次結晶として四三酸化鐵が現はれてゐる。此の種の重要問題はあらゆる方面より研究せられなければならないけれども、特に分析學及び光學上の方法を以て解決しなければ六けしい點がある様に思はれる。