研究論文

906. 反応度事故時のPWR型燃料棒の挙動, (I)

水側腐食の影響

柳澤和章*, 笹島栄夫*, 藤城俊夫*

(1988年12月1日受理)

*Behavior of PWR Fuels during
Reactivity Initiated Accident Conditions, (I)
Influence of Waterside Corrosion*

By Kazuaki YANAGISAWA,
Hideo SASAJIMA and Toshio FUJISHIRO

A behavior of waterside corroded PWR fuels under RIA conditions was studied. In order to simulate the corroded condition, the test fuel rods were fabricated with cladding oxidized to 40 μm and hydrided to the hydrogen contents of 110 ppm at maximum and prepressurized to a range of 3.06~3.58 MPa. Major results obtained are:

- (1) The failure thresholds of the tested fuels were 120 cal/g fuel (0.50 kJ/g fuel) in enthalpy. This showed that the oxidized fuel rods had enough safety margins against the acceptable fuel design limit in the Licensing Guide for RIA.
- (2) The failure mechanisms of the tested rods were cladding rupture. No significant differences in failure mechanisms were existed between the oxidized fuels and the prepressurized fresh fuels of past NSRR experiments.

KEYWORDS: PWR type reactors, fuel rods, failures, ruptures, safety margins, reactivity initiated accident, waterside corrosion

I. 序 論

発電用軽水型原子炉燃料棒に関しては、原子炉内での供用期間を現行よりさらに長くして使用する伸長燃焼度領域での運用の機運が高まりつつある。しかしながら、燃料の伸長燃焼度化については、安全性の観点から考慮すべき幾つかの技術的検討課題が残されている。それらとしては、①被覆管の水側腐食と水素吸収、②核分裂生成物(FP)の燃料棒内放出、③ペレット-被覆管相互作用(PCI)、④照射に伴う燃料の寸法変化(照射成長等)が代表的なものとして挙げられよう。

本報は、このうち17×17型PWR燃料棒の水側腐食について反応度事故(Reactivity Initiated Accident;

RIA)の観点から取り上げ、その破損挙動に対する影響について実験的な究明を行なった。

PWR燃料棒に使用されているジルカロイ-4被覆管外面には、燃焼の開始とともに均質で緻密な酸化膜(ZrO_2)が形成されるが、その厚みは、冷却材の温度、水質、中性子束等に影響を受けつつ燃焼度の増加とともに増加する。

筆者らの文献調査⁽¹⁾⁻⁽⁴⁾によれば、PWR燃料棒の燃焼度による酸化膜の変化はFig.1のようである。すなわち、燃焼度の増加と共に対数的に増加する傾向にあった。酸化膜が増加すると、酸化膜熱伝導度は、例えば、

* 日本原子力研究所 (Japan At. Energy Res. Inst.)

Fig. 1 Oxide thickness of PWR type fuel rods as a function of rod accumulated burn-up⁽¹⁾⁻⁽⁸⁾

1.8から1.0 W/mKといったふうに徐々に低下する⁽⁹⁾傾向にあることが知られている。これは、燃料棒の高燃焼度化に伴う水側の腐食研究においては考慮すべき因子⁽¹⁰⁾であろう。

一方、冷却材と被覆管との酸化反応の過程等で生じた水素の一部(典型的には10%⁽⁵⁰⁾から20%⁽¹¹⁾の範囲)は被覆管中に吸収される。この吸収水素は、定期検査時等において被覆管温度が低下すると水素化物として析出し、被覆管を脆化させる可能性がある。

ただし、水側腐食に伴う被覆管の外面酸化や水素脆化によって、通常運転下にある燃料棒に著しい不具合が生じたという報告例は、筆者らの知る限りにおいてない。

原研の原子炉安全性研究炉(NSRR)では、これまでPWR燃料棒仕様を基準とした未照射燃料による反応度事故模擬実験を実施し、その成果を安全審査指針等に反映させてきた⁽¹²⁾。しかし、過去の実験では、被覆管の水側腐食が燃料の破損しきい値に及ぼす影響等については調べていない。そこで、反応度事故模擬条件下における被覆管の水側腐食が、燃料の破損しきい値等に及ぼす影響をPWR燃料棒を用いて究明した。

II. 実験方法

Table 1に示すように、PWR型未照射被覆管を用い

て所定の外面酸化膜と水素吸収を同時に施した燃料棒(表面を酸化処理した燃料棒)とそれらを施さない燃料棒(標準棒)の2種類を製造した。燃料棒の内圧とガス組成に関しては、商用炉にて燃焼度40 MWd/kg Uまで照射したPWR型燃料棒⁽⁷⁾の照射末期状態を模擬し、前者については3.6 MPa、後者については95%He+1%Kr+4%Xeとした。

1. 外面酸化膜付被覆管の作製

Fig. 1から、外面酸化膜の膜厚は燃焼度や炉型等に依存する傾向にある。図中のGarzarolliら⁽¹⁾によるC-E/KWU線は既存のデータに対し包絡線を形成している。そこでその包絡線の上限値を用いて、燃焼度10, 20, 30, 40 MWd/kg Uにおける酸化膜厚さを求めると、概略10, 20, 30, 40 μmとなる。燃焼度40 MWd/kg Uにおける酸化膜厚みのデータは、図からわかるように、現在までに得られている我が国のPWR燃料の酸化膜データの最大値に近い。

これらの理由から、実験に用いる燃料被覆管の酸化膜厚さを10, 20, 30, 40 μmとすることとし、両端を密封溶接したジルカロイ-4被覆管を450℃の酸素雰囲気中で酸化させる方法により、酸化膜を形成させた。酸化日数は酸化膜厚みに応じて33, 64, 95, 125日とすることにより、目標とする被覆管の外面酸化膜厚さ10, 20, 30, 40 μmを有する被覆管を作製した。

Table 1 Characteristics of fuel rods used

Fuel rod type		Oxidation/Hydriding				Standard
Fuel rod No.		P 13/ P 14	P 15/ P 16	P 17/ P 18	P 19/ P 20	P 7, P 8, P 9, P 24, P 2, P 5
1. Fuel Pellet						
Enrichment	(%)	10.0, 3.4 (end pellet only)				
Density	(% TD)	95.10				
Outer diameter	(mm)	8.19				
Length	(mm)	13.5				
End form		Double dishing (Diameter: 5.97 mm, Depth: 0.3 mm)				
Grain size	(μm)	8.0				
2. Cladding						
		Stress relieved Zircaloy-4				
Outer diameter	(mm)	9.50				
Inner diameter	(mm)	8.36				
Wall thickness	(mm)	0.57				
Oxide thickness	(μm)	10	20	30	40	—
Absorbed hydrogen	(ppm)	50	120	140	70	—
3. Fuel Rod						
Diametral gap	(mm)	0.170				
Prepressurization	(20℃)	3.0~3.6 MPa				
Fill gas composition		95%He+ 1 %Kr+ 4 %Xe (volumetric)				
Plenum volume	(ml)	2.7				
Fuel column	(mm)	116 mm (10.0†)+19 mm (3.4†) (†Enrichment)				

2. 被覆管の水素吸収

酸化膜形成後、それら被覆管を400℃の水素ガス雰囲気中で一定時間保持し、被覆管内面から水素吸収を行わせた。水素吸収量は、Garzarolliらによる酸化膜厚さと水素吸収量の相関関係(文献⁹⁾のFig. 15)を参考にした。酸化反応による発生水素に関しては、10%が被覆管に吸収されると推定し、水素吸収量を決めた。すなわち、酸化膜厚さ10, 20, 30, 40 μm の被覆管では、その推定に基づけば水素吸収量は52, 104, 155, 207 ppmという値が予想された。しかし、実際に被覆管に吸収できた水素量は、酸化膜10, 20, 30, 40 μm の被覆管に対して約50, 120, 140, 70 ppmであった。70 ppmの場合を除けば、全般的に水素吸収量は目標の値によく合った。水素吸収量70 ppmの場合は、外面酸化処理後の被覆管内面状態が何らかの原因で他のものと異なったために、目標値に達しなかったものと思われる。

3. 燃料棒の製造とパルス照射

Photo. 1(左)は、20 μm の酸化膜厚さと120 ppmの水素吸収を施した供試PWR燃料棒の照射前の金相写真である。同写真中右半分は、我が国の商用炉で照射され¹⁰⁾、約20 μm の酸化膜(水素吸収量は不明)が形成されたPWR燃料棒の金相写真である。本実験用に作製

した酸化膜は、高温で被覆外面を酸素と反応させたものであるという点、また水素も高温中で被覆内面から吸収させたという点が商用炉のものと異なっている。

供試燃料棒の外観をFig. 2に示す。UO₂燃料の密度は95.10%理論密度(T.D.)、燃料ペレットの外径は8.19 mm、高さは13.5 mmであり、被覆材は外径9.50 mm、肉厚0.57 mmの応力除去ジルカロイ-4材である。

実験では、Fig. 3に示すような照射カプセルの中に標準棒および酸化膜厚みの異なる2本の燃料棒の合計3本を装荷し、大気圧条件下(冷却水温度~20℃)で同時にパルス照射した。このパルス照射実験の概要をTable 2に示す。同表中には、標準棒のデータ点を補強するために行なった追加実験の結果も付け加えた。

4. 燃料計装

供試燃料棒には、Fig. 2に示すように、内圧計、被覆管伸び計、燃料伸び計(ムーブメントマーカー)、被覆管表面温度測定用のPt/Pt-13% Rh型熱電対等の計装を施した。ムーブメントマーカーはジルカロイ製の円環状のもので、照射前後の移動量から燃料スタックの最大変位量を推定するものである。また、熱電対は、燃料の有効発熱部の軸方向中央点およびその点から33 mm上下にずれた点の合計3点に取り付けた。

燃料棒はパルス照射後、⁹⁰Zr/⁹⁰Nb等の核種に対する

Photo. 1 Fabricated oxidation(A) and hydriding(B) of unirradiated fuel rods used in this experiments (left) and irradiation induced oxidation(A) and hydriding of PWR fuel rods used in commercial PWR power reactor to burnups of 34 MWd/kg U⁽⁸⁾

Fig. 2 Longitudinal cross section of fuel rod

軸方向 γ スキャンニングを行い、発熱量の軸方向分布を求めた。その結果、Fig. 4 に示すように、燃料スタック長 116 mm を形成する 10% の濃縮ペレットとその両端 9.5 mm の 3.4% 濃縮エンドペレットとの境界面上で、発熱量のピーク(頂部側: 1.04, 底部側: 1.06)が見られた。しかし、それ以外の場所での出力分布は平

坦(ビーキング係数 1.0)であった。

5. 発熱量

燃料棒の平均発熱量は、燃料棒中央位置で照射済燃料ペレット 1 個を抜き取り、燃焼度分析⁽¹⁴⁾ にかけることより求めた。本報でこれ以後用いる発熱量の値は、この燃焼度分析から得た平均値である。反応度投

Table 2 Outline of experiment

Experiment	525-1			525-2			524-3			524-4			Supplemental ⁽⁵⁾	
Deposited energy (cal/g fuel) (Peak enthalpy : cal/g fuel)	129 (95)			158 (125)			174 (142)			154 (121)			154 (121)	137 (103)
Fuel rod number	P7	P13	P15	P8	P14	P16	P9	P17	P19	P24	P18	P20	P2	P5
Oxide thickness (μm)	0	10	20	0	10	20	0	30	40	0	30	40	0	0
Hydrogen absorption (ppm)	-	50	120	-	50	120	-	140	70	-	140	70	-	-
Fill gas pressure at 20°C immediately before pulse (MPa)	3.55	3.47	3.52	3.55	3.51	3.54	3.51	3.58	3.30	3.45	3.42	3.06	3.16	3.26
Fill gas composition (volume %)	95%He + 1%Kr + 4%Xe													
Instrumentation PF ⁽¹⁾ equipped	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EC ⁽²⁾	-	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	-	○
EF ⁽³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T/C ⁽⁴⁾	○	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	-
Failure (F)/ no failure (NF)	NF	NF	NF	NF	F	F	F	F	NF	NF	F	F	F	NF

Note: (1) PF: Strain gauge type pressure sensor

(2) Cladding elongation sensor

(3) Movement marker to measure fuel column maximum expansion

(4) Pt/Pt-13Rh thermocouples to measure cladding outer surface temperature

(5) Experiments performed under the same condition as others in order to increase (standard) rod data

入事故に対する安全評価指針では発熱量のかわりに燃料エンタルピー(エンタルピー値)を用いているので、本実験でも指針との比較の場合には、発熱量をエンタ

ルピー値に変換し、これを用いた。

燃料破損が数多く生じたのは、Fig. 4で示した燃料底部のピーキング箇所であり、そこでの局所発熱量(ピーキング係数1.06)は平均発熱量よりも約6%高かった。平均発熱量を得るため燃焼度分析の過程で生じた実験誤差は±5%の範囲内にあった。

Fig. 3 Irradiation capsule for triplet rod configuration and attached in-core instrumentations

Fig. 4 Relative power distribution of fuel rods determined by axial γ -scanning

Ⅲ. 実験結果および考察

1. 燃料破損しきい値

Fig. 5 は、供試燃料棒に関する発熱量(燃料エンタルピー値で表示)を燃料棒と冷却材間の圧力差でプロットしたものである。図には、NSRRの標準試験燃料

によって得られた破損しきい値に加え発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事故に関する評価指針⁽¹²⁾から引用した「燃料棒の許容設計限界」(燃料エンタルピー値で表示)も併せて示した。これから明らかなように、表面を酸化処理した燃料棒の破損エンタルピーはいずれも従来のNSRR実験の結果の値を下回らず、現指針の許容設計限界の値が、表面を酸化処理した燃料棒に対して十分適用可能であることが明らかになった。

Fig. 5 Deposited enthalpy of fuel rods vs. pressure difference between rod internal and coolant, where conventional LWR fuel design criteria under RIA standard is also shown.

試験データ中、酸化膜厚さ 40 μm の燃料棒に関しては、140 cal/g fuel (0.59 kJ/g fuel) で非破損、逆に発熱量の低い 120 cal/g fuel で破損が生じた。これは、燃料被覆管の過渡的な温度や内圧状態およびパルス前の初期条件の差(初期加圧値)等に影響されたものと思われるが、実験からは原因を特定できなかった。

Fig. 6 は、酸化膜厚さの影響を明らかにするために、破損しきい値を酸化膜厚さでプロットした図である。この図から明らかなように、いずれの供試燃料棒も本実験の範囲では破損データの下限が 120 cal/g fuel であった。そこで供試燃料棒の破損しきいエンタルピー値は 120 cal/g fuel とした。

2. 照射後試験

パルス照射後、燃料棒の破損メカニズムの究明に主

Dotted line shows the failure threshold level of 120 cal/g fuel at pressure difference between 2.96 and 3.48 MPa.

Fig. 6 Energy deposition of fuel rods as a function of oxide thickness

眼を置いた照射後試験(Post-Irradiation Examination: PIE)を行なった。Photo. 2 は、破損しきい値 120 cal/g fuel 付近で破損した供試燃料棒の破損箇所の横断面写真等を示したものである。標準棒および表面を酸化処理した燃料棒は共に卵型にふくれ、破裂破損を起こしていた。酸化膜厚さ 30 μm の燃料棒に関しては、破裂によって被覆管の長手方向に縦割れキズが生じ、また、燃料棒外表面には酸化膜剝離の跡と思われるまだら模様が見られた。

Photo. 3 は、酸化膜厚さ 30 μm の燃料棒に関して、パルス照射前後の酸化膜の状態を比較したものである。写真左側には照射前の均質・緻密な外面酸化膜が見られる。一方、照射後では、写真右側に示すように被覆境界面からの酸化膜の剝離(90°/180°方向)、部分的な欠落(0°方向)、多数の割れ(270°方向)等の形状変化が生じていた。

破損燃料棒に関する観察から、破損の形態は標準棒および表面を酸化処理した燃料棒のいずれも、ふくれによる破裂破損であり、発熱量が変わっても破損モードは変わらなかった。すなわち、本実験の範囲内では標準棒および表面を酸化処理した燃料棒の破損メカニズムはいずれもふくれによる破裂破損であった。また、これは、反応度事故に関する安全審査指針のデータベースとなった過去のNSRR加圧標準燃料実験データ⁽¹⁴⁾の破損メカニズムとも一致した。

Photo. 2 Overview of failed fuel rods in deposited energy levels of 154~158 cal/g·fuel (enthalpies: 121~125 cal/g·fuel); Fuels were prepressurized to 3.3~3.5 MPa with gas compositions of 95% He+1% Kr+4% Xe: white spots in photographs show zero orientation of fuel rod

3. 燃料の過渡挙動

燃料の過渡挙動解明のため、パルス照射時の燃料棒内最高到達圧力、燃料棒最大変位、燃料スタック最大伸び、被覆管表面温度を測定した。これらデータおよびPIEの寸法検査より得た径方向永久歪(軸方向平均値)

のデータをまとめてTable 3に示す。

(1) 燃料棒の内圧変化

Table 3によれば、供試燃料棒の内圧増加量(パルス照射中の最高到達圧力から初期充填圧力を差し引いた値)は0.35~0.55 MPaの範囲にあった。Fig. 7から、

The cladding was ruptured at zero orientation shown by white spots.
Photo. 3 Fabricated oxide having thickness of 30 μm (left); oxidized fuel rod and magnified photographs at four orientations after pulse irradiation (right)

Table 3 Summary of fuel behavior based on PIE and in-core instrumentations

Deposited Energy (cal/g fuel)	129			158			174			154			154	137
Peak Enthalpy (cal/g fuel)	95			125			142			121			121	103
Fuel rod no.	P7	P13	P15	P8	P14	P16	P9	P17	P19	P24	P18	P20	P2	P5
Oxidation (μm)	-	10	20	-	10	20	-	30	40	-	30	40	-	-
Filler gas pressure immediately before pulse (MPa, 20°C)	3.55	3.47	3.52	3.55	3.51	3.54	3.51	3.58	3.30	3.45	3.42	3.06	3.16	3.26
Peak pressure reached during pulse (MPa)	3.96	3.88	3.95	4.01	3.94	3.96	3.98	4.06	3.82	3.93	3.96	3.51	3.58	3.63
Pressure increase (MPa)	0.41	0.41	0.43	0.46	0.43	0.42	0.47	0.48	0.52	0.48	0.54	0.45	0.42	0.37
Peak cladding surface temperature (°C)	738	-	-	810	-	-	-	952	-	852	110	768	768	712
Peak elongation reached during pulse (%)	-	-	-	-	2.50	2.71	-	3.93	3.67	-	0.15	0.66	-	-
Residued diametral strain (%)	3.2	4.4	5.2	4.9	9.4	10.0	6.6	9.3	3.0	4.6	3.9	3.6	7.6	3.3
Maximum fuel column movement (%)	2.0	1.9	2.1	2.2	2.6	2.0	2.6	4.0	2.5	1.6	2.1	2.3	0.5	1.2
Failure(F)/ no failure (NF)	NF	NF	NF	NF	F	F	F	F	NF	NF	F	F	F	NF

その値は発熱量増加とともに増加する傾向にあることがわかる。しかし、それは酸化膜の厚みとはほとんど無関係であった。

Fig. 7 Energy deposition of fuel rods as a function of maximum pressure increase from original prepressurization level

燃料棒の経時的な内圧変化の様子を、Fig. 8に示す。破裂破損時刻に関しては、標準棒および表面を酸化処理した燃料棒ともに大差はなく、パルス照射後約

0.5 sである。燃料棒の内圧はその後急激に減少し、パルス照射開始後約1.8 sで冷却材圧力と同一レベルまで落ちた。

一方、著しい圧力減少を生じなかったのは、酸化膜厚さ40 μmの燃料棒である。この燃料棒の内圧データは、最高圧力を示したあと燃料のふくれによる容積増加からその値が僅かに減少しただけでほとんど同一レベルにあった。図のデータには微小振動が見られるが、これは同時装荷の伸び計から発した励磁信号の影響である。図にはPIEで撮影した3本の燃料棒の外観写真も示した。これから、内圧挙動データから推測された燃料棒の破損・非破損状態はPIEで目視した燃料の破損・非破損状態と良く一致することがわかった。すなわち、燃料棒の圧力センサは炉内破損モニタとしても十分に機能することが確認された。

Fig. 9は、前図で言及したのと同じ燃料棒に関する燃料棒長手方向伸びの時刻歴データである。この図から以下の事柄が明らかになった。

- (1) 標準棒および表面を酸化処理した燃料棒の伸びは、パルス照射後1 s以下のごく短時間のうちに、大きく増加した。酸化膜厚さ30 μmの燃

Fig. 8 Change of rod internal pressures vs. time as a function of initial amounts of oxidation, in which rod outer view from post-irradiation examination is included.

Fig. 9 Axial strains of cladding vs. time as a function of oxide thickness, where general strain levels of LWR fuels at steady-state and at power ramp conditions are shown⁽¹⁵⁾.

燃料棒の最大軸歪は3.93%であり、酸化膜厚さ40 μm の燃料棒のそれは3.67%であった。通常運転下にある燃料棒の軸歪量はたかだか1%程度⁽¹⁵⁾である。したがって、反応度事故時のそれは通常時の約4倍程度大きいことがわかる。

- (2) 酸化膜厚さ30 μm の燃料棒に注目した。Fig. 8で観察された破損時の同燃料棒の内圧の急激な減少中に、伸び歪量も約0.5%急激に減少した。この現象は、出力急昇実験中のPCI破損発生時に観察された例がある⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾。しかし、反応度事故時のような急激な過渡条件下で、ふくれによる燃料破裂破損時にも生じることが確認されたのは初めてであろう。すなわち、前記の燃料棒内圧センサだけでなく長手方向の伸び計も、破損モニタとして過渡条件下で十分に適用が可能であることが示唆された。

(2) 燃料被覆外面温度の変化

Fig. 10は、表面を酸化処理した燃料棒の酸化膜を局部的に削り、そこに熱電対を取り付けて測定した燃料被覆表面温度データである。図からわかるように、酸化膜厚さ30 μm の燃料棒と酸化膜のない標準棒の間では核沸騰離脱(DNB)の発生に関して明確な差異が生じた。一方、酸化膜厚さ40 μm の燃料棒と標準棒の間にはDNBの発生に関して明確な差異が生じなかつ

た。表面を酸化処理した燃料棒には酸化膜の剥離が生じたことを示すまだら模様がここでも見られた。

IV. 結 言

発電用軽水型原子炉燃料棒の伸長燃焼度化に際して、安全性研究上検討が加えられるべき技術的課題の1つとして“被覆管の水側腐食”があるが、これを反応度事故の観点から研究した。実験では40 μm までのジルコニウム酸化膜の形成と140 ppmまでの水素吸収を施した被覆管による加圧PWR型燃料棒(表面を酸化処理した燃料棒)を使用した。供試燃料棒の初期加圧範囲は3.06~3.58 MPaとした。得られた主要な知見は以下の通りである。

- (1) 本実験の燃料棒加圧範囲内では、表面を酸化処理した燃料棒の破損しきいエンタルピー値は120 cal/g fuel(0.50 kJ/g fuel)となった。この値は、反応度事故に関する安全審査指針が定める燃料の許容設計限界エンタルピー値80~90 cal/g fuel(0.34~0.38 kJ/g fuel)さらに水側腐食のない被覆管によるNSRR実験から得た加圧燃料棒の破損しきい値106~120 cal/g fuel(0.44~0.50 kJ/g fuel)を下回らず、十分な安全裕度を有していた。
- (2) 表面を酸化処理した燃料棒の破損形態は、ふ

Measurements were made at the center of active fuel length/ 0° orientation. The condition of rod failure observed in the oxidized rods is also shown. Dotted line indicates the starting point of DNB (Departure from Nucleate Boiling).

Fig. 10 Cladding surface temperatures vs. time

くれによる破裂破損であった。すなわち、表面を酸化処理した燃料棒の破損メカニズムは、安全評価指針作成時にデータベースとなった水側腐食のない被覆管を用いたNSRR加圧標準燃料棒のそれと同一であった。

- (3) 燃料棒の破裂破損発生時に、内圧および被覆管の伸びが同時にかつ急激に減少した。このことから、反応度事故のような急激な過渡変化時においても、燃料棒内圧および被覆伸び計が、破損モニタとして十分に適用可能であることが示唆された。

実験では、NSRR 管理室の堀木欧一郎室長を初めとする管理室各位のご協力の下に、燃料の組立・解体およびバルス照射実験を遂行しました。また被覆管の表面酸化処理や水素吸収については、三菱原子力工業㈱の村井一夫氏のご協力を頂きました。ここに御礼申し上げます。

— 参考文献 —

- (1) GARZAROLLI, F., STEHLE, H.: IAEA Int. Symp. on Improvement on Water Reactor Fuel Technology and Utilization, Stockholm, Sweden, (1986).
- (2) TULENKO, T.S., *et al.*: ANS Topical Mtg. on Light

Water Reactor Fuel Performance, Portland, Oregon, USA, (1979).

- (3) ANDREWS, M.G., *et al.*: ANS Topical Mtg. on Light Water Reactor Fuel Performance, Williamsburg, Virginia, USA, (1988).
- (4) BALFOUR, M.G., *et al.*: WCAP-10180, (1982).
- (5) DYECHE, T.D., *et al.*: IAEA Technical Committee Mtg. on External Cladding Corrosion in Water Power Reactor, Cadarache, France, (1985).
- (6) RESHETNIKOV, F.G., *et al.*: *ibid.*
- (7) SUZUKI, S., *et al.*: Ref. (1).
- (8) IRISA, Y., *et al.*: Ref. (3).
- (9) GARZAROLLI, F., *et al.*: IAEA Specialists' Mtg. on High Burnup in Power Reactor Fuel, CEN/SCK, Mol, Belgium (1981).
- (10) GARZAROLLI, F., *et al.*: ANS. Topical Mtg. on Light Water Reactor Fuel Performance, Orlando, Florida, USA, (1985).
- (11) COLEMAN, T.A., *et al.*: ANS. Topical Mtg. on LWR External Burnup-Fuel Performance and Utilization, Williamsburg, Virginia, USA, (1985).
- (12) 原子力安全委員会: 発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針について, (昭59.1.19).
- (13) YANAGISAWA, K., *et al.*: *J. Nucl. Sci., Technol.*, 25(5), 500 (1988).
- (14) SAITO, S., *et al.*: *ibid.*, 19(4), 289 (1982).
- (15) 柳澤和章, 近藤吉明, KOLSTAD, E.: 原子力誌, 28(7), 641 (1986).
- (16) 柳澤和章, DEVOLD, H.: 同上, 28(8), 771 (1986).
- (17) ICHIKAWA, M., *et al.*: Ref. (3).