板硝子の不規則度測定

正會員 門 倉 則 之

(早稲田大學理工學部)

The Measurement of Window Glass Irregularity.

By N. Kadokura, Member.

(Waseda University)

内 容 梗 概

本文は多數の透明板硝子の表面の不正を測定する方法を記述したものである。

建築用透明板硝子、電車の窓硝子、蓄電池用硝子等多數の表面が平坦なる硝子が必要とする場合

其の測定には其の表面の反射を利用するが便なるが如くに思はる。本文は表面の反射を利用したる透明板硝子の不正の測定法三種を記し、其の結果を示したものである。

Synopsis.

This paper describes the industrial methods of measurements of window glass irregularities.

The irregularities of transparent glass is shown magnified by the use of its reflection.

Therefore its measurements of window glass is easily tested by reflection. This paper describes the three methods which completely measure the many glasses at a short space of time by the use of the reflection.

1. The certain area of light is projected on

the tested glass surface, and measure the deform of its reflected light image on the screen.

2. A straight line of light is projected on the tested glass surface, and measure the deflection of reflected light string on the screen.

3. The uniform light is projected on the tested glass surface, and measure the illumination on the screen caused by the reflected light, by using of photocell and galvanometer.

緒 論

透明板硝子を透明板として使用する場合は、其の板面の不正は透明板を透過して來たる發光體又は反射體の形狀の歪として現れるものである。故に測定法も透過光線に對して行ふのが實際に近い様に思はるゝが、眼にて可成り激しい歪を現す板硝子でも、其の透過光線のスクリーン上の照度の濃淡は非常に少ないものとして現はれる。

光學上に使用さるゝ板硝子等に對して其の透過光線を望遠鏡等を使用して測定すべきであるが比較的面積の大なるものを多數短時間に測定するには、より簡單なる方法を必要とするものである。

透明板硝子の反射光線をスクリーン上に投ずる時は、其の表面の不正は其の照度の濃淡として非常に擴大されて現るゝものである。故に板硝子の不正の測定を行ふには其の表面の反射を利用するのが便である。正確にこれを行ふには其の二面に對して測定する必要がある。而し一方の面

を測定すれば他の面の不正も又現はるゝものであるからして、一方の面のみを測定すれば多くの場合に充分の様に思はれる。

透明板硝子の表面は鏡的反射を爲すものである。故に入射角は反射角に等しくなる。

今測定せんとする硝子の面が平坦なるものと假定する。第一圖の如く、 S なる光源より硝子面の一辺の長さ L なる正方形を投じたるものとし、其のスクリーン AB に反射されたる面は又正方形となる。其の一辺の長さを L_1 とすれば其の面積は L_1^2 となる。

光源より硝子面迄の距離及び硝子面より AB 迄の距離を夫々 D 及び d とする。然る時は

$$L^2 = D^2 (\tan \theta'' - \tan \theta')^2$$

$$L_1^2 = (D+d)^2 (\tan \theta'' - \tan \theta')^2$$

故に

$$\begin{aligned} \frac{L_1^2}{L^2} &= \frac{(D+d)^2 (\tan \theta'' - \tan \theta')^2}{D^2 (\tan \theta'' - \tan \theta')^2} \\ &= \frac{(D+d)^2}{D^2} \end{aligned}$$

となる。

次に硝子の表面が曲面を爲す場合を考へる。この曲面が任意の半徑 r である球面の一部であると考へる。

第一圖

第二圖

第二圖の如く、 S 點に光源を置き球面上に於て少面積 dS_1 を作るが如き光線を投ずるものとする。其の反射光線の交點を P とし P に於て dS_1 を狭む平面角を ϕ とす。

然る時は圖に於て明らかなる如く

$$\alpha = \varphi + \theta$$

$$\alpha' = \varphi' + \theta'$$

又 $\beta = \alpha + \varphi$

$$\beta' = \alpha' + \varphi'$$

となる。

$$\phi = \beta' - \beta$$

$$= (\alpha' + \varphi') - (\alpha + \varphi)$$

$$= 2(\varphi' - \varphi) + (\theta' - \theta)$$

P 點より球面及びスクリーン AB 點の距離を夫々 l_1 及び L' とする。又 dS_1 の ϕ の方向の投射を dS_2 とすれば

$$dS_2 = dS_1 \cos \alpha$$

P 點に於ける立體角を $d\phi$ とすれば

$$l_1^2 d\phi = dS_2 = dS_1 \cos \alpha$$

L' の距離ある面積を dS_3 とすれば

$$L_1'^2 d\phi = dS_3$$

$$dS_3 = \frac{L_1'^2}{l_1^2} dS_2 = \frac{L_1'^2}{l_1^2} dS_1 \cos \alpha$$

AB スクリーン上の dS_3 投射を dS_4 とすれば

$$dS_4 = \frac{dS_3}{\cos \alpha} = \frac{L_1'^2}{l_1^2} dS_1$$

故に

$$\frac{dS_4}{dS_1} = \frac{L_1'^2}{l_1^2}$$

となる。

$$l_1^2 = \frac{dS_2}{d\phi} = \frac{dS_1 \cos \alpha}{d\phi}$$

$$L_1'^2 = \left[\sqrt{\frac{dS_2}{d\phi}} + \frac{R - r \cos \varphi}{\cos(\alpha + \varphi)} \right]^2$$

$$= \left[\sqrt{\frac{dS_1 \cos \alpha}{d\phi}} + \frac{R - r \cos \varphi}{\cos(\alpha + \varphi)} \right]^2$$

球面上の少面積 dS_1 の S なる光源の方向の投射を dS とすれば

$$dS = dS_1 \cos \alpha$$

dS の S に於ける立體角を $d\theta$ とし、又 S より dS 迄の距離を L とすれば

$$L^2 d\theta = dS$$

$$d\theta = \frac{dS}{L^2} = \frac{dS_1 \cos \alpha}{L^2}$$

球の中心 O に於ける dS_1 の有する立體角を $d\varphi$ とすれば半径は r なる故に

$$r^2 d\varphi = dS_1$$

$$d\varphi = \frac{dS_1}{r^2}$$

然るに

$$\varphi' - \varphi = 2\sqrt{\frac{d\varphi}{\pi}}$$

$$\theta' - \theta = 2\sqrt{\frac{d\theta}{\pi}}$$

となる。又

$$\begin{aligned} d\phi &= \frac{\pi}{4} \left[2(\varphi' - \varphi) + (\theta' - \theta) \right]^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \left[2\sqrt{\frac{d\varphi}{\pi}} + \sqrt{\frac{d\theta}{\pi}} \right]^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \left[2\sqrt{\frac{dS_1}{r^2\pi}} + \sqrt{\frac{dS_1 \cos \alpha}{L^2\pi}} \right]^2 \\ &= \frac{1}{4} \left[2\sqrt{\frac{1}{r^2}} + \sqrt{\frac{\cos \alpha}{L^2}} \right]^2 dS_1 \end{aligned}$$

又

$$L = R_1 \cos \theta + \frac{R - r \cos \varphi}{\cos \theta}$$

又

$$\varphi = \pi - (\gamma + \theta)$$

故に

$$\sin \varphi = \cos(\gamma + \theta)$$

$$= \sqrt{1 - \frac{D^2}{r^2} \sin^2 \theta} \times \cos \theta + \frac{D}{r} \sin^2 \theta$$

従つて

$$\cos \varphi = \sqrt{\left\{ 1 - \left[\sqrt{1 - \frac{D^2}{r^2} \sin^2 \theta} \times \cos \theta + \frac{D}{r} \sin^2 \theta \right]^2 \right\}}$$

故に

$$\frac{dS_4}{dS_1} = \frac{L_1^2}{l_1^2}$$

に於て L_1 及び l_1 の値を代入する時は

$$\frac{dS_4}{dS_1} = \frac{\left[\sqrt{\frac{dS_1 \cos \alpha}{d\phi}} + \frac{R - r \cos \varphi}{\cos(\alpha + \varphi)} \right]^2}{\frac{dS_1 \cos \alpha}{d\phi}}$$

$$= \left[\sqrt{\frac{\cos \alpha dS_1}{d\phi}} + \frac{R-r}{\cos(\alpha+\phi)} \right]^2 \frac{d\phi}{dS_1 \cos \alpha}$$

上式に $d\phi$ の値を代入する時は

$$\begin{aligned} \frac{dS_4}{dS_1} &= \left[\sqrt{\frac{\cos \alpha dS_1}{\frac{1}{4} \left[2\sqrt{\frac{1}{r^2}} + \sqrt{\frac{\cos \alpha}{L^2}} \right]^2 dS_1}} + \frac{R-r \cos \phi}{\cos(\alpha+\phi)} \right]^2 \frac{\frac{1}{4} \left[2\sqrt{\frac{1}{r^2}} + \sqrt{\frac{\cos \alpha}{L^2}} \right]^2 dS_1}{dS_1 \cos \alpha} \\ &= \left[\sqrt{\frac{\cos \alpha}{\frac{1}{4} \left[\frac{2}{r} + \frac{\sqrt{\cos \alpha}}{L} \right]^2}} + \frac{R-r \cos \phi}{\cos(\alpha+\phi)} \right]^2 \frac{\frac{1}{4} \left[\frac{2}{r} + \frac{\sqrt{\cos \alpha}}{L} \right]^2}{\cos \alpha} \end{aligned}$$

上式は D 及び R_1 を定数とすれば、球の半径 r と、光源より光を投じたる角 θ の函数として現さるゝものである。

$$\frac{dS_4}{dS_1} = f(r, \theta)$$

上式は凸面に對して行ひたるものであるが、凹面に對しても同様にして

$$\frac{dS_4}{dS_1} = f(r, \theta)$$

なる事を説明する事が出来る。

實驗に使用したる板硝子は市場に販賣されてゐるもの四種を撰んだのである。

今これを S, A, B, C とする。

S は磨き硝子と稱せらるゝもので其の厚さは他のものより厚く約 0.5 cm である。 S の反射を標準として、他の三種のものゝ反射を比較測定したのである。 A, B, C 共に其の厚さは約 0.2 cm である。表面積は何れも 40 cm² のものを使用した。

光源としては 1,000 W の白熱電燈使用の幻燈機械を使用した。試験せんとする硝子を木製の衝立に入れて、これに光を投げ測定を行ひたるものである。試験したる數量は A, B, C 共に各々拾枚に對して行ひたるものであるが本文には其の内特殊のものゝみの結果を示したものである。

行ひたる實驗は三種のもので、便宜上次の如く命名する。

1. 面積法
2. 直線法
3. 光電池法

實 驗

1 面 積 法

この方法は測定せんとする板硝子の面に一定の面積を投射し、其の表面の扭れを測定するもの

第 三 圖

である。

第三圖の如く L_a に幻燈機械を置き、これに 4cm^2 のスライダーを入れ、 CD に S なる標準硝子を置きたる場合に AB スクリーン上に於て焦點を結ぶ様に幻燈のレンズを調正する。 S を CD に置きたる場合の AB 上の面積を測定する。次に測定せんとする硝子を CD に置き AB

第四圖(a)

第四圖(b)

第四圖(c)

第四圖(d)

第四圖(e)

第四圖(f)

C_7 C_8 C_7'

第 四 圖 (g)

C_8'

第 四 圖 (h)

上の面積を測定し、之と S の面積との比を取つて其の扭れを測定するのである。

第四圖 (a) は S の反射したる面積である。 $b c d e f g h$ は夫々 $A_1 A_5 B_3 B_{10} C_4 C_7 C_{10}$ の反射したる面積を示したものである。 $A_1' A_5' B_3' \dots$ 等は夫々 $A_1 A_5 B_3 \dots$ 等の裏面を示したものである。以上 14 種の S の面積に對する比は次の如きものとなる。

第 1 表

番 號	面 積 (cm ²)	比 (%)
S	43.2	100.
A_1	31.2	72.3
A_1'	58.6	135.0
A_5	39.0	90.4
A_5'	44.4	125.0
B_3	49.3	114.0
B_3'	36.8	85.2
B_{10}	53.3	123.0
B_{10}'	34.7	80.5
C_4	51.1	118.0
C_4'	42.3	98.0
C_7	45.4	105.0
C_7'	36.0	83.0
C_8	52.8	122.0
C_8'	34.4	79.5

第五圖はこの場合の寫眞を示したものである。この方法はスクリーン AB 上に規定の面積を

第 五 圖 (a)

A_1

A_1'

第 五 圖 (b)

A_5

A_5'

第 五 圖 (c)

B_3

B_3'

第 五 圖 (d)

B_{10}

B_{10}'

第五圖 (e)

C_4

C_4'

第五圖 (f)

C_7

C_7'

第五圖 (g)

C_9

C_9'

第五圖 (h)

作り、これに対する不正を測定すれば非常に迅速に多数のものを測定する事が出来る。

2 直 線 法

第 六 圖

この方法は細線を有するスライダーを作り CD に S を置きたる場合に AB スクリーン上に於て焦点を結ぶが如く調正する。この場合は複像がスクリーン上に現はれる。 S を CD に置きたる場合に複像の巾は約 0.5 cm となる。これを標準として、他の硝子を CD に置きたる場合の巾の變化及び其の歪れを測定したのである。

第 七 圖 (a)

第七圖は圖に示す如く A_1 及び A_1' に對して四ヶ所に對して測定したる場合の曲線を示したものである。

この場合の巾の擴がり及び最大の歪れは第二表の如くなる。

第八圖 $a b c d e f$ は $A_3 B_3 B_{10} C_4 C_7 C_9$ 等の第七圖の (3) に對する位置に對するものゝ

第七圖 (b)

第二表

番 號	巾の最大の擴がり (cm)	最大の振れ (cm)
A_1 1	1.0	1.5
2	1.0	2.0
3	0.5	1.0
4	1.0	4.25
A_1' 1	0.75	0.75
2	1.0	2.25
3	1.25	1.5
4	1.25	3.5

結果を示したものである。

第九圖 $a b c d e f g h$ は $S A_1 A_3 B_3 B_{10} C_4 C_7 C_9$ 等の (3) の位置の寫眞を示したものである。

この方法は板全體の歪と同時に其の表面の不正をも測定し得る便がある。

3 光 電 池 法

この方法は反射光線に依る照度を光電池を用ひて測定したるものである。

第八圖

第十圖に於て CD に標準硝子置き、其の各位置に於ける P 點の照度を光電池とガルバノメーターを用ひて測定したるものを標準とし、 CD に他の硝子置きたるものゝ光電流を比較測定したるものである。

第十一圖は A_1 に對する圖の如き位置に對するガルバノメーターの振れを示したものである。標準硝子の場合のガルバノメーターの平均の振れを 5 cm とすれば A_1 の各位置の最大の振れは

第十圖

(a)

S

(b)

A_1

(c)

A_3

(d)

B_3

P_4'

(e)

B_{10}

(f)

C_4

(g)

C_7

(h)

C_8

C_9

第三表の如きものとなる。

第十 一 圖 (a)

第十二圖 $a b c d e f$ は $A_3 B_3 B_{10} C_4 C_7 C_9$ 等の (I) の位置に對する振れを示したものである。

光電池は常に光源の電壓を一定にせしむる必要がある。この方法は他の二つの方法に比して稍複雑なるも正確なる結果を與ふるものである。

結 論

以上反射法に依る測定法三種に對して記述したるものであるが、第一の面積法最も簡單であるが其の中央部の表面の不正を測定する事が不能である。第二の直線法は其の直線を投じたる部分に對しては正確に測定爲す事が出來得るも、他の部分に對しては同一測定を繰返す手数がある。これはあるセクションを爲したる直線又は互に交る直線を投射する事によりて一度に測定を行ふ事が出來得るも、Cの如き非常に激しき歪を有するものに對して何れの線なるや見分難くなる場合が多い。この二つの方法何れも測定せんとする硝子面上の照度の不規則及び其の變化に對して

第十一圖 (b)

第三表

番	號	最大の振れ (cm)
S		5.0
A_1	1	9.0
	2	6.25
	3	8.3
	4	8.2
A_1'	1	6.0
	2	7.2
	3	7.0
	4	7.0

第 十 二 圖

は影響を受けぬ利點を有するものである。第三の光電池法は光電池其のものゝ作用が鋭敏であるから、取扱が複雑となり光源の電壓の變化、硝子面上の照度の不規則漏洩光線等の影響を受けるものである。而し最も正確なる結果を與ふるものと思はる。

本實驗に對して先輩黒川兼三郎氏、同帆足竹治氏の有力なる御助言及び實驗に努力されたる工學士長尾倫君、工學士鶴飼新一君に深く感謝の意を呈するものである。