分析試料の採取法

河田 秀俊*

Preparation of analytical samples

Hidetoshi KAWADA*

1. はじめに

日本工業規格の品質管理用語¹⁾では「サンプリング」を“母集団からサンプルを取ること”と定義している。まさしくその通りなのだが、この意味するところをもう少し詳細に表現してみると、“調査研究の対象となる特性を持ったもの（母集団）から、ある目的に沿って一部分またはいくつかの部分の小分けして取ったものについて分析あるいは計測を行い、その結果に基づいて元の母集団の特性を推定しようとするときの小分け作業”ということになるであろう。

ところで、母集団の特性を正確に知りたいのであれば、その全部を使って分析すればよいのではと思われるかもしれないが、全量分析ではむしろ正確度および精度の低下を来したり経済的効率上の制約から、通常はその一部を使って推定することがほとんどである。したがって、小分けするそのやり方によっては推定される結果がかなり違ったものになってしまう恐れが多分に存在する。

たとえば、50 t 炉の溶湯から50 g の分析用ディスク試料を1個採取する場合、そのバルクレンシオ（試料採取比）は1000000 : 1であり、さらにこのディスク試料を発光分析するならば、1回の分析でわずか10 mg のメタルを蒸発させるだけであることから、10 mg の試料から50 t のメタルの特性を推定することになってしまう。このような状況を考えれば、試料採取に際しては偏析現象や経時変化などに細心の注意を払う必要のあることを理解していただけたと思う。

本稿では、試料採取に対しての基本的な考え方およびアルミニウムの化学成分の分析に用いる固体発光分析法や化学分析法等の、いわゆるマクロ的な分析法のための試料採取を例に取上げた。ここで溶湯からのサンプリング（JIS H0301でいうところの一次試料のサンプリング）²⁾と、インゴットやディスク試料等の固体からのサンプリング（同、二次試料のサンプリング）に項を分けて、それぞれの具体的な試料採取方法ならびにその際に注意すべき点などを述べる。

2. 試料採取に先立って

試料採取を行う前に次の4点をよく考える必要がある。

(1) 何を知りたいのか

試料採取しようとする対象物の全体像が知りたいのか、ある特定の部位の情報を得たいのかを明確に把握し、それに沿

った試料採取操作を立案すること。

(2) 作為的な採取をしない

たとえば全体の平均的な値を求める場合、“端と中央と他の端から採取すれば平均的な採取になるはずである”などといった作為をせず、確率論を基としたランダムな採取法を考える。すなわち、母集団を構成している単位体あるいは単位量などがいずれも同様な確率で試料に入るように採取することである³⁾。また特定の部位を分析するならば、その部位が母集団と考えてのランダムな採取が求められる。

(3) 変化するものを取扱っていることの認識

溶湯の化学組成は経時変化することがある。原因は高い蒸気圧を持つがゆえの蒸発であったり、溶湯とその容器である炉材との反応など理由はさまざまである。また、Al-Si系合金の塊状試料からドリルなどで切削したチップ試料中のりんなどは空気中の水分との反応により蒸発して濃度が低下する。したがって、試料採取の時期、分析対象成分によっては試料採取から分析までの時間経過などにも注意を求められる。

(4) あるがままの姿を採取する試料に写し取る

要するに試料採取に際して汚染を生じさせるなということになる。たとえば微量の鉄を分析したいのに、耐火物コートのないひしゃくで溶湯を取るなどのもつてのほかであり、塊状試料からの採取においても使用する刃物からの汚染にも考慮を払うべきである。

これらをよく考えたうえで採取操作を立案する必要がある。その際に注意すべき参考事例を次項以下に述べる。

3. 溶湯からの試料採取

3.1 一般的な採取操作と注意事項

溶湯からの試料採取は通常ひしゃくで汲み取った溶湯を鋳型に鋳込んで行われるが、その操作と注意事項を発光分析用試料を採取するものとして挙げてみると次のようになる。

(1) 溶湯は事前に十分混合し、均質性を確保しておく。

(2) ひしゃくには酸化チタンなどによるコートを施し、ひしゃくによる溶湯汚染を防止する。

(3) ひしゃくを溶湯中に沈み込ませて15秒間ほど保持してひしゃくを予熱する。

(4) 試料採取領域溶湯表面のドロスを除去し、酸化物などの不必要な混入を防止する。

* (株)日軽分析センター（〒421-3203 静岡県庵原郡蒲原町蒲原 1-34-1）。Nikkei Analytical Centre Ltd. (1-34-1. Kanbara, Kanbara-cho, Ihara-gun, Shizuoka 421-3203).

受理日：平成11年6月22日

図1 鋳造温度による偏析パターンの変化
分析部をドリルで貫通して得た全試料片の化学分析値を1.00とした相対濃度

図2-1 棒状試料 JIS H1305

(5) ひしゃくを溶湯表面下の適切な深さに（工場規模の大型炉の場合は30 cm 以深，るつぼ実験などでは溶湯中心部に沈めて，そこから汲み取る（連続鋳造などで樋から採取する場合はこの限りではない）。

(6) 汲み取ったら30秒以内に鋳型に鋳込む。30秒以上経過して溶湯温度が低下すると，鋳込んだ試料の偏析パターンが変化することも考えられる。一例として，溶湯温度による6000系アルミニウム合金中のけい素の偏析パターン変化を図1に示す。

(7) 1回の溶湯汲み取りからは1個の鋳込み試料を採取するのが原則で，鋳型は最初にダミーの鋳込みを1回行って予熱する。2回目の鋳込みからが分析試料となる。

(8) 鋳込んだ試料は凝固後できるだけ早く鋳型から取出し，水中に沈めて冷却する。これは，試料間の偏析プロファイルと冶金学的組織をよりよく再現させるために必要である。

(9) 連続融解・鋳造を行う場合には，ロットの大きさを5以上に等分した間隔で樋などから溶湯を採取して鋳込み試料を作製する。

おおよそ以上の点に注意すれば良好な試料が得られる。いづれにせよ“鋳込み試料の品質が当該ロットの平均品質をより正しく代表するように”が基本的な考え方である。

図2-2 平面試料 JIS H1305

図2-3 平面試料 水平型 ASTM E716

図2-4 平面試料 垂直型 ASTM E716

3.2 鋳込み試料の形状^{3)~5)}

発光分析用鋳込み試料は若干の面削を施しただけで発光分析に供される。したがって，採取した試料の中で偏析パターンはもちろんのこと冶金学的組織などに大きな不均一があると分析精度正確度上の障害となる。このことから鋳込み試料の形状と鋳型には大きな関心が払われてきた。現在，発光分析でよく使用されている試料形状を図2に示す。図中，網掛けを施した部分は分析位置であることを示す。

これらの中で，図2-1の棒状試料と図2-2の平面試料が

図3-1 JIS 棒状試料の深さ方向の偏析例
 鋳込み先端からの深さ。2本の内の片方全量の化学分析値を1.00とした相対濃度。

図3-2 JIS 平面試料の深さ方向での偏析例
 分析面表面からの深さ。分析部をドリルで貫通して得た全試料片の化学分析値を1.00とした相対濃度。

図3-3 ASTM 水平型平面試料の深さ方向の偏析例
 分析面表面からの深さ。分析部をドリルで貫通して得た全試料片の化学分析値を1.00とした相対濃度。

JIS H1305で、また図2-3および2-4の平面試料がASTM E716でそれぞれ採用されている。実際に試料を鋳込むのにどの形状にすべきかについては各形状に一長一短があって決めがたい。しかし、多数回の繰返し使用を必要としないのであれば、冷却速度が大きく偏析が比較的少ないと思われる図2-2の平面試料を筆者は推奨する。なお、この平面試料用鋳

図4 ナトリウム含有量の経時変化

型としてJIS H1305では空冷および水冷の両鋳型を採用している。水冷鋳型を使えばより急冷となるため均質な鋳込み試料が得られるものの、水を扱うことによる鋳込み時の危険性の増加、鋳型制作費が割高になることなどから空冷鋳型が多く使用されている。参考までに図2-1、2-2および2-3で示した形状の試料を空冷鋳型で鋳込んだときの1100アルミニウムの鉄の偏析を調査した一例を図3に示す。

近年の発光分析装置はアルゴン雰囲気での発光法を採用したものが多く、これに対応しにくい図2-1の棒状試料は繰返し測定での作業性の悪さもあって発光分析用試料として使用されることが少なくなっている。このほか図2に挙げた試料形状以外にも、円柱形や肉厚中空管のような形状など試験的に使用されることもあるが一般的なものとはなっていない。

鋳型の材質としては鉄をはじめ銅、グラファイトなどがあるが、取扱いの簡便性や耐久性などから一般的に鉄製鋳型が使用されている。JIS H1305の鋳型材質は鉄および黒鉛、ASTM E716では鋼または鋳鉄製で内面に鉄の酸化物である黒皮を付けたものを使用することになっている。

化学分析用としての鋳込み試料はブック型試料と称される10×45×80 mm程度の形状のものがJIS H1351の注1に規定されており以前は使用されたが、最近では発光分析用試料の一部を切削あるいは切断して使用することが多い。なお、化学分析専用とするのであれば鋳型に鋳込むのではなく、汲み取った溶湯を約1 mほどの高さから清浄な銅あるいは鉄製の板上に投げ捨てるように落として一瞬に凝固させた不定形薄板状の試料（形状が煎餅に似ていることからせんべい試料と称することもある）が取扱いの容易さ、偏析の少なさなどから用いられる。特に共晶点以上の濃度でけい素や銅などを含有する合金の場合に極めて有効である。

3.3 溶湯の化学組成の経時変化

第2項でも少し触れたが、溶湯の化学組成は保持および鋳造中に経時変化することがある。特に蒸気圧の高いアルカリ金属の含有量を知りたい場合など、当該ロットの代表値を表示するには鋳造期間中に複数回の試料採取が必要である。一例として、約30分間の鋳造時間でのナトリウム含有量の経時変化調査結果を図4に示す。この例では30分間でナトリウムが初期値の約30%低下したが、他のアルカリおよびアルカリ土類金属の場合も程度の差はあれ経時変化の可能性があるので注意を要する。

7

図5 りん含有量の経時変化
各点の温度は試料採取時の溶湯温度。

図5に保持中のAl-Si合金中のりんの経時変化の調査結果を示す。この変化の原因は明確ではなく、溶湯温度の低下に伴い溶湯中のりんが炉材などに吸着、あるいは何らかの化合物を形成して系外に除去された、等が考えられる。したがって、溶湯温度の影響によるりん含有量の変化であり、通常の意味での経時変化ではない可能性もあるが、時間経過だけでなく他の要因が化学組成変化の原因となる可能性もあることの一例として紹介しておく。

以上の例からもわかるように、一つの溶解ロットから複数個の铸造品を得る場合は、少なくとも始めと終わりの2点以上で試料を採取し経時変化の確認をしておくことが不可欠である。また、溶湯全体を1個の铸造品としたものでも、それが比較的長い時間をかけて铸造される連続铸造の場合も同様な注意が求められる。

4. 固体からの試料採取

4.1 偏析について⁶⁾

金属を鋳型中で凝固させる場合、鋳塊表面と内部、鋳込み上部と下部など鋳塊中の部位により化学組成の異なることが知られている。これらは、凝固途中の溶質元素の固体内と液体内での平衡分配係数や拡散速度の差異、固体と液体の比重差などが原因となって生じるので、合金成分の種類によっても不均一さの程度は異なる。このような現象を偏析と呼んでいる。

前項で述べたように分析用として十分な注意を払って鋳込み試料を鋳造したとしても、図3で示したように何らかの偏析現象から逃れることはできない。ましてやインゴットなどの製品では偏析は当然のことと考えた方がよい。純アルミニウムのように不純物濃度が低い場合はそれほど問題にならないが、合金の場合は合金種や鋳造条件その他の各種要因により千差万別な偏析を生じ、これを無視してその鋳塊からの試料採取を行うことはできない。

偏析は個々の結晶粒内の成分の濃度差を対象としたミクロ偏析と、鋳塊全体での成分の偏在を対象としたマクロ的偏析(正常偏析、逆偏析、重力偏析など)に分けられる。発光分析や化学分析を行うについて考慮すべきは後者である。

未知試料の偏析度合を正しく予測するのは困難で、経験による知見の蓄積に頼むしかないとされるが、参考まで

図6 Al-12 mass%Si インゴット偏析調査位置
5 kg インゴット : 580×105×37 mm

表1 Al-12 mass%Si 合金インゴットのけい素含有量の位置による変化 (mass%)

位置	A	B	C
深さ			
上	13.34	12.89	13.77
中	12.01	11.88	11.65
下	11.92	12.06	11.79

図7 ブック型鋳込み試料偏析調査位置
80×45×10 mm

に二、三のマクロ的偏析の例を以下に示す。

4.1.1 Al-12 mass%Si 合金のけい素の偏析

図6のように通常の5 kg インゴットで中心から端部の間で3点を厚さ方向で3層に分けて試料を切出し、そのけい素を化学分析した結果を表1に示す。けい素含有量は最終凝固部である中央上部が最大値を示し、厚さ方向の変動幅は最も大きい中央部で約2 mass%であった。これは重力偏析と思われる。なお、インゴット内部の水平方向では特に目立った偏析は見られなかった。同様な偏析はAl-Si系合金に添加されたりんについても顕著に見られる。また、これらとは逆にAl-5 mass%Ti合金中のチタンは、自由凝固面近傍の方が鋳型面近くの冷却速度の大きい部分に比較して低濃度となる偏析が見られた。

4.1.2 Al-Mg-Zn 合金ブック型鋳塊の偏析

JIS H1351で化学分析用鋳込み試料形状としてブック型を採用していることは3.2項で述べた。本試料は厚さが10 mmとやや大きいため表面と内部で偏析を生じることもある。アルミニウム合金の中でも偏析を生じやすいと言われるAl-Mg-Zn合金を鋳込んだ際の亜鉛(平均濃度4.66 mass%)、マグネシウム(平均濃度1.73 mass%)の偏析を調査した結果、両成分ともに厚さ方向での顕著な偏析が認められた。図7に調査箇所、表2に発光分光分析法による分析結果を示す。

表2 ブック型試料の合金元素の位置による変化 (mass%)

分析元素と 試料採取位置			試料採取位置					
			左			中央		
			1	2	3	1	2	3
厚さ方向	Mg	外	1.79	1.82	1.74	1.81	1.85	1.80
		内	1.62	1.60	1.63	1.69	1.70	1.68
	Zn	外	4.86	4.79	4.75	4.80	4.88	4.90
		内	4.46	4.36	4.40	4.66	4.60	4.52

外：表面より0.2 mm 切削した面、

内：表面より5.0 mm 切削した面

4.2 固体からの試料採取操作と注意点

前項で述べたように、鋳込まれた1次試料の内部では何らかの偏析が生じていることから、試料採取に際してはランダムな採取法が求められる。インゴットからの化学分析用試料の採取を例にとれば以下のような操作が必要となる。①自由凝固面に基盤のます目のような区切りを付ける。②それぞれに番号を付ける。③乱数表を利用して必要数の箇所を選択する。④選択された箇所につきインゴットの厚さ方向でドリルなどを貫通させて切削片を得る。⑤それぞれの箇所から得た切削片を一つにまとめてよく混合する。

これまでの経験から偏析の様子がおおよそわかっている形状の試料では、簡略法として以下に述べるような操作がとられる。

4.2.1 インゴットからの採取法

インゴットの場合は長手方向の偏析より、鋳型底と自由凝固面間の厚さ方向の偏析が大きいのでその点に留意した操作が考えられている。

(1) ボール盤を使用する場合

図6の試料採取箇所中央からの他の一方も含めた5か所につき、厚さ方向にドリルを貫通させて切削片を得る。それぞれの切削片をまとめて混合する。なお、切削中ドリルの刃先に間欠的にエタノールを供給して焼付きを防ぐとともに、切削片が長い紐のようにならないように操作する。

(2) 旋盤などの面削装置を使用する場合

ボール盤と同じ採取箇所インゴットを切断し、各切断面のいずれか一方の面を同量ずつ切削し、それらをまとめて混合する。

このようにして採取された切削片がよく混合してあれば、その化学分析結果は当該インゴットの代表値になり得る。しかし、試料採取箇所を面削して発光分析しようとするならば各面内で再びランダム化の手続きを踏んだ上での分析箇所の選定が必要である。純アルミニウムインゴットの場合ならばともかく、合金インゴットでは信頼性の高い代表値を得るのにはかなりの困難が伴う。

4.2.2 ブック型鋳塊からの採取法

図7で示した6か所、できれば中央から他の一方も含めた9か所について厚さ方向にドリルを貫通させて切削片を採取し、一つにまとめて混合する。なお、厚さ方向で偏析が生じていることもあるので面削装置での試料採取は避けた方が無

表3 過共晶合金の切削片と粉末部の化学組成

合金種	片状部分の組成	粉末部分の組成
Al-Si 合金	24.9 mass% Si	30.5 mass% Si
Al-Cu 合金	35.8 mass% Cu	43.3 mass% Cu
Al-Mn 合金	10.4 mass% Mn	22.7 mass% Mn
Al-Cr 合金	3.1 mass% Cr	10.6 mass% Cr

難であろう。

4.2.3 発光分析用平面試料からの採取法

発光分析の分析面として使用される周辺部の数箇所をドリルで貫通して切削片を得る。偏析の生じている恐れのある中心部からの採取は行わない。りんなどを分析する場合はバンドソーを用いて5 mm 角程度の小塊を切出す。

4.2.4 不定形薄板状試料からの採取法

はさみなどで5×20 mm 程度の短冊状に切断するだけで良好な化学分析用試料が得られる。3.2項で少し述べたが、本試料は特にAC9A, 9B, A390などのAl-高Si系合金の化学分析用試料として優れている。すなわち、これらの合金の塊状試料からボール盤などで切削片を得ようとする、片状部分と粉末部分とに分離されてしまうことが多い。この粉末部分は凝固過程で初晶として晶出したけい素が、他の部分より脆いために、ドリル等での切削時に粉末として分離してしまうと言われている。この粉末部分は平均組成よりけい素に富んでおり、また片状部分と粉末部分とを均等に分析に供することも困難なことから正確な分析値が得られない。このことはけい素のみでなく銅、マンガン、クロムなどを共晶点以上に含有した合金の場合にも同様なことが言える。それぞれの合金を切削した際の片状部分と粉末部分の当該成分分析結果を表3に示す。

また、りんの化学分析用試料としても4.3項で述べる理由から本試料形状は有効である。

4.2.5 その他の場合

複雑な形状の形材や鋳物などの場合、同種の製品の偏析についての経験的な知見でもないかぎり、あらかじめ偏析状態を予測して組成を代表するような分析試料を採取するのは非常に困難である。したがって、試料採取箇所各々の組成を知ることにとどめざるをえないであろう。もし、ナトリウムのような蒸発による損失の可能性が高い成分を分析しなくてよいのであれば、再溶解して所定の形状に鋳込み直すことを薦める。なお板や押出材等の場合は、一般に均質化処理により鋳塊での偏析はある程度解消されている。しかし、製造履歴が不明の場合などでは先に述べたランダム化の手続きを踏んだ上で切断するなどして試料を採取することが望ましい。

4.3 分析目的成分の蒸発

特にりんを分析しなければならない場合に重要である。化学分析用としてボール盤などで切削すると、含有されているりんの20～30%が蒸発する。一例を挙げると、試料として5 mm 角程度の小塊に切断した場合の分析値が0.021 mass%のものが、ボール盤による切削片を分析すると0.015 mass%となっていた。また、試料を分析可能な程度の小塊に切断して

7

放置すると、りん含有量は次第に減少し、15～20日で初期の約80～90%となり、それ以後はほとんど一定であった。これは試料表面のりんが大気中の水分と反応してホスフィン(PH_3)の形で蒸発するのではないと思われる。このことから化学分析用としてのりん分析用試料の採取に際しては、試料表面を少し削り捨てる、表面積/重量の比の小さな小ブロック状に切断する、切断した試料は直ちに分析する等の注意が求められる。

5. おわりに

アルミニウムの化学組成の分析を例にとり、その試料採取方法について述べた。試料採取に対する基本的な考え方は、

- (1) 何を知りたいのか。
- (2) 作為的な採取をしない。
- (3) 変化するものを取扱っていることの認識。
- (4) あるがままの姿を採取する。

等が重要であり、これらはアルミニウムに限ったことではなく、固体、液体あるいは気体中の成分を分析する場合のいずれにも当てはまる。

このような考え方を再認識する必要があるのは、分析が必要な製造技術者あるいは研究者が必ずしも分析担当者ではな

い点にある。分析担当者は上記のような考え方で分析試料が採取されているはずだと思い込んでいる場合が多い。この思い込みと試料を採取する人との考え方にギャップがあれば、出てきたことの結果が何を意味しているのか怪しいものになってしまうであろう。

よい分析結果を得ることは、試料採取の段階ですでに始まっていることを認識し、分析屋としては前もって話し合いをすることでこのギャップをなるべく生じさせないように心掛けて行くことをお勧めする。

参 考 文 献

- 1) 日本工業規格 JIS Z8101, 品質管理用語。
- 2) 日本工業規格 JIS H0301, 非鉄金属地金のサンプリング, 試料調製及び分析検査通則。
- 3) 日本工業規格 JIS H1305, アルミニウムおよびアルミニウム合金の光電測光法による発光分光分析法。
- 4) ASTM E716-80, Standard practices for Sampling aluminum and aluminum alloys for spectrochemical analysis.
- 5) 日本工業規格 JIS H1351, アルミニウム及びアルミニウム合金の分析方法通則。
- 6) 軽金属協会分析委員会編: アルミニウム中の微量成分の分析方法, (1988), 10.