分 析

—その基本となる考え方—

泉 巖*・畦上 尚*

Analysis

Iwao IZUMI* and Takashi AZEGAMI*

1. はじめに

一般に“アルミニウム合金の分析”と言えば、合金中の添加成分および不純物の定量分析または、これらの分析方法を指すことが多い。

本講では特に筆者らの経験してきたアルミニウムおよびアルミニウム合金を中心に、感度、精度、サンプリング等の分析の基本となるべき事項について述べてみたい。

分析をする目的は多岐にわたるが、結果的には“必要とする分析精度・正確度を持つデータ者を迅速に“となるであろう。

分析をする側からみると、必要とする精度・正確度が明示されていないために、必要以上の高い精度・正確度で分析を行ない迅速性を低下させ、両者にとつて無益、あるいは損失となることも多々みられる。

さらに分析供試料のサンプリングが適切でないため、分析の迅速性が失われたり、誤った結果、誤解を生む可能性の大きなデータ者が得られる等の問題が生ずる場合もある。即ち、サンプリングは試料偏析に十分注意を払うばかりでなく、工程、反応等々の解析のためには、それらの目的に合った代表試料をいかに採取するかが極めて重要であるとともに、分析のし易さ（分析成分濃度、共存成分およびその量に関する問題）をも考慮することが必要であろう。

このような分析をする側と分析を依頼する側との間の認識の“ずれ”をなくすことに、本講が少しでも役立てば幸いである。

2. 分析感度

現時点においてどのような成分が、どの程度の低濃度まで定量可能かを知ることは、試験、研究の計画段階に

おいて重要であろう。

この定量下限については、

(i) 定量下限の明確な定義づけがない。即ち、どの程度の分析精度、正確度まで許容するか。

(ii) 共存成分の種類と量により、定量可能範囲が変動する場合がある。

等のために、明確に示すことは困難である。

しかし、おおまかに言えば希ガス、アクチナイドの一部以外は、ほとんどが ppm のオーダーまでの分析値が報告されている。中には 10 ppb のオーダーの分析値の報告もある。但し、これらの報告値の中には、分析精度が明確でなかったり、単一手法による分析値で、複数の手法または異なる分析者間での分析値の比較による正確さが確認されていないもの、質量分析装置、放射能測定のように装置が普通の分析室に準備されているとは限らない等の問題もあり、やや一般性に欠ける部分も含まれて

表2.1 軽金属協会規格 (LIS) の方法によるアルミニウム中の各種成分の定量下限

分析成分	定量下限 ppm	分析成分	定量下限 ppm	分析成分	定量下限 ppm
B	0.5	Cu	1	Pb	2
Be	10	Ga	5	Sn	5
Bi	1	K	1	Zn	1
Ca	10	Li	0.2	Zr	20
Cd	0.3	Mn	1	Al ₄ C ₃	1
Cl	1	Na	5	Al ₂ O ₃	10
Co	1	Ni	2	H	0.01
Cr	5	P	2	N	1

注：Mg の分析法について、LIS には示されていないが、JIS H1306 で 50 ppm 以上の分析法が規定されている。注意深く操作すれば、この 1/5～1/10 は定量できる。

11

表2.2 アルミニウム地金 および 高純度アルミニウム中の各種成分の分析結果

分析成分	分析値 ppm			
	地金 A ²⁾	地金 B ³⁾	高純 C ²⁾	高純 D ⁴⁾
As			0.1	
B	2	5	0.01	<0.1
Ba		1.3		
Be	<0.1			
Bi	5			
Ca	1	6	2	<0.1
Cd	<1		0.6	
Cl	<0.1	11	<0.1	
Co	0.2	6	0.005	
Cr	5	8	0.07	<0.2
Cu	17	65	5	
Dy	<0.1		0.6	
F		4	0.5	
Fe	810		8	4.0
Ga	70	179	0.1	
Hf	2		0.07	
K			0.6	
La	1.2		0.2	
Li	0.2	0.1	0.02	
Mg	11	6	1	4.2
Mn	12	26	0.3	<0.02
Na	5	1.2	6	0.5
Ni	8	13	0.2	<0.1
P	1	2	0.6	
Pb	8	48	0.7	
S	0.2		0.2	
Sb	0.01		0.2	
Sc	0.04		0.04	
Si	620		6	3.0
Sm	0.4		0.06	
Sn	24	6	0.5	
Tb	0.1		0.1	
Ti	66	173	0.05	<0.5
U				
V	13	38	0.1	<0.5
Y			0.06	
Zn	38	400	0.7	
Zr	5	7		
Al ₄ C ₃	8		<0.1	
AlN	10		2	
Al ₂ O ₃	10	(24*)		
H		0.2		

* 0 としての分析値

いる。

公定分析法として、JIS、ASTM、ISO その他種々の規格がある。これらの分析法は規格合金の分析を対象としていて、定量範囲も製品規格よりやや広くとつてある。従つて、製品規格と異なる濃度範囲の合金であつても、著しく規格からはずれない限り、また、不純分としてその含有量上限が規定されている成分は、規格上限の1/10程度までは正確な分析が可能である。

また、特殊な成分、微量成分の分析については、比較的多くの分析室で実施できる方法を軽金属協会で共同実験を行い、軽金属協会規格 (LIS)¹⁾ として制定されている。LIS にまとめられた分析成分とその定量下限を表2.1に示す。

また表2.2に高純度アルミニウムおよびアルミニウム合金中の各種成分分析値について、二、三の報告例を示す。ここに示した分析値は、それぞれ異なる試料により得られたものであるが、現時点での定量分析下限を知る一つの参考値とされたい。なお、ここに示した成分以外でも、合金に添加された成分の分析方法もいくつか報告されているが、添加成分でもあり、分析感度を知る意味からははずれるので、ここでは省略する。

また、表2.2の分析値の中には、特殊な分析装置での分析値が含まれ、一般の分析室で日常的に取扱われる定量下限とはいひ難い部分もあるが、分析の可能性の目安の一つとして示した。

3. 分析供試料の調製

正確な情報 (分析結果) を得るには正しいサンプリングが必要である。金属試料の基本的なサンプリング法について紹介する。

3.1 化学分析用試料

3.1.1 JIS 法による分析試料の調製

JIS H 0321 (非鉄金属材料の検査通則) では、“化学成分は、特に規定のない限り溶湯分析により決定する”とされている。

さらに、溶湯を鑄込み、切削して化学分析用試料を作製する過程は、JIS H 1301、1351、2102、2110、2111等をまとめると、

(i) 80×10×40 mmのブロッコ型に鑄込む。

(ii) これからドリル等で分析用試料を切出すためのキリ、その他工具類は、アルコール等で清浄にする。

(iii) 試料表面は、油その他の付着物を取除いて清浄にする。

(iv) 試料を削るには、削りつつた試料が製品と同一品質が得られるように、特に偏析に注意する。削り取る箇

表3.1 7000系合金ブック型試料の部位別分析結果

分析成分	分析部位	左			中			右		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Mg %	表面	1.80	1.85	1.81	1.80	1.84	1.81	1.75	1.74	1.69
	内部	1.66	1.60	1.63	1.75	1.71	1.64	1.63	1.59	1.62
Zn %	表面	4.91	4.85	4.82	4.82	4.98	4.90	4.71	4.73	4.65
	内部	4.45	4.35	4.42	4.69	4.58	4.43	4.45	4.37	4.37

表3.2 ドリル切り粉の片状と粉末状部の成分含有率の差^わ

合金種	添加成分含有率 %	
	片状部	粉末部
Al-Si	18.3	21.2
Al-Cu	36.0	42.6
Al-Cr	3.17	10.7
Al-Mn	9.56	23.3

所は中央部および両端に近い部分などとし、片面から直角にボーリングして貫通させるか、または両面から中央部に達するまでボーリングする。そのほか適当な方法による。

(v) ボーリング等をするときは、油などの減磨剤を用いてはならない。冷却のためのアルコールなどは用いてもよい。また、発熱のため表面が酸化することがあるから注意する。

(vi) 削り試料の大きさは、10 mm上以上とする。

(vii) 削りとった試料は、これを集めて強力な磁石を用いて鉄くずなど注意深く除き、よくまぜ合せる。

(viii) 試料は乾燥剤を入れたデシケーター内に入れて1時間以上放置したのちはかりとる。

(ix) やむを得ず製品から試料をとるときは、その材質、表面状況などを調べ、表面に酸化層などのあるものはこれを削りとる。

(x) 合せ板材から試料をとる場合は内板のみとし（外

板の部分を削りとったものを用いる）、外板については、これに相当する鑄込み試料を用いる。

等々、偏析と汚染に十分な注意が要求される。なお、このブック型に鑄込んだ場合でも、2011、7000系、鋳物合金等は特に偏析しやすいので、切削試料の混合は十分に行なう必要がある。一例として、7000系合金の偏析調査結果を表3.1に示す。

3.1.2 高けい素合金および母合金の試料調製

多くの合金は、前述の JIS に従えば十分であるが、けい素含有率の高い合金およびいくつかの母合金等共晶点以上の添加成分を含む合金では、特に注意が必要となる。

即ち、これらの合金をドリル等で削った場合、片状部と粉末部に分かれ、粉末部に添加成分の含有率が高くなる傾向がある。この一例を表3.2に示す。

このような場合、薄片状の試料作製が有効である。即ち、溶湯をひしやくで取り、清浄な鉄板の上に約1 mの高さから投げ捨てるように落し急冷凝固させ薄片状とする。これをハサミ等で短冊型の細片として分析試料とする。

3.1.3 製品からのサンプリング

製品分析の目的は、製品部位による化学組成の差または、その製品の代表的な化学組成を検出する場合とがある。前者については、目的に即したサンプリング法でよいが、後者の場合は、製品形態によりケースバイケースで対処しなければならず、一般的な規定は困難である。但し、板、型材等では、端部をさければ、普通あまり大

11

きな偏析はない。

また偏析をさけ、その製品の代表的な化学組成を得るために、再溶解し、偏析の小さい鑄型に鑄込むことも行われるが、この場合は、アルカリ金属およびアルカリ土類金属の一部が失われることがあり、注意が必要となる。

いずれにしても、塊状製品からのサンプリングは、鑄込みの際、速やかに冷却される部分を選ぶのがよいようである。一例としてインゴットの場合についてのサンプリング部位を図3.1に示す。図示した部位は鑄込みの際、他の部分に比較して相対的に冷却速度が早く、従って偏析も小さくなる部分であるが、実際的には、ケースバイケースで対処するのが望ましい。

3.2 発光分析用試料の調製

発光分析に用いる金属固体試料の形態には平面試料（ディスク）と棒状試料（ピン）とがある。

試料の採取方法はdIP H 0321に準じJIS H 0116により溶湯から鑄型を用いて鑄込む。鑄型の代表例を図3.2～5に示す。

通常平面試料は平面部の径12 mm以上、厚さ5 mm以上の塊状、棒状試料では径12 mm以下（一般には6 mm長さ30 mm以上の棒状として成形する。

平面試料は表面1～2 mmを旋盤等を用いて切削する。また長さ70 mmの棒状試料は両端10 mm以上を、それ以上の長さの棒状試料はそれぞれ $\frac{1}{4}$ 以上を棄却し、旋盤等を用い軽くふちを取る程度に仕上げる。

2011のPb、Biや7000系合金のMg、Znは偏析し易いので溶湯を代表する部分を分析する必要がある。7000系平面試料中のMg、Znの偏析調査結果を図3.6に示す。

試料内偏析については軽金属協会分析第2小委員会から、“試料形状と測定位置による分析値への影響”と題し本誌に掲載される予定なので参照して欲しい。

表面加工の際はアルコールなどを用い、油などの減磨剤等は使用しない。

やむを得ず製品から分析試料を採取する場合の注意事項は前述の化学分析試料の場合と同様である。切断または切削によって切り出し、または再溶解して成形する。再溶解する場合は、アルカリ金属および一部のアルカリ土類元素の溶解損失に注意する。

一般には偏析が大きくても分析点を増せば平均化され代表値が得られると考えがちであるが、発光分析は面の分析であり、偏析の大きな試料の分析点を増し平均化しても、その試料の代表値を求めることは不可能である。偏析が大きい試料の例としてインゴットを分析した結果の例を表3.3に示す。

図3.1 インゴットからの化学分析用試料採取位置

4. 分析精度

一般に工程、生産管理、製品検査、試験、研究その他の種々の目的で分析が要求され、得られたデータは、種々の状況下での比較、検討が加えられることが多い。したがって、一定値以上の分析精度、正確度を保つていくことは、分析室の基本的かつ重要な仕事のひとつである。

また、分析結果を利用する側にとつては、試験、研究の計画およびデータの解析段階で、分析精度はどの程度か、他の分析所との間でどの程度の分析値の差ならば誤差範囲として許容されるのかと言う点が問題となるであろう。

4.1 化学分析の分析精度

分析精度に影響を与える因子は、分析しようとする成分濃度、共存成分の種類、その共存量、目的成分と共存成分量の比、分析方法、分析所・分析者のちがいが、その分析法（者）が習熟している成分、合金、分析方法であるか否か、分析装置の安定性等々、非常に多くの事項が存在する。それ故、“分析精度はどの程度か？”に対し、論理的に一般性を持つデータを示すことは非常にむず

(その1 水冷式) 単位 mm
図3.2 平面試料用鋳型の例⁶⁾

(その2 空冷式) 単位 mm
図3.3 平面試料用鋳型の例⁶⁾

材質：黒鉛

単位 mm

図3.4 棒状試料用鋳型の例 (その1)⁶⁾

かしいし、報告もほとんど見るができない。また、異なる分析所間での分析値の許容差は JIS Z 8402 に従い統計的に得ることができるが、この計算は、それぞれの分析所の分析値に基づいている。従って、前述の分析精度に影響を与える因子とも関係し合い、認められやすいデーターとして一般化するのはむずかしい。

しかし、各種協会、団体等で共通試料を用いた分析が実施されることがよくある。この場合に得られた分析値のいくつかを用いて二社間許容差を計算すると、成分およびその含有率によつて差はあるが、大まかに示せば図 4.1 のようになる。

また、このような共通試料の分析で、実際にどの程度分析値にバラツキがあるかを同一試料を複数の分析所で分析した結果として、その一例を表 4.1 に示す。表 4.1 では、標準試料 (standard reference material) を作るため、または、JIS 分析方法としての信頼性の確認を目的として、極めて注意深く、各分析所で繰返し分析したときのデーターである。したがって、このような精度の高い値

材質：鉄

単位 mm

図3.5 棒状試料用鋳型の例 (その2)⁶⁾

図3.6 Al-Mg-Zn 合金の Mg, Zn の試料内偏析

が容易に得られるとは限らないが、分析所が異つても到達可能な一例として示した。

分析精度について、もう一方の問題として“どの程度であるべきか？”があろう。これは、分析値を利用する側が、実用的に意味を持つ“程度”を考慮する必要がある。それによつて分析手法、繰返し分析の必要性、その他が選択され、分析の迅速性、経費等が異ってくる。

表3.3 インゴットの分析結果 (LM-24) の1例⁸⁾
(%)

	Cu	Mg	Si	Fe	Mn	Ni	Zn
最大値	3.55	0.07	8.40	1.28	0.71	0.16	1.02
最小値	3.20	0.06	7.40	0.65	0.28	0.15	0.90
標準偏差率 (CV)	2.9	5.3	3.3	17.1	27.8	3.2	3.2
平均値	3.39	0.06	7.78	0.84	0.37	0.16	0.98
標準値	3.57	0.07	8.60	0.81	0.34	0.17	1.02

7 kgインゴットの長さ方向1/4の部分で切断 切断面15点の発光分析結果

一方、分析側としての“程度”の問題は、分析により組成が決定される標準試料の作製あるいは標準試料の評価等のための指標として必要となる。この点についても前述の分析精度に影響を与える諸因子の問題があり、その設定はむずかしい。現在“標準試料”のより明確な定義付けが、国際的にも、国内的にも各種機関、研究会で検討されていて、近い将来、より明確な定義付け、方向性が現われてくるであろう。

4.2 発光分析の分析精度

発光分析の精度は化学分析のように共存成分の種類、その存在量、分析者の習熟度にはあまり関係がなく、成分濃度や標準試料、分析試料の均一性によつて決まるものである。一般的に言えば2%以上の合金成分の分析については熟練した化学分析者に劣るが、それ以下では同等であると言われる。

また発光分析はくり返しの分析が容易で、分析回数を増し平均値を求めることにより、ある程度精度を上げることも可能である。

JIS H 1305には発光分析の目標精度が示されていて、その精度内におさまるように試料個数および測定回数を決めるように指示している。表4.2参照。

実際のデーターとしてはJIS H 1305解説に、JIS原案作成時の共通試料を用いた共同実験のデーターが示され、表4.2をうらずけている。

これらは分析値個々の精度であつて異なる分析所間での許容差ではない。JIS Z 8402により許容差を求めることも可能であるが、4.1で述べた理由から一般化するのはむずかしい。

実際にどの程度分析値にバラツキがあるか、共通試料を複数の分析所で分析した結果の一例を表4.3に示す。

このデーターも各分析所で極めて注意深く繰返し分析したときのデーターである。したがつて、このような精度の高いデーターが容易に得られるとは限らないが、一例として示した。

図4.1 成分含有率と2社間許容差の関係

幸いにも軽金属協会分析第2小委員会において、発光分析の許容差を検討中である。近い将来なんらかの形で公表されることを期待したい。

5. 標準試料

標準試料は高純度の物質の純度または、目的とする成分の含有量、物理的性質の測定値など明確にされたものであり、測定等でその方法、技術、装置あるいは機器の性能などが適切であるか確かめたり、それを基準にして実際の分析や試験を行うものである。これが一般的な定義であるが、より明確な定義については今後の検討に待つことにする。

化学分析を行なう場合、どんなに熟練した名人であっても、その分析値が客観的に正しいものである根拠となるものが標準試料で、標準試料と同じ値が得られて初めて、客観的に正しい正確度の高い分析値と言えるわけである。

機器分析の場合には、どんなに高性能な装置であつても一般的に絶対値の得られるものはなく、すべて相対値を与えるものである。そのために定められた標準試料で検量線を作成し、絶対値に変換する操作が必要で、この意味から標準試料は必要不可欠のものである。

5.1 市販の標準試料

市販されている標準試料を紹介する。

5.1.1 化学分析用標準試料

化学分析用の標準試料は切削片状（チップ状）試料として市販されている。NBS（米国）、BCS（英国）、BAM（ドイツ）等の外国品と㈱日本軽金属総合研究所から販売されている。

5.1.2 発光分析用標準試料

アルミニウムおよびその合金の分析については早くから発光分析が普及しており（光電測光法のJISも1965年に制定された）、また、発光分析は共存元素効果のため合金種毎に検量線が必要となることから、発光分析用標準

11

表4.1 複数の分析による同一試料分析結果^{5),6)}

試料 No.	分析所	分 析 値 %									
		Si	Fe	Cu	Mg	Ze	Mn	Cr	Ti	Ni	Zr
03	L ₁	0.193	0.625	0.131	0.005	0.015	1.27	0.002	0.015		
	L ₂	0.192	0.617	0.134	0.005	0.015	1.32	0.002	0.016		
	L ₃	0.181	0.624	0.127	0.005	0.015	1.34	0.003	0.015		
	L ₄	0.192	0.613	0.130	0.005	0.015	1.39	0.002	0.017		
	L ₅	0.193	0.600	0.130	0.005	0.016	1.35	0.003	0.015		
	L ₆	0.197	0.608	0.126	0.006	0.015	1.32	0.003	0.015		
	L ₇	0.184	0.619	0.127	0.006	0.015	1.33	0.002	0.015		
	L ₈	0.192	0.620	0.145	0.004	0.016	1.34	0.003	0.014		
	L ₉	0.191	0.602	0.128	0.006	0.013	1.32	0.002	0.016		
	L ₁₀	0.187	0.606	0.131	0.006	0.015	1.34	0.002	0.016		
	L ₁₁	0.180	0.615	0.142	0.006	0.015	1.34	0.003	0.016		
ZM	L ₁	0.086	0.177	0.023	1.38	4.64	0.435	0.110	0.013		0.096
	L ₂	0.084	0.170	0.020	1.26	4.63	0.430	0.105	0.014		0.098
	L ₃	0.086	0.180	0.021	1.29	4.60	0.410	0.105	0.014		0.097
	L ₄	0.084	0.174	0.024	1.41	4.61	0.437	0.109	0.018		0.092
	L ₅	0.085	0.177	0.024	1.39	4.61	0.435	0.113	0.014		0.099
	L ₆	0.082	0.181	0.024	1.39	4.60	0.430	0.106	0.013		0.095
	L ₇	0.086	0.180	0.026	1.42	4.60	0.450	0.110	0.013		0.094
	L ₈	0.089	0.179	0.023	1.39	4.58	0.440	0.104	0.014		0.097
	L ₉	0.085	0.174	0.024	1.43	4.61	0.432	0.108	0.014		0.095
	L ₁₀	0.086	0.176	0.024	1.39	4.61	0.431	0.112	0.014		0.097
	L ₁₁	0.086	0.175	0.022	1.37	4.62	0.425	0.102	0.014		0.097
3A	L _A		0.63	0.059		0.039	0.044			0.041	
	L _B		0.62	0.060		0.043	0.043			0.042	
	L _C		0.61	0.059		0.041					
	L _D		0.61	0.059		0.041	0.044			0.037	
	L _E		0.62	0.057			0.040			0.041	
	L _F		0.62	0.058		0.043	0.042			0.037	
	L _G		0.62	0.058		0.044	0.043			0.041	
	L _H		0.62	0.060		0.041	0.041			0.040	
	L _J		0.62	0.059		0.043	0.043			0.043	
	L _K			0.060							
	L _M			0.060							
	L _N			0.059							
	L _P			0.056							

表4.2 発光分析の精度 (目標値)⁶⁾

定量元素含有率 (%)		変動係数 (%)
0.01未満		10
0.01以上 0.10未満		5
0.10以上 1.0 未満		2
1.0 以上		1

試料の種類は非常に多く、外国品としては ALCOA, ALCAN をはじめ各種の標準試料が販売されており、わが国でも軽金属協会からや、民間の多くの企業からも標準試料が販売されている。

5.1.3 蛍光X線分析用標準試料

蛍光X線分析法がアルミニウム合金の分析に使用されることは、発光分析法と比較すると著しく少ないため

表4.3 複数の分析所による同一試料の発光分析結果

6061								
分析所	分 析 値 (%)							
	Si	Fe	Cu	Ti	Mn	Mg	Zn	Cr
L ₁	0.56	0.42	0.24	0.053	0.011	1.04	0.011	0.21
L ₂	0.54	0.43	0.24	0.055	0.012	1.07	0.009	0.20
L ₃	0.57	0.42	0.24	0.052	0.013	1.07	0.009	0.20
L ₄	0.57	0.44	0.25	0.052	0.013	1.07	0.010	0.20
L ₅	0.58	0.42	0.23	0.055	0.013	1.08	0.010	0.21
L ₆	0.57	0.43	0.25	0.054	0.011	1.07	0.009	0.20
L ₇	0.58	0.44	0.25	0.053	0.012	1.06	0.010	0.20

5083								
分析所	分 析 値 (%)							
	Si	Fe	Cu	Ti	Mn	Mg	Zn	Cr
L ₁	0.10	0.17	0.006	0.09	0.71	4.81	0.05	0.14
L ₂	0.10	0.17	0.005	0.09	0.71	4.80	0.06	0.14
L ₃	0.11	0.16	0.005	0.08	0.70	4.83	0.05	0.14
L ₄	0.12	0.17	0.006	0.09	0.71	4.79	0.05	0.15
L ₅	0.11	0.16	0.005	0.09	0.71	4.80	0.05	0.15
L ₆	0.12	0.16	0.006	0.08	0.69	4.78	0.06	0.14
L ₇	0.11	0.17	0.006	0.09	0.70	4.79	0.05	0.15

か、標準試料は見あたらず、蛍光X線分析を行なう場合は、発光分析用の標準試料を蛍光X線分析用に加工して使用しているのが現状である。標準試料の販売先の一覧表を表5.1に示す。

5.1 標準試料使用上の注意

特に発光分析で標準試料を使用する場合には次の注意が必要である。

- (i) 共存成分による分析誤差を少なくするため、分析試料の組成に近い標準試料を使用すること。
- (ii) 定められた部分を使用すること。
- (iii) 大きさなども分析試料と近似していること。
- (iv) 標準試料の調製も分析試料と同様に行なうこと。
- (v) 標準試料は分析試料と鑄造条件等の冶金履歴が異なることが多い。使用にあたってはこれらの影響を確かめること。

6. 分析方法各論

これまでの一般的な化学分析法と言えば、重量法、滴定法、吸光度法等があげられる。しかしながら、原子吸光法等の機器分析の普及・発展により、重量法、滴定法は一般的な分析方法としては多用されなくなってきた

表5.1 アルミニウム および アルミニウム合金標準試料販売先

NBS (米国)
 BCS (英国)
 BAM (西独)
 Alcoa (米国)
 Alcan (カナダ)
 ペシネー (フランス)
 アルスイス (スイス)
 VASKUP (ハンガリー)
 British Aluminium (英国)
 (財)軽金属協会
 昭和電工㈱
 住友化学工業㈱
 住友アルミニウム製錬㈱
 ㈱日本軽金属総合研究所

いる。

しかしこれら重量法、滴定法は比較的高濃度の成分を精度良く定量する方法として JIS法にもいつくか見ることができる。

迅速、正確、能率化が要求される工程管理分析の要望にこたえ、工業分析で重要な役割をはたしているのが発光分析法（光電測光法による発光分析法）である。現在では工程管理分析をはじめ、試験・研究にはなくてはならない存在となっている。その理由としては、

- (i) 同時多元素分析
- (ii) 分析試料は金属固体試料

この(i)(ii)は分析の迅速化、能率化に極めて有利な点であり、他の分析法を凌駕する点でもある。

この他にもいくつかの利点を持つ。

- (iii) 感度が高く、精度が良い。
- (iv) 熟練を要しない。

しかしながら欠点としても次の項目があげられる。

- (i) 共存元素効果がある。……このために合金種毎に標準試料が必要となる。
- (ii) 溶液の分析が出来にくい。
- (iii) りんの分析が出来ない。
- (iv) AC9A, 9B のような高けい素合金中のけい素が定量出来ない。

以上の欠点にくらべて、利点の方がはるかに大きいため、現在では大企業はもちろん、中小の企業においても

工程管理分析の王座を占めるに至っている。

6.2.1 原理

試料と黒鉛棒との間に高電圧をかけ放電を行なわせ、試料成分を気化放出させ、その蒸気を電気エネルギーにより発光させ、このスペクトルを分光し目的とする元素のスペクトルのみスリットで取り出し、光電子増倍管(photo multiplier tube)により電流に変換、増幅記録する。成分濃度と発光スペクトル線強度との関係から定量を行なう。図6.4に発光分析装置の原理図を示す。

6.2.2 ICP 発光分析

発光分析法の同時多元素分析の利点を生かし、しかも発光分析の欠点をおぎなう分析方法として、ここ数年のうちに普及しはじめたのがこの ICP 発光分析法である。

ICP とは Inductively Coupled Plasmaの略で、プラズマを光源とした溶液発光分析法である。ICP 発光分析法

表6.2 ICP 発光分析法によるアルミニウム合金の定量下限

元 素	定量下限 (%)*
Si	0.0007
Fe	0.00006
Cu	0.00009
Ti	0.00004
Mn	0.0002
Mg	0.00003
Ni	0.0004
Zn	0.0002
Cr	0.00005
Na	0.0001
Ca	0.00006
B	0.0002
Ga	0.0015
V	0.0002
Zr	0.0002

* バックグラウンド発光強度の標準偏差の10倍に相当する濃度

図6.4 発光分析装置原理図¹⁵⁾

表6.1 原子スペクトル分析法の分析性能の比較¹⁰⁾

能力 分析法	直接の固体分析	溶液分析	多元素同時分析	微量分析	精 度	正 確 度
原子吸光 (Flame)	—	+	—	+	+	+
原子吸光 (黒鉛炉)	—	+	—	+	+	(+)
発光分析 (Spark)	+	—	+	(+)	+	+
蛍光X線分析	+	+	+	—) 注1)	+	+
ICP 発光分析	—	+	+	+	+	+

ここで：+良好，—不能，(+)なんとか可能
注1) 前処理による濃縮操作を行なえば可能

11

と他の分析法の比較を表6.1に示す。

この方法の特徴としては

- (i) 溶液の同時多元素分析が可能
- (ii) 主成分から微量成分まで定量可能……Mg, Caを除きすべて直線の検量線が得られる。表6.2にアルミニウム合金中の11元素の定量下限を示す。
- (iii) 共存元素効果が少ない。……例えばアルミニウム合金中のCuを定量する場合、合金種により検量線が異なることがなく、すべて1本の検量線で定量可能。
- (iv) 精度・正確度が高い。

標準偏差率で1%以下、通常は0.5%程度である。

この方法は前述した原子吸光法や吸光光度法と競合する部分が少なくないがこれら吸光法と比較し設備費が一桁近く高めにつくので(最近では波長スキャン型のより安価な装置も市販されている。)適用面などを明確にしておく必要があろう。

この方法と原子吸光法との比較では、優れている元素はB, Ti, Si等であるが, As, Hg, Pb, Cdのような公害元素は感度が悪い。

6.2.2.1 原理

高周波電波が誘導コイル(図6.5)の中を流れると磁力線は図6.5のHのように石英管内に楕円の閉回路を形成して、石英管内に高周波磁界が形成される。電磁誘導のため、この高周波磁界の時間変化に比例した電界が石英管中心部に発生する。電子やイオンはこの電界によって加速されると同時にガス分子と衝突をくり返し、さらにその一部を電離、単位時間内における電子の発生量が消滅量より多くなると電子密度が急増し、石英管内にプラズマトーチを形成する。ガス分子の電離によるイオンや電離によるイオンや電子の生成と消滅がつり合って放電が維持される¹³⁾。

金属工業で使用される分析機器の中で発光分析法がその迅速性、能率性、正確性から主要な地位を占めてきた

ことは疑いない。ここにICP発光分析法の登場により、溶液分析の分野でも大きな発展をとげるかに見える。当然原子吸光法との競合もあり、どの方法も決して万能ではないため、それぞれの特徴を生じた使われ方がなされるべきであろう。

6.3 蛍光X線分析法

アルミニウム工業における蛍光X線分析法はボーキサイト、アルミナ等のパイヤー工程の管理分析に多く使用されているが、アルミニウムを含む軽金属工業では十分利用されているとはいえない。

この理由としては前述の発光分析の普及がめざましいからであろう。これに対し発光分析より優れた点がある

図6.5 ICPの概略図¹³⁾

図6.6 蛍光X線分析装置の原理図¹²⁾

ばこの方法も普及しようが、残念ながら二三の元素を除きこの利点も少くない。

むしろ欠点としてアルミニウム合金中の Si を定量する場合、表面の平滑度の影響が大きく、発光分析のように簡単な旋盤加工のみでは問題のある合金もある。

ASTM でも1968年からアルミニウム合金の蛍光X線分析法が採用 (Suggested method) されているが、対象元素は Cu, Zn, Sn, Cr, Ni, Mn, Fe, Pb, Cd, Zr, Co, Ga で Si は対象元素には含まれていない。

6.3.1 原理

X線管球 (Nh, Ar等) からの一次X線を試料に照射し試料から励起された二次X線 (蛍光X線) の波長の測定により定性分析を、また強度の測定により定量分析を行なうものである。原理図を図6.6に示す。

蛍光X線装置の発展はめざましく、十数年前までは、定量可能な軽元素はふつ素までであつたが、現在では炭素、酸素の定量はもちろん窒素の定量も可能となつてきている。このような元素の分析は他の装置では不可能に近い。軽金属工業でもこれら特徴を生した使用方法が生まれる可能性もあろう。

最近では主成分から微量成分まで、できるだけ多くの元素の迅速な分析が要求され、エネルギー分散型検出器を用いる (分光結晶等での分光手段を講じない) 高感度のエネルギー分散型蛍光X線分析装置も市販されている。

7. おわりに

アルミニウムおよびアルミニウム合金について分析の基本的事項について述べた。

アルミニウムをはじめ軽金属が多くの機能を発揮する

材料として、他の素材との競合に生き残るためには、元素組成だけではなく、分布、構造、諸物性の測定の情報等が必要となる。これに伴い分析に課せられた任務もますます重大となつてきている。

今後装置、機器がますます高度化し複合化、コンピューター化していくことが予想されるが、あくまで分析の基本に基づいた対応が必要となろう。

参 考 文 献

- 1) 軽金属協会分析委員会：アルミニウム中の微量成分の分析方法軽金属協会 (1978).
- 2) H. Ishihara, K. Mukai: *J. of Metals*, **Sep. 944** (1965).
- 3) R. N. Prasad, et al.: *Transactions of The Indian Institute of Metals* **32** [2] 113 (1980).
- 4) 藤本, 他: 住友化学特集号, **53** (1981 (II)).
- 5) JIS H1306 解説.
- 6) JIS H1305.
- 7) JIS Z8402.
- 8) G. W. Cockbill et al.: *Metalurgia*, **80** [486] 164 (1970).
- 9) ASTM; *Method of Emission Spectrochemical Analysis* (1968).
- 10) P. W. J. M. Boumans: *Frederius Z. Anal Chem.*, **299** 337 (1979).
- 11) 浜口隆信: 発光分光分析法, オーム社 (昭和38年).
- 12) 桃木他: X線工業分析法, オーム社 (昭和40年).
- 13) 不破, 原口編: ICP 発光分析, 南江堂 (1980).
- 14) 分析化学会, 標準試料研究懇談会編: 標準試料ハンドブック, 産業図書 (昭和47年).
- 15) 向井: 軽金属通信 **16** 2月 (1968).