熔融紡糸法による金属繊維の製造

後 藤 共 子*

1. 緒 言

金属繊維は金属特有な物理的性質を保持し、しかも、繊維素材として扱えることに特徴があり、また、細いため高張力を示す可能性もあり、各種工業用繊維資材として将来有望な材料である。安価で、しかも、一定品質の金属線材を得るため、多くの製造法が開発されている⁽¹⁾。それらの内の一方法として、現在多量生産されている合成繊維の熔融紡糸と同様の方式が考えられる⁽²⁾。熔融状態の金属を曳糸することによって繊維状の金属を作製する、熔融紡糸法については、1958年頃からPondらによって開発が行われてきた。この方法には熔融金属をノズルから回転版上に噴出し、遠心力で $4\sim 75\mu$ の直径の繊維を製造するステーブル法⁽³⁾⁽⁴⁾と、熔融金属をノズルから不活性気体中に射出し、冷却して連続繊維を作る連続法⁽⁵⁾との2つの方法が考えられているが、ステーブル法ではリボン状の扁平糸が得られ、特殊な用途以外に用いられない。また、連続法は粘度の小さい液体状金属が層流を保って流出する間に冷却固化しなければならないため、主として、低融点の金属に利用されている⁽²⁾。これらの方法は、また、液体急冷法として一定形状の非晶質金属の製造法にも発展利用されている⁽⁶⁾⁽⁷⁾。1000°C以上の融点をもつ金属を熔融紡糸して連続繊維を製造するためには、ガラスの曳糸性を利用する方法が、Wagnerによって紹介された⁽⁸⁾。筆者らはこの方法を用いて、各種の金属を熔融紡糸してきた⁽⁹⁾。以下にその紡糸方法、および、紡糸した金属繊維の性質について述べる。

2. ガラス併用熔融紡糸法

実験に用いた紡糸装置を図1に示す。この装置はWagnerの方法に準じて設計されたもので、熔融加熱部と巻取部の2つに分けられる。加熱部は高周波発振装置と、それに連結した加熱コイルより成り、発振装置の仕様は、周波数1.2MHz、最大出力5kWの可変型であ

る。巻取部は日東紡(株)設計による可変巻取装置で、ガラス管の送り速度を0~13mm/min、巻取速度36~477m/minまで変化させることができる。またトラバースを幅120mmまで任意に変えることができ、数時間の連続紡糸が可能である。

図1 ガラス併用熔融紡糸装置。
高周波発振装置(5kW, 1Meg)
日本高周波(株)製 YK-8-C 型

約1gの金属をガラス管に入れ加熱熔融する。熔融金属は誘導コイルのつくる高周波電場と、融液中に生じたいうず電流の相互作用のために、球形となり、加熱コイルに対して一定の位置に保たれる。その位置、金属の量、あるいは、高周波発振装置の出力を調整することにより、任意の熔融温度を一定に保つことができる。金属が熔融し、ガラス管が軟化したのち、その先端をガラスとともに引き出し、巻取機で巻取る。巻取った繊維の被覆ガラスは熔融カセイソーダ、または、フッ化水素溶液に浸漬して除く。

本紡糸法では、金属と使用するガラスの熱的性質が重要な問題になる。紡糸を容易に行うためには、紡糸しようとする金属の融点と、ガラスの作業点(約 10^5 pの粘度を示す温度)が同程度であることが必要である。さらに

* 名古屋工業大学助手；繊維高分子工学科
Production of Metallic Fiber by the Method of Melt Spinning; Tomoko Goto (Department of Fiber and Polymer Technology, Nagoya Institute of Technology, Nagoya)
1976年8月21日受理

表1 各種金属のガラス併用熔融紡糸.

原 材 料 金 属 (純 度 %)	紡 糸 条 件			紡 糸 繊 維 の 性 質			
	併用ガラス	熔融温度 (°C)	巻取速度 (m/min)	直 径 (μ)	引張強さ (kg/mm ²)	伸 び (%)	構 造
銅 (99.9)	バイレックス	1300	477	2.5	150	2	<i>fcc</i>
金 (99.99)	バイレックス	1200	332	5	14	3.5	<i>fcc</i>
銀 (99.99)	バイレックス	1200	477	4	21	1.5	<i>fcc</i>
鉄 (99.98)	バイレックス	1650	477	5	120	2.0	ガラス状非晶質
鉄 (99.98)	バイコール	2000	477	8	88.5	0.9	<i>bcc</i>
市販ステンレス鋼 AISI 305, 316, 310	バイレックス	1500	477	6.6	183	3.5	ガラス状非晶質
市販ステンレス鋼 DS No.5 u	バイコール	2000	—	28	55	20	<i>fcc</i>
Fe ₈₀ P ₁₆ C ₃ B ₁	バイレックス	1200	477	5.7	176	2.7	非晶質金属

約 $10^8 \sim 10^5$ p の温度領域は作業域と呼ばれ, この領域の大きなガラスは一般に加工が容易である⁽¹⁰⁾. これらの理由から, 本研究では 1000°C 近くに融点をもつ銅, 金, 銀について硼ケイ酸ガラス(バイレックス・ガラス, 作業点 1090°C)を用いて紡糸を行った. 1535°C に融点をもつ純鉄, 約 1400°C に融点をもつ市販ステンレス鋼に対しては, 理想的な市販ガラスが見当たらないために, 融点に近い作業点をもつ高ケイ酸ガラス(バイコール・ガラス, 作業点約 2000°C), とバイレックス・ガラスの両方を利用して紡糸を行った, バイコールガラスは製造法が特殊で価格が高いために, バイレックス・ガラスに適した低融点の鉄系合金(Fe₈₀P₁₆C₃B₁ 合金)を作って紡糸した. 各金属に対する最適の紡糸条件と, 得られた繊維の性質を表1に示す. 引張り試験はインストロン型試験機で試料長 10 mm, 引張り速度 2 mm/min で測定した. 繊維の直径は光学顕微鏡写真から求めた. 繊維が細いために, かなりのばらつきがみられたので, 約 20 回の引張り試験を行って, その平均値を示した. 繊維の構造はX線回折および電子線回折で調べた. 表に見られるように, 各金属と併用ガラスの組合せで種々の異なった性質をもつ繊維が紡糸された. 以下では, 比較的高強度をもち, 原材料と結晶構造の同じ銅と鉄繊維について 3. に述べ, さらに, 結晶構造の異なる市販ステンレス鋼, Fe₈₀P₁₆C₃B₁ 合金繊維について 4. に述べる.

3. 銅および鉄繊維

銅の熔融紡糸を熔融温度 1300°C で種々の巻取速度で行った. 図2に巻取速度と繊維の直径との関係を示す. 図3, 4に各巻取速度で紡糸した繊維の引張強さと, のびとの関係を示す. かなりのばらつきがあるが, 巻取速度が増すにしたがい直径は減少し, 引張強さは増し, のびは減少し, 巻取速度約 200 m/min 以上ではほぼ一定値になる. 銅繊維の応力ひずみ曲線は銅多結晶金属と同様な曲線をえがいた⁽¹¹⁾. 焼なましにより強さは減少し, のびは増加していた.

図2 各巻取速度で紡糸した銅繊維の直径.

図3 各巻取速度で紡糸した銅繊維の引張強さ.

1000 kV 超高圧電子顕微鏡を用いて, 電解研磨した銅繊維の透過電子顕微鏡観察を行った. 写真1は 477 m/min の高速で紡糸した銅繊維の透過像を示す. 高密度の転位のからみあい繊維の全体に見られる⁽¹²⁾. このからみ合いの程度は巻取速度に依存した. 巻取速度の減少にしたがってからみあいの分布は不均一になり, 転位密度は極端に減少した. 477 m/min で紡糸した銅繊維を

図4 各巻取速度で紡糸した銅繊維の伸び。

写真1 477 m/min で紡糸した銅繊維の超高圧電子顕微鏡写真。明視野像 (A.V.1000 kV)

800°C で 1 hr 焼なました場合は再結晶が起こり、転位のからみあいは見られず、熱処理によるサブ組織のみが観察された⁽¹³⁾。

純鉄 (99.98%) をバイコール・ガラスを用いて溶融紡糸した場合も、巻取速度が増すとともに直径は減少した。図5に各巻取速度で紡糸した代表的な鉄繊維の応力-ひずみ曲線を示す。巻取速度の増加とともに引張強さは増し、伸びは減少した。また速度の増加とともに降伏点が明白にみられる。同一紡糸条件で紡糸した典型的な鉄繊維の、引張強さと直径との関係を図6に示す。8 μm 以下で直径の減少とともに極端に引張強さが増加している。

写真2は 477 m/min の高速で紡糸した鉄繊維の電子顕微鏡写真を示す。転位のからみあいが観察されるが、銅の場合よりも分布は不均一で、転位密度は少ない。900°C 1 hr の焼なましにより、これらのからみあいは消滅した。鉄繊維のエッチピットの観察からピット密度は巻取速度の減少とともに著しく減少した。

以上の結果に示すように、銅、鉄繊維は紡糸中に加工硬化を受け、冷間引き抜き加工にみられるセル壁のような

図5 各巻取速度で紡糸した鉄繊維の代表的な応力-ひずみ曲線。
(a) 61 m/min, (b) 108 m/min, (c) 477 m/min 図6 鉄繊維の直径と引張強さの関係。
381 m/min で紡糸した場合。

写真2 477 m/min で紡糸した鉄繊維の超高圧電子顕微鏡写真。明視野像 (A.V.1000 kV)

転位のからみあいが作られる。その比較的高い強度は、転位のからみあいと密接に関係する⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾。同じような形態をもち、高強度を示すウィスカーの場合⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾には、その強度が転位が無い、またはほとんど無いことに基づいているが、溶融紡糸によって作られた繊維の高強度

は、転位のからみあい転位のすべり運動に対する抵抗になるためと説明される。

一般に金属材料では加工、熱処理により集合組織をとることが知られている。そこでX線法により銅、鉄繊維の集合組織を調べた。写真3は銅および鉄繊維のピンホール写真である。写真から銅繊維は単一[100]繊維組織をとり、鉄繊維には単一[111]繊維組織が観察された。冷間引抜き加工によってfcc金属は[111]+[100]の二重繊維組織をもち⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾、bccでは[110]単一繊維組織をもつことが知られている⁽¹⁸⁾⁽²⁰⁾。また金属の凝固過程においては立方体金属はしばしば熱流方向に[100]組織をもつことが知られている⁽²¹⁾。熔融紡糸加工では、繊維形成時に引張り変形と凝固過程が同時に作用するため、写真のような集合組織をとるものと考えられる。繊維軸方向への結晶の配向性の分布を配向係数 f で評価した⁽²²⁾⁽²³⁾。 f は

$$f = \frac{1}{2} \{ 3 \langle \cos^2 \phi \rangle - 1 \}$$

で定義される。 ϕ は極角を示す。各巻取速度で紡糸した銅繊維の f_{100} を(200)回折面上の極分布曲線から求め、鉄繊維の f_{111} を(110)回折面上の極分布曲線から求めた。巻取速度と配向係数の関係を図7に示す。速度の増加と

写真3 紡糸繊維のピンホール写真。
(a) 銅繊維
CuKα (Ni フィルター)
フィルム-試料間距離 30 mm
(b) 鉄繊維
Ag (フィルターなし)
フィルム試料間距離 35 mm

図7 各巻取速度で紡糸した繊維の配向係数。

ともに配向係数は増大した。繊維軸の配向性は紡糸中に加えられる延伸張力の増加とともに増加する。

4. 市販ステンレス鋼(S-繊維)および $\text{Fe}_{80}\text{P}_{16}\text{C}_3\text{B}_1$ 繊維 (Fe_{80} 繊維)

パイレックス・ガラスを用いて市販ステンレス鋼を溶融紡糸した場合、巻取速度の増加とともに直径は減少し、これに伴って引張強さは増し、のびも増加した。

$\text{Fe}_{80}\text{P}_{16}\text{C}_3\text{B}_1$ 合金は高温で空気中の酸素と反応して空隙を生ずるため、巻取速度の遅い繊維の太い場合には連続繊維は得られなかった。高速で紡糸した繊維の電子線回折像および透過像を写真4に示す。 Fe_{80} 繊維の回折像には $d=2.0 \text{ \AA}$, $d=1.2 \text{ \AA}$ に幅広いハローがみられ非晶質金属特有な型を示す^{(24)~(26)}。S繊維の回折像には $d=2.0 \text{ \AA}$, $d=1.2 \text{ \AA}$ に薄いぼやけがみられ、 $d=3 \text{ \AA}$ 以上にハローが観察される。 $d=3 \text{ \AA}$ 以上のハローはパイレックス・ガラス特有のものであり、S繊維の場合は紡糸中の温度が約 1500°C と高温であるため、併用ガラスの粘度がその温度で約 10^3 p と低く、ガラス成分と金属原子との拡散が起こり、金属がガラス中に分散した構造をとるものと考えられる。これらの構造はX線回折でも同様に確認された。これらの非晶状態をとる繊維の熱的安定性を示差熱分析によって検討した。図8に典型的な熱分析曲線を示す。 Fe_{80} 繊維には鋭い発熱ピークが $430 \pm 10^\circ\text{C}$ に現われ、わずかな吸熱変化が $300 \sim 350^\circ\text{C}$ に観察される。S繊維には $500 \sim 630^\circ\text{C}$ にブロードな発熱ピークが観察される。 Fe_{80} 繊維を 500°C 30 min、S繊維を 650°C 15 min 焼なまし後の電顕観察の結果を写真5に示す。非晶相のなにも無い像から小さなはん点が現われ、焼なましによる結晶化を示している。焼なまし繊維の電子線回折と、X線回折測定により、結晶化したS繊維は、 $a=5.69 \text{ \AA}$, $c=3.14 \text{ \AA}$ の正方晶型の構造を有し、 Fe_{80} 繊維は Fe ($a=2.869 \text{ \AA}$ bcc) と Fe_3C ($a=4.51 \text{ \AA}$, $b=5.08 \text{ \AA}$, $c=6.73 \text{ \AA}$ 斜方晶) と Fe_3P ($a=9.11 \text{ \AA}$, $c=4.46 \text{ \AA}$ の正方晶) の混合した構造を持つという結果を得た。

両繊維の典型的な応力-ひずみ曲線は破断直前まで直線を描き、脆性挙動を示した。曲線の初期勾配から求めたヤング率は Fe_{80} 繊維で $8.0 \times 10^3 \text{ kg/mm}^2$ 、S繊維で $5.0 \times 10^3 \text{ kg/mm}^2$ であり、結晶金属の値よりも小さい^{(27)~(29)}。繊維の引張り強さと直径の関係を図9に示す。かなりのばらつきはあるが Fe_{80} 繊維には寸法依存性がみられる。これは細いものはどマイクロボイドの発生がおこえられるためと考えられる。写真6に代表的な引張り破面を示す。 Fe_{80} 繊維は引張り軸に対して約 45° 傾き、なめらかな領域と局部的にくびれた“バイン”型領域とが観察され、非晶質金属特有な破面を示す⁽²⁹⁾。S

市販ステンレス鋼繊維. 明視野像 (A.V. 200 kV)

$\text{Fe}_{80}\text{P}_{16}\text{C}_3\text{B}$ 繊維. 明視野像 (A.V. 200 kV)

写真 4 紡糸繊維の電子顕微鏡写真.

市販ステンレス鋼繊維 (650°C 15 min 間焼なまし)
明視野像 (A.V. 200 kV) $\text{Fe}_{80}\text{P}_{16}\text{C}_3\text{B}$ 繊維 (500°C 30 min 間焼なまし)
明視野像 (A.V. 200 kV)

写真 5 焼なまし繊維の電子顕微鏡写真.

図 8 紡糸繊維の熱分析曲線.
昇温速度 $10^\circ\text{C}/\text{min}$.
(1) 市販ステンレス鋼繊維
(2) $\text{Fe}_{80}\text{P}_{16}\text{C}_3\text{B}$ 繊維 図 9 紡糸繊維の直径と引張強さの関係.
● $\text{Fe}_{80}\text{P}_{16}\text{C}_3\text{B}$ 繊維
○ 市販ステンレス鋼繊維

写真 6 紡糸繊維の引張り破面.

(a) 市販ステンレス鋼繊維 (148 kg/mm^2 で破壊)
(b) $\text{Fe}_{80}\text{P}_{16}\text{C}_3\text{B}$ 繊維 (198 kg/mm^2 で破壊)

繊維の場合、引張り軸に対して垂直に切断され、なめらかな領域と脆性破壊において、一般的な“リバー・パターン”が見られる。

5. 結 言

以上ガラス併用溶融紡糸法によって種々の金属の溶融紡糸を行ない、今までに得られた結果について簡単に述

べた。金属とガラスの組合せによりいろいろな性質をもつ金属繊維を得ることができたが、今後さらに、パイレックス・ガラスに適した 1100°C 附近に融点をもつ鉄系合金を見つけ出し、種々の優れた性質をもつ繊維を作り出す必要がある。

工業的に金属をガラス併用熔融紡糸するためには、現在多量生産されているガラス繊維の熔融紡糸中、ノズルの中心に金属融液を挿入するダブル・ノズル方式により、容易に多量生産可能であろう。またガラス被覆されているため、不活性ガス中を通らなくても紡糸中の金属の酸化が防止できる利点もあり、将来このような金属繊維の性質を生かした産業用資材としての用途開発が望まれる。

〔謝 辞〕 本研究は昭和 47 年、48 年文部省科学研究費によって長野正満元名古屋工業大学教授が始められたものを引き続いて行なった結果である。研究体制を整えられ、ご指導、ご鞭撻いただきました長野教授に深く感謝いたします。研究引き継ぎ後、数々のご指導、ご助力を賜っております名古屋工業大学物理学教室石井謙一郎教授に厚く感謝いたします。

超高圧電顕観察にご便宜をいただきました名古屋大学工学部丸勢 進教授、観察下さいました野々山 実氏に深謝いたします。

$\text{Fe}_{80}\text{P}_{16}\text{C}_3\text{B}_1$ 合金の紡糸は大同製鋼(株)中央研究所との共同研究によるもので、さらに鉄鋼材料面での当社のご援助に厚く御礼申し上げます。

最後に紡糸装置を設計下さいました日東紡(株)に感謝いたします。

文 献

- (1) *Advanced material*, Chemical publishing Co. Ltd., (1964), 206.
- (2) 長野正満：金属学会会報，**12**(1973)，117.
- (3) R.B.Pond：USP 2825108, (1958) .
- (4) Marvaland：USP 2976590, (1959)BP 814496.
- (5) R.B.Pond：USP 2907082, (1959) .
- (6) P.Duwez：Trans.ASM, **60**(1967)，607.
- (7) R.Pond Jr.and R.Maddin：Trans. Met. Soc. AIME, **245**(1969)，2475.
- (8) H.Wagner：Wire, **6**(1961)，871.
- (9) 後藤共子，長野正満：織学誌，**29**(1973)，T-461; **30**(1974)，T-381, T-530; **31**(1975)，T-121; **32**(1976)，T-6; Trans.JIM 投稿中.
- (10) E.B.Shand：Glass engineering hand book, McGraw Hill, New York, (1958)，16.
- (11) 結晶の強度，材料科学講座 3，朝倉書店，(1968)，116.
- (12) J.E.Bailey and P.B.Hirsch：Phil. Mag., **5**(1960)，485.
- (13) H.Fujita：J.Phys. Soc. Japan, **16**(1961)，397; **23**(1967)，1349; **26**(1969)，437.
- (14) 鈴木 平：金属学会会報，**2**(1963)，174.
- (15) 長谷川 正，辛島誠一：金属学会会報，**9**(1970)，29.
- (16) S.S.Brenner：J.Appl.Phys., **27**(1956)，1484.
- (17) 吉田和彦，後藤芳彦：金属学会会報，**7**(1968)，668.
- (18) B.D.Cullity and A.Freda：Trans. Met. Soc. AIME, **215**(1959)，530.
- (19) G.I.Taylor：J.Inst.Metals, **62**(1938)，307.
- (20) E.A.Calnan and C.J.B.Clews：Phil.Mag., **42**(1951)，616.
- (21) 金属便覧，日本金属学会編，丸善，(1972)，860.
- (22) R.S.Stein：J.Poly.Sci., **31**(1958)，327.
- (23) R.J.Roe：J.Appl.Phys., **36**(1965)，2024.
- (24) 増本 健：金属学会会報，**15**(1976)，175, 194.
- (25) P.Duwez, R.H.Willens and R.C.Crewdson：J.Appl.Phys., **36**(1965)，2267.
- (26) P.L.Maitrepierre：J.Appl. Phys., **40**(1969)，4826.
- (27) H.S.Chen and T.T.Wang：J.Appl. Phys., **41**(1970)，5338.
- (28) T.Masumoto and R.Maddin：Acta Met., **19**(1971)，725.
- (29) H.J.Leamy, H.S.Chen and T.T.Wang：Met. Trans., **3**(1972)，153.