連載講義

材 料 の 選 び 方 ・ 使 い 方

Proper Selection and Usage of Structural Materials

III. 低 温 用 鋼

西 山 昇**

Low Temperature Steels*

by Noboru Nishiyama**

低温用鋼は高張力鋼と同様に構造用鋼として溶接性を考慮し、常温以下の低温域での切欠きじん性を重視して製造された鋼であり、通常は -10°C 以下の温度で使用されるものを低温用鋼と称している。

この範疇に入る鋼としては、アルミキルド鋼、低温用高張力鋼、2.5% Ni 鋼、3.5% Ni 鋼、5% Ni 鋼、9% Ni 鋼、オーステナイト系ステンレス鋼がその代表的なものである。これらの材料は使用温度によって、図1¹⁾のように使い分けられており、エネルギー需要の著しい増大を背景に、図中の各種液化ガスの製造、輸送および貯蔵設備用として広く実用されている。

このうち、低温用高張力鋼及びオーステナイト系ステンレス鋼は、それぞれ、高張力鋼、ステンレス鋼の編で取り上げられるので、ここではそれら以外の鋼種について、鋼材の選択及び使用に際して溶接の面から配慮すべき点を述べる。

1. 低温用アルミキルド鋼

低温用アルミキルド鋼は Si-Mn 系低炭素鋼を、焼ならし又は焼入れ焼もどしの熱処理を施したものであり、適量の Al 添加と適切な熱処理により結晶粒が微細化されたフェライト-パーライト組織を有している。その結晶粒度番号は焼ならし域で9~10、焼入れ焼もどし域で10~11程度であり、vTrs はおよそ -80°C ~ -100°C で優れた低温じん性が確保されている。

また、この鋼種は歪時効によるじん性劣化の程度が少なく、5%の歪時効後でも良好なじん性を有しているが、溶接後熱処理温度が高温になるにしたがいじん性は劣化する傾向にある。²⁾

これらの低温用アルミキルド鋼は必要に応じて少量の Ni や Cr を添加したものを含めて、JIS G 3126-72 低温圧力容器用炭素鋼板」として、表1のように規定されているほか、ASTM 規格及び 1 MCO 規格や各船級協会規則にも類似の規定が設けられている。

低温用アルミキルド鋼は、低炭素で合金元素量も少ないので溶接性は極めて良く、一般には予熱の必要はない

図1 低温用材料の使用区分

*原稿受付 昭和53年10月19日

**正 員 川崎製鉄(株)技術研究所 Member, Research Laboratories, Kawasaki Steel Corp.

表 1 低圧力容器用炭素鋼板 (JIS G 3126-72) の要旨

種 類	記 号	化 学 成 分 (%) ²⁾					機 械 的 性 質				シ ャ ル ビ ー 試 験				熱 処 理	最低使用 温度 ¹⁾ (°C)		
		C Si Mn P S					降伏点または 耐力 (kgf/mm ²)	引張強さ (kgf/mm ²)	伸 び	温 度 (°C)		吸収エネ ルギー (kgfm)						
										6 ≤ f < 8.5 8.5 ≤ f < 11 11 ≤ t ≤ 20 20 < t			10 × 5	10 × 7.5			10 × 10	10 × 10
1 種 ¹⁾	A	SLA24A	≤0.15	0.15	0.70	≤0.035	≥24	≥22	41~52	≥18 ⁴⁾	≥22 ³⁾	≥24 ⁴⁾	— 5	— 5	— 10	焼ばらし または正延の まま 焼ばらし	—30	
	B	SLA24B	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	— 30	— 20	— 30			
2 種 ¹⁾	A	SLA33A	≤0.16	0.15	0.80	"	≤33	45~57	≥22 ⁵⁾	≥30 ⁵⁾	≥22 ⁴⁾	— 40	— 30	— 25	— 35	" "		

注: 1) A1 処理細粒キルド鋼 第1種は 6 ≤ f < 50, 第2種および第3種は 6 ≤ f ≤ 32.

2) 必要に応じて若干の合金元素を添加することができる。

3) JIS 1A号

4) JIS 4号

5) JIS 5号

6) $\frac{P \cdot E_{max}}{2}$ 最高吸収エネルギー、3 個の試験片のばね性破断面積の平均値。

7) WES 3003 という G 種相当。

が、極厚鋼板や冬期の寒い時期には50℃程度の予熱が安全性を考慮しておこなわれることもある。³⁾

現在、アルミキルド鋼の溶接法としては、被覆アーク溶接とサブマージアーク溶接が主に用いられるが、溶接金属のじん性向上及び溶接施工の全姿勢化、自動化、能率化の目的で、ミグ溶接も今後一般と多用されるであろう。

溶接に際して留意すべき点は、継手のじん性を確保することである。母校の優れた低温じん性に比べて、熱影響部及び溶接金属のそれは低くなりがちである。図2は少量の Nb を添加し、熱影響部のじん性劣化を軽減した SLA 33 A の母材と、下向及び立向溶接の熱影響部の限界 COD 試験結果であり、限界 COD 値が 0.2 mm となる温度と比較すると、母材では約 -120℃であるが、熱影響部では平均入熱量が 22 KJ/cm の下向溶接で約 -80℃、30 KJ/cm の立向溶接では約 -65℃となり、入熱の増大とともに熱影響部のじん性劣化は大きくなっている。

図 2 SLA 33A 鋼の母材および熱影響部の限界 COD の温度依存性

被覆アーク溶接棒としては、Si-Mn 系低水素溶接棒と、1.5% Ni 又は 2.5% Ni 系のものが、構造物の使用温度によって使い分けられるが、溶接金属の組成だけではなく、溶接姿勢、溶接入熱などによってじん性は著しく変化する。したがって、厳しい規格値を満足させるためには、能率を犠牲にしても入熱を下げてパス数を多くし、次層の熱影響による結晶粒の微細化をねらうことが肝要である。

サブマージアーク溶接では、1.5～3.5% Ni, 0.5～1.0% Mo のワイヤを用いることが多い。この場合は被覆アーク溶接に比べ、大気の影響を受ける度合いが少なく、スラグ・メタル間の反応により溶接金属中の酸素量を適性範囲に調整しやすく、微細粒のフェライト・パーライト組織をうることができ、かつ、じん性に悪影響を及ぼす窒素量を低減できるので有利である。

しかし、微細化組織によりじん性を向上させており、それに伴い強度は必然的に上昇する傾向にある。したがって、日本海事協会 (NK) 規格の KTAW-3 及び KTAW-5 に規定される引張強さの範囲 41～57 Kgf/mm², 46～62 Kgf/mm² の上限いっぱいか、それらを超える場合が起こりうる。

片面及び深込みによる高能率化をねらったサブマージアーク溶接が、低温用アルミキルド鋼に適用されることもあるが、これらの方法においては、溶接金属中への母材の稀釈が50%を超えることが当然生ずる。溶接金属のじん性に対する窒素量の影響が大きいかを考えると、これらの溶接法を採用する場合には、母材の窒素量に配慮する必要がある。

表2²⁾にこの種鋼材の被覆アーク溶接継手ボンド部のじん性試験結果を示す。

2. 低 Ni 鋼

炭素鋼に Ni を添加してその量を増していくと、じん性・ぜい性の遷移挙動がなだらかになり、遷移温度が低温側に移行することは衆知の事実である。ASTM 規格

では表3のように、2.5%、3.5% Ni 鋼をそれぞれ A 203 A, B 及び A 203 D, E と規定し、その最低使用温度は ASTM A 300 によって、2.5% Ni 鋼で-60℃まで、3.5% Ni 鋼で-101℃となっている。

しかし規格どおりの焼ならしだけではじん性が不足気味で、WES 基準からみれば-104℃のエチレンの常圧貯蔵容器としては使用できない。また、図1に示すように、この範囲の液化ガスが比較的少なく、加圧冷凍型の貯蔵容器にすれば低温用高張力鋼でも十分使用できる温度範囲であるため、低 Ni 鋼の貯蔵容器としての使用実績は少ない。

熱処理を焼入れ、焼もどしに変え、成分的には C, P, S を低くし、Cr, Cu, Mo を少量添加して、低温じん性の改善を図った 3.5% Ni 鋼が開発されている。この場合母材自体はエチレン容器として十分な低温じん性を示すが、継手としては問題が残されている。すなわち、被覆アーク溶接では 2.5% Ni 又は 3.5% Ni 系の溶接棒が従来使用されており、衝撃値の要求が厳しいときにはオーステナイト系ステンレス溶接棒が使用されていた。しかし、経済的に不利なうえに、後熱処理で生ずる C や Ni の拡散による異常硬化層の生成も予測されて、全面的には安心できない。以上の欠点を補うものとして、低炭素の 4.5% Ni-0.2% Mo 系の溶接棒が使用されている。この棒のように焼もどし脆化傾向が少ないとされている溶接材料の選択も考慮してよいであろう。⁴⁾

3.5% Ni 鋼を溶接施行する場合、特に、入熱と溶接後熱処理に注意する必要がある。母材は調質により結晶粒

表2 各種溶接継手性能試験結果 (被覆アーク溶接) ボンド部

鋼 種	溶接棒	入熱 KJ/cm	予 熱 層 間 温 度 (°C)	vTr ₁₅ (°C)	vTr _s (°C)	vE ₋₅₀ (kgf·m)	ESSO		十字切欠広巾			Deep notch			
							1/2σ _y T _{ni} (°C)	vET _{ni} kgf·m	TrL (°C)	σ _f TrL (kgf/mm ²)	vET _{TrL} kgf·m	T _N (°C)	1/2σ _y T _i (°C)		
													t=40	t=60	t=100
A ₁₁	低C低S 1.5%Ni 棒 4φ 5φ		50~100	-88	-46	7.7									
A ₁₂				-76	-54	9.3									
A ₂₁				-82	-38	4.6									
A ₂₂				-93	-54	7.5									
A ₄	低炭素系 2.5%Ni 低合金棒	18	予熱なし 100°C 以下	-67	-11	3.1	-100~ -110	0.5	—	—	—	-108	-182	-172	-164
		35		-75	-23	5.0	—	—	—	—	—	—	—		
		48		-50	-7	2.1	-8.1~ 9.1	0.5	—	—	—	-76	-192	-188	-173
A ₅	低炭素系 2.5%Ni 低合金棒	18	予熱なし 100°C 以下	-79	-51	—									
		35		-70	-40	4.1									
		45		-65	-23	5.6									
A ₆₁	2.5%Ni	15	予熱なし 200°C 以下	—	-64	18.0									
21		—		-57	13.3										
A ₆₂		15		—	-58	23.6									
		21		—	-54	11.2									
A ₄ 溶接金属	低炭素系 2.5%Ni 低合金棒	18		-71	-31	5.8									
		35		-67	-13	2.7									
		45		-71	-28	5.1									

表 3 低ニッケル (ASTM A203-71) 規格の要旨

種 別		化 学 成 分 (%)										機 械 的 性 質				衝撃値規定		その他
		区 分	C			Mn		P	S	Si	Ni	引張強さ (kgf/mm ²)	降伏点 (kgf/mm ²)	伸び(%)		A300* の場合	A593** の場合	
			t≤50	50>t ≤100	130<t	t≤50	50<t							LG203	GL 50.8			
2.3%Ni鋼	グレード A	リード	≤0.17	≤0.20	≤0.23	≤0.70	≤9.80	≤0.035	≤0.04	0.15 ~0.30	2.10 ~2.50	45.7 ~54.1	≥26.0	≥19	≥23	50E-50 ≥2.1 (ave) ≥1.4 (min) L.C とも	採取方向 温度 判定基準 は協定に よる (2V シャ ルビー)	熱処理 焼なら し
		チェック	—	—	—	—	—	—	—	0.15 2.03 ~0.30	2.03 ~2.57	—	—	—				
	グレード B	リード	≤0.21	≤0.24	≤0.25	≤0.70	≤0.80	≤0.035	≤0.04	0.13 ~0.32	2.10 ~2.50	49.2 ~59.8	≥28.1	≥17	≥21			
		チェック	—	—	—	—	—	—	—	0.13 2.03 ~0.32	2.03 ~2.57	—	—	—				
3.5%Ni鋼	グレード D	リード	≤0.17	≤0.20	—	≤0.70	≤0.80	≤0.035	≤0.04	0.15 ~0.30	3.25 ~3.75	45.7 ~54.1	≥26.0	≥19	≥23	50E-101 ≥2.1 (ave) ≥1.4 (min) L.C とも	採取方向 温度 判定基準 は協定に よる (2V シャ ルビー)	熱処理 焼なら し
		チェック	—	—	—	—	—	—	—	0.13 ~0.32	3.18 ~3.82	—	—	—				
	グレード E	リード	≤0.20	≤0.23	—	≤0.70	≤0.80	≤0.035	≤0.04	0.15 ~0.30	3.25 ~3.75	49.2 ~59.8	≥28.1	≥17	≥21			
		チェック	—	—	—	—	—	—	—	0.03 3.18 ~0.32	3.18 ~3.82	—	—	—				

注: *温度 (°C), 吸収エネルギー (kg・m) ave=3 本の平均 min=1 1 個の最低値 L=圧延向 C=圧延に直角方向

**Supplementary Requirement グレード A, B は 150 mm まで, グレード D, E は 100 mm まで.

を微細化し、切欠きじん性を高めているが、熱影響部では溶接入熱が大きく冷却速度が遅いほどじん性劣化が激しい。入熱を下げる必要があるのは溶接金属も同様であり、この場合には、更に大気からの酸素、窒素の侵入を防ぎ、次層の熱影響部を利用し樹枝状晶を極力微細結晶に変えるような運棒法を用いることが得策である。溶接後熱処理によるじん性劣化は溶接金属で著しく、その傾向が小さいといわれる低炭素 4.5% Ni—0.2% Mo 系の溶接金属でも、処理条件いかによっては、期待する性能は確保できない。したがって、熱処理温度は応力緩和が生ずる温度以上でなるべく低温側が望ましく、具体的には 630℃ 以下とし、また冷却速度も空冷程度の速さが必要である。

以上被覆アーク溶接について述べたが、溶接金属のじん性を重点とした品質の安定化をはかるには、むしろサブマージアーク溶接のほうが望ましい。最近、高塩基性の焼成フラックスを用いて、溶接金属中の酸素量を調整し、ワイヤ中に Ti を添加して微細なフェライト組織の溶接金属がえられるように成分設計された 3.5% Ni 系ワイヤと組み合わせるサブマージアーク溶接材料が開発されている。⁵⁾ この場合も入熱的には、800℃ から 500℃ までの冷却時間を 20 秒以内となるように制限し、次層の熱影響部による組織の改善を前提としているが、その低温じん性は図 3 のシャルビー衝撃特性及び図 4 の限界 COD 値にみられるように、-100℃ 近傍での使用に十分耐えられるものである。

なお、この種の鋼の低温われ感受性は炭素含有量が少なく比較的良好であるが、板厚及び溶接施行条件によっては、適当な予熱温度を選ぶべきであり、不必要に予熱

温度を高めるとかえってじん性劣化の要因となる。

3. 9% Ni 鋼

この鋼はアメリカの INCO 社によって開発され、表 4 に示すように ASTM 規格 A 353 (NNT 材), A 533 (QT 材) に規格化されており、主として LNG 貯蔵用タンクに使用されて実績もかなりの数にのぼっている。その大部分は電気炉材であったが、最近では転炉材の使用も一部で行われ始めており、更に造塊法から連铸法への工程上の進歩もみられる。このような製造法の変化によっても、その内部性状及び材質上の特性は従来となんら遜色のない鋼材の製造が可能になっている。⁶⁾

9% Ni 鋼のような高 Ni 鋼は 550~500℃ 付近を除冷すると、焼もどし脆化を生ずる。したがって、溶接後熱処理を行う際には空冷が義務づけられている。成分上からは不純物の低減特に低 P 化が有効であり、このために製鋼段階でスラグ更新法が用いられることもあり、そのほか低 C・S 化、REM 添加なども考えられている。また、焼もどし脆化は多層溶接時に後続層の熱サイクルで、約 600℃ に加熱される領域にも生ずるが、実際の継手では入熱量の制限、開先角度の変更などによって、問題が起こらないように考慮している。ぜい化防止の一つの対策として、Si の低減が図 5 に示すように有効であるが、これを実現するためには規格の改訂が必要である。⁷⁾ なお、焼もどしぜい化対策として、低 P 化の限界を低 Si 化で補うという方法は、Cr—Mo 鋼のそれと類似している。

9% Ni 鋼の冷間加工時に、表面の酸化スケールがひび割れて問題になることがある。これは加熱及び圧延時

図3 3.5% Ni 鋼溶接部のシャルピー衝撃特性

図4 3.5% Ni 鋼溶接部の COD 試験結果

に鉄の優先酸化が生じ、スケール層の下に Ni の富化した層が存在し、スケール層と強固に付着しているためである。これと同様の現象は酸素アセチレンガスによる溶断時にも生じ、ガス切断線から 100 μ 程度の Ni 富化層が生成される。⁸⁾ これは溶接作業性に影響を及ぼすこともあるので、機械切削やグラインダ手入れなどで除去する必要がある。

9% Ni 鋼に用いられる溶接法は、被覆アーク溶接、ティグ溶接、ミグ溶接、サブマージアーク溶接などであるが、ティグ溶接、ミグ溶接及び横向サブマージアーク溶接の場合は、直流電流を用いる関係で磁気吹きが問題になる。溶接部にある程度以上の磁気が存在すると、アークが不安定になり正常の溶

表4 ニッケル鋼規格の要旨

規格	種 別	区 分	化 学 成 分 (%)							機 械 的 性 質			衝 撃 特 性		熱 処 理	
			C	Mn	P	S	Si	Ni	Mo	total Al	N	引張強さ (kgf/mm ²)	降伏点 (kgf/mm ²)	伸 び GL50 (%)		機械的性質 断面膨出 (mm)
A645-71	5%Ni 鋼 (QT)	ヒート プロダクト	≤0.13 ≤0.15	≤0.60 ≤0.64	≤0.025 ≤0.035	≤0.025 ≤0.035	0.20 0.18 0.18	4.75 5.25 4.65	0.20 0.35 0.17	0.05 0.12 0.03	≤0.070 ≤0.12 ≤0.025	66.8~80.8	≥45.7	≥20.0	∇E_{170} ≥3.5 (ave) ≥2.8 (min) C方向のみ	855~915°C 水焼入れ 720~760°C 水焼入れ 620~665°C 空冷か水焼入れ
		レードル チェック	≤0.13	≤0.90	≤0.035	≤0.040	0.15 0.30 0.13	8.50 9.50 8.40	—	—	—	70.3~84.4	≥52.7	"	∇E_{196} ≥3.5 (ave) ≥2.8 (min) C方向のみ	990°C 空冷 790°C 空冷 565~605°C 空冷か水焼入れ
A553-71	9%Ni 鋼 (QT)	レードル チェック	≤0.13	≤0.91	≤0.035	≤0.040	0.15 0.30 0.13	6.50 9.50 8.40	—	—	—	"	≥59.8	"	"	800°C 水焼入れ 565~605°C 空冷か水焼入れ
		レードル チェック	≤0.13	≤0.90	≤0.035	≤0.040	0.15 0.32 0.13	7.50 8.50 7.40	—	—	—	"	"	"	∇E_{170} ≥2.5 (ave) ≥2.8 (min) C方向のみ	800°C 水焼入れ 565~605°C 空冷か水焼入れ

注: (1) A353 に対する A300 の規定, $\nabla E_{196} \geq 2.8$ (ave) } L, C とも
A353 および A553 は 50 mm まで A645 は厚板に関する規定はない。
Supplementary Requirement.

図5 9% Ni 鋼の熱サイクル試験後の靱性への Si 量の影響。() 内は 2 回目の熱サイクル時の最高加熱温度

接が困難になるので、極力残留磁気が少ない状態で溶接を行わなければならない。このため鋼板製造時にはマグネットの使用を制限して残留磁気を低く抑え、消磁装置の使用により50ガウス以下の鋼板が出荷されている。

残留磁気は溶接施行時にも、直流電源を用いた溶接、アークエアガウジング、開先面のグラインダがけなどでも増える傾向にあり、鋼板極部では80~100ガウス程度にもなることがある。アークの安定性におよぼす残留磁気の影響を調べた例⁹⁾では、立向自動パルスミグ溶接では50ガウス以上、立向自動ティグ溶接では80ガウス以上

になると磁気吹きの傾向が生じ始めている。また、継手の交差部の残留磁気は他の箇所より高いといわれ、融合不良などの欠陥が発生しやすいから注意を要する必要がある。

9% Ni 鋼に用いられる溶接材料は高 Ni のインコネル及びハステロイ系か又は溶接金属の高温割れを考慮し、それらを改良したものが多い。溶接継手性能として特に問題になるのは、母材熱影響部のじん性劣化もさることながら溶接金属の強度である。ASME, Sec. VIII Div. 1では、溶接継手の引張強さが 66.8 Kgf/mm² 以上と規定されているが、API 620, Q では、溶接金属部の耐力が 36.8 kgf/mm² 以上、引張強さが 66.8 kgf/mm² となっている。もちろんこれに伴い設計許容応力は 16.7 kgf/mm² から 20.0 kgf/mm² と上昇するが、前者の場合には継手の塑性拘束により溶接金属の強度以上の強度上昇が期待できるが、後者の場合は溶接金属自体の強度を高める必要がある。被覆アーク溶接では母材の希釈も多くなり、その点で溶接金属の溶融線近傍に生ずるマルテンサイト組織がじん性に影響を与えない範囲内で、オーステナイト系材料の低 Ni 化も可能であるが実績はほとんどない。

一方入熱量の大きいサブマージアーク溶接は、母材の

表5 立向自動ティグ溶接法および立向自動パルスミグ溶接法による溶接継手の性質

項目	溶接材料	板厚 (mm)	溶接入熱 (k-joule/cm)	全溶接金属引張試験			溶接継所引張試験		縦ビード 曲げ試験 (R=3/4t)		V-ノッチシャル ピー試験 (VE-196°C) (kgf-m)		
				0.2% 耐力 (kgf/mm ²)	引張強さ (kgf/mm ²)	伸び (%)	破断耐力 (kgf/mm ²)	破断位置	表曲げ	裏曲げ	溶接金属部	ボンド	HAZ
立向自動ティグ溶接	ワイヤA (70Ni-WMo系)	15	35.3	45.3 42.0	75.4 72.0	41.8 43.0	74.3 74.2	W.M "	良好 "	良好 "	14.1 10.9	12.1	
			44.4	36.3 38.0	65.8 71.5	36.4 41.2	74.0 74.8	" "	" "	" "	13.8 7.2	13.0	
		24	34.9	38.8 38.4	" 70.6	42.0 42.2	76.0 75.8	W.M+ボンド W.M+母材	— —	— —	11.2 15.2	11.2	
			47.8	35.4 36.6	71.1 72.1	39.2 39.0	71.0 76.6	W.M W.M+ボンド	— —	— —	9.7 10.8	7.9	
		30	38.0	46.4 48.5	71.3 72.5	23.4 44.8	75.2 76.3	" "	良好 "	良好 "	16.2 17.1	20.4	
	ワイヤB (60Ni-Cr-Mo-W系)	15	32.2	44.4 —	70.1 —	38.3 —	75.0 72.5	W.M W.M+ボンド	" "	" "	11.5 12.7	14.6	
			52.9	39.3 38.9	72.5 72.9	35.7 41.1	74.5 72.6	W.M "	" "	" "	12.4 14.4	11.5	
		24	31.0	58.7 —	75.4 —	33.6 —	76.1 76.6	W.M W.M+ボンド	" "	" "	9.9 12.3	17.2	
			50.9	45.1 42.8	72.9 71.3	38.1 39.1	77.1 75.9	W.M "	" "	" "	10.9 12.5	17.6	
立向自動パルスミグ溶接	ワイヤC (70Ni-Mo-W系)	15	29.9	36.1 34.9	72.5 71.5	54.0 47.1	73.3 76.6	" "	" "	" "	15.6 18.9	20.4	
		24	25.2	39.8 39.3	71.8 71.1	47.4 50.2	76.5 75.5	W.M+ボンド ボンド	" "	" "	13.6 12.0	1.99	

(注) 1. 規格で要求される溶接継手の値はつぎのとおりである。

1. ASME Sec. VIII, Div. 1

溶接継手の引張強さ ≤ 66.8 kgf/mm²

VE-169 ≥ 2.5 kgf-m

2. API 620, Appendix Q

溶接金属部の耐力 ≥ 36.8 kgf/mm²

引張強さ ≥ 66.8 "

2. W.M: 溶接金属部

VE-196 ≥ 3.5 kgf-m

表6 サブマージアーク溶接法による溶接継手の性質

項目 溶接姿勢	溶 接 材 料	板厚 (mm)	平均溶接熱 (k-joule/cm)	全溶接金属引張試験			溶接継所 引張試験	縦ビード曲げ 試験 (R=1/2t)		V-ノッチシャルピー試験 (vE-196) (kgf-m)			
				0.2% 耐力 (kgf/mm ²)	引張強さ (kgf/mm ²)	伸 び (G.L.=25mm) (%)	破断応力 (kgf/mm ²)	破断位置	表曲げ	裏曲げ	溶接金属部	ボンド	HAZ
横 向	〔ワイヤA(70Ni-Mo-W系)〕〔フラックスA〕	18	16.3	41.6 43.0	67.9 71.7	43 42	73.1 71.2	W.M	良好	—	9.7	10.0	9.4
		24	11.9	40.7 41.6	69.7 70.1	41 48	74.6 74.7	”	”	—	11.4	9.8	11.6
		35	14.4	44.2 46.0	69.2 66.2	31 26	73.4 72.5	”	”	良好	10.0	9.3	11.8
	〔ワイヤB (60Ni-Mo-Cr-W系)〕〔フラックスB〕	11	12.9	—	—	—	77.0 70.0	”	”	”	4.9*	—	6.4*
		27	12.7	—	—	—	77.7 77.6	”	”	”	6.6	—	12.7*
		11	25.8	—	—	—	75.8 73.2	”	”	”	8.2*	—	4.4*
下 向	〔ワイヤA(70Ni-Mo-W系)〕〔フラックスA〕	24	23.5	—	—	—	76.2 76.5	”	”	”	10.8	11.0	16.4
		11	26.5	—	—	—	71.9 75.3	”	”	”	9.0*	—	4.4*
	〔ワイヤB(60Ni-Mo-Cr-W系)〕〔フラックスC〕	27	26.2	—	—	—	75.5 76.1	”	”	”	13.7	—	13.5

(注) 1. *: サブサイズ試験片 (7.5mm×10mm) による値を示す。

2. フラックス A, B, C は、いずれも焼結形高塩基性フラックスである。

3. 規格で要求される溶接継所の値はつぎのとおりである。

1. ASME Sec. VIII, Div. 1

溶接継手の引張強さ $\geq 66.8 \text{ kgf/mm}^2$ vE-196 $\geq 3.5 \text{ kgf-m}$

2. API 620, Appendix Q

溶接金属部の耐 力 $\geq 36.8 \text{ kgf/mm}^2$ " 引張強さ $\geq 66.8 \text{ "}$ vE-196 $\geq 3.5 \text{ kgf-m}$

4. W.M: 溶接金属部

図6 立向TIG溶接による9%Ni鋼溶接熱影響部の衝撃値と800~500℃までの冷却時間の関係

図7 9%Ni鋼溶接熱影響部の破壊じん性値

希釈により溶接金属の強度が低下するので、入熱制限が必要となり、また溶接作業性との兼ね合いもあって、一般に細径のワイヤが使用される。表5, 6⁹⁾に各種溶接法による継手性能試験の例を示す。高Ni系溶接材料によ

る継手では溶接金属の降伏応力が低いため、ボンド部に切欠きを設けても破壊が溶接金属内に伝ばしてそのじん性を正しく評価できない場合が多い。図6, 9) 7¹⁰⁾はそ

れぞれシャルピー及び切欠き付巾巾引張試験結果の一例
 であって、溶接熱影響部の破壊じん性は溶接入熱が多く
 なり、冷却速度が遅くなった場合劣化する傾向を示して
 いる。

9% Ni 鋼の疲労強度及び疲れきれつ伝ば速度は、LNG 貯蔵容器の場合その使用温度が -162°C という低温であることから注目されるが、常温と -162°C との疲れ強さを比較すると疲れきれつ発生強度及び破断強度いずれも常温よりも -162°C の方が強度が大きい。また、疲れきれつ伝ば速度は図 8¹¹⁾に示すように、 -162°C の速度はほぼ常温の下限値とみなされ、9% Ni 鋼の低温での疲れ挙動は常温の値を考慮すればよいであろう。¹²⁾

参 考 文 献

- 1) 河野武亮：溶接学会誌 42-8 (1973)
- 2) 溶接学会溶接冶金研究委員会，溶接冶金（レビュー）下
- 3) 栗山良員：金属材料 9-7 (1969) p. 29~35
- 4) 応和俊雄他：金属材料 7-8 (1967) p. 23~28
- 5) 伊藤廣典他：溶接技術 -11 (1977) p. 77~82
- 6) 足立隆彦他：鉄鋼協会第91回講演大会講演概要集 (1976) S. 376
- 7) 関野昌蔵：第36, 37回 西山記念技術講座 p. 153~175
- 8) 藤原諒他：溶接学会誌 45-7 (1976) p. 53~59
- 9) 片山典彦：石川島播磨技報 16-3 (1976) p. 253~262
- 10) H. Takashima et al. : Welding Low Temperature Containment Plant, The Welding Institute.
- 11) H. Nishioka et al. : Proceedings of 1973 Symposium Mechanical Behavior of Materials, 177
- 12) 稲垣道夫他：高張力鋼，低温用鋼の溶接産報
- 13) 日本溶接協会，9NT 委員会 9Ni 鋼用共金溶接材料の実用化に関する試験研究 (1975)

IV. 耐 候 性 鋼

渡 辺

正**

Atmospheric Corrosion Resisting Steels*

by Tadashi Watanabe**

1. ま え が き

耐候性鋼の最大の特徴は，その名が示すように，大気中における良好な耐食性，すなわち耐候性を有することにあり，近年この特徴を最大限に利用し，耐候性鋼材を使った，無塗装でいわゆるメンテナンスフリー（再塗装が不要）の鋼構造物が，橋梁を中心に増えつつある。これは，最近の構造物の大型化・複雑化・労働力不足など種々の要因による再塗装費の急激な高騰から，構造物設置後の再塗装の省略が強く要望されてきていることに対応するものであり，今後，こうした耐候性鋼の利用は，さらに広がっていくことが予想される。

しかし，耐候性鋼の無塗装利用は，常に成果が期待できるものではなく，耐候性鋼の十分な理解とともに適切な利用技術，あるいは環境使用条件に合った設計上の工夫などがあいまって，はじめてその真価が発揮されるものである。本資料は，耐候性鋼が適切に使用されるための基礎として，耐候性鋼の特性を中心に，その使用方法などについて簡単にまとめたものである。

2. 耐候性鋼の種類と規格

鋼の耐候性に対する添加元素の効果は，気象条件・環境・合金元素の組み合わせ方・添加量などによって必ずしも一様でなく，かなり変動するが，多くのデータから一

般には，各種環境下で P・Cu が最も有効であり，ついで Cr・Mo・Si・Ni などが有効であるとされている^{1,2)}。しかし，耐候性に最も有効な合金元素の 1 つである P については，溶接性の面での悪影響が知られており，耐候性鋼において，その耐候性を付与するために，どのような添加元素，量を選択するかは，必ずしも耐候性のみでなく，構造用鋼として必要な他の特性への影響を考慮して決められている。

このような事情から，耐候性鋼の種類としては，とくに耐候性に重点をおいた，P-Cu 系を基本とする一般構造用の，いわゆる高耐候性鋼と，耐候性ととも溶接性を考慮して，P を添加しない溶接構造用耐候性鋼がある。

耐候性鋼に関する規格としては，JIS・JRS・ASTM 規格，及び各鉄鋼会社規格などが定められており，種々の用途，使用条件により適切な鋼種を選択して使用できるようになっている。1 例として JIS および ASTM 規格の一部について，その化学成分を表-1 に示す。

JIS では，溶接構造用耐候性鋼と高耐候性鋼の 2 種類が規定されている。高耐候性鋼は，最も耐候性の優れた P-Cu-Cr-Ni 系の鋼で 50 キロ級の強度を有しているが，P が高く (0.07~0.15%) 溶接性が劣ることから，熱間圧延材で 16 mm 以下，冷間圧延材で 0.6~2.3 mm と規定されている。一方，溶接構造用耐候性鋼は，溶接性を考慮して P を添加せず，Cu・Cr を主要添加元素とし，Ni・Mo・Nb・Ti・V・Zr などの 1 種以上を溶接性に悪影響を与えない程度に添加している。機械的性質

*原稿受付 昭和53年10月16日

**正 員 日本鋼管技術研究所 Member, Welding Lab. No. 3
Research Dept., Technical Research Center
Nippon Kokan K. K.