特集

ラピッドプロトタイピング

② 金属製品のラピッドプロトタイピング*

中川 威雄

中川 威雄**, 安斎 正博***

Rapid Prototyping for Direct Manufacturing of Metallic Parts*

by Takeo Nakagawa** and Masahiro Anzai***

キーワード：ラピッドプロトタイピング, 光造形法, 樹脂押し出し法, SLS システム, 3DP プロセス, 金属粉末焼結法, 粉末熔融法, 薄板積層法

1. はじめに

色々な機械部品の設計が CAD を用いてなされるようになってきた。CAD 設計により部品形状が 3 次元 CAD データとして貯えられるようになって、これを実体として取り出すための新しい積層造形法が登場した。図 1 にその原理を示すが、CAD データを 3 角形を張り合わせた STL フォーマットで形状表現した後スライスデータを抽出する。この 2 次元スライスデータを使って薄層を生成し、これを随時積層することにより CAD データを実体化する¹⁾。

2 次元スライスデータから薄層を生成するには、大別すると図 2 のように 4 種類の方法がある。

第 1 の方法 a) は光硬化性樹脂を用いるもので光造形法とも呼ばれており、現在最も広く普及している方法である。液状の高分子材料の中には紫外線を照射すると固化するものがあり、この性質を利用してレーザー光を走査して薄層を作る方法である。

第 2 の方法 b) は、細いノズルから熱可塑性樹脂を押し出し、これを走査することによって薄層を作る方法である。射出成形で用いられる汎用樹脂が使え点に特徴がある。

第 3 の方法 c) は薄い粉末層を作りその粉末を固めていくもので粉末同士を結合するのに種々の手段が採られている。樹脂粉末の場合には、レーザー光の加熱によって粉末同士を溶着させる。また、金属

図1 光造形における 3 次元 CAD データの実体化プロセス¹⁾

*原稿受付 平成7年7月25日

** 東京大学生産技術研究所 Institute of Industry Science, University of Tokyo

*** 理化学研究所 The Institute of Physical and Chemical Research

図2 2次元スライスデータからの薄層生成法

表1 各種ラピッドプロトタイピング法の使用割合

R P 法の種類	使用割合 (%)
光造形法(a)	69
シート積層法(d)	14
樹脂押し出し法(b)	10
粉末結合法(c)	6

表2 ラピッドプロトタイピングの用途

試作品	型用モデル	その他
プレゼンテーションモデル	真空注型用モデル	消失鋳型用モデル
デザインチェックモデル	樹脂型用モデル	C T. M R I
組付けチェックモデル	微い切削用モデル	の医用モデル
機能チェックモデル	溶射型用モデル	
極少量生産品	鋳造用模型	
	放電加工用電極	

やセラミック粉末のときは、予め粉末に樹脂をコーティングしてビームによって加熱溶着させるか、インクジェットのように結合剤を滴下させて固着させるといった方法が採られる。さらに強力なビームによって加熱すれば金属粉末を熔融焼結することも可能になっている。

第4の方法d)は、薄いシートを輪郭切断し、そのシートを接着剤を用いて熱圧着するもので、シートの素材としては紙が使用されている。

現在、これら各種のラピッドプロトタイピングは世界中で1000台程度出回っており、その普及割合を表1に示す。最初に開発されたこともあって光造形法が最も多く用いられているが、他の3種の方法もそれぞれの特徴に応じて次第に認められ広まりつつある。これらのラピッドプロトタイピングの用途は、デザインチェックや試作品製作を含め幅広く活用されており、それらを表2にまとめる。

2. 鋳造による金属への転換

ラピッドプロトタイピングによって実体化されたモデルを活用する上での問題点にの一つに、モデル

材質の問題がある。今のところ樹脂や紙がモデル材質になっており、CADデータから直接金属モデルを満足に製作できる方法はない。そのため、非金属モデルから金属への転換の方法が模索され、鋳造による方法が確立している。

ラピッドプロトタイピングモデルを鋳型作りのための模型として使用することは、技術的にも何ら問題なく、一般的に用いられている。模型から鋳型を作るには多少の手間がかかるため、鋳型作りのための鋳型用模型をラピッドプロトタイピングで直接製作することが考えられる。しかし、そのためには一般の部品モデルとは異なる模型を製作しなければならない。ラピッドプロトタイピングによる部品モデルを用いて直接金属部品へ転換することが簡便であり、このところこの面での技術的可能性が追求されてきた。

モデルから金属へ直接転換するのに消失模型を使った鋳造法がある。その代表的なものがロストワックス法 (investment casting または精密鋳造法) である。この方法はロストワックス法と呼ばれていることから明かなように、通常は消失模型とし

てワックス製の模型を使用し、それは射出成形によって製作される。消失模型にワックスが使用される理由は、模型の周りを鋳型材料で固めた後、加熱してワックスを消失させるときの熔融性と焼成性が優れているからである。

ラピッドプロトタイピングで製作されたモデルをワックスモデルとして使用する場合、モデルの消失性が劣ることが問題となる。樹脂押し出し法ではモデル材料にワックスが使用できるためこの消失性の問題は生じない。しかし、現在のところ最も高精度かつ微細に渡ってモデル製作が可能である光造形法に比べると、樹脂押し出し法のモデル精度が多少劣るのが気になることとされていた。これらのことから光硬化性樹脂製のモデルを消失鋳型として使用できるようにする研究開発が精力的に進められてきた。

ラピッドプロトタイピングの中で最も広く利用されている光造形モデルを消失模型として利用する場合の問題点は、模型を消失するために加熱した際の模型の膨張による鋳型の破損と、模型が消失した後の残渣である。破損も残渣のいずれもそのまま鋳型に鋳湯すれば鋳造品の欠陥として現れる。このため、ロストワックス用の光造形モデルの場合は、中空にして表面と内部の支持部だけにした模型を作ればこれらの問題は解決することが分かっている²⁾。さらに、レーザー走査プログラムを工夫して走査密度を粗くすることにより、図3のように内部構造を多孔質にしても破損と残渣の問題が解消することが分かり、広く使われるようになっていく³⁾。このような走査プログラムでは、樹脂の硬化時の収縮の歪み発生も抑制できることが分かっている。

図4に多孔質光造形モデルとそれを用いた鋳造品を示す⁴⁾。この他光造形モデルでは樹脂自体に工夫を凝らし、消失のための加熱時の膨張を抑制した樹脂も開発されている。このように光造形モデルのロストワックスモデルへの応用は、いわゆるワックスモデルほど簡単ではないが、鋳型作りに多少の工夫を加えれば技術的な面で可能な段階に達している。

粉末結合法によるモデルでの造形品は多孔質体であるためロストワックス模型としては本来光造形モデルより適している。初期にはワックス粒子も試みられたが、表面性状にやや問題が残されていた。ロストワックス模型用としては、ポリカーボネート粉末から造形したものが適していることが分かり、最近ではこの材料が専ら用いられている。図5にその

図3 多孔質内分構造を持つロストワックス用光造形モデル³⁾

図4 多孔質光造形モデルとそれを用いた鋳造品⁴⁾

図5 粉末結合法により作製したポリカーボネート製モデルとそれを用いた鋳造品⁵⁾

例を示すが、鋳型の製作し易さは多孔質の光造形モデルをやや上回ると言われている⁵⁾。この他、紙を積層したモデルもロストワックス模型として使用可能であるが、残渣の問題等改善すべき点が残されている。

3. ラピッドプロトタイピングによる鋳型製作

粉末結合法の一種で、MITで開発されたインクジェットで結合剤を滴下する図6の方法は、ラピッドプロトタイピングにより直接鋳型を作製することができる⁶⁾。この方法では、粉末として鋳型用のセラミック粉末などを使い、結合剤として水ガラスのようなものを用いる。鋳型の製作工程の詳細を図7に

示すが⁷⁾, 部品モデルから転写した CAD データを鋳型のデータとしてスターとする。インクジェットのノズルの数を 100 個以上とした機種も開発されており, モデル造形速度は高速化している。この方法では, ロストワックスのようにワックス模型製作や模型消失のための加熱工程も不要で, 鋳型製法としては画期的なものと言えよう。小物では多数の鋳型が同時に製作できるので, 単なる試作品生産だけでなく, 少量から中量に至る生産にも通用できると考

図6 3-D プリンティングの原理⁶⁾

図7 バインディングインクジェットによる鋳造用シェルの作製行程⁷⁾

えられている。まだ, 米国数社で試験的に使用されているだけであるが, 鋳造業界では将来の発展を期待して見守っている。

4. 金属粉末焼結法

粉末結合法で原料に金属を用いた場合, そのままで粉末同士を結合できるほどレーザー光出力は高くない。したがって, このような低出力レーザーを用いた場合は, 粉末の表面に樹脂をコーティングし, この樹脂をレーザー光照射によって加熱溶融して樹脂を接着剤として金属粉末を結合する方法が採られる。このようにして製作したモデルは, その後加熱して結合剤を除去して再度粉末同士を焼結する。この時点ではかなりの多孔質体であるため, その後, 例えば銅合金などを溶浸して空孔を埋める。図8はそのようにして製作された金型部品の例であるが, 後行程として表面みがきを施している⁸⁾。

図8 金属粉末焼結法により作製した金型(銅合金溶浸後研磨)⁸⁾

図9 金属粉末焼結法により作製したプラスチック射出成形用コア型¹⁰⁾

さて、ほとんど同じ行程を採るのであるが、レーザー光源を強力にして金属粉自体を焼結することも可能であることが分かり、そのように粉末焼結できる機種も開発されている。酸化を防ぐために真空容器内で行う装置も検討されているが、大気中で可能なものも開発されている。後者の場合は、どんな金属粉でも可能という訳ではなく、レーザー光源のパワーの制約もあって比較的低融点で焼結の容易な材料が選ばれる。この方法では特に粉末材料の開発が重要とされている。2 種以上の成分が混入された複合粉末を用いた焼結法も報告されており、この場合には融点の低い金属の液相焼結による焼結と高密度化を目指している⁹⁾。図 9 の例は独 EOS 社で市販され始めた機種での金属焼結体の例で、材質は銅合金で、プラスチック射出成形用コア型の例である¹⁰⁾。この分野の研究開発はヨーロッパを中心に行われており、今のところ我が国では研究されていない。

5. 粉末溶融法によるラピッドプロトタイピング

溶接の分野では、粉末を溶融しながらビードを作ることや肉盛は日常的に行われてきた。また、そのビードを積み重ねていわゆる溶造というような造形も行われてきた。これと CAD データを組み合わせる溶造を自動化すればラピッドプロトタイピングの一つになるはずである。材質的制約も少なく、溶造された材質も申し分ないはずである。このような観点から溶接技術を用いたラピッドプロトタイピングの開発が始まっている。

最初に行われたのは筆者らによるプラズマパウダーウェルディング (PPW) によるもので、粉末をプラズマ加熱によって溶融し、そのビードを積み重ねていくものである¹¹⁾。この方法で部品を作製しようとする場合、精度を良くするためにはビードを細くしなければならない。しかし、粉末をトーチ内部に供給したことによって微細な原料粉末が目詰まりを起こす、大電流の電源を使用したために、一旦、凝固したビードを次のビードを積層する際に再溶融してしまうことなどの問題点によりせいぜい 2 mm 程度の肉厚のものしか作製できず、材料にも制限があった。最近これらの問題点を解決してた装置を使った例が現れた。この装置はマイクロプラズマパウダーウェルディング装置と呼ばれ、使用電源が数アンペアと低く、プラズマ柱を絞ることができ、かつ外部からパウダーを供給するために前述したような目詰まりも起こさず、微細な原料粉末が使用でき

図 10 マイクロプラズマウェルディング装置により作製した 3 次元形状物¹²⁾

る。図 10 はこの装置を使って造形した試作品を示す¹²⁾。良好な表面性状で肉薄な造形が可能になっている。

同様な粉末溶融による造形は、レーザーを用いて行うこともできる。粉末を供給しながらレーザー光でこれを随時溶融しながら肉盛積層するのであるが、この方がプラズマより良好な造形ができると言われている。この研究はドイツを中心に活発に行われているもので、レーザークラッディングあるいはレーザージェネレーティングと呼ばれているもので、この方法により形状も材質もかなり良好なものができている¹³⁾。

これらプラズマやレーザーを用いた粉末溶融のラピッドプロトタイピングの問題点は、表面性状の改善もさることながら、一番の課題は複雑形状品をどのように製作するかであると言われている。これらの方法は直接粉末を流動で供給するために製作できる形状に制約がでてしまう。ワークをロボットなどを用いて複雑に作動させる制御をすることによって理論的には不可能ではないものの、他のラピッドプロトタイピングに比べれば別の新しい課題を抱えることになる。しかしながら、なんと言っても金属材料のラピッドプロトタイピング開発への強い期待があり、これらの問題解決の努力は続けられている。

6. 金属材料の薄板積層法

紙などのシートを切断して接着積層するラピッドプロトタイピングが用いられていることは前述した通りであるが、紙の代わりに金属板を使用することも検討されている。金属板を使用して金型を製作しようとする試みは、紙のラピッドプロトタイピング

図 11 レーザー切断薄板積層法によるプレス絞り型¹⁴⁾

が出現する以前から試みられていた。図 11 にその例を示すが、プレス絞り型や冷却配管を持った射出成形型を製作しようとするものであった¹⁴⁾。この場合には金属板の接合法が問題であり、プレス金型の場合はボルト締めで十分であるものの、射出成形型の場合は接合面の密着が必要である。そのため射出成形型では、拡散接合の方法が採られた。拡散接合は、高温下で加圧するためにこの行程が入ると、かなり面倒な作業となる。この研究は、プレス成形における浅絞り金型の製作に応用され実用化されている。研究が行われた当時は、スライスデータ作成のためのソフトウェアも存在しなかったが、最近紙積層のラピッドプロトタイピングが開発され徐々に使用されるようになって金属板積層の方式がもっと広くプレス成形金型の製作に使用できるのではないかと改めて注目されている。前述のようにこの場合には板同士をどのように接合するかが重要な点であり、今のところ何らかの溶接的手法が有力視されている。

7. おわりに

ラピッドプロトタイピングは、CAD による設計が

普及する中で新製品の開発の迅速化と開発コストの削減のために極めて重要な生産技術としてその地位を確立しつつある。また、コンカレントエンジニアリングの重要性が叫ばれている中、ラピッドプロトタイピングはそれを実現させる重要な手段の一つになりつつある。これまでラピッドプロトタイピングで製作できた材質は非金属が中心であったが、機械部品の主流はなんと言っても金属であり、金属のラピッドプロトタイピングへの期待は実に大きいものがある。 casting による金属への転換は転換技術が確立し、ラピッドプロトタイピングの用途は一気に拡大した。今、焼結や溶接技術を活用して粉末から直接金属造形品を製作しようという研究開発は始まったばかりである。今後の発展を期待したいものである。

参 考 文 献

- 1) 帝人製機株式会社資料「ソリフォーム」(1994), 4
- 2) 3D システム(株)カタログ(1994)
- 3) 株式会社インクス技術資料(1993)
- 4) 中川: 型技術, 9, 11 (1994), 46
- 5) 日新 DTM (株)カタログ
- 6) Sachs, E., et al., The Physics and Implications of Additive Manufacturing, CIRP Annals, Vol. 42, 1 (1993), 257
- 7) 中川: 型技術, 9, 11 (1994), 44
- 8) 寺島: プラスチック成形技術, 11, 4 (1994), 6
- 9) B. Van der Schueren, J. P. Kruth., Proc. 26 th Int'l CIRP Semner on Manufacturing System (1994), 794
- 10) EOS 社カタログ(1994)
- 11) 安斎, 中川: 鉄と鋼, 76, 3 (1990), 93
- 12) 安斎, 中川: 第 8 回ラピッドプロトタイピングシンポジウムテキスト(1995), 20
- 13) W. Koning, et al., Proc. 26 th Int'l CIRP Semner on Manufacturing System (1994), 791
- 14) T. Nakagawa, et al., Proc. 25 th Int'l MTDR Conf. (1980), 505