東京湾奥部における電気防食鋼材面の付着生物

曾根幸宏¹⁾・望月紀保¹⁾・桑 守彦^{1,2)*}・今野敏徳³⁾

¹⁾ 株式会社ナカボ-テック技術開発研究所 〒362-0052 埼玉県上尾市中新井 417-16

²⁾ 現在：桑技術士事務所 〒197-0013 東京都福生市武蔵野台 2-17-1-3-103

³⁾ 東京水産大学 〒108-0075 東京都港区港南 4-5-7

Organisms attaching to cathodically protected mild steel at the head of Tokyo Bay

Yukihiro Sone¹⁾, Noriyasu Mochizuki¹⁾, Morihiko Kuwa^{1,2)*}, and Toshinori Konno³⁾

¹⁾Corrosion Engineering Research Laboratory, Nakabohtec Corrosion Protecting Co., Ltd., 417-16 Naka-Arai, Ageo Saitama 362-0052 Japan

²⁾Current address: Kuwa Consulting Engineer Office, 2-17-1-3-103 Musashinodai, Fussa, Tokyo 197-0013 Japan

³⁾Tokyo University of Fisheries, 4-5-7 Konan, Minato Tokyo 104-0075 Japan

*Corresponding author (MK) email:m-kuwa@oregano.ocn.ne.jp

(Received May 23, 2002; Accepted June 11, 2002)

Abstract

The organisms attaching to cathodically protected mild steel and to control plates lacking cathodic protection were investigated at two locations, Shinagawa and Funabashi, in the innermost coastal area of Tokyo Bay, which has shown progressive recent improvement in water quality. The results are compared to those of studies at Numazu in Suruga Bay. At Numazu, the quantity of attached organisms on cathodically protected plates was greater than that on control plate, but there was no clear difference between the two types of plate at the two locations in Tokyo Bay. The quantity of attached organisms at the latter two sites was about 10% of that found in Suruga Bay, and fewer than 50% of the Suruga Bay species were present. Typical attaching animals included *Balanus eburneus* and *Mitylus* sp. at Shinagawa and *Caulibugula ciliata* and *B. improvisus* at Funabashi. Of algal species, a small amount of green algae and *Colpomenia* sp. was observed at Shinagawa, while none was observed at Funabashi. Compared to Suruga Bay, the water quality of Shinagawa and Funabashi was marked by low pH and Cl⁻ while resistivity was high. In addition, the extent of corrosion of the mild steel was about 1.5 times greater than that at Numazu, which may partly explain the lower quantity of attached organisms at the Tokyo Bay sites.

Key words: attaching organisms, mild steel, cathodic protection, corrosion, Tokyo Bay, Suruga Bay

埋立地と化した東京湾奥部海域は、1964年前後から水質汚染が急速に進行し(新日気, 1973)、とくに当時の品川海域の夏季から秋季にはヘドロ臭が漂い、付着生物も

棲息難い環境であったように記憶される。また1970年代には、東京湾においても汚染海水の影響と考えられる埋立護岸の鋼矢板の腐食が問題にされた(Kakehi and

Yoshino, 1972; 島田ら, 1969; 海野ら, 1972)。しかし、ここ数年来、品川海域ではかつての濁りはほとんど消滅し、岸壁には付着生物が散見され海釣り光景もみられるなど水質の改善傾向がうかがえる。そこで本研究は、現在の東京湾最奥部海域の付着生物を鋼材試験片を用い調査し、清浄海域とみなせる駿河湾のそれと比較した。

1. 材料および方法

1. 1. 実験場所と期間

東京湾最奥部の実験海域として、品川海域の港区港南地先の東京水産大学係船岸壁(品川)、および船橋海域の同市西浦地先の日本メサライト工業株式会社原料栈橋(船橋)の2地点を選定した。また比較対照海域として、駿河湾の沼津市西浦木負地先の日吉水産養魚場(沼津)とし、これら3地点にて、2000年4月24日から2001年2月21日までの303日間にわたって行った。

1. 2. 試験板の内容

試験板は、厚み×幅×長さ＝1.6×100×220mm、表面積0.044m²の軟鋼板(SS400, JIS-G-3101)で、電気食鋼板(電防板)とその対照鋼板(対照板)の2種類とし、電防板には犠牲陽極として、直径×長さ＝φ10×30mm(側面絶縁被覆)、有効表面積3cm²、有効電気量2600Ah/kgのアルミニウム合金陽極を設計防食電流密度100mA/m²として試験板端部に固定した。各試験板はそれぞれφ5mmのビニロンロープに締結し、電位測定用のビニール被覆電線(2m²)をロープに沿わせて垂下した。また試験板の電線接続部は、結線部材との異種金属接触腐食を避けるため、エポキシ樹脂で被覆した。試験板数量は、各地点とも電防板、対照板それぞれ10枚とし、設置水深は、東京湾では、鋼管杭などの海洋構造物面で経験的に生物相の多い傾向のみられるA.P. -1mに岸壁から垂下した。駿河湾では東京湾同様の設置場所が得られず、同湾で観察された生物相の豊富な水面下3m(桑ら, 1990)に試験板から垂下した。

1. 3. 観察内容

電防板の防食効果は電位(vs. SCE)測定と目視観察により確認した。また、電防板は対照板に比べ付着生物の着生を促すので(桑ら, 1998)、付着生物種の観察に併用した。併せて、試験板がフジツボ類などの付着生物で被覆されれば、防食電流の通電量は減少するので(桑ら, 1990; 2000)、試験板の付着生物の被覆状況を確認するために、実験終了時に電防板に実際に通電された防食電流量(Ah)を(1)式から計算した。付着生物量と腐食量は、98日後および実験終了時の303日後の2回について調査したが、生物量は海水中から回収30分後の試験板付着生物

の湿重量を秤量し、単位面積あたり(kg/m²)に換算した。鋼材の腐食状況は、電位測定と目視観察に加え、対照板の腐食重量減を測定し、腐食量すなわち侵食度(中川, 1972)を(2)式から算出した。また、電位測定は、実験開始から4ヶ月後までは月1回、および約6ヶ月後と実験終了時の約11ヶ月後の7回実施し、同時に水質調査を行った。水質調査は表層水を500ml採水し、保冷箱に入れ速やかに実験室に持ち帰り、pH(ガラス電極法)、Cl⁻(硝酸銀滴定法)、COD_{OH}(JIS K-0102)を測定した。また、電気伝導度計にて海水比抵抗を求め、これら測定値に対する付着生物の着生や腐食量との関係を検討した。

$$\text{通電防食電流量 (Ah)} = W_1 Q \quad (1)$$

$$\text{腐食量 (mm/y)} = W_2 \times 8760 \times 10^{-3} / t S d \quad (2)$$

ここに、 W_1 : 陽極重量減(kg),

Q : 陽極の有効電気量(Ah/kg),

S : 試験板表面積(m²),

t : 試験時間(h),

W_2 : 試験板重量減(g),

d : 試験板密度(Fe: 7.86 g/cm³)

2. 結果と考察

2. 1. 試験板の電位変化

各地点の電防板、対照板の電位変化をFig. 1に示す。各測定値の標準偏差は±0.1~1.0mVの範囲内であったが、各電防板は鉄の防食電位-770mV(vs. SCE)よりも卑電位を維持し、腐食発生傾向は全くみられず、全実験期間を通して防食状態は完璧であった。一方、対照板はそれ

Fig. 1 Change in the potential of mild steel test plates during the experiment. (solid line: with cathodic protection, broken line: control, S: Shinagawa, F: Funabashi, N: Numazu)

ぞれー770mV (vs. SCE) よりも貴電位の腐食状態を示す値で変化し赤錆の堆積がみられた。

2. 2. 付着生物量と生物種

Fig. 2 に 303 日後の試験板の表面状態を示す。すなわち、沼津では電防板、対照板ともに全面が 98 日後から付着生物に覆われた。しかし品川と船橋では、全実験期間を通して生物の着生していない鉄面が存在し、その占める割合は、電防板では、98 日後の品川 5 %、船橋 10 %、303 日後の品川 30 %、船橋 60 % 程度で、対照板の生物無着生面には赤錆が堆積し腐食の進行がみられた。Fig. 3 には各地点の付着生物量を示したが、東京湾奥部は、駿河湾海域に比べ生物量は極めて少なく、また、品川は船橋よりもやや少ない。電防板と対照板の比較では、沼津は 98 および 303 日後とも電防板は対照板に比べやや多いが、品川と船橋は、それぞれ電防板、対照板ともに、ほとんど同じである。しかし、各地点とも、対照板では付着生物と分離できなかった赤錆などの腐食生成物の重量が含まれるので、対照板の実質生物量は測定値よりも少ないとみなせる。また、沼津の電防板では、Fig. 2 の NP のごとく、その自重により付着生物が脱落した痕跡がみられ、実際の生物量はさらに多いものと推定される。

つぎに主なる付着生物種の観察結果を Table 1 に示す。電防板、対照板ともに種類数も東京湾奥部は駿河湾海域に比べて少ない。そこで各地点の種類数を電防板と比較すると、沼津は 22 種で最も多く、品川は 8 種、船橋では 10 種である。すなわち、品川はアメリカフジツボ *Balanus eburneus* が 98 日後からもみられた優占種で、その後に着生したムラサキガイ *Mytilus galloprovincialis* やその他のイガイ類が散在していた (Fig. 2-SP)。船橋ではヨーロッパフジツボ *B. improvisus* とヒメフサコケムシ *Caulibugula ciliata* が優占種で、ユウレイボヤ *Cionaintestinalis* がそれらの殻面に着生した (Fig. 2-FP)。沼津ではフジツボ類が優占種で、その大半がタテジマフジツボ *B. amphitrite* であるが、アカフジツボ *Megabalanus rosa* やオオアカフジツボ *M. volcano* なども混在した。これらは試験板全面を被覆するように着生し、フジツボ類の殻面にムラサキガイが着生し、さらにその殻面にはカイメン類やホヤ類あるいはテングサ類などの共生もみられた (Fig. 2-NP)。

2. 3. 海域別水温と水質

Fig. 4 に示す各地点の表層水温の変化に関し、東京湾の夏季は沼津よりも 2 ~ 3℃ 高く、冬季は 5℃ 以上低いいわゆる典型的な内湾と外海域との差が示された。品川と船橋の比較では、4 ~ 8 月の品川は船橋よりも 2 ~ 5℃ 高いが、秋から冬期の差はほとんどなかった。

Fig. 2 Surface condition of mild test plates after 303 days of exposure. (S, F, and N: as in Fig. 1, P: With cathodic protection C: Control, Example: SP: Shinagawa with cathodic protection)

Fig. 3 Wet weight of attached organisms on mild steel test plates exposed in seawater for 98 and 303 days. (Abbreviations as in Fig. 1).

Table 1. Abundance of attached organisms and their frequency of mild steel test plates

Location		Tokyo Bay				Suruga Bay	
		Shinagawa		Funabashi		Numazu	
Test plate ^{*1}		P	C	P	C	P	C
Species and appearance frequency ^{*2}							
Algae 藻類							
Attached diatoms	付着珪藻類	rr	—	rr	—	rr	—
<i>Ulva</i> sp.	アオサ類	—	—	—	—	c	r
Other green algae	その他の緑藻類	+	—	—	—	+	r
<i>Gelidium</i> sp.	テングサ類	—	—	—	—	r	rr
<i>Colpomenia</i> sp.	フクロノリ類	rr	—	—	—	—	—
Porifera カイメン類							
<i>Halichondria japonica</i>	ダイダイイソカイメン	—	—	—	—	rr	—
<i>Haliclona permollis</i>	ムラサキカイメン	—	—	—	—	rr	rr
Cnidaria 刺胞動物類							
Hydrozoa	ヒドロ虫類	rr	—	rr	+	+	rr
Bryozoa コケムシ類							
<i>Bugula neritina</i>	フサコケムシ	—	—	—	—	+	rr
<i>Caulibugula ciliata</i>	ヒメフサコケムシ	—	—	c	+	+	rr
<i>Watelibugula ciliata</i>	チゴケムシ	—	—	—	—	rr	rr
Polychaeta 多毛類							
<i>Hydroides elegans</i>	カサネカンザシゴカイ	rr	—	rr	rr	r	r
Bivalvia 二枚貝類							
<i>Mytilus galloprovincialis</i>	ムラサキイガイ	rr	rr	c	rr		c
Other mussels	その他のイガイ類	c	rr	rr	—	—	—
Cirripedia 蔓脚類							
<i>Balanus amphitrite</i>	タテジマフジツボ	—	—	c	rr	cc	+
<i>B. eburneus</i>	アメリカフジツボ	r	rr	+	rr	rr	rr
<i>B. improvisus</i>	ヨーロッパフジツボ	—	—	rr	—	rr	rr
<i>Megabalanus rosa</i>	アカフジツボ	—	—	—	—	r	rr
<i>M. volcano</i>	オオアカフジツボ	—	—	—	—	rr	rr
Ascidacea ホヤ類							
<i>Styela plicata</i>	シロボヤ	—	—	—	—	c	+
<i>Ciona intestinalis</i>	ユウレイボヤ	—	—	rr	—	rr	rr
<i>Botrylloides violaceus</i>	イタボヤ	—	—	—	—	+	—
<i>Didemnum moseleyi</i>	シロウスボヤ	—	—	—	—	r	—
<i>Herdmania momus</i>	ベニボヤ	—	—	—	—	+	rr

^{*1} P: With cathodic protection, C: Control lacking cathodic protection

^{*2} cc: most numerous, c: numerous, +: present with abundance between c and r, r: uncommon, rr: very rare, —: absent

Table 2. Water analysis data from 24/4/2000 to 21/2/2001 (Mean $\pm$ SD)

Location	Shinagawa	Funabashi	Numazu
pH	7.2 $\pm$ 0.1	7.5 $\pm$ 0.2	8.1 $\pm$ 0.2
Resistivity (Ω -cm)	51.4 $\pm$ 10.9	31.2 $\pm$ 5.2	24.9 $\pm$ 3.5
Cl ⁻ (ppm)	8200 $\pm$ 1800	13400 $\pm$ 2300	17300 $\pm$ 2000
COD (ppm)	5.4 $\pm$ 2.0	3.7 $\pm$ 1.9	1.8 $\pm$ 0.6

つぎに Table 2 の水質調査結果に関し、pH、Cl⁻および比抵抗において、沼津は最も一般的な海水測定値が示されている。ただし沼津のCl⁻の最小値は梅雨時の流入河川の影響とみなせる。これらの測定値から、品川と船橋は淡水混入量が大きく、品川は船橋よりもその傾向は大

きい。

水質汚染の有機物量の指標の一つであるCODをみると、平均値において沼津は1.8ppmで、これまで観察された海産養魚場のCOD測定値に近似している(桑, 1983; 1984)。東京湾では、品川は5.4 ppm、船橋では3.7 ppmで、湾

Fig. 4 Change of surface water temperature during the experiment. (Abbreviations as in Fig.1).

奥部ほど汚染度のやや高い傾向がみられる。

2. 4 付着生物量と腐食量および水質との関係

腐食量の平均値を Fig. 5 に示す。標準偏差は 0.0010 mm/y 以下なので図示できないが、98 日後は、品川 0.128 mm/y、船橋 0.142 mm/y および沼津 0.105 mm/y で、船橋はそれよりもやや湾奥部の品川に比べやや大きい。しかし 303 日後は、品川 0.129 mm/y、船橋 0.126 mm/y、沼津では 0.078 mm/y で、付着生物量と腐食量には相関傾向がみられる。参考までに、付着生物の調査資料は付記されていないが、1970 年代初頭に汚染海水の影響として測定された東京湾の鋼材腐食量は、品川 0.11 ~ 0.14 mm/y、近く芝浦 0.19 ~ 0.23 mm/y、また千葉 14 ~ 0.17 mm/y、横浜 0.12 ~ 0.15 mm/y が報告されている (Kakehi and Yoshino, 1972)。

つぎに、付着生物量と腐食量についてみると、生物量の多かった沼津の腐食量は少ない。すなわち生物量が多いほど試験板面は外界と遮断され、溶存酸素の拡散量が低減し被覆防食されたことを示す (Southwell et al., 1974)。このことは、Fig. 6 に示す電防板での防食電流の通電量にも示された。すなわち、付着生物の被覆状況によって、電防板(陰極)の接水抵抗 $R_a = 0.266 \rho / 2 \sqrt{S}$ (ρ : 海水比抵抗 $\Omega \cdot \text{cm}$, S : 陰極表面積 cm^2) は変化し、それに伴い防食電流の通電量も変化する。したがって、東京湾は通電量が大きく、付着生物量が極めて少ないことが腐食を促進した理由の一つとして考えられる。なお、

Fig. 5 Corrosion rate of mild test plates exposed for 98 and 303 days.

Fig. 6 Total protective current of cathodically protected mild steel plates.

腐食量は微生物の付着とくに硫酸塩還元菌の付着（白水ら, 1974）や水質の違いになどにも左右されるが、東京湾の腐食量については、これらの要因に加え、本実験では測定しなかった溶存酸素量の他に、 S^{2-} などのいわゆる汚染海水（Efird and Lee, 1979）の影響とも考えられ、これらの相互関係については今後の究明課題である。

3. 結 言

水質の改善傾向がみられる東京湾最奥部海域の品川および船橋の2地点における付着生物の着生と鋼材腐食の関係について調査し、駿河湾沼津の調査結果と比較した。

東京湾最奥部の付着生物量は、駿河湾に比べ10%前後で、種類数は50%以下であった。また、付着動物では、品川はアメリカフジツボとイガイ類、船橋はヒメフサコケムシとヨーロッパフジツボが代表種であった。海藻類は、品川では緑藻類とフクロノリ類が散見されたが、船橋では観察されなかった。

東京湾奥部の品川や船橋における水質は、駿河湾の沼津に比べ、pHおよび塩素イオン濃度が低く、比抵抗やCODが高い。また、東京湾最奥部の鋼材の腐食量は、駿河湾に比べ1.5倍以上で、付着生物の着生量が少なく、腐食量が多いことが認められた。

謝 辞

本研究にあたり、ご協力いただいた東京水産大学海洋生産学科柿原利治助教授、練習船ひよどり艇長酒井一英氏、日本メサライト工業株式会社取締役製造部長宇津木義明氏、ならびに沼津市西浦木負の日吉 眞氏（日吉水産）に感謝の意を表します。

また査読者に感謝の意を表します。

文 献

- Efird, K. D. and T. S. Lee (1979). Putrid sea water as a corrosive medium. *Corrosion*, 35(2), 79-83.
- Kakehi, T. and H. Yoshio (1972). Corrosion of steel in polluted sea-water. *Ext. Abs. of 5th Int. Cong. Metal. Corros.* p. 337.
- 桑 守彦 (1983). 金網生簀の腐食と防食. *日本水産学会誌*, 49, 165-175.
- 桑 守彦 (1984). 金網生簀に関する研究, IV. 金網の電気防食効果. *水産土木*, 21(1), 29-36.
- 桑 守彦・山本郁雄・戸村寿一・野村和徳 (1990). 電気防食した鋼材面の水深別付着生物の着生について. *日本水産学会誌*, 56, 417-423.
- 桑 守彦・山本郁雄・戸村寿一・野村和徳 (1998). 電気防食鋼材面の付着生物の経時変化. *Sess. Org.*, 15(1), 5-10.
- 桑 守彦・山本郁雄・戸村寿一・野村和徳 (2000). 防食電流密度からみた付着基盤の設置方向と付着生物着生の関係. *Sess. Org.*, 16(2), 27-32.
- 中川雅央 (1972). 電気防食法の実際, 地人書館, pp. 92-96.
- 島田春夫・三井田万穹・武井格道 (1969). 海水腐食に及ぼす季節的要因の影響. *防食技術*, 18, 148-153.
- 白水 司・海野武人・武藤憲司 (1974). 軟鋼の腐食挙動とカソード防食に及ぼす硫酸塩還元菌の影響. *防食技術*, 23, 393-398.
- 新日気＝新日本気象海洋株式会社 (1973). 東京湾環境保全対策調査東京湾汚濁現象調査委員会報告書, 建設省関東地方建設局企画部, pp. 33-51.
- Southwell, C R, J. D. Bulman and C. W. Hunter, Jr. (1974). Influence of marine organisms on the life of structural steels in seawater. *NRL Rep. 7672*, Naval Research Laboratory, Washington D.C., pp. 1-19.
- 海野武人・武藤憲司・山本郁雄・遠山正博 (1972). Log I - E法による汚染海水中の鋼の腐食性試験. 第19回腐食防食討論会論文集, 320-329.