強ひずみ現象として見た転がり疲れによる 白色型組織変化

平岡 和彦*

White-type Microstructural Change in Rolling Contact Fatigue from the Viewpoint of Severe Plastic Deformation

Kazuhiko HIRAOKA

Synopsis : It is well known that three types of white-colored microstructural changes occur in rolling contact fatigue (RCF). Those are called WB (White band), Butterfly and WEA (White etching area) respectively. As the conditions of bearing use have become severer, recently these phenomena are observed more frequently. However, their formation mechanisms and countermeasures have not been clarified, because very complicated factors are involved in these phenomena. Authors remark the fact that white-colored microstructural changes consist of ultrafine grains. Although the formation of such ultrafine grains are generally found in SPD (Severe Plastic Deformation), it is expected that the knowledge in this field would be useful in the field of RCF, as well.

From this point of view, microstructural changes in RCF were reviewed in this report, referring previous studies and recent authors studies.

Key words: rolling contact fatigue; microstructural change; WEA; Butterfly; ultrafine grains; nanocrystalline.

1. 緒言

近年、地球環境保護のために自動車用をはじめとする各種機械部品は、その小型・軽量化や新機構の採用が避けられない状況にある。それに伴い軸受をはじめとする転動部品は、その使用環境が過酷化され転がり疲れによる白色型組織変が顕著に見られるようになってきている。

白色型組織変化は、光学顕微鏡における腐食組織の観察にて白色を特徴として観察されるものであり、Fig. 1¹⁾に示すように、マクロ的な形態が異なる WB (White band)型、バタフライ型ならびに WEA (White etching area)型の3つのタイプとして存在することが知られている。結果として早期のはく離に関係して、工業的な対策が強く望まれているものはWEA型であることがわかってきている¹⁾が、各々は同じ白色を呈する組織変化であり依然として混乱され易

い。そもそも転がり疲れ自体が複雑な要因による現象であって、各々の組織変化の生成機構が系統的に説明されることは困難であるとの見方がなされてきた。特に WEA は一般の軸受として特異と見られる複数の環境下において生じることが経験的に知られているので、多くの従来研究は環境を切口にしている。例えば、水素²⁾、曲げ応力³⁾、振動や衝撃荷重等^{4,5)}は挙げられてきた原因である。見掛け上複数の環境要因により同じ組織変化が生じるので、統一的な説明に至り難いことには必然性があると考えられる。

一方材料的な視点において、3タイプの白色型組織変化自体には、サブミクロン~10 nm レベルへの結晶粒の超微細化現象が起きているという本質的な共通性を見出すことができ、各研究者の報告内容にも矛盾がない。この事実

Fig. 1. Optical micrographs of White type microstructural changes in rolling contact fatigue.¹⁾

平成20年3月25日受付 平成20年6月4日受理 (Received on Mar. 25, 2008; Accepted on June 4, 2008)

* 山陽特殊製鋼 (株) 研究・開発センター 軸受・構造用鋼グループ (Bearing & Engineering Steel Group, R & D Center, Sanyo Special Steel Co., Ltd., 3007 Nakashima Shikama-ku Himeji 672-8677)

な共通性が伴うことを示唆している。難解と見られがちなこの問題の解決は、まずこの共通点に基づくべきであろうと考えられる。鉄鋼材料におけるサブミクロン以下への結晶粒微細化は、TMCP等の不連続再結晶や相変態による従来型の微細化技術とは一線を画しており、強ひずみ加工による動的連続再結晶を伴う現象として、その利用を目指して知見が重ねられてきた分野である⁹⁾。転がり疲れにおける白色型組織変化をそれらに準じたものとする見方^{1,7)}は、問題の解決に向けた大きな手掛かりを生む可能性がある。

本報告では、前半に転がり疲れの組織変化に関する従来研究を主に材料の視点で整理した。結果として各組織変化は塑性ひずみの局在化した蓄積現象に他ならず、その微細化の到達レベルにおいて強ひずみ加工による種々の現象と対比的な見方ができることがわかった。この見方による整理は、組織変化機構の解明に向けた研究課題を明確に示している。それは疲労の過程において何が塑性ひずみの蓄積をもたらしているのかを見出すことであると言える。後半には、この見方を基軸においた筆者らの機構解明に向けた研究^{1,8-10)}の概要を紹介する。

2. 従来研究における組織変化観察結果の整理

転がり疲れにおいて認められる3つのタイプの白色型組織変化について、前述の主旨に基いてマクロ的形態、白色部内部の特徴ならびに結晶粒微細化状態の詳細を従来研究結果により整理した。

2・1 WBタイプ

Fig. 1(a)¹⁾はJIS SUJ2焼入れ焼戻し材にて潤滑油温度423K、接触面圧5.3 GPaの高温高面圧でかつ良好な潤滑状態でのスラスト試験により観察されたWBと、そこからはく離状態を光学顕微鏡で観察した筆者による事例である。観察面は写真上側が軌道面であり軌道に平行である。スラスト試験においてWBは一般的に軌道面に対して約30°と80°の角度にて観察されるが、Fig. 1(a)では主に80°バンドが軌道直下の広範囲に観察されている。またWBには生成の起点が認められない。Fig. 2¹⁾はFig. 1(a)と同じ試料にて軌道に対して垂直方向から観察した結果である。この場合はバンド状を示さず、深さ方向に向かって凸型形状にて白色部が観察される。タイプの識別において観察方向への注意が必要である。Fig. 3¹⁾はFig. 1(a)と同じ試料をSEM観察した結果である。バンドの中は約2 μm であり、その内部はバンド伸展方向に沿った筋状模様を呈し炭化物は消失しているかバンドの伸展方向にせん断変形されていることが観察されている。このWB内の炭化物消失現象は筆者以外の報告内容¹¹⁾とも合致するものであり、後述する他の白色型組織変化にも共通の現象である。Fig. 4¹⁾は同じ試料から薄膜試料を作成してTEM観察した結果である。同図(a)の明視野像にて白く見える部分はWB部であると

Fig. 2. WB observation vertical to the rolling direction.¹⁾

Fig. 3. SEM observation of WB.¹⁾

Fig. 4. TEM observation results of WB.¹⁾ (a) Bright field image (b) Diffraction from WB area.

考えられるが、その内部は100~200 nm程度の若干バンド長手方向に伸展したユニットを呈している。またユニット間の境界部は不明瞭さを呈しており転位セル段階であると見られる。同図(b)は転位セル内部の100 nmの制限視野回折像であり、 α 構造のスポットパターンを呈している。WBが初期結晶の微細化現象ではあるが、後述のバタフライやWEAが示す10 nmレベルのナノ結晶化には至っていないことは明らかである。これらの結果は井口らの報告¹²⁾に合致し、沖田ら¹³⁾や植田ら¹⁴⁾のWBが10 nmレベルのナノ結晶ではなくWEAとは区別されるものとする報告にも合致する。

2・2 バタフライタイプ

Fig. 1(b)¹⁾は黒鉛を起点とするバタフライ生成の筆者による観察例である。観察面は写真上側が軌道面であり軌道に平行である。バタフライは他の白色を呈する組織変化とは異なり、明らかに非金属介在物を起点とする特徴があり、き裂に沿った蝶の羽を思わせる白色タイプの組織変化である。P. C. Becker¹⁵⁾はJIS SUJ2相当であるSAE52100を素材とした玉軸受に生じたバタフライについてTEMを用いた詳細な観察結果を報告している。バタフライは軌道面に対して40~45°の傾きを持って非金属介在物を中心に、その

両サイドにき裂を伴った白色の羽部を呈すること、白色部には光学顕微鏡観察では炭化物消失現象が認められること、さらに白色部が10 nm程度の α 構造超微細結晶粒であり、さらに光学顕微鏡では認められない炭化物がTEMでは7 nm程度のセメントイトとして分散していることを報告している。井口ら¹²⁾も同様にバタフライの白色部が10 nm程度のナノ結晶粒からなることを報告している。

2・3 WEA タイプ

Fig. 1(c)¹⁾にJIS SUJ2製玉軸受軌道輪に生じたWEAの軌道平行断面の光学顕微鏡による筆者の観察例を示す。WBと同様に軌道直下の広範囲に観察されるが、バンド状ではなく不規則形状を呈しながら軌道直下0.1 mm深さあたりを頂点として深さ方向へ枝垂れ柳状を呈する形態にて観察される。同じ試料をSEM観察した結果をFig. 5¹⁾に示す。内部の筋状模様や炭化物消失等、WBやバタフライ内部の特徴と同じである。また同図においてWEAはき裂と共存しているように見受けられる。WEAについての報告例は、前述のように主に環境を切口とした特異現象として紹介されており、統一的な生成原因を見出せないのが、直近の報告¹⁶⁻¹⁸⁾では、鋼中に浸入する水素が関与していることが明確に示されてきた。WEAの生成起因として挙げられてきた各種環境要因は、何らかの形で水素との関連があるものと推測される。しかしながら材料視点の観察結果であるWEAが10 nmレベルの超微細粒に至っているという点については複数の報告があり矛盾はない^{4,13,14,19)}。この点においてWEAはバタフライとマクロ的形態を異にするが、材料的に見た内部構造は同質のものであるという見方が可能である。

2・4 従来研究の総括

転がり疲れにおける3つのタイプの組織変化は、全て初期結晶粒の超微細化現象であって、WBで100~200 nmの転位セル段階（もしくは結晶）、バタフライとWEAが10 nm程度のナノ結晶であるという矛盾のない特徴が見出せた。一方、強ひずみ加工研究においてECAPやARBに代表されるバルク全体の加工手法では微細化の到達が100 nmレベルであり、主に材料表面の加工により付与される応力の複雑化が見込まれるボールミルやショットピーニングを用いた手法では10 nmレベルのいわゆるナノ結晶が得られるという概念が知られている^{6,7)}。前者が転がり疲れのWBに、後者がバタフライやWEAに相当するという対比的な見方が可能である。

また白色部内部の特徴として、炭化物がせん断されたり消失したりする現象や、塑性流動を思わせる筋状の模様が確認されていること、さらにWBにおいて転位セル状態が観察されており、なおかつそれらが等軸ではなく伸長している点等は加工起因としての性格を強く帯びているものである。これらの現象は、白色型組織変化が強ひずみ加工による現象と材料の視点では等価なものとして見てよいこと

Fig. 5. SEM observation of WEA.¹⁾

を確実なものにしている。

3. 筆者らの研究概要

前述のように、実用的には各種組織変化の中でWEA生成とそれを伴う早期は離の機構解明が重視される。筆者らは最終的にその解明を目指して、二段のステップにて研究を進めてきた。いずれの研究も、前述の主旨により局所塑性がキーであるとの見方を基にしているが、さらに疲労の基本的な過程（初期き裂生成→伝ば→破壊）において、それがどのように発現するのかの見極めを意識して実験や観察方法の考案を行っている。なぜならば組織変化自体の生成機構解明だけではなく、最終的には疲労破壊としての対策につながる知見を見出す必要があるからである。

第一の研究（3・1節）は人工欠陥導入試料を用いたバタフライ型組織変化の再現である^{1,8,9)}。前述のようにバタフライはWEAと材料的に見て同質であり、生成機構において何らかの共通性があることが示唆されている。ここでは明確な起点を持ち、規則的な形態を呈するバタフライに解析の容易さを期待して研究対象として先行させた。

第二の実験（3・2節）は、従来研究^{2,20)}に倣った水素チャージ試料によるWEAをラボにて再現している^{1,10)}。予想通りにWEA形成にはバタフライとの本質的な共通性が見出されており、両者の対比による機構究明を進めた。

3・1 バタフライの再現実験^{1,8,9)}

バタフライが一般的に非金属介在物を起点として生じている事実¹⁾や、筆者らが以前に黒鉛鋼中の黒鉛を起点としたバタフライ再現に成功している経緯²¹⁾を踏まえ、軸受鋼中に応力集中源として人工空洞欠陥を導入した供試材を考案した。昨今の軸受鋼中には非金属介在物の存在頻度が極めて低く、偶発的なバタフライ生成の観察では、経時的な見方や多数の結果を踏まえた解析が行えないという問題があり、考案した試料はその解消を狙ったものである。

試験片は、ガスアトマイズ粉末を原料としたHIP固化によるJIS SUJ2相当組成のバルクであるが、HIP条件の選定によって意図的に数~数十 μ mの空洞を内包させている。さらに一般的な軸受鋼に付与される焼入れ焼戻しにて硬さ62HRCに調整して仕上げた。転がり疲れ試験は、接触面

Fig. 6. Comparison of observed Butterfly and stress analysis result.¹⁾

Fig. 7. SEM observation of White area generated around void.⁹⁾ Cycles: 5.0×10^5 , depth: $70 \mu\text{m}$.

圧 $P_{\text{max}} = 3.92 \text{ GPa}$ の常温潤滑によるスラスト型にて実施した。この実験により得られた主な結果を以下に示す。

(1) 1×10^4 サイクル時点で空洞を起点としてその両サイドに初期き裂が生じる。その形成には規則的な方向性があり、軌道に対して概ね 45° 以下の角度である。なおこの時点では白色部（羽部）は観察されない。

(2) この初期き裂は、筆者らの後の研究における破面の性状、角度ならびに生成深さの検証により、空洞周囲の引張主応力（Mode I 型）によるものと推定された²²⁾。さらに初期き裂生成の前段階として空洞周囲の応力集中による塑性領域の存在があること²³⁾も確認している。

(3) 1×10^5 サイクル以降に初期き裂に沿って白色部が出現する。その生成部位は Fig. 6(a)¹⁾ に示すように幾何学的な規則性があり、空洞からみた転動体移動方向に対する前方き裂の下側と後方き裂の上側 2ヶ所に限られる。なお白色部は SEM においては、白色ではなくマルテンサイト特有の針状組織が消失した平滑部として観察されるので、その識別が可能である。

(4) 白色部の内部は Fig. 7⁹⁾ に示すように筋状模様を有しており、それらの伸展方向は主せん断方向に合致することを FEM 応力解析にて確認している⁹⁾。同図において白色内部の炭化物は筋状方向に沿って変形を受けており、消失する途上にあると見られる。また白色部の生成はき裂先端までに止まり、白色部が単独で進展していることは見受け

Fig. 14. Hydrostatic stress distributions around micro-crack at various ball positions.¹⁰⁾

られない。

(5) 白色部は Fig. 8⁹⁾ に示す TEM 観察結果により、従来知見通りに 10 nm 程度のナノ結晶であることが明らかである。

以上の結果の中で、白色部がき裂に対して規則的な生成位置を示す事実は、き裂の幾何学的な効果による特定の応力状態が白色部形成に関与していることを強く示唆するものである。単にき裂面の摩擦やそれによる昇温が主要因である現象であればこの事実は有り得ないからである。考察のために実験モデルの FEM 応力解析を試みた結果、Fig. 6(b)¹⁾ に示すように白色部は静水応力分布において他部位と比べて圧縮応力が高い部位であることがわかった。なお計算は実験結果を模し、直径 $5 \mu\text{m}$ の空洞が最大せん断応力位置（軌道直下 0.12 mm ）にあり、その両側に初期き裂が各々 $5 \mu\text{m}$ の長さならびに軌道に対して 45° 方向にて予め存在するという前提で、転動体を移動させて動的に実施している。同図の結果は転動体が空洞の真上にきた時点のものがある。また局所的な塑性による現象であるとの見方から塑

Fig. 8. TEM observation results.⁹⁾ (a) Bright field image, (b) dark field image, (c) diffraction from White area.

性への関与が大きい相当応力ならびに偏差応力分布との関係も調べたが、バタフライのマクロ的形態を示す結果は見出せなかった。単に降伏により塑性が生じやすい部位が、白色化するかわりにナノ結晶化を示すわけではないことは明確であった。応力解析結果と組織変化形成との関係については次章にて考察する。

3・2 WEAの再現実験^{1,10)}

JIS SUJ2の通常焼入れ焼戻し材を試験片に用い、323Kの20%チアシオン酸アンモニウム溶液へ172.8ks浸漬して水素チャージを行った。試験片の水素含有量は昇温脱理法(TDS法)²⁴⁾による室温～573Kまでの放出量で1.3ppmであった。水素チャージ後、直ちに接触面圧 $P_{\max}=5.29$ GPaの常温潤滑によるスラスト型転がり疲れ試験を実施した。以下に主要な結果を示す。

(1) 水素チャージ材のはく離寿命は、Fig. 9¹⁰⁾に示すように L_{50} 寿命において非チャージ材の約1/3であった。

(2) 1×10^5 サイクルにてFig.10¹⁰⁾に示すように軌道直下の随所に長さ $5 \mu\text{m}$ 程度の概ね地の針状組織に沿った初期き裂が観察された。

(3) 1×10^6 サイクル以降にWEAが出現することを確認した。Fig.11¹⁰⁾に 1×10^6 サイクル時点の観察結果を示す。この時点では引続き針状を呈する初期き裂(同図(a))、ならびにそれらが主に至近距離のもの同士連結して形成したと見られるき裂(同図(b))が観察され、WEAは主として同図(c)に見られるようにき裂のキンク部内側に生じていることがわかった。同図(d)は他の観察結果が軌道に平行な断面のものであるのに対して、軌道に垂直な断面での観察結果である。針状ではなくさらに短いき裂、もしくはボイド状の隙間が観察されていることから、軌道に平行な断面にて針状に観察された初期き裂は3次的にも針状である可能性が高いと見られる。

(4) Fig.12(a)¹⁾に 8.6×10^6 サイクル時点の軌道平行断面

Fig. 9. Results of rolling contact fatigue test.¹⁰⁾

Fig. 10. SEM microstructural observation of hydrogen-charged specimen at 1×10^5 cycles.¹⁰⁾

Fig. 11. SEM microstructural observation of hydrogen-charged specimen at 1×10^6 cycles.¹⁰⁾

の光学顕微鏡組織を示す。当試験片ははく離に到っており、はく離底の深さは $100 \mu\text{m}$ 程度である。またははく離底は軌道方向に $150 \mu\text{m}$ 程度の水平部を有しており、内部起点である前提に立てば、その水平部から表面に伝ばしてはく離に至ったと判断される。一方組織変化は、主に $100 \sim 150 \mu\text{m}$ 深さにて水平に黒色帯として伸展しており、部分的に $300 \mu\text{m}$ 程度の深さまで進展している。白色部す

Fig. 12. Microstructural observation of hydrogen-charged specimen with flaking at 8.6×10^6 cycles.¹⁾ (a) Optical observation, (b) SEM observation

なわちWEAは黒色帯の中の一部に観察されている。

(5) Fig.12(b)¹⁾はFig.12(a)¹⁾における深さ170 μm位置の黒色帯をSEMにて拡大観察した結果である。その内部は針状を呈する初期き裂、それらが連結したと見られるキンクを呈するき裂ならびにその一部に生じたWEAが認められる。

以上のWEA再現実験において、針状を呈する特徴的な初期き裂が見出されている。筆者以外の従来研究においてもWEAの先駆状態として針状を呈する組織が出現することは指摘されている。前田ら²⁾は水素チャージによる実験で「black needle内部のき裂」として報告し、原田ら^{25,26)}は転がりすべり接触環境による実験で「針状組織」として指摘している。さらに原田らは針状組織をFIBにより断面現出してSIM観察を実施しており、観察断面上で凹みであるとの表現を採っている。これらは筆者らの指摘する針状を呈する初期き裂と大きさならびに形態的特徴から判断して同じものであると考えられる。なお筆者らが初期き裂として認めたものが化学的な腐食による隙間であるという可能性も否定できないので、アルゴンイオンによるフラットミリングにて表面を仕上げて観察した結果、Fig.13²⁷⁾に示すように明らかにき裂であることが確認できた。

またこの初期き裂は、軌道直下の随所に分散しており、その特徴から至近距離同士の連結により早期に大型化のき裂と化し、それらを予き裂として早期はく離を起こしているものと見られる。したがって推定された早期はく離の過程においてWEAは直接的には関与していないことがわかる。それらはき裂に沿った一部分に生じており、主にキンクの内側に存在している。この特徴は、前述のバタフライと類似しており、WEAの存在位置もき裂の幾何学的な特徴の影響を受けていることが示唆された。バタフライでの

Fig. 13. SEM microstructural observation of Needle-like crack at 1×10^5 cycles which was finished by Ar ion Flat-milling.²⁷⁾

検証と同様に応力解析を実施した結果、き裂のキンク部内側はFig.14¹⁰⁾に示すように転動体の移動に対して概ね静水応力分布において圧縮応力が高い状態で推移することがわかった。この傾向はバタフライ羽部（白色部）の生成位置が示した傾向と合致するものであった。

4. 白色型組織変化生成に関する考察

従来研究知見の整理ならびに筆者らの研究結果により、転がり疲れにおける3つのタイプの白色型組織変化は何れも塑性ひずみの蓄積した現象であると断定できよう。以下に3タイプの組織変化についてその生成機構ならびにはく離との関係を考察する。

4・1 バタフライ生成に関する考察

バタフライは転がり疲れにおいて、非金属介在物（本報告の実験では空洞）を起点として生じる初期き裂生成に起因する現象である。白色を呈する羽部は、塑性ひずみの蓄積によりナノ結晶化が起こっており、そのマクロ的な形態は、初期き裂の幾何学的効果によって説明される。羽部形成の位置は結果として降伏を起こしているのであるが、静水圧縮応力が周囲に比べて高い位置であって、相当応力や偏差応力の高さでは説明されない。転動体の接触による全体的な圧縮場において静水圧縮応力がより高い部分は、新たなき裂生成や伝播を起こし難い効果があると同時に、塑性寄与応力成分である偏差応力が小さい比較的等方的な応力場であると言える。この作用により塑性領域を局所的に止めて、繰返し応力により塑性ひずみを漸増させる効果を得て、強ひずみ加工に準じたナノ結晶化に至ったものと推定する。すなわち白色型組織変化部の形成には降伏だけではなく、局所的に塑性ひずみを蓄積させる条件が伴う必要があるものと解される。また初期き裂は、筆者らのその後の研究^{22,23)}により、空洞周囲への応力集中により生じる塑性領域において引張の主応力(Mode I)により引き起されていることがわかっている。この見方から、非金属介在物からの初期き裂は白色には至らないが局所塑性による広義の組織変化が関与しているとも言えよう。なお筆者らの研究

における実験は、非金属介在物ではなく空洞を起点としているが、実際の非金属介在物においても母相との界面はく離があることを想定して²²⁾、同様の初期き裂形成ならびに白色部形成メカニズムによってバタフライは形成されるものと推定している。Néliasら²⁸⁾は筆者らの研究とほぼ同じ条件下の転がり疲れ試験によって、筆者らの指摘とほぼ同じサイクルである全寿命の極初期に、実際の非金属介在物からき裂を伴うバタフライ生成があることを報告している。このようなバタフライ生成の機構は、非金属介在物起点の初期き裂形成の過程を説明しており、非金属介在物制御による長寿命化への重要な指針を与えている²⁹⁾。

4・2 WEA生成に関する考察

WEA生成を伴う早期はく離は、水素によって引起される軌道直下随所に出現する針状を呈する初期き裂が、早期に連結して大型の予き裂を形成するために生じるものと推定された。筆者らの実験においてWEA型はく離の寿命は通常（非水素チャージ材）の短寿命のものと大差がなく（Fig. 9）、両者が内部起点型はく離として乖離していない結果になっていることもその推定を裏付けるものである。一方当初の着眼点であるWEA自体は大型の予き裂に沿った一部に生じており、疲労過程としては二次的な現象であると言え、バタフライと同じくき裂形状の幾何学的効果によりもたらされる塑性ひずみの局所的な蓄積によるナノ結晶化現象である。ここで注目されるべきは水素と初期き裂生成との関係であるが、筆者らの実験^{1,10)}においてそれは示すことができていない。しかしながら水素と疲労との関係に関して、宇山ら³⁰⁾がすべりの局在化、すなわち微視的な塑性変形の局在化を鋼中水素がもたらすことを報告している。この報告を考え合わせればWEA型の初期き裂が水素による微視的な塑性変形の局在化によりもたらされているというモデルを推定として挙げるができる。筆者らの研究におけるSEMと光学顕微鏡を主体とする組織観察では、初期き裂近傍に白色を呈する組織変化は認められていないが、これは塑性ひずみの蓄積が光学顕微鏡観察で白色を呈するWEAと比べて小さいためであると解釈される。初期き裂生成以前に、転位セル化や局所的な微結晶化は進行しているものと推定される。これはバタフライ生成の過程において初期き裂形成以前にも非金属介在物周囲への応力集中による塑性領域形成があること²³⁾と概念的に共通する。すなわちバタフライとWEAは材料的に見て同質のものであるが、各々の初期き裂形成過程の違いによって、異なったマクロ的形態を呈することが説明される。前者が非金属介在物への物理的な応力集中に、後者が水素の作用による軌道直下随所への塑性領域形成に端を発することによるのである。

4・3 WB（ホワイトバンド）生成に関する考察

WBは、形成過程や結果としての結晶粒の微細化程度において、バタフライやWEAとは本質的に異なる。起点や

先行するき裂を伴わない軌道直下の広範囲な塑性による変形帯の形成と見ることができる。Fig. 1(a)¹⁾において、はく離に至るき裂は、母相とWBとの界面から生成しているように見受けられる。このような原因から高面圧であるラボでの加速試験や高温環境に限られた現象であることが解釈される。実用上は高温環境軸受に見られる現象であるが、三田村ら³¹⁾により焼戻し軟化抵抗を上げる方向の実践的な材料・熱処理対応策が既に示されている。

5. 結言

一連の検討において、転がり疲れにおいて白色を呈する組織変化であるWB、バタフライならびにWEAは局所的な塑性ひずみの蓄積であり、強ひずみ加工での結晶粒超微細化現象と等価な現象であることが明らかに示された。この見方を前提として、転がり疲れの過程において何が塑性ひずみの蓄積をもたらすのかに着目した筆者らの研究により、各組織変化のマクロ的な形成過程が説明できている。WEAは工業的に見て早期はく離に関与し、特にその対策が強く求められるものであるが、水素を原因とした特徴的な初期き裂生成が見出された。その材料対策は初期き裂の頻度ならびに長さの軽減を介した大型予き裂化の防止に他ならず、考察された初期き裂形成機構から微視的な塑性に対する抵抗を増すことであると結論される³²⁾。

文 献

- 1) K.Hiraoka: *CAMP-ISIJ*, **20** (2007), 424.
- 2) K.Maeda, H.Nakashima and N.Tsushima: Proc. of the Japan Int. Tribology Conf., Nagoya, (1990), 791.
- 3) Y.Murakami, H.Takemura, M.Naka, T.Ogawa, T.Ogawa, T.Momono, A.Iwahara, and S.Ishihara: *NSK Tech. J.*, **656** (1993), 1.
- 4) M.Shibata, M.Gotoh, and T.Mikami: Proc. of the Japan Int. Tribology Conf. Yokohama, (1995), 1351.
- 5) K.Azuma: *Fujikoshi-giho*, **55** (1999), 48.
- 6) N.Tsuji: *Tetsu-to-Hagané*, **88** (2002), 359.
- 7) M.Umemoto: *Sanyo Tech. Rep.*, **11** (2004), 13.
- 8) K.Hiraoka, M.Nagao and T.Isomoto: *J. ASTM Int.*, **3** (2006), No. 5, Paper ID JAI14059.
- 9) K.Hiraoka, M.Nagao, H.Tsubakino and A.Yamamoto: *J. Jpn. Soc. Tribol.*, **51** (2006), 744.
- 10) K.Hiraoka, T.Fijimatsu, N.Tsunekage and A.Yamamoto: *J. Jpn. Soc. Tribol.*, **52** (2007), 888.
- 11) H.Swahn, P.C.Becker and O.Vingosbo: *Mat. Sci.*, (1976), January, 35.
- 12) M.Iguchi and K.Tsubota: *CAMP-ISIJ*, **10** (1997), 545.
- 13) S.Okita, H.Takemura and Y.Murakami: *CAMP-ISIJ*, **12** (1999), 351.
- 14) K.Ueda, N.Mitamura, Y.Murakami and M.Ohori: *CAMP-ISIJ*, **15** (2002), 1033.
- 15) P.C.Becker: *Met. Technol.*, (1981), June, 234.
- 16) 宇山英幸, 飛鷹秀幸, 藤田慎治, 山田紘樹, 三田村宣晶: トライボロジー会議予稿集, 佐賀, (2007), 53.
- 17) 原田 久: トライボロジー会議予稿集, 佐賀, (2007), 55.
- 18) 川村隆之, 三上英信: トライボロジー会議予稿集, 佐賀, (2007), 57.
- 19) A.Muroga and H.Saka: *Tetsu-to-Hagané*, **84** (1998), 351.
- 20) N.Kino and K.Otani: *CAMP-ISIJ*, **15** (2002), 1016.
- 21) H.Kinoshita and K.Hiraoka: Proc. of the Int. Tribol. Conf., Nagasaki, (2000), 1719.
- 22) T.Fujimatsu, K.Hiraoka and A.Yamamoto: *Tetsu-to-Hagané*, **94**,

- (2008), 13.
- 23) K.Hiraoka, T.Fujimatsu, K.Hashimoto, S.Fukumoto and A.Yamamoto: *Mat. Sci. Forum*, **561–565** (2007), 2151.
- 24) K.Takai: *Trans. Jpn Soc. Mech. Eng.*, **70** (2004), 1027.
- 25) H.Hadada, N.Oguma, A.Tamamoto and H.Tsubakino: *Tetsu-to-Hagané*, **89** (2003), 789.
- 26) H.Hadada, T.Mikami, A.Tamamoto and H.Tsubakino: *Tetsu-to-Hagané*, **91** (2005), 567.
- 27) 平岡和彦：兵庫県立大学工学博士論文，(2008)，90.
- 28) D.Nèlias, M.L.Dumont, F.Champiot, A.Vincent, D.Girodin, R.fougères and L.Flamand: *Trans. ASME J. Tribol.*, **121** (1999), 240.
- 29) 平岡和彦：兵庫県立大学工学博士論文，(2008)，21。
- 30) H.Uyama, Y.Mine, Y.Murakami, M.Nakashima and K.Morisige: *J. Soc. Mat. Sci. Jpn.*, **54** (2005), 1225.
- 31) N.Mitamura, K.Seki and Y.Murakami: *NSK Tech. J.*, (1994), No. 658, 11.
- 32) 平岡和彦：兵庫県立大学工学博士論文，(2008)，104.