技術報告

熱間圧延用粗圧延機ワークロールの材質と寿命*

有村 康男**・黒津 亮二**・福永 一朗**

Studies on the Work Roll Life and its Materials of Hot Strip Mill Roughing Stands

Yasuō ARIMURA and Ryoji KURATSU, and Ichirō FUKUNAGA

Synopsis:

This paper presented some experiences of work roll life and roll materials of hot strip mill roughing stands in the Chiba Works of Kawasaki Steel Co. First we tried the similar roll materials as slabbing mill for the two high roughing stand. After tried several types of roll such as alloy cast steel and ductile cast steel rolls, we find the work roll conditions are much more severe than the slabbing mill. Either double poured cast steel rolls or light forged adamit cast steel rolls has been used now, and having relatively long work roll life.

Similar trials were done for the work rolls of four high roughing stands, and high hardness adamite cast steel work rolls has been used.

(Received Oct. 2, 1970)

1. 緒 言

熱間圧延用粗圧延機には、2 段と 4 段の 2 種類がある。それぞれのワークロールの肌荒れ、摩耗は、そのあとの仕上圧延機のワークロールの肌荒れ、摩耗に関係し、鋼板に与える影響大といわれているが、それ自体ですでに、大きく鋼板に影響を与える場合があり、問題になっている。これらロールについて、今般、種々の実験を行なってきたので、要約して報告する。

2. 2 段粗圧延機用ワークロール (RR ロール)

RR ロールは、連続式熱間圧延設備の最初のスタンドのために、ロール表面の肌荒れ、摩耗量については、あまり注目されておらず、分塊圧延機用ロールと同等と考えられていた。

しかし、圧延量の増大のために、圧延荷重および、圧延速度が、増加してくると、ロール表面の肌荒れ、摩耗が大きな問題となり、当初の Cr-Mo 系の特殊鋳鋼ロールはもちろん、耐肌荒性、耐摩耗性向上のために開発された球状黒鉛鋼ロールについても肌荒れに伴う鋭利な表面疵が発生し、鋼板表面にへげ状の欠陥となつて現われることがあつた。

Photo. 1 ～ 6 に種々の肌荒れ状況を示すが、その性状

は次のとおりである。

(1) Photo. 1 は特鋳ロールのクラックで特鋳特有のバンド状ファイアクラックであるが、その両側が盛上がり、かつクラック中に圧延材スケールが嚙込み、盛上がりが顕著となつている。

(2) Photo. 2 は特鋳ロールの亀甲状クラックの両側の剝離したものである。

(3) Photo. 3 は黒鉛鋼ロールの亀甲状クラックの特に交叉点に Photo. 1 とほぼ同様の現象を捉したものであるが、盛上がりの規模は小さい。

(4) Photo. 4 は黒鉛鋼ロールの鑄巣で巣を起点として周囲にクラックが発生し、徐々に大きな穴となつたものである。

(5) Photo. 5 は黒鉛鋼ロールの塊状黒鉛が脱落した後 (4) 同様の状況となつたものである。

(6) Photo. 6 は黒鉛鋼ロールのゴーストが浮出した状態となり、圧延材に凹疵を与えるものとなる。

Photo. 1, 3 については、他の圧延機では例がなく、RR ロール特有のもので、鋼板に与える危険度が最も高く、中でもクラック間に圧延材およびスケールが嚙込み

* 昭和45年10月2日受付

** 川崎製鉄(株)千葉製鉄所

Photo. 1. Crack of alloy cast steel.

Photo. 4. Ductile cast steel.

Photo. 2. Alloy cast steel.

Photo. 5. Ductile cast steel.

Photo. 3. Ductile cast steel.

Photo. 6. Ductile cast steel.

鋭い凸起の出るものが最悪の状態を示した。

鋼板に与えた疵の例を示すと Photo. 7 のごとくである。

また Fig. 1, 2, 3 に疵の発生経過とクラックの断面、

スケール嚙込み状況を示す。

これらのロールに対して、ロール組替周期の短縮、ロール冷却水の増量、ロール切削量の増加、更には材質の

Photo. 7. Flake on the strip surface.

Step	Cross section	Exposition
1		Birth of firecrack, standing from lathing pattern
2		Rising of both side by tension and compression of roll surface, heating and cooling
3		Projection of roll surface by strip biting
4		Dent of roll surface by scale dropping

Fig. 1. Growth of surface chaps.

Fig. 2. The cross section of rool crack.

変更など、順次対策をとっているが、とくに材質について、第1期、2期に分けて述べる。

2.1 第1期対策

初期の肌荒れ状況から、特殊鋼はシャープなファイアクラックが原因となっており、とくにバンド状クラックは、分塊ロールで経験したように、深いクラックとなり、折損にも通ずる欠陥となるので、改良は困難であると判断した。それに反して、球状黒鉛鋼は、铸造上の欠

Fig. 3. The cross section of roll crack.

陥が、主原因であるので改良の可能性が十分あるとの見解から、第1期は球状黒鉛鋼について、次の対策をとった。

(1) C%を1.3~1.4と高いほうに統一し、熱応力による表面層の塑性変形に対する抵抗を強めた。

(2) 一部 Cr%を0.9と高め、黒鉛の安定化、および耐摩耗性を高めた。

(3) 精錬、造形方法の改善、および一部 Si%を0.2低減することにより、鑄巣、ゴーストの解消、および黒鉛形状の安定化をはかった。

以上を初期とあわせて化学成分、機械的性質をTable 1に示す。

これら対策ロールの使用結果は、Photo. 8~15に示

ように、クラックの両側が盛上がることもない、亀甲状クラックと、鋭い凸起のない杉皮状の肌荒れが得られ、ほぼ初期の目的を達成した。

しかし、この好成績の背景には、

(4) Photo. 10, 13, 15, でわかるよう切削ごとに胴中央をプランジカットし、クラックの深さを確認の上、クラックの完全削除を行なった。そのため、従来の7 mm/回の切削量は、12~15 mm/回と増量となつた。

Table 1. Properties of RR roll at the beginning and the first step.

Classification	Material	Chemical composition %								Material properties					Production date	Rolling results t / mm
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	T.S.	El.	R.A.	I.V.	Hs		
Beginning	Alloy c.s.	1.03	0.43	0.54	0.013	0.009	—	0.87	0.33	kg/mm ² 106	% 9	% 8	—	41	s 38-5	22 400
	Alloy c.s.	0.75	0.45	0.67	0.016	0.008	0.57	0.49	0.24	73	19	20	4.4	34	42-7	6 000
First trial	Alloy c.s.	0.65	0.45	0.69	0.009	0.008	0.62	0.52	0.33	71	10	22	—	35	42-11	6 200
	Ductile c.s.	1.20	1.48	0.70	0.017	0.010	0.60	0.49	0.33	71	4	5	0.6	35	40-7	6 000
	Ductile c.s.	1.28	1.51	0.64	0.015	0.007	0.55	0.47	0.35	66	3	3	0.6	37	42-7	7 100
	Ductile c.s.	1.26	1.45	0.70	0.016	0.007	0.57	0.89	0.38	63	1	2	0.3	37	44-1	8 300
First Improvement	Ductile c.s.	1.31	1.51	0.68	0.013	0.008	0.57	0.92	0.34	64	2	2	0.3	37	44-7	8 500
	Ductile c.s.	1.34	1.64	0.40	0.016	0.010	—	0.30	0.16	73	7	8	—	34	43-11	8 300
	Ductile c.s.	1.42	1.57	0.72	0.007	0.011	0.29	0.39	0.86	71	6	7	—	34	44-4	8 950
	Ductile c.s.	1.42	1.57	0.72	0.007	0.011	0.29	0.39	0.86	71	6	7	—	34	44-4	8 950

Photo. 8. Hexagonal pattern crack.

Photo. 10. Hexagonal pattern (plunge cut).

Photo. 9. Hexagonal pattern (3 mm lathing).

Photo. 11. Cedar bark pattern crack.

(5) 仕上面精度をヘル仕上げから、グラインダー仕上に改めた。

という、ロール原単位、および作業性の上で大きな犠牲があつた。

さらには、球状黒鉛鋼の特徴である、噛み止めにより、Photo. 14, 15 に示すような深いクラックが発生し、切削量は 100 mm にもおよび、ロール寿命を 50 % に縮めるといふ致命傷を受けた。

Photo. 12. Cedar bark (3 mm lathing).

Photo. 15. 60 mm lathing.

Photo. 13. Cedar bark (plunge cut).

Photo. 14. Deep crack.

2.2 第2期対策

第1期対策品は、嚙止時の耐熱性に大きな欠陥があり、

さらに径小時にやはり、鑄巣およびゴーストが発生することで、これらの是正が必要であつたが、これに加えて、

(1) ビルトアップ防止を中心とするストリップ形状の安定化。

(2) ロール組替頻度の減少によるミル稼働率の向上および、ロール整備工数の低減を目的とした長期間組入使用。

などの要求により新たに耐摩耗性が問題となり、第2期対策として、「軽鍛造アダマイト」、および「複注式鑄鋼」を採用した。これらロールの化学成分、機械的性質をTable 2に示す。

軽鍛造アダマイトロールは、スリーブ式のRRロールのスリーブに、いわゆるアダマイト鑄鋼を軽鍛造比で鍛造した物を用いたもので、1体物としては、仕上圧延機前後スタンドに実績のあるものであつたが、RRロールとしては、初めての試みであつた。

使用後の表面肌は、Photo. 16~19に示すとおり、軽度な杉皮状あるいは亀甲状を呈し、良好な面が得られ、28万t/回の使用に耐え得るようであつたが、摩耗状況がFig. 4に示すように、第1期対策の球状黒鉛鋼ロールと大差ないので、21万t/回程度が限度と考える。

複注式鑄鋼は、鑄鋼の中抜きロールで、比較的新しい材質である。

分塊圧延機用ロールおよび、厚板用粗圧延機ロールで

Table 2. Properties of light forged adamite c. s. and double poured c. s.

Material	Chemical composition %							Material properties				Production date	Rolling results t/mm
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	T.S.	EL.	Hs			
Light forged adamite c.s.	1.30	0.55	0.83	0.014	0.014	1.27	0.36			38		s 44-8	15 000
Double poured c.s.	Cr-Mo-Vcast steel 130									63		44-9	21 500

Table 3. Results of double poured cast steel RR rolls (KDP), used at the other mill.

Classification	Time of use	Rolling t	Used dia mm	t / mm	mm/cycle	t / cycle	Hs	Remarks
KDP	2	177 000	3.5	50 571	1.75	88 500	57~61°	fine hexagonal crack
Alloy c. s.					4.5	32 000	35~41	
KDP	6	390 000	24.8	15 725	4.13	65 000	54~58	fine hexagonal crack
Alloy c. s.					10.0	65 000	35~41

Photo. 16. Light forged adamite.

Photo. 19. Light forged adamite.

Photo. 17. Light forged adamite (3 mm lathing)...

Fig. 4. Wear pattern of R-2 stand.

Photo. 18. Light forged adamite.

実績があるので、RR ロールに試用したわけであるが、使用後の表面肌は、Photo. 20~23 に示すように、細かい杉皮状あるいは亀甲状を呈し、きわめて良好である。

さらに、Photo. 21 で見るとく、4 mm切削でほとんどクラックは消えており、摩耗も少ないので、軽鍛造アダマイトの 14 mm/回に対して、10 mm/回以下の切削となるので、寿命延長が期待される。

以上各ロールの成績を Table 1, Table 2 の右の項に示し、また他社の例を Table 3 に示すが、Table 1 中の従来ロールの成績は、稼動時の物であり、当時は現状と表面肌の判断の基準が異なるので、ロール組替の時期が、まちまちで、寿命の判定がむずかしいので、その成績を

Photo. 20. Double poured cast steel.

Photo. 23. Double poured cast steel.

Photo. 21. Double poured cast steel (3 mm lathing)

Photo. 22. Double poured cast steel.

除くと、初期対策品、第1期対策品にくらべ、第2期対策で大幅な成績の向上が見られたことになる。これに冷却水の増量、切削方法の対策を入れて上手に使うということを加えれば、さらに成績の向上が見られ、各種の要求が満たされると考える。

3. 4段粗圧延機用ワークロール (56 インチミルを RW 80 インチミルを HR とする)

4段粗圧延機のワークロールは、鑄鉄の中抜きロールの発達で、大いに改良されてきているが、Fig. 5 に示す

Fig. 5. Wear pattern of RW roll (Nig).

Fig. 6. Wear patterns of back up rolls by work roll material (Bottom roll of F-3 stand, after 3 500 t rolling).

ように、ニッケルグレンロールでは、摩耗が大きく長く使用するとストリップ形状を不安定にさせる恐れがあり、十分な物とはいえない。またこのロールを使用した場合のバックアップロールの摩耗も仕上圧延機前段ロールのデータにあるように、意外に大きく、Fig. 6 に示す

Table 4. Chemical composition and mechanical properties of RW rolls.

Material	Chemical composition %										Material properties				
	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo		T.S.	El.	R.A.	I.V.	Hs
Nickel grain	3.3	1.0	0.6	0.07	0.03	0.03	4.5	1.5	0.3		~28	0.3	—	—	65
Adamite cast steel	1.47	0.49	0.8	0.03	0.009	—	—	1.09	0.6		56	0.2	2	0.9	51
High-hardness adamite c.s.	1.4	0.6	0.8	0.02	0.01	—	1.0	1.0	0.3		56	2.5	2.0	1.1	65

Photo. 24. Dent on the roll surface.

Photo. 25. Nickel grain.

Photo. 26. High hardness adamite cast steel.

Fig. 7. Wear of RW rolls by material.

ようであり圧延作業により影響を与えているとはいえない。

3.1 アダマイト鋳鋼の使用

ニッケルグレンロールに対して、仕上圧延機前段ロールに採用されているアダマイト鋳鋼が使用されるようになった。

このロールは、(1)ロールネックの強度大。(2)スラブの噛込み性がよい。(3)耐摩性がよい。(4)耐肌荒性が良好。(5)バックアップロールの摩耗が小さい。(Fig. 6 参照)

という特徴があるが、硬度がニッケルグレン 65~70 Hs に対して、アダマイト鋳鋼は 50Hs 前後と非常に低いので Photo.24 に示すようなヘコミきずが発生するという大きな欠陥が残った。

3.2 高硬度アダマイト鋳鋼の試用

以上を解決するために、今回新しい実験として、硬度 60~65Hs の高硬度のアダマイト鋳鋼ロールを採用した。

このロールの化学成分と機械的性質を従来の各種ロールと比較すると Table 4 になる。

(1) 56インチ粗圧延機での結果 (RW)

高硬度アダマイトロールとニッケルグレンロールのテ

Table 5. Wear of RW rolls.

Wear mm/6000 t	High hardness adamite roll					Nickel grain roll			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Top roll	0.9	1.4	1.0	1.4	1.4	2.8	1.0	0.9	1.5
Bottom roll	0.75	1.5	0.8	1.5	1.1	2.0	1.3	1.85	1.2

Photo. 27. Banding scale.

Photo. 28. Good surface.

スト結果を、6000 トン圧延に換質して摩耗量を示すと Table 5 となり、これをプロットしたのが Fig. 7 である。

ロール表面肌は Photo. 25, 26 に示すが、ニッケルグレンが全面粗い梨地状を呈し、平滑部が少なく、いかにも摩耗しているように見えるが、高硬度アダマイトの表面肌は非常に細いヘアークラックが均一にあり、黒皮が均一に付着し、非常に良好な様相である。

(2) 80 インチ連続式粗圧延機での結果 (HR)

この圧延機では、冷却水量により表面肌が非常に違うという結果が出た。

すなわち、ロール冷却水量、圧延トン当たり 0.52m^3 にて試用した結果は、Photo. 27 示すが、はつきりしたバンド状スケールが疵が発生しそのまま鋼板にプリント

Fig. 8. Wear pattern of HR rolls by material.

されるという悪影響を示した。しかし、水量を圧延トン当たり、 0.62m^3 と増量すると Photo. 28 に示すようなきわめてよい表面肌となり、さらにに Fig. 8 示すように摩耗は従来のニッケルグレンの 30~40 % と非常によい成績となった。

3.3 ま と め

以上の成績を 80 インチ粗圧延機の HR で示すとニッケルグレンロールで 5200 t/mm 、に対して高硬度アダマイトの場合 21000 t/mm となりきわめてよい成績である。しかし、アダマイト鋼は、前述のごとく水量および水圧の影響が、非常に大きく、わずかな違いが、ただちにはつきりとした肌荒れとして表面に現われるという問題がある。

それは時間当たりの圧延量の増加に対してそれだけ冷却水量増加させても、その増加量をロールに対して有効に働かせることは容易なことではないと思われるので、このデータのままで、ロール寿命延長がはかられたとするのは早計である。

今後は、材質、ロール冷却水量、圧力とを兼ねあわせて考え、ロール寿命延長を確立し、初期の目的を達成せねばならないと考えている。