纖維狀物質の含水率測定の一考察*

— 簡易測定法について —

(昭和28年10月28日受理)

会 員 鈴

木

恵**

——→ 摘 要 ←——

研 究 目 的

従来の赤外線による含水率測定装置は、数十分の測定時間を要するが、簡易測定法により測定時間の僅少化をかけた。

研 究 結 果

簡易測定法によると、含水率は測定時間によらず、1 sec, 2 sec, 又は 1 min, 2 min をとっても結果は同じであって、試料の厚さと乾燥係数との関係を見出した。抵抗式又は高周波式の連続的含水計によって測定の際、問題になる諸点をこの簡易測定法によって、検査すると効果が一層あがると思われた。

1. 序 文

各種の工業における試料の水分測定は、その基礎実験、中間工程及び完成品検査等に、極めて重要なことであつて、測定器としては、従来から電熱等による熱の Convention Conduction を利用したものは種々ある。最近赤外線加熱は米国にいうまでもなく、我が国においても、非常に利用されたが、これは加熱乾燥において熱の移動中、最も能率の良い Radiation という基礎的原理を利用して、熱効率も良く、加熱時間の早い特徴のしからしめたものである。

赤外線の水分測定器としては一昨年 Cenco 及び Townson and Mercer L. T. D. において、発表しておりますが、前者は 250W の赤外線電球とトーションバランスを組合せたもので、試料は 5g で水分は 0~100%まで測れるが、zero method のため、変化状況を見るためには、絶えずダイヤルを回しておらねばならない不便があり、測定時間は約 30 min を要す。後者は上皿台秤式で 375 W の赤外線電球を用い、試料 5g で 0~5%, 5~10%, 10~15%, 15~20%, 20~25% と乾燥に伴い、分銅を皿の上に追加していかねばならないもので、精度は何れも 0.2% であるが、時間は相当多くかかります。島津製作所の迅速水分計は分析用天秤と光学的

拡大装置とにより、最高 0.05% の精度にて試料 10g 又は 5g の水分が連続的に直読出来、10~15 min にて測定完了出来るようにしてある。

しかるに、従来の測定器を使用して、簡易測定法によると、含水率は測定時間によらず、1 min, 2 min をとっても、1 sec, 2 sec をとっても結果は同一という大変良い点がある。なお抵抗式、高周波式の連続的含水計の測定の際、問題になる測定器の Unstability、試料の Thickness の不均一、Nonhomogeneous 等のためこの簡易測定法により検査することによって、一層連続測定の効果をあげようと思う。

2. 測 定 原 理

A : 初期の繊維の重さ

B : 時刻 1 における繊維の重さ

C : 時刻 2 における繊維の重さ

a : 水分の重さ

b : 繊維分の重さ

とすると第 1 図において

$$a + b = A \dots\dots\dots (1)$$

$$ae^{-\alpha} + b = B \dots\dots\dots (2)$$

$$ae^{-2\alpha} + b = C \dots\dots\dots (3)$$

但し、 α は乾燥係数とする。

* A Contribution to the Measurement of the Moisture Content in Fibrous Materials ; A Simple Measuring Method. 昭和28年10月10日、日本繊維機械学会秋季研究発表会で講演

** M. Suzuki, Member. 慶応義塾大学工学部

(第 1 図)

(2) より

$$e^{-\alpha} = (B-a)/a, \quad e^{-2\alpha} = (B-b)^2/a^2$$

(3) に代入すると

$$(B-b)^2/a + b = C \quad \dots\dots\dots (4)$$

(1) と (4) より

$$a = (B-A)^2/A + C - 2B \quad \dots\dots\dots (5)$$

故に

$$a/b = (B-A)^2/AC - B^2$$

従って、水分と繊維分の比、保水率 c と含水率 G との間には次の関係がある。

$$c = \text{水分 } g / \text{繊維分 } g = a/b = (B-A)^2/AC - B^2 \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$G = \text{保水率} / \text{保水率} + 1 = c/c + 1 \quad \dots\dots\dots (7)$$

3. 測定装置

上皿天秤式の片方の皿の上に、赤外線ランプ (250W, 100V) をおき、その高さにより、皿上の試料の乾燥温度を調節した。50~160°C 測定室内の空気の流動を少なくするために円筒形のカバーをつけた。他の皿上に分銅をのせて、振動法により求めた。その際赤外線ランプの温度が一定に達するのに数分を要した。

測定条件としては、(1) 対流による誤差について——赤外線ランプを点灯することにより、乾燥室内上においては、対流が相当生じており、これにより天秤の皿側が絶えず浮力をうけている。しかしそれは極めて小さく天秤の精度に影響ない。(2) 天秤の零点変化、感度変化

及び目盛等の総合誤差——天秤の零点変化は殆んど問題なく、寧ろ測定室内の空気の動きが割合に影響するので窓等は閉めて測定した。又天秤の片方のみを加熱することにより精度への影響も殆んどない。(3) 試料の温度について——測定の種類により試料の温度が問題になるが、實際上、難しい問題で、普通の温度計を挿入しても単に赤外線輻射熱を測定しているに過ぎないが、一応の目安として測定した。

4. 測定結果及び考察

(1) 綿 布

測定結果から測定原理の (5) 式を使用して初期の水分 a を計算して、 b, α を求めて、次の実験式を得た。

$$y = 0.12 e^{-0.70t} + 1.38 \quad \dots\dots\dots (8)$$

ここに、 t は時間 (min), y は時刻 t における繊維の重さ、第 2 図において、 y_{ob} は実験値、 y_{ca} は計算値、従って実験値、計算値により求めた保水率 c をそれぞれ c_{ob} , c_{ca} とすると 8.8%, 7.0% を得た。ここに試料温度は 50°C であった。

綿布の乾燥—時間曲線

○ 実験値 $c_{ob} = 8.8\%$ △ 計算値 $c_{ca} = 7.0\%$

(第 2 図)

(2) 厚 紙

厚さ 1.0 mm の紙型用紙を使用して、実験式を求めると

$$y = 0.27 e^{-0.42t} + 2.03 \quad \dots\dots\dots (9)$$

その結果、次の第 3 図を得た。従って、 c_{ob} , c_{ca} はそ

れぞれ 13.8%, 14.2% となった。試料温度 110°C, 照射面積 $5 \times 5 \text{ cm}^2$ であった。

(3) パルプ

同様に

$$y = 0.29e^{-0.41t} + 1.41 \dots \dots \dots (10)$$

第 4 図を得て, c_{ob} , c_{ca} はそれぞれ 20% であった。温度, 面積は (2) 厚紙の場合と同様であった。

(4) 木材(杉材)

1) 厚さ 1.2 cm, 照射面積 $5.7 \times 5.8 \text{ cm}^2$

2) 厚さ 2.1 cm, 照射面積 $5.9 \times 5.7 \text{ cm}^2$

厚紙の乾燥—時間曲線

○ 実験値 $c_{ob} = 13.8\%$

△ 計算値 $c_{ca} = 14.2\%$

(第 3 図)

パルプの乾燥—時間曲線

○ 実験値 $c_{ob} = 20\%$

△ 計算値 $c_{ca} = 20\%$

(第 4 図)

3) 厚さ 3.2 cm, 照射面積 $5.7 \times 5.7 \text{ cm}^2$

の 3 種の木材について実験を行い, 第 5 図より実験式を得た。

$$1) y = 2.82e^{-0.054t} + 13.18 \dots \dots \dots (11)$$

$$2) y = 5.26e^{-0.023t} + 26.36 \dots \dots \dots (12)$$

$$3) y = 7.80e^{-0.014t} + 38.70 \dots \dots \dots (13)$$

従って, c_{ob} , c_{ca} はそれぞれ

$$1) c_{ob} = 18.4\%, c_{ca} = 19.0\%$$

木材(杉材)の乾燥—時間曲線

○ 実験値 △ 計算値

(第 5 図)

木材(杉材)の乾燥係数 α と厚さとの関係曲線

(第 6 図)

$$2) \quad c_{oh}=19.2\%, \quad c_{ca}=24.0\%$$

$$3) \quad c_{oh}=19\%, \quad c_{ca}=24\%$$

ここに試料温度は(2)と同様で、木材の厚さ t と乾燥係数 α の関係は第6図である。この関係より厚さ $t \rightarrow 0$, 乾燥係数 $\alpha \rightarrow \infty$; $t \rightarrow \infty$, $\alpha \rightarrow 0$ となることがわかる。 α は厚さ t の外、試料温度、室温、湿度、繊維状物質の porous 性等によって定まる常数である。

5. 結 論

旧来の測定方法を用いると、測定完了までに数十分を要したが、簡易測定法によると時間に対し independent で、1 min, 2 min でも 1 sec, 2 sec でも測定誤差は少ない。しかも従来の器具を使用出来、多大の費用もかからず、計算も容易で、困難の電気知識も必要となくて済み、運搬は自由自在であるから、現場のいたるところで測定可能である。従って保水率 $c = (B-A)^2/AC -$

B^2 において、最初の時刻の繊維の重さ A 、時刻1における重さ B 、時刻2における重さ C が測定出来ると、 $(A-B)^2$, $A \cdot C$, B^2 等の計算図表を作成することが可能であるならば、更に容易に保水率から含水率が求められる。本実験は、荒井・藤田、高周波式連続含水計の実験を、実際に本州製紙 K. K. 江戸川工場において行って、現場において色々起って来た測定の多くの難点、例えば 定器の感度と安定性の問題、試料の厚さの不均一、Nonhomogeneous、振動による計器の不安定性等に対し、複雑の電気知識の少ない現場の要求により行ったものである。

本実験に当り御便宜と御便達を戴いた本州製紙 K. K. 福岡専務、上野工場長、江戸川工場の皆様、慶大工学部 栖原教授、荒井、藤田両講師に厚く感謝の意を表します。

* 荒井・藤田；高周波式連続含水計について

繊維機械学会自動制御と連続測定研究発表会、昭和28年8月20日講演

取 扱 図 書 目 録

無 窓 工 場 本邦におけるテストケースとして建てられた、呉羽紡績庄川工場を初め金井重工、同和鉄業の実際の諸データを中心に建設設計から温湿度調整、操業まで懇切に記述されている	平 山 嵩 著 外 6 氏 A 5 判 140頁	定 価 350円 送 料 40円
力 織 機 及 び 製 織 準 備 機 基本的構造や性能について学術的立場から検討し、改善の方向を示すと共に最近の改善進歩の具体例を上げ、懇切に説明された良参考書	内 田 豊 作 著 A 5 判 278頁	定 価 520円 送 料 40円
ビスコース繊維最近の進歩 該工業研究に永年従事した著者の経験により、最近の文献を蒐集して、製造法の細部に亘り詳細に記録されている	長 野 正 満 著 B 6 判 130頁	定 価 170円 送 料 16円
紡 織 機 械 (最新機械工業叢書7) 紡績及び編・織機について、理論実地何れにも偏せず、広くこれら各種機械の要点を述べると共に最近における内外の進歩発展の概要を紹介している	内 田 豊 作 著 外 3 氏 A 5 判 320頁	定 価 550円 送 料 50円
織 維 機 械 (第1巻・第2巻) 第1巻は繊維材料及び紡績機械、第2巻は織機準備機編機並びに染色仕上機篇よりなり、それぞれの専門分野を懇切に掘下げ解説した良参考書、近く出る第3巻と共にオススメする	(第1巻) 藤 野 清 久 著 坂 上 恒 次 郎 B 5 判 212頁 (第2巻) 内 田 豊 作 著 外 2 氏 B 5 判 151頁	定 価 480円 送 料 50円 定 価 380円 送 料 50円
絹 人 絹 織 機 (織機叢書 第3巻) 津田式 K 型絹人絹織機の組立から運転まで、各部分について詳細に解説した取扱書	越 馬 徳 治 著 佐 藤 健 治 A 5 判 121頁	定 価 300円 送 料 40円
染色工業に於ける計測管理 染色工業の生産効率増進のための計測管理について平易に説明し、各種計器の特性と使用法について懇切に解説している	日 本 計 測 器 工 業 会 編 B 5 判 214頁	定 価 300円 送 料 50円
織 維 工 業 試 験 法 繊維製品、染料、助剤、染色物、油脂製品、糊料、用水等繊維工業に関係ある原料又は製品の試験研究法について系統的に詳述した好適の参考書	宮 坂 和 雄 著 A 5 判 406頁	定 価 550円 送 料 50円
重 量 計 算 の 仕 方 重量計算の仕方の本質的な説明より実際の計算に至るまで豊富な資料と体験により、懇切に詳述している	高 井 経 二 著 A 5 判 220頁	定 価 400円 送 料 40円
織 維 物 語 (標 本 付) 天然繊維から合成繊維に至る各種原糸、織物の見本を貼付して懇切に解説している	桜 田 一 郎 著 小 西 行 雄 A 5 判 本文 134頁 標本 19頁	定 価 280円 送 料 40円