最近の クリーニング 技術*

林

喬**

1. クリーニングの歴史

クリーニングという言葉は、人口に膾炙され、誰とて知らぬものはない……にもかかわらずごく最近まで、その実際については、比較的知られていなかったように思う。クリーニングとは、衣類に対する清浄作業のうち、機械を使用して行なうところの工業洗たくであり、水を汚れの分散媒として使用する湿式洗たく（ランドリ）と、無極性溶剤を使用する乾式洗たく（ドライ クリーニング）とあることは周知のことである。

1.1 洗浄機構について

ランドリおよびドライ クリーニングのいずれも、ワッシャと称する回転ケージ（Cage）（内胴と称する）中に被洗たく物を入れ、これがその内側のパー（棧と称する）に引掛けられて、持ち上げられ、一点ずつ分離された状態で、液を含む自重により液面へ落下し、その衝撃によって織物構造内部より汚れを叩き出すところのいわゆる「叩き洗い」方式を洗たく機構とすることは、「クリーニング」が始まって以来、現在に至るまで変わらぬものであり、これは織機の機構が手機も最新型織機もその根本原理を同じくすることに似ており、これはやがて革新的方式の開発の必要に迫られていることを示唆しているともいえるかもしれない。

事実、洗浄機構の改革を目指して、低沸点溶剤によるガス洗浄、あるいは吸着性アース（Earth）による乾式吸着洗浄などが試みられたが、いまだその効果および経済性のいずれにおいても実用の段階に至っていない。

機構が改革するに至らなければ、せめても溶剤、活性剤についての変化が追及されることになるが、湿式洗たくについては水以外の優れた溶剤が見出せず、活性剤としては各種合成洗剤の開発を見、その応用面においては

浸透性、鉱油親和性、耐硬水性など、幾多のメリットがあるが、その根本的洗浄力については、「石けん」に比べてよりすぐれた効果を発揮する段階にはいまだ至っていない（石けんの特に綿に対する強大な洗浄力はそのCOOH基の吸着力に起因するといわれている）が、それに対しドライ クリーニングにおいては石油系溶剤は、テルペン油→石油ベンジン→石油ターペン（100°Fソルベント）、また合成溶剤はトリクロールエチレン→パークロールエチレン、さらに弗素系溶剤と開発されているが、それぞれの得失があり、決定的ではなく、またそのいずれもが価格の点からも、公害の点からも、水のように一回の使用で廃棄するわけに行かず、繰り返し使用の必要上、溶剤の清浄剤の使用、または蒸溜装置の使用が必要であり、これらの研究は引続き行なわれ、これに伴う種々なタイプのドライ クリーニング装置が考案されている。

1.2 仕上機構

洗浄方式について考えられるのは仕上方式である。湿式洗たくにおいては、最近のごく一部のWW製品を除き、天然繊維製品など水膨潤性繊維に対しては、型を整える目的で仕上げが不可欠であり、それに加えて湿式洗たくの主たる対象となるワイシャツ、シーツ、カーパー、その他の通称「白物」については、ランドリ工賃は安いものに対して、仕上げに要する人件費は割高であり、さらに最近の人手不足に迫られるに至って、仕上工程の機械化が、白物に対する採算の決定的要素の一つとなって来ており、したがって仕上工程用機械のセットには、種々のものが案出されている。（第1、2図のランドリ工程参照）しかしながらこれらも現在のところ、通称「プレス」といわれる仕上ユニットの各種の組合わせに過ぎず、連続工程または流れ作業の段階には至っていない。これは、製造工場と異なって一点ずつ異なるものを寄せ集めて加工する工場の悩みであり、これを製品の規格化により能率化すべく、衣料品の「リース」および「洗た

* Latest Technology of Creaning.

** T. Hayashi. 総合クリーニング研究所

① 投 入 ↓ 洗淨欄付け

② ワ ッ シ ャ

③ 筒型遠心分離機

① ワ ッ シ ャ
(第1図の②)② 筒型遠心分離機
(第1図の③)

ぬれかけ仕上 → ③ スリーパー

④ タンブラ乾燥機

⑤ デラックス綿プレス機
(万能型)

(第1図) 作業衣, 浴衣, 白衣, カバー向き
(ランドリ工程-1)

④ デラックス シャツ
プレス機
(えり, カフス) ⑤ ダブル ボデー
プレス機

(第2図a) ワイシャツ仕上能率セット配置図

⑥ 折りたたみ
フルオート

⑦ ポリ バッカ

(第2図b) ワイシャツ専用仕上セット
(ランドリ工程-2)

く賃加工」の考え方と組合わせて「リネンサプライ方式」の発展となり, 作業衣, 基準寝具, 白衣, その他, 旅館の浴衣, シーツなど, 規格化できるものは規格品にして単一化し, 工場における作業を少しでも「流れ方式」に近づける努力がためされている。(第3図のランドリ工程を参照)

一方ドライクリーニングにおいては, 本来型をくず

さず清浄するのが目的であり, したがって, 仕上加工を必要としないのが基本であるが, 縫製加工の完全なものが少ないために多少の形くずれを免れないことと, 着用による形くずれに対する整形が必要であるために, ある程度の仕上加工を行なうのが通例であり…(たとえばメリヤス製品などでも編目を整えるために, 軽い仕上げを行なう)これには, ホフマンプレスの開発をはじめと

① ワシエックス機
(ワッシャ, エキストラクタ)
(兼用機の略語)

② 大型タンブラ
(傾倒式)

③ シート専用加熱ロール型仕上機
(蒸気式 6本ロール)

③' 仕掛準備のロスを減少する
ロータリプレス機

(第3図) シーツ, カバーなど白物大量処理セット
(ランドリ工程-3)

ワッシャ

フィルタプレス

脱液機

自家ドライ装置 (6着用セット)

バキューム スチール
(VS型)

(第4図) 簡易型ドライセット (乾燥機は別) 石油用開放型
(ドライクリーニング工程-1)

① 第4図の自家ドライ装置

② 完全自動式 (全行程 30 min)

パークレン ワックス 40, 60, 120 lb

③ 回転乾燥機

④ 仕上工程

(第5図) パークレン エチレン用ワシエックス (密閉型であるが乾燥機は別)
(ドライクリーニング工程-2)

(a) ホット マシン前面

- ① クリーナ ドア
- ② フロント ドア
- ③ ハンドル
- ④ ろ過点検窓
- ⑤ サーモスタット
- ⑥ 温度計
- ⑦ 蒸気圧力計
- ⑧ フィルテックス圧力計
- ⑨ 洗浄タイマ
- ⑩ 脱液タイマ
- ⑪ 乾燥タイマ
- ⑫ 停止スイッチ
- ⑬ 運転スイッチ
- ⑭ ポンプ スイッチ
- ⑮ 排気スイッチ

(b) ホット マシン裏面

- ① 制御盤
- ② 冷却器
- ③ チャイム
- ④ ベルト カバー
- ⑤ フィルタのレバー
- ⑥ フィルタ
- ⑦ 蒸気入口
- ⑧ 蒸気出口
- ⑨ フィルタはこの中に内蔵
- ⑩ ハンドル
- ⑪ スラッジ取出口
- ⑫ ポンプ
- ⑬ メイン バルブ
- ⑭ 溶剤注入口
- ⑮ パウダ入れ
- ⑯ 水分分離器
- ⑰ コップ無段変速機
- ⑱ 冷却水入口

(c) コイル型フィルタ チューブ

波型ワイヤをコイル状に巻いて造ったチューブフィルタで、ろ材の付着が平均であるばかりでなく、ろろ材の脱落除去がきわめて敏速である。

一回洗たく量	一回の所要時間	内 胴 寸 法	洗浄回転数	脱液回転数
8 kg 背広 上下 12 点	25 min	径 760 $\frac{mm}{mm}$ 深 350 $\frac{mm}{mm}$	40 rpm	360 rpm

動 力	フィルタ力	使用蒸気力	水道圧力	機械寸法	機械重量
洗浄脱液 1 HP ポンプ 1/2 HP 風 車 1/4 HP フリキリ 1/4 HP	15 00 $\frac{l}{hr}$ 1 000 $\frac{l}{hr}$	0.5 kg/cm ² 7 kg/cm ²	0.5 kg/cm ² 以上	幅 1 610 $\frac{mm}{mm}$ 奥行 950 $\frac{mm}{mm}$ 高 1 700 $\frac{mm}{mm}$	約 1 000 kg

(第6図) 完全自動型ワッシャ (ろ過, 蒸溜装置組込み) } ワッシャ
脱液 } 兼用ホット マシン
タンブラ } (タイマ操作)

(ドライ クリーニング工程—3)

し、人体プレス、パンツトッパなど、いく種類かの仕上機を使用するのが現状である。(第8図参照)

2. クリーニングの機械作用

2.1 概 説

機械工程については、すでに「クリーニングの歴史」において述べたように、洗浄機構としては、ドライクリーニング、ランドリともに「回転ワッシャによる叩き洗い」およびタンブラと称する回転式低温熱風乾燥機(60°C標準)によることを原則とする、衣料品が基本的織物構造である限り、「ワッシャ洗い」でさしつかえ

ないが、最近のようにメリヤス構造または類似の製品、ループ製品、パイル製品、レースまたはレース状製品など、ワッシャ洗いによる機械的作用に耐えられない特殊構造製品が多く、これらは

- (1) 製品をネット(網袋)に入れて、ワッシャに入れるか
 - (2) ワッシャの回転数を少なくするか
 - (3) 液振動洗浄機(ジフティなど)によるか
- のいずれかによることによって、製品の型くずれ、変形を防ぐ。

しかし乾燥工程については、上記のような、特殊構造

(a) ワッシャ裏面

遠心分離フィルタ 防振装置付ワッシャ

(b) 溶剤循環経路

(第7図) 完全自動ワッシャ
(ドライクリーニング工程-4)

- 第4図の 簡易ワッシャ → タンブラ
第5図の ワシエックス → 仕上機
第6図の 完全自動ワッシャ (ホットマシン) }
第7図の // }

ドライクリーニングは、加熱仕上を省くのが理想である反面、背広仕立のような仕上を望めば数多くのプレスを必要とする

第8図は最少限必要な機械仕上機である

ホフマンプレス
(毛織物手仕上用)
(万能型)

(第8図) 仕上機

パンツ トッパ
(ズボン腰)
(仕上用)

ガーメント
フィニッシャ
(婦人服、コート用)

の製品がさらに耐熱性に乏しいか、あるいは熱可塑性の強い材料を使用している場合は、タンブラを使用することが不適な場合が多く、これに対しては工程上からの非効率不合理を犠牲にしても、ハンガに吊り下げたまま、乾燥室中で乾燥する方法を採ることになる。

つぎに仕上工程であるが、仕上工程の本質は、熱または蒸気を加えて、衣服材料の熱または湿可塑性を利用して、整形する工程であるので、ドライクリーニング本来の目的(水も、熱も、蒸気も加えないで清浄するのが理想であり、今後はますますそのようなものが増加するであろう)からすれば、仕上げをしないでも自ずから形が整えられることが望ましいのであるが、現実には、着用によるひずみ、縫製によるひずみ、洗浄操作によるひずみなど、各種のひずみおよび乱れを整えるために不本意ながら湿、熱、蒸気、および圧力を加えて、整形することが多い。

そこで特殊品に対しては、せめて圧力だけでも加えないようにとの配慮から、人体型のナイロンバックに衣類をかぶせて、内部から蒸気および風を吹き出させ(これをふかすと称す)、さらに冷風を吹き出して急冷することにより表面の小じわを除去する装置が用いられ(これを人体プレス(ガーメントフィニッシャ)と称す)るが、特殊品まで十分なしわ伸ばし効果を期待することは無理である(第8図)。

またズボンの腰回りの曲線仕上げには、人体プレスと類似の機構の「パンツトッパ」と称するものが用いられる。

以上の2点に代表される「内部よりふくらまし形」の

仕上機以外は「プレス型」および「ローラ型」であり、プレス型は台板および押板の形により種々な名称があるが、加熱方式から大別すれば

- (1) 電気加熱式
- (2) 蒸気加熱式
- (3) 蒸気吹き出し～真空吹き取り式

の3種に大別され、(3)は一般に「ホフマン プレス」の名称で毛製品用プレスの代表的なものとして知名である(第8図)。

これに対しワイシャツ、シーツのごとくランドリ工程にかけられるものは、白く仕上げることに仕上げるの能力とを専一とし、風合の調節を要する場合は、糊付けを加減することにより行なう程度である。したがってワイシャツのプレスは、既述のごとく型が複雑であって、プレス効果が製品価値を左右し、しかも最も効率化を迫られているワイシャツに対する必要上から、専用のプレス機数台(第2図)〔(i) カラーおよびカフス用, (ii) スリーブ(両袖)用, (iii) キャビネット(肩および胴)用〕および折たたみ機をセットにしたものが用いられ、その能力が1min間に120枚とか、160枚以上であるとかによって、その部門の採算を左右するところから、機械の選択も真剣に検討されており、さらに「ワイシャツの仕立方」についても、プレス機にかけやすい形であることが、標準ワイシャツについては要望されている。

ただし、これらの機械化仕上げが要請される反面、糊付けの硬さ加減から、アイロンのかけ具合に至るまで、きめこまかなサービスを要する顧客層のあることは言をまたない。

またローラ仕上げ(第3図の③)と称してシーツ、カバー、ナフキンなど平らな一枚物に対するプレス方式として、加熱ローラ(主として蒸気加熱)方式が用いられ、これは加熱体の作用が連続であるので、被加工物の供給、取り出し、円滑化いかに左右されるので、加工距離を長くすること(実際にはロール径の増大とか、ロール本数の増加となる)による線速度の増加および、供給、取り出し装置の自動化により能力の向上が計られる。このような考え方からすれば、前記のワイシャツのセットの能力化についても、あらかじめ「プリセット」しておくことにより、女子作業員の動作をリズムカルにすることができれば、疲労による能力低下を防ぐことができ、待ち時間の減少がさらに期待される。(第3図の③' ロータリ プレス参照)

2.2 洗浄機構細部

さて以上述べたのはワッシャ、タンブラ プレスおよびロールなどの概略であるが、それらの本質についても少し述べることにする。

ワッシャの運動は、内胴の回転につれてその内部被洗物は遠心力により棧に引掛けられて上方に運ばれるのであるが、被洗物が下方にあるときは重力は遠心力方向に加えられ、上方に揚げられたときは、重力が反対方向に働くので被洗物は棧から外れ、その際遠心力も加わって投げ出されるように落下する。したがってこの運動が最も円滑に、かつ有効に行くように、42~36 rpm 程度に設計される(ただし小～中型の場合)。

以上からわかるように、ワッシャの被洗物に与える運動は、汚れの付着を脱離させるようなエネルギー的なものでなく、脱離した汚れを繊維集合体内部から、外部へ流出させる目的の、いわゆる「もみ出し操作」を最も有効にしかつ製品に悪影響の最も少ない「叩き洗い」方式によったに過ぎないことであり、繊維工業におけるパイロ ワッシャもこの種の作用を連続工程におき替えたものであるといえる。したがってこの洗たく方式における「汚れ除去のエネルギーの主因子」といえば、溶剤(ランドリでは水、ドライ クリーニングでは無極性溶剤)、界面活性剤(ランドリでは o/w タイプ、ドライ クリーニングでは w/o タイプ)および熱、(ただしランドリのみ)である。

そこで残された「機械的作用による洗浄機構」としては、(1)脱着機構としては、振動エネルギーを与えることがあり、(2)逆汚染防止機構としては、叩き出された汚れを、早く系外へ運び出すことがある。

(1)の脱着機構としては、超音波があり、あるいは60~80 c/sec の振動を与えることが考えられる。超音波はかなりの効果はあるが、油性汚れの乳化と親水性汚れの溶解にはそれぞれ 29 kc/sec から 100 kc/sec のオーダーへのサイクル変更が必要であり、それらを含めて、発振装置が非常に高価であるので、衣料品の洗浄にはまだ用いられない。

(2)の逆汚染防止機構としては、溶出または乳化した汚れを早く系外に排出するために、溜った液中で回転して洗うことをせず、新しい液を「ジェット式」に吹きつけ、被洗物を通過した液は、底部より直ちに系外に排出されるようにしたもので、新液の吹きつけ機構は、内胴の棧に引掛けられた被洗物の、半ば周期的な運動と同調して、特異な効果を発揮する。

ただし、現在この機構の用いられるのは、ドライクリーニングに限られている。その理由は、ドライ溶液がその性質上、① 汚れの懸濁力に乏しいので逆汚染防止機構の必要不可欠であることと、② ろ過装置を備えているために……系外排出ろ過一新液吹きつけ……の循環が容易であるからであるこれに対しランドリにおいては、界面活性剤の懸濁力が強大であるために、その必要度が少ないが、逆汚染の恐れ皆無ではないので、汚れの叩き出し所要時間 7~10 min (そのうち、界面活性剤の作用時間は最初の 4 min 程度) を周期として、液を更新し、2~3 回洗浄を繰り返すのが普通である。

しかしまた、液を更新せずして、液濃度および液粘度 (CMC の添加により水溶性汚れの吸着度) の増加することにより、総合的な洗浄力を向上させる 1 回洗いの方式もある。

2.3 ドライ溶剤洗浄機構について

ドライ溶剤は繰り返し使用するのでその清浄は不可欠であることはすでに述べた。

清浄機構としては、ろ過および吸着、蒸溜または沈澱が用いられる。

ろ過、蒸溜、沈澱の回数およびろ過吸着剤は第 1 表のとおりであり、ろ剤、吸着剤の性質は下記のとおりである。

ろ過はフィルタを用いる加圧ろ過で、フィルタはリーフフィルタまたはチューブフィルタを数個~10 数個用いるか、あるいはカートリッジ型フィルタ 1~2 個または遠心フィルタでカスケードポンプなどで加圧ろ過するが、ろ過流量を多くする目的で、ろ過面の拡大および清浄が計られ、カートリッジフィルタには星型表面のものが、またチューブフィルタはコイル型にして、

表面清浄に便にしたものがある。

2.4 ろ過吸着剤、沈澱、蒸溜

ろ過剤は珪藻土を用い 10~100 μ の多孔室の粒状および角状のもので、固形汚れをろ過し、さらに溶質汚れを吸着する一般吸着剤としては活性白土を用い、脂肪酸などの酸性汚れを吸着するのには、アルミナゲルを添加した珪藻土を脱酸剤として用いるが、いずれも十分ではないので、さらに活性炭素を添加して色素とともに除去する。

しかしこれも清浄力に限度があり数日に 1 回の蒸溜を必要とし、蒸溜装置のない簡易機械では、苛性ソーダ処理または硫酸処理による汚れの分離清浄をせねばならないが、これら化学処理は種々の配慮を必要とするので余り行なわれず、活性白土、膠質土などの投入を沈澱槽にて行ない、かくはん吸着、沈澱により汚れの分離を行なうことが、石油溶剤についてはまだかなり多く行なわれている現状である。

それに対しパークロールエチレンの方は、溶剤自体が気密構造の機械を必要とし、遠心脱液後、タンブラ乾燥までを 1 台の機械で遂行する一貫型自動装置 (乾燥まで行なうので通称これをホットマシンといい、洗浄、脱液までのものをコールドマシンという) が多く、したがって蒸溜装置も「組込み」または「組合わせ」により必ず設備されている。

なお石油に蒸溜装置の少ない理由として、沸点が高いために、減圧蒸溜をせねばならず (第 3 表および第 4 図バキュームスチール写真参照)、そうしなければ汚れが分解して精製溶剤の中に混入する恐れがある。それに対しパークロールエチレンは常圧で可能であるので、洗浄機に組込みもまた蒸気蒸溜も可能なわけである。

(第 1 表) ドライクリーニングろ過および吸着剤

用 途	名 称	主 性 分	高 比 重	気 孔 率	主 性 能
ろ 過 剤	珪 藻 土	Si O ₂ 70% 以上	0.8~0.6	70~90%	ろ過脱じん
吸 着 剤	活 性 白 土	Si O ₂ 80 Al ₂ O ₃ 10	0.5~0.8	約 85%	脱色 (中), 脱じん脱酸 (少)
	膠 質 土	Si O ₂ 40 Al ₂ O ₃ 45 Fe ₂ O ₃ 2-3	0.2~0.5	85~90%	脱酸 脱臭 (大), 脱色, 脱じん (少)
	珪藻土+アルミナゲル	(ろ過, 吸着兼用)			脱酸, 脱じん (ともに大)
	活 性 炭 素	C	0.2~0.3	90%以上	脱色 脱臭 (大), 脱酸, 脱じん (中)

2.5 脱 液 機 構

脱液には、一般に遠心分離機が用いられるが、ランドリの大量取扱品（シーツ、カバーなどのリネンサプライにおけるごとき）に適するような大型遠心分離脱水機は、設計に無理がかかることと、出し入れに多大の労力を要するところから、内かごと出し入れ運搬できる圧搾式脱水機も開発されているが、わが国ではまだ実用化に至っていない。

むしろその場合には、洗浄と脱液を兼ねたワシエックス型（ワシシャとエキストラクタの結合略語）が賞用されようとしている。（第3図参照）

ただし、この場合はワシシャが堅型脱水機の作用を兼ねるので、負荷の平均化がむずかしく、したがって振動が大きいのが欠点であり、この対策として、内胴を2～3室に区切って、負荷の平均化を計ることが行なわれている。

ドライ クリーニング 機の場合は、ランドリと同様、ワシエックス機もあるが、溶剤にパークロール エチレンを用いるものは、経済性（溶剤ロスの防止）と毒性の点から、一歩進んで乾燥まで行なう「ホット マシン」に重点が移り（街角の小店に据付けられるコイン型のもものは、ほとんどこれである）、パークロール エチレンなどは、界面自由エネルギーが水に比して半分以下であるから、脱液機の回転も $\frac{1}{\sqrt{2}}$ で良いことになるが、しかし比重が1.6であるために、振動の影響は大差ないから、大型機については防振装置に配慮している（第7図）。

ただし実際の脱液においては、液を細分するに要する力、すなわち界面自由エネルギーばかりでなく、繊維の液との親和性、液の粘性蒸気圧、その他が総合的に作用し、したがって単純な式で説明するのは困難であり、パークロール エチレンの場合も脱液に要する回転数は、上記の理由によりずっと少なくてその目的を達している。

2.6 乾 燥 機 構

ドライ クリーニング においては、加熱乾燥をしないのが理想であることは前述のとおりであるが、洗浄脱液後の残存溶剤約15～20%を回収する目的および工程時間短縮、さらに石油においては防災、パークロール エチレンにおいては、防毒のためにも乾燥脱臭が必要である。

温度は低温が望ましいが溶剤沸点が高いので（第3表）残油分の酸化促進の少ない温度（通称、油焼けのしない温度）である70℃以下とし、60℃を標準設定温

度とする。ただし、この場合の60℃は、排気温度のことである。なお、蒸気加熱の場合、サーモスタットの作動は、たとえ敏速であっても蒸気のコントロールが敏速に行なわれにくいいため、サーモスタットを用いず減圧弁に頼る状態が多い。

乾燥時のドラムの回転は、ワッシングと同様、衣料の反転がドラム内室間を十分に活用して行なわれるように、設計されているが、温度管理が十分でないと最近のウール製品の中でも、組織がルーズなものは収縮の事故を起こしやすい。従来の塩ビ繊維製品については危険であることは言をまたない。

3. 溶 剤 ・ 洗 剤 から 見 た ク リ ー ニ ン グ

3.1 溶 剤 に つ い て

ドライ クリーニングにおける溶剤は、天然繊維製品の水膨潤による型くずれを防ぐ意味で、無極性溶剤を使用することは前記のとおりであり、溶剤の種類もテルペン油が最初に使用され、「水を使用しないで汚れを落とせること」に驚異の目をみはったが、これが普遍化するためには工業生産品が必要となり、石油ベンジンの使用を見たのである。しかし火災の事故相次ぐに及び、アメリカ人ストッダードらの研究により、引火点40℃以上にして、しかも蒸溜可能（沸点150—210℃）の「ストッダード ソルベント」—（100°F ソルベント）の開発となり（第3表）、また一方、引火性皆無にして、溶解力のすぐれた塩素系合成溶剤トリクロール エチレンが一時使用されたが、合成繊維製品およびそれに伴う、各種合成加工品が市販されるに及び、加工剤の溶解脱落事故のひん発を見たために、溶解力の緩和された合成溶剤「パークロール エチレン」の使用が一般化し、今日に及んでいる。

したがってトリクロール エチレンは、クリーニングの洗浄液として用いられることはほとんどなく、しみ抜き剤として、特殊用途に部分的に用いられる程度であり、現在ではもっぱら金属洗浄剤として用いられている。また石油系溶剤は、JIS規格、第四類第二石油「クリーニング ソルベント」として制定せられており（第2表）、かつてのベンジンをういた時代に比してはるかに火災の危険は少なくなっているものの、引火点40℃ということは、溶剤ガス中でスパーク（静電気発生、スイッチの開閉による）による火災の危険があるので、都市密集地帯における設備の増設および溶剤の貯蔵量は制限されており、したがって、最近注目を集めている「小型

(第3表) 溶 剤 比 較 参 考 資 料 (A)

	主 性 分				沸 点 (°C)	(一) 700% 真空蒸溜 沸点	分子重量	比重	1日 8hr 許容 濃度 (ppm)	引火点 (°C)	指定 数量 (t)
	芳香族	ナフ チン	オレ フィン	パラ フィン							
石 油 エ ー テ ル	—	—	—	—	35~70	—	—	—	—	-20	50
ベ ン ジ ン	—	—	—	—	30~150	—	—	0.7	500	-20	100
ミネラル スピリッド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ドライ クリーニング) 南方系	23	49	1	27	150~194	—	—	0.805	500	~38	500
(ソ ル ベ ン ト) 中東系	18	20	0	62	153~198	80~120	—	0.775	500	40~42	500
灯 油	—	—	—	—	150~300	—	—	—	—	48~55	500
軽 油	—	—	—	—	300~350	—	—	—	—	60~63	500
重 油 A B	—	—	—	—	350~400	—	—	—	—	70~	2000
トリクロール エチレン	—	—	—	—	85~87	—	131.4	1.47	200	—	—
パークロール エチレン	—	—	—	—	120~122	—	165.8	1.62	200	—	—
トリクロル トリフロロ エタン	—	—	—	—	47.57	—	187.39	1.55	—	—	—
四 塩 化 炭 素	—	—	—	—	76.8	—	153.8	1.59	25	—	—
クロロホルム	—	—	—	—	61.26	—	—	1.48	—	—	—
テレピン 油	—	—	—	—	155~165	—	—	0.86 ~0.91	—	35	500
ベンゾール	—	—	—	—	80.5	—	—	0.87	35~25	—	100
メチル アルコール	—	—	—	—	64.9	—	—	0.79	200	11	200
エチル アルコール	—	—	—	—	78.3	—	—	0.91	1000	13	200
水	—	—	—	—	100	—	—	1.00	—	—	—
酢 酸 ア ミ ル	—	—	—	—	147.6	—	—	0.894	—	25	200
ア セ ト ン	—	—	—	—	56.5	—	—	0.797	—	-20	100
エチル エーテル	—	—	—	—	34.6	—	119.4	0.62	—	-40	50
ヘ プ タ ン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フ タ ノ ー ル	—	—	—	—	117.4	—	74	0.80	—	46	—
シ ク ロ ヘ キ サ ン	—	—	—	—	80.8	—	—	0.77	—	—	—
ト ル エ ン	—	—	—	—	110.5	—	—	0.86	—	4	—
キ シ ロ ー ル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
ア ニ リ ン	—	—	—	—	184	—	—	—	—	76	—

しかし最近のドライ溶剤の汚れは、染料の脱落分や、スモッグによる汚れなどの急増により、酸価が標準以下であっても、溶液汚染の著しいことが多いので、酸価は汚れの一部面のみを表わすものであることに、あらためて注意を要する。「湿度の過多」については、1~2.2 にて前述したように無極性のドライ溶剤により、水溶性汚れを除去する目的で溶剤に少量のドライ用洗剤 (w/o 型混合洗剤 1~4%) を添加し、さらにこの溶剤の 1/10~1/20 の水を添加することにより、水を単分子状に分散させ (可溶化) 会合水分子の持つ弊害を衣服に与えることなく、低分子の水溶性汚れを除去することが、ドライ クリーニング技術の原則である。したがって、被洗物が水分または洗剤を吸着するために起こる溶剤構成成分の変動を管理することは必要不可欠な技術であって、溶剤中

に洗剤と水分を管理状態において供給することを「チャージ」するといひ、チャージによる洗浄方法を「チャージ システム」という。もしこの管理が不適切で、溶液の構成がくずれば湿度の「過多」または「過少」を起こす。

「湿度過多」の場合は可溶化が破れ、水分子は会合して乳化状態となり、フィルタは詰まり清浄不能になり、被洗物は水分の弊害を受け、親水性繊維は収縮したり水溶性汚れが、繊維表面に付着して逆汚染を起こす。

また「湿度過少」ならば静電気発生によるカーボンなどの汚れの静電吸着による逆汚染を起こす。

このように溶剤の構成管理 (溶剤管理と略称) はドライ クリーニングに重要な事項であって、「ドライ用洗剤 (ソーブと略称) の濃度管理」はソーブ中の陰イオン活

(第3表) 溶 剤 比 較 参 考 資 料 (B)

	空気 1.15 蒸気 密度 (g/l) (20°C)	蒸気圧 (Hgmm) (/20°C)	蒸発潜熱 (cal/g)	比 熱 (cal /g°C)	表面 張力 (dryne /cm)	KB (価)	ア ニ リン点 (°C)	g/g% 溶解度 20°C	
								(溶/水)	(水溶)
石 油 エ ー テ ル	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベ ン ジ ン	—	—	—	—	—	32	—	—	—
ミネラル スピリッド	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ドライ クリーニング)	3.9	—	73	0.47	46.6	—	40~42	—	—
(ソ ル ベ ン ト)							56~57	—	—
灯 油	—	—	—	—	—	—	—	—	—
軽 油	—	—	—	—	—	—	—	—	—
重 油 A B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロール エチレン	5.49	58.6	57.2	0.225	29	—	—	0.1	0.02(20°C) 0.05(40°C)
パークロール エチレン	6.91	14.4	50.1	0.205	32.3	—	—	0.015 0.02	0.085(20°C) 0.02(50°C)
トリクロロ トリフロロ エタン	—	—	35.0	0.218	19	—	—	—	0.036(0°C) 0.013(30°C)
四 塩 化 炭 素	6.41	9.21	46.8	0.205	27	—	—	0.08	0.013(25°C)
ク ロ ロ ホ ル ム	4.97	159	59.3	0.234	27.1	—	—	0.8	0.097(25°C)
テ レ ビ ン 油	—	—	—	—	—	61	—	—	—
ベ ン ゾ ー ル	—	—	—	—	—	—	-30	—	—
メチル アルコール	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エチル アルコール	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水	0.751	77.53	583	1	73	—	—	—	—
酢 酸 ア ミ ル	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ア セ ト ン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エチル エ ー テ ル	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘ プ タ ン	3.08 ~5.5	—	—	—	—	—	70	—	—
フ タ ノ ー ル		—	—	—	—	—	—	7.7	—
シ ク ロ ヘ キ サ ン	—	—	—	—	—	105	—	—	—
ト ル エ ン	—	—	—	—	—	—	-30	—	—
キ シ ロ ー ル	—	—	—	—	—	—	-20	3.4(20°C) 6.4(90°C)	—
ア ニ リ ン	—	—	113.9	—	—	—	—	—	—

性剤量を濃度既知の陽イオン活性剤により滴定することにより行ない、「水分の管理（湿度管理と称す）」は電気伝導度により特性曲線を作成しておき、これによって湿度を推定する方法が現在用いられている。

以上いずれも溶剤およびソーブに特有な性質を測定するのであるから、ソーブの商品名に固有のファクタを使用するので、その意味で手数を要する。

3.4 ランドリ用洗剤、助剤および漂白剤

洗剤は、旧来石けんを主剤とし、アルカリ助剤として、pH の高く、汚れの懸濁力のすぐれる「メタ硅酸ソーダ」を使用する方法が用いられて来たが、合成洗剤のコスト

ダウンと、耐硬水性、鉱油分乳化性がうたわれるに及び、中〜低温ランドリにはこれを主剤とする方法も増加して来たが、高温洗たくの可能な、綿を主とする白物に対しては、タイタの高い高温石けんによる高温ランドリが、最も白度効果が良いために、たとえ合成洗剤を一部使用するとしても、トリポリ磷酸ソーダを助剤として、耐硬水性を賦与した形で、高温石けん〜中高温石けん使用のランドリが行なわれている現状である。

トリポリ磷酸ソーダの効果は、人工汚染布によるランドロメータ試験では明瞭でないが、天然汚染布を用い、実際のワッシャを用いた試験ではその効果が認めら

(第3表) 溶 剤 比 較 参 考 資 料 (C)

	硫 黄 含有量 (%)	HCl 含有量 (%)	不揮発 成 分 (%)	水 分	凝固点	誘電率 (30°C)	価 格 ドラム (200ℓ)	(背広 換算) 洗 淨 着 数 /ドラム	溶剤費 /1着 当り (円)	溶剤ロス /被洗物
石 油 エ ー テ ル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベ ン ジ ン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ミネラル スピリッド	—	—	—	—	—	—	—	—	8~7	—
(ドライクリーニング) 南方系	—	—	—	—	—	—	5 400 円	650~750	—	30%
(ソ ル ベ ン ト) 中東系	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
灯 油	~1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
軽 油	~1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
重 油 A B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロール エチレン	—	0.003	0.1	0°C /10 min -5°Cで 白濁せず	-86.4	3.27	—	—	—	—
パークロール エチレン	—	0.001	0.1	—	—	2.36	18 360 円 /270 kg	3 000~ 3 500	6~5	4~5%
トリクロル トリフロロ エタン	—	—	—	—	-35	2.44	—	—	—	—
四 塩 化 炭 素	—	—	—	—	-22	2.22	—	—	—	—
ク ロ ロ ホ ル ム	—	—	—	—	-63.7	4.78	—	—	—	—
テ レ ビ ン 油	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベ ン ゾ ー ル	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—
メチル アルコール	—	—	—	—	-94	—	—	—	—	—
エチル アルコール	—	—	—	—	-114.5	—	—	—	—	—
水	—	—	—	—	-0	—	—	—	—	—
酢 酸 ア ミ ル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ア セ ト ン	—	—	—	—	-94.3	—	—	—	—	—
エチル エーテル	—	—	—	—	-116.2	—	—	—	—	—
ヘ プ タ ン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フ タ ノ ー ル	—	—	—	—	-79.9	—	—	—	—	—
シ ク ロ ヘ キ サ ン	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—
ト ル エ ン	—	—	—	—	-94.5	—	—	—	—	—
キ シ ロ ー ル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ア ニ リ ン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

れる。

これにあわせて、漂白剤を用いることが「界面活性的に除去不能な汚れ」に対しては必要であり、漂白剤としては「次亜塩素酸ソーダ」の稀薄液が高温～中温にて用いられる。

ただし、最近ポリエステル繊維の油性汚れ吸着性、内部拡散性が問題になり、さらにこれに樹脂加工したワイシャツ地なども用いられるに及び、つぎのような配慮を必要とすることがある。

- (i) 洗たく温度を 80°C までにせず、70°C に止めて洗液中に分散した汚れの逆汚染を防ぐこと。
- (ii) 次亜塩素酸ソーダは不良含素樹脂または不良

蛍光増白剤に対し、黄変または繊維ぜい化事故を起こすので過硼酸ソーダを用いるのが良いことがある。

ただし次亜塩素酸ソーダと異なり、処理時間が 20～30 min を必要とするので、途中しばしば液を換えるより液を持続した方が経済的にかつ効果的であるので、洗液に CMC を添加、分散汚れの吸着力を増した上で 1 回洗いをする。

a 〔使 用 例〕

石けん (中～高温) }
合 成 洗 剤 } 0.2~0.3% } (ゾル)
メタ硅酸ソーダ }
トリポリ燐酸ソーダ } 0.3~0.2%

- 浴比 4～5 倍
温度 60～80°C
時間 7～10 min×3 回洗い
または 15 min×2 回洗い
または 30 min×1 回洗い
漂白剤は、洗いの最終回に使用する（白物のみ）
次亜塩素酸ソーダ
有効塩素 0.01 %×60～80°C×5～10 min
過硼酸ソーダ
0.06 %×80°C×20～30 min
または 0.12 %×60°C×20～30 min

b 「黄変またはくすんだワイシャツなどの対策」

- (i) 黄変したワイシャツが、不良樹脂加工または不良蛍光増白剤による場合

ハイドロサルファイト処理により回復することが可能なことが多いが、ただしこれは加熱度の少ない場合のみである。

- (ii) 繰り返し汚れの吸着によりポリエステル混ワイシャツがくすんだ場合

1 % NaOH sol×80°C×30 min の処理により、くすみを除去することができることが多いが、これは止むを得ざる場合の方法であり、これ以外の方法で、くすみを除去できる場合は少ない。

- (iii) アクリル混ワイシャツの黄変物に対する処理
亜塩素酸ソーダ処理による。

ただし毒性、酸化塩素ガスを発生し、皮膚を犯すので好ましい方法ではない。

- (iv) スパンデックス混ワイシャツのくすんだ場合

スパンデックスは塩素漂白は禁物である。
アルカリ処理は、常温では 20 % NaOH 溶液に短時間ならば耐えるが、高温処理は 1 % NaOH 溶液でも厳禁である。
使用可能な漂白剤は、過硼酸ソーダまたは過酸化水素のみである。

4. 被洗物から見たクリーニング

- (i) 「ランドリ向き、白物」に対する問題は、前記の黄変またはくすみの問題が主である。

(ii) 「染色物—ランドリ向き」は、作業衣、浴衣、極淡色染白衣（医療用）であり、これらはランドリに堅牢であるべきであるが、必ずしも堅牢なもののばかりでない。しかしながら、もちろん洗たくを必要としないものではないので、しばしば問題にされる。

- (iii) 白物のドライ クリーニング

最近の白物には①静電気の起きやすいアングラ製品、②汚れを吸着しやすい熱可溶性樹脂加工の毛製品、③アクリル繊維のカチオン性汚れの吸着、④静電気防止加工物の汚れ吸着など、溶剤の清浄度維持に特別な対策を要するものが少なくない。

- (iv) 溶剤、溶解性加工物、付加物に対する問題

スチロール樹脂製品、塩化ビニール用可溶剤、不溶性アゾ顔料の溶出による事故、以上のほか被洗物に対する問題は、衣料構造の複雑化により非常に多い。

さらに流通機構の複雑が、問題を一層大きくしているので、これらについては各種加工製品およびクリーニングにおける特殊加工の問題とともに稿を改めることにしたい。

＝ 勤務先・住所などの変更について ＝

繊維工学、論文集、海外資料研究部会などの刊行物の返送誤送が多くなっております。会員各位の住所・勤務先などの移動変更の場合は下記ご参照の上、至急ご連絡下さるようお願いいたします。変更通知のない場合はご通知やご案内、会誌など遅れることとなりますので会員各位のご協力をお願いいたします。

■ 移動・変更の通知はご面倒でも下記に従って、ハガキをご使用下さるようお願い申し上げます。

氏 名	
勤 務 先 (所在地) (新)	(旧)
住 所 (自 宅) (新)	(旧)
誌 名 繊維工学 論 文 集 海外資料研究部会 (文献集・抄録)	

■ あて先 社団法人 日本繊維機械学会 会員係 (大阪市西区靱1丁目118) TEL (443) 4691
(大阪科学技術センタービル)